



INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2024

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO





DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

La Dirección de Alumbrado Público tiene la facultad de prestar el servicio, administrar y operar eficientemente los sistemas de alumbrado público en el municipio, conforme a las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas por las fuentes suministradoras de energía eléctrica, las que recomiende la industria eléctrica y las propias del municipio.

Coordinar y supervisar el servicio de ésta en espacios públicos, procurando su funcionamiento en forma permanente, general, uniforme, eficiente, eficaz y oportuna, así como la instalación y mantenimiento al sistema de iluminación (luminarias, fotoceldas, reconexiones o reparaciones de líneas eléctricas, breaks, reflectores), ofreciendo un servicio eficiente en espacios públicos, avenidas, calles, parques, jardines, vialidades y demás áreas públicas y de uso común siempre que sean municipalizadas y urbanizadas.

Dentro de las actividades que tiene como encomienda la Dirección de Alumbrado Público, también se encuentra la de realizar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público municipal en los sectores y poblados bajo su jurisdicción.

ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Consisten en la reinstalación de luminarias, cableado, mantenimiento de contactores, reconexión de líneas, mantenimiento de líneas, reparación de bancos de control, rehabilitación reactiva de los equipos fuera de funcionamiento para la transición, cambios de los equipos dañados, entre otros, procurando su funcionamiento en forma permanente, general, uniforme, eficiente, eficaz y oportuna en espacios públicos, avenidas, calles, parques, jardines, vialidades y demás áreas públicas y de uso común siempre que sean municipalizadas y urbanizadas.





INFORME DEL MES DE ENERO DEL 2024 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO





ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
MES DE ENERO 2024			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DIRECCIÓN Y COLONIA	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS
REHABILITACIÓN DE FOTOCELDA	* CAMBIO DE FOTOCELDA DAÑADA A LUMINARIA O A SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO	1. POBLADO DE SAN JUAN. 2. COL. EJIDO. 3. COL. CENTRO. 4. COL. LA K´IIN. 5. COL. LA VELETA. 6. DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD.	28.00
REHABILITACIÓN DE BASE DE FOTOCELDA DAÑADA	* CAMBIO DE BASE DE FOTOCELDA DAÑADA Y/O QUEMADA	1. POBLADO DE AKUMAL.	1.00
REHABILITACIÓN DE LUMINARIA	* RECONEXIÓN DE LUMINARIA LED, OV-15, SUB- URBANA O TIPO OVNI *CAMBIO DE BALASTRO Y FOCO A LUMINARIA LED, OV-15, SUB-URBANA * CAMBIO DE BRAZO A LUMINARIA * CAMBIO DE CABLE QUEMADO EN BRAZO DE LUMINARIA	1. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 2. POBLADO DE SAN JUAN. 3. COL. TUMBEN KAA. 4. POBLADO DE CHANCHEN PALMAR. 5. POBLADO DE YALCHEN. 6. COL. CENTRO. 7. FRACCIONAMIENTO PALMAS. 8. COL. EJIDO. 9. POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY. 10. POBLADO DE FRANCISCO UH MAY. 11. COL. LA VELETA. 12. COL. YA'AX TULUM.	201.00
REHABILITACIÓN DE REFLECTOR	* CAMBIO DE BALASTRO Y/O FOCO A REFLECTOR TIPO SOL * CAMBIO DE CAPACITOR A REFLECTOR TIPO SOL * RECONEXIÓN DE LINEAS PRINCIPALES A REFLECTOR TIPO SOL	1. POBLADO DE SAN JUAN. 2. COL. CENTRO. 3. POBLADO DE CHANCHEN PALMAR. 4. POBLADO DE YALCHEN. 5. POBLADO DE AKUMAL. 6. FRACCIONAMIENTO VILLAS TULUM. 7. POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY.	41.00
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	* RECONEXIÓN DE LÍNEAS AÉREAS REVENTADAS * RECONEXIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SULFATADAS * RECONEXIÓN DE LÍNEAS SUBTERRANEAS SULFATADAS * CAMBIO DE LÍNEAS DAÑADAS O POR CORTO CIRCUITO	1. COL. XUL-KA. 2. POBLADO DE SAN JUAN. 3. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 4. COL. TUMBEN KAA. 5. COL. EJIDO. 6. COL. XUL KAA. 7. FRACCIONAMIENTO PALMAS. 8. POBLADO DE AKUMAL. 9. COL. YA'AX TULUM. 10. FRACCIONAMIENTO VILLAS TULUM. 11. COL. MAYAPAX. 12. POBLADO DE CHEMUYIL. 13. COL. CROC. 14. COL. CENTRO. 15. COL. LA K'IIN. 16. COL. LA VELETA.	30.00






CAMBIO DE POSTES	* CAMBIO DE POSTE DAÑADO	1. FRACCIONAMIENTO VILLAS TULUM, EN EL PARQUE. 2. POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY.	3.00
REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL	* CAMBIO DE CONTACTOR QUEMADO * CAMBIO DE BREAK QUEMADO O CON FALLAS * CAMBIO DE GABINETE OBSOLETO * CAMBIO DE BASE DE MEDIDOR DAÑADO * CAMBIO DE LÍNEAS DE ACOMETIDA EN CORTO CIRCUITO * RECONEXIÓN ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR * REHABILITACIÓN DE CUCHILLA A TRANSFORMADOR * RECONEXIONES EN BUSH DE SALIDA DE	1. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 2. COL. CENTRO. 3. POBLADO DE COBA. 4. COL. MAYAPAX. 5. COL. LA VELETA.	8.00
CAMBIO DE LUMINARIAS	* CAMBIO DE CARCASA OBSOLETA POR OTRO EN BUEN ESTADO * CAMBIO DE LUMINARIA OBSOLETA POR NUEVOS TIPO LED * CAMBIO DE LUMINARIA LED QUEMADA O FALLADO	1. COL. CENTRO. 2. POBLADO DE SAN JUAN. 3. FRACCIONAMIENTO VILLAS TULUM. 4. COL. TUMBEN KAA. 5. COL. EJIDO. 6. POBLADO DE CHANCHEN PALMAR. 7. POBLADO DE YALCHEN. 8. POBLADO DE AKUMAL. 9. POBLADO DE CHEMUYIL. 10. FRACCIONAMIENTO PALMAS. 11. COL. LA VELETA. 12. POBLADO DE FRANCISCO UH MAY. 13. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 14. COL. CRISTAL.	106.00













REHABILITACIÓN DE 24 LUMINARIAS; FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA.









REHABILITACIÓN DE 8 FOTOCELDAS; POBLADO DE SAN JUAN.













REHABILITACIÓN DE 7 REFLECTORES; POBLADO DE SAN JUAN.



REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA.



REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; COL. TUMBEN KAA, CALLE ZANAPAN ENTRE CALLE RIO ROSARIO Y RIO JOAQUIN.














CAMBIO DE 2 POSTES DAÑADOS POR NUEVOS; FRACCIONAMIENTO VILLAS TULUM, EN EL PARQUE.







REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL; COL. MAYAPAX, CALLE JUPITER ENTRE CALLE TUN-K'UL Y 4 OTE.



REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL; COL. MAYAPAX, CALLE JUPITER ENTRE CALLE TUN-K'UL Y 4 OTE.





CAMBIO DE POSTE DAÑADO POR NUEVO; POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY.





INFORME DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO





ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
MES DE FEBRERO 2024			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DIRECCIÓN Y COLONIA	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS
REHABILITACIÓN DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELDA	* INSTALACIÓN DE BASE DE FOTOCELDA, CON FOTOCELDA A LUMINARIA O PARA AUTOMATIZAR SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO	1. COL. MAYAPAX. 2. FRACCIONAMIENTO VILLAS TULUM.	2.00
REHABILITACIÓN DE FOTOCELDA	* CAMBIO DE FOTOCELDA DAÑADA A LUMINARIA O A SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO	1.COL.CENTRO. 2. COL. EJIDO. 3. POBLADO DE CHEMUYIL. 4. POBLADO DE FRANCISCO UH MAY. 5. COL. TUMBEN KAA. 6. FRACCIONAMIENTO GUERRA DE CASTAS. 7. COL. MAYAPAX.	19.00
REHABILITACIÓN DE LUMINARIA	* RECONEXIÓN DE LUMINARIA LED, OV-15, SUB- URBANA O TIPO OVNI *CAMBIO DE BALASTRO Y FOCO A LUMINARIA LED, OV-15, SUB-URBANA * CAMBIO DE CABLE QUEMADO EN BRAZO DE LUMINARIA	1. POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY. 2. COL. CENTRO. 3. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 4. AV. TULUM. 5. COL. YA'AX TULUM. 6. COL. EJIDO. 7. POBLADO DE CHANCHEN 1. 8. POBLADO DE MACARIO GOMEZ. 9. FRACCIONAMIENTO GUERRA DE CASTAS.	97.00
REHABILITACIÓN DE REFLECTOR	* CAMBIO DE BALASTRO Y/O FOCO A REFLECTOR TIPO SOL * CAMBIO DE CAPACITOR A REFLECTOR TIPO SOL * RECONEXIÓN DE LINEAS PRINCIPALES A REFLECTOR TIPO SOL	1. COL. CENTRO. 2. FRACCIONAMIENTO GUERRA DE CASTAS. 3. POBLADO DE CHEMUYIL. 4. POBLADO DE CHANCHEN 1.	21.00
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	* RECONEXIÓN DE LÍNEAS AÉREAS REVENTADAS * RECONEXIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SULFATADAS * INSTALACIÓN DE SEPARADORES EN LÍNEAS AÉREAS * RECONEXIÓN DE LÍNEAS SUBTERRANEAS DAÑADAS POR MAQUINARIA * RECONEXIÓN DE LÍNEAS SUBTERRANEAS SULFATADAS * CAMBIO DE LÍNEAS DAÑADAS O POR CORTO CIRCUITO	1. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 2. FRACCIONAMIENTO VILLAS TULUM. 3. POBLADO DE MACARIO GOMEZ. 4. COL. CENTRO. 5. COL. EJIDO. 6. COL. LA VELETA. 7. COL. TUMBEN KAA. 8. FRACCIONAMIENTO GUERRA DE CASTAS. 9. POBLADO DE CHEMUYIL. 10. POBLADO DE FRANCISCO UH MAY. 11. COL. MAYAPAX. 12. COL. XUL KAA.	28.00





CAMBIO DE LUMINARIAS	* CAMBIO DE CARCASA OBSOLETA POR OTRO EN BUEN ESTADO * CAMBIO DE LUMINARIA OBSOLETA POR NUEVOS TIPO LED * CAMBIO DE LUMINARIA LED QUEMADA O FALLADO	1. FRACCIONAMIENTO PALMAS. 2. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 3. COL. CENTRO. 4. COL. TUMBEN-KA. 5. COL. CRISTAL. 6. COL. EJIDO. 7. POBLADO DE CHANCHEN 1. 8. POBLADO DE MACARIO GOMEZ. 9. COL. MAYAPAX. 10. POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY. 11. FRACCIONAMIENTO GUERRA DE CASTAS.	49.00
REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL	* CAMBIO DE CONTACTOR QUEMADO * CAMBIO DE BREAK QUEMADO O CON FALLAS * CAMBIO DE TERMINALES DE BASE DE MEDIDOR * CAMBIO DE BASE DE MEDIDOR DAÑADO * CAMBIO DE LÍNEAS DE ACOMETIDA EN CORTO CIRCUITO * RECONEXIÓN ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR * REHABILITACIÓN DE CUCHILLA A TRANSFORMADOR	1. COL. CENTRO. 2. FRACCIONAMIENTO VILLAS TULUM. 3. COL. LA VELETA. 4. POBLADO DE FRANCISCO UH MAY. 5. POBLADO DE CHANCHEN 1. 6. POBLADO DE MACARIO GOMEZ.	11.00
CAMBIO DE POSTES	* CAMBIO DE POSTE DAÑADO POR NUEVO.	1. COL. TUMBEN-KA, CALLE 17. 2. COL. TUMBEN KAA, CALLE FAISAN ENTRE CALLE 2 Y 15.	2.00
TOTAL:			229.00









REHABILITACIÓN DE LUMINARIA; POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY.



REHABILITACIÓN DE LUMINARIA; POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY.



REHABILITACIÓN DE LUMINARIA; POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY.



REHABILITACIÓN DE LUMINARIA; COL. CENTRO, CALLE 2 PTE ENTRE CALLE ACUARIO NTE Y 4 PTE.









CAMBIO DE POSTE DAÑADO POR NUEVO; COL. TUMBEN-KA, CALLE 17.





REHABILITACIÓN DE 4 REFLECTORES; FRACCIONAMIENTO GUERRA DE CASTAS, EN EL PARQUE.







REHABILITACIÓN DE FOTOCELDA; POBLADO DE CHEMUYIL.



REHABILITACIÓN DE FOTOCELDA; POBLADO DE CHEMUYIL.



REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; POBLADO DE CHEMUYIL, CALLE RAMAL A CHEMUYIL.



REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL; COL. LA VELETA, AV. 12 ENTRE CALLE 13 Y 15.

16







REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA.



REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA.













CAMBIO DE 3 LUMINARIAS OBSOLETAS POR NUEVOS TIPO LED; COL. CENTRO, AV. TULUM.



REHABILITACIÓN DE REFLECTOR; FRACCIONAMIENTO GUERRA DE CASTAS, EN EL PARQUE.



REHABILITACIÓN DE REFLECTOR; COL. CENTRO, CALLE OSIRIS SUR ENTRE CALLE SOL OTE Y AV. TULUM.









CAMBIO DE LUMINARIA OBSOLETA POR NUEVO TIPO LED; COL. CENTRO, CALLE ALFA Y VENUS OTE.



REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL; COL. CENTRO, EN EL PARQUE DOS AGUAS.



REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL; POBLADO DE MACARIO GOMEZ, EN EL PARQUE.





INFORME DEL MES DE MARZO DEL 2024 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO





ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
MES DE MARZO 2024			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DIRECCIÓN Y COLONIA	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS
REHABILITACIÓN DE FOTOCELDA	* CAMBIO DE FOTOCELDA DAÑADA A LUMINARIA O A SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO	1. COL. EJIDO. 2. POBLADO DE AKUMAL. 3. COL. MAYAPAX. 4. VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. 5. COL. CENTRO. 6. COL. TUMBEN KAA. 7. FRACCIONAMIENTO HURACANES.	21.00
REHABILITACIÓN DE LUMINARIA	* RECONEXIÓN DE LUMINARIA LED, OV-15, SUB- URBANA O TIPO OVNI *CAMBIO DE BALASTRO Y FOCO A LUMINARIA LED, OV-15, SUB-URBANA * CAMBIO DE BRAZO A LUMINARIA * CAMBIO DE CABLE QUEMADO EN BRAZO DE LUMINARIA	1. COL. LA VELETA. 2. POBLADO DE AKUMAL. 3. FRACCIONAMIENTO PALMAS. 4. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 5. CARRETERA FEDERAL EN LA CASA EJIDAL. 6. POBLADO DE COBA. 7. COL. LA K'IIN. 8. COL. CENTRO. 9. COL. TUMBEN KAA. 10. POBLADO DE MACARIO GOMEZ. 11. COL. MAYAPAX. 12. COL. EJIDO. 13. POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY.	87.00
REHABILITACIÓN DE REFLECTOR	* CAMBIO DE BALASTRO Y/O FOCO A REFLECTOR TIPO SOL * CAMBIO DE CAPACITOR A REFLECTOR TIPO SOL * RECONEXIÓN DE LINEAS PRINCIPALES A REFLECTOR TIPO SOL	1. COL. CENTRO. 2. POBLADO DE COBA. 3. CARRETERA FEDERAL, SALIDA A PLAYA DEL CARMEN. 4. POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY.	18.00
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	* RECONEXIÓN DE LÍNEAS AÉREAS REVENTADAS * RECONEXIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SULFATADAS * RECONEXIÓN DE LÍNEAS SUBTERRANEAS SULFATADAS * CAMBIO DE LÍNEAS DAÑADAS O POR CORTO CIRCUITO	1. POBLADO DE AKUMAL. 2. COL. TUMBEN KAA. 3. COL. YA'AX TULUM. 4. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 5. POBLADO DE FRANCISCO UH MAY. 6. COL. XUL KAA. 7. POBLADO DE COBA. 8. COL. CENTRO. 9. POBLADO DE MACARIO GOMEZ. 10. COL. LA VELETA. 11. POBLADO DE MANUEL ANTONIO AY.	22.00





CAMBIO DE LUMINARIAS	* CAMBIO DE CARCASA OBSOLETA POR OTRO EN BUEN ESTADO * CAMBIO DE LUMINARIA OBSOLETA POR NUEVOS TIPO LED * CAMBIO DE LUMINARIA LED QUEMADA O FALLADO	1. POBLADO DE AKUMAL. 2. COL. EJIDO. 3. COL. LA VELETA. 4. COL. YA'AX TULUM. 5. POBLADO DE FRANCISCO UH MAY. 6. POBLADO DE COBA. 7. FRACCIONAMIENTO ALDEA ZAMA. 8. COL. CENTRO. 9. COL. MAYAPAX. 10. COL. TUMBEN KAA. 11. COL. CRISTAL. 12. POBLADO DE MACARIO GOMEZ.	54.00
REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL	* CAMBIO DE CONTACTOR QUEMADO * CAMBIO DE BREAK QUEMADO O CON FALLAS * RECONEXIÓN ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR * REHABILITACIÓN DE CUCHILLA A TRANSFORMADOR	1. COL. CENTRO. 2. COL. MAYAPAX. 3. POBLADO DE COBA. 4. COL. TUMBEN KAA. 5. COL. EJIDO.	7.00
CAMBIO DE POSTES	* CAMBIO DE POSTE DAÑADO POR NUEVO	1. COL. TUMBEN KAA, CALLE RIO ZANAPA Y AV. 1.	1.00
TOTAL:			210.00









REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; POBLADO DE AKUMAL, COL. TORTUGA.



REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; COL. TUMBEN KAA, CALLE RIO CARDENAS Y CALLE RIO DE LA CONCORDIA.





CAMBIO DE LUMINARIA OBSOLETA POR NUEVO TIPO LED; POBLADO DE AKUMAL, DEL LADO DEL ANDADOR A LA PLAYA.








REHABILITACIÓN DE FOTOCELDA; COL. EJIDO NTE, CALLE CHANCHEN EN VARIOS PUNTOS.



REHABILITACIÓN DE FOTOCELDA; COL. EJIDO NTE, CALLE CHANCHEN EN VARIOS PUNTOS.



REHABILITACIÓN DE LUMINARIA; COL. LA VELETA, CALLE PUNTA ALLEN ENTRE CALLE ZAC-BE Y AV. BOCA PAILA.



REHABILITACIÓN DE LUMINARIA; COL. LA VELETA, CALLE PUNTA ALLEN ENTRE CALLE ZAC-BE Y AV. BOCA PAILA.











CAMBIO DE 2 LUMINARIAS OBSOLETAS POR NUEVOS TIPO LED; POBALDO DE AKUMAL.





REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS; CARRETERA FEDERAL EN LA CASA EJIDAL.









CAMBIO DE POSTE DAÑADO POR NUEVO; COL. TUMBEN KAA, CALLE RIO ZANAPA Y AV. 1.





REHABILITACIÓN DE 6 REFLECTORES; POBLADO DE COBA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA.








REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; COL. CENTRO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA.



REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; COL. TUMBEN KAA, AV. 1 Y AV. 18.



REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL; COL. TUMBEN KAA, CALLE 24 ENTRE CALLE YOTDZONOT Y AV. 1.



REHABILITACIÓN EN BANCO DE CONTROL; COL. EJIDO, CALLE CHAN-CHEN.