

Dirección: Parque Vehicular
 Núm. Oficio: OM/DPV/431/2018
 Fecha: 01/08/2018

Asunto: Reporte Mes de Julio.

C.P. Ruby Isela Hernández Uc
Oficial Mayor
Presente:

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta enviándole el reporte del mes de Julio sobre los diagnósticos y reparaciones hechas en nuestro departamento, anexo la relación impresa y digital.

Sin otro asunto en particular, de momento me despido y le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

“Atentamente:”




DIRECCIÓN DE PARQUE
 VEHICULAR
 Q. DE M. QUINTANA ROO

C. Israel Ordaz
Director de Parque Vehicular

MUNICIPIO DE TULUM
RECORRIDO
13.49 pm
 01 AGO 2018
 OFICIALIA MAYOR
 TULUM, QUINTANA ROO


REPORTES DE DIAGNOSTICOS DEL MES DE JULIO 2018



DIRECCION	VEHICULO	AÑO	N.º E.C.O.	INFORME DEL VEHICULO	KM	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	FECHA DE TRABAJO
Seguridad Publica	CHEVROLET	2013	9225	LA UNIDAD NECESITA 4 LLANTAS NUM 245/70 R16 ALINEACIÓN Y BALANCEO		5410000067	DIAGNOSTICO	06/07/2018
Seguridad Publica	DODGE	2011	9222	LA UNIDAD NECESITA 4 LLANTAS NUM 265/70 CON ALINEACIONN YU BALANCEO		5410000101	DIAGNOSTICO	06/07/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET	2017	9220	LA UNIDAD NECESITA BAJAR Y SUBIR TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIAR BOMBA		5410000066	DIAGNOSTICO	01/07/2018
Seguridad Publica	FORD F-150	2017	9246	LA UNIDAD NECESITA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		5410000089	DIAGNOSTICO	01/07/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET	2017	9263	LA UNIDAD NECESITA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE BATERIA 17 PLACAS Y CAMBIO DE MAZA DELANTERA		5410000171	DIAGNOSTICO	01/07/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET	2017	9262	LA UNIDAD NECESITA CAMBIO DE HORQUILLAS SUPERIORES Y AJUSTAR ROTULAS INFERIORES DE LAS RUEDAS DELANTERAS		5410000172	DIAGNOSTICO	01/07/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET	2013	9225	LA UNIDAD NECESITA CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS Y DOS TRASEROS CAMBIO DE UNA ROTULA SUPERIOR UNA INFERIOR, HORQUILLA INFERIOR DERECHA COMPLETA,		5410000067	DIAGNOSTICO	10/07/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET	2013	9230	LA UNIDAD NECESITA CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS Y DOS TRASEROS CAMBIO DE DOS ROTULAS SUPERIORES DOS INFERIORES, DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES, Y DOS VARILLAS CON TERMINAL Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS.		5410000071	DIAGNOSTICO	10/07/2018
Seguridad Publica	FORD TIPO GONDOLA	1999	6	LA UNIDAD NECESITA REVISION DE TABLERO		5410000035	DIAGNOSTICO	03/07/2018
Seguridad Publica	FORD TIPO GONDOLA	1999	6	LA UNIDAD NECESITA 3 LLANTAS 235/80/R16		5410000035	DIAGNOSTICO	13/07/2018

FORD F-250	2009	9002	LA UNIDAD NECESITA REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL CASCABLEO EN EL MOTOR, HOJALATERIA Y PINTURA EN GENERAL, CRISTAL DE PARABRISAS ROTO, Y ASIENTOS ROTOS Y EN MAL ESTADO.	5410000065	DIAGNOSTICO	03/07/2018
FORD F-250	2008	9002	LA UNIDAD NECESITA BATERIA 17 PLACAS	5410000062	DIAGNOSTICO	01/07/2018
MERCEDEZ BENZ	2002	704	LA UNIDAD NECESITA FUSIBLES DEL MASTER DE LA TORRETA, LUCES TRASERAS, Y DAÑO EN EL SISTEMA ELECTRICO	5410000063	DIAGNOSTICO	05/07/2018
INTERNATIONAL	2015	705	LA UNIDAD NECESITA FUSIBLES DEL MASTER DE LA TORRETA, LUCES TRASERAS, Y DAÑO EN EL SISTEMA ELECTRICO	5410000064	DIAGNOSTICO	05/07/2018
INTERNATIONAL	2015	705	LA UNIDAD NECESITA LIMPIAPARABRISAS DAÑADOS RODADOS EN MAL ESTADO, FUGA DE AGUA, BASES DE GAVETAS DAÑADAS BASE DE BATERIA DAÑADA Y BASE DE CONTROL MASTER DE LA BOMBA CENTRIFUGA DAÑADA.	5410000064	DIAGNOSTICO	03/07/2018
MERCEDEZ BENZ	2002	704	LA UNIDAD NECESITA FUGA DE SISTEMA DE AGUA, CRISTAL COPILOTO, SOPORTE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE MOVIDO ESTRIBO ROTO, Y OJALATERIA Y PINTURA DE TODA UNIDAD.	5410000063	DIAGNOSTICO	03/07/2018
DUPLEX	1985	B-01	LA UNIDAD NECESITA FUGA DE AGUA REVISION DE LUCES EN GENERAL FUGA DE AGUA BASES DE ESPEJOS DAÑADOS, Y PARABRISAS IZQUIERDO DAÑADO Y RODADOS EN MAL ESTADO.	5410000062	DIAGNOSTICO	03/07/2018
CHEVROLET	2013	1	LA UNIDAD NECESITA CAMBIAR 2 GARRAFONES DE ANTICONGELANTE 1 GARRAFA DE ACEITE 20W50 MOTOCRAF 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AGUA 1 FILTRO DE GASOLINA Y 4 BUJIAS PUNTO DE PLATINO.	54100000246	DIAGNOSTICO	27/07/2018
CHEVROLET	2013	1	LA UNIDAD NECESITA CALIBRAR LLANTAS TRASERAS RECTIFICAR TAMBORES CAMBIAR BALATAS DELANTERAS RECTIFICAR DISCOS LA UNIDAD DEJA DE MARCAR EL NIVEL DE GASOLINA, SE NECESITA REALIZAR NIVELES DE GAS DE AGUA ACONDICIONADO YA QUE ENFRIA MUY POCO.	54100000046	DIAGNOSTICO	27/07/2018

REPORTES DE TRABAJO REALIZADO DEL MES DE JULIO 2018



DIRECCION	VEHICULO	AÑO	N. ECO.	INFORME DEL VEHICULO	KM	DESCRIPCION	FECHA DE TRABAJO
Seguridad publica	CHEVROLET SILVERADO	2017	9263	SE LE CAMBIO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS BATERIA 17 PLACAS Y CAMBIO DE MAZA DELANTERA		TRABAJO REALIZADO	09/07/2018
Seguridad publica	CHEVROLET SILVERADO	2017	9262	SE LE CAMBIO HORQUILLA SUPERIOR Y DERECHA Y SE AJUSTON ROTULAS INFERIORES		TRABAJO REALIZADO	12/07/2018
Seguridad publica	FORD F-150	20107	9246	SE LE HIZO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		TRABAJO REALIZADO	09/07/2018
Seguridad publica	CHEVROLET SILVERADO	2011	9220	SE BAJO Y SUBIO TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIAR BOMBA		TRABAJO REALIZADO	09/07/2018
Seguridad publica							
BOMBEROS	FORD F-250	2008	9002	SE LE CAMBIO UNA BATERIA DE 17 PLACAS		TRABAJO REALIZADO	11/07/2018
Servicios Publicos	INTERNATIONAL	2015	16	SE LE PUSO TOMA NUEVA, Y ACEITE DE CAJA		TRABAJO REALIZADO	02/07/2018
Servicios Publicos	INTERNATIONAL	2015	16	SE CAMBIO ACEITE DE MOTOR 15 W4 33LITROS, SE CAMBIO FILTRO DE ACEITE, SE CAMBIO FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, SE CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE		TRABAJO REALIZADO	03/07/2018
Servicios Publicos	INTERNATIONAL	2015	16	RECONSTRUCCION DE DOS GATOS DE COMPACTADOR Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA		TRABAJO REALIZADO	13/07/2018
Servicios Publicos	INTERNATIONAL	2015	17	SE CALIBRO CLUTCH		TRABAJO REALIZADO	03/07/2018
Servicios Publicos	MCNEILUS	2018	18	SE ACOMPLETO 2 LITROS DE ANTICONGELANTE		TRABAJO REALIZADO	04/07/2018

Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2015	17	SE REPARO EL COMPACTO, LA RAMPA DE DESLIZAMIENTO DE LA PALA PASE DE LA PARTE TRASERA DE LA CAJA Y ESTRIBOS Y SUJETADORES DE LA COMPUERTA.	TRABAJO REALIZADO	30/06/2018
Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2015	16	SE HIZO REPARACIÓN DE BOMBA DE DESLIZAMIENTO DE LA PALA Y BASE DE LA PARTE TRASERA DE LA CAJA	TRABAJO REALIZADO	30/06/2018
Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2013	14	SE LE REPARO EL ALTERNADOR Y SE CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE	TRABAJO REALIZADO	09/07/2018
Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2013	14	SE LE CAMBIO DOS BATERIAS	TRABAJO REALIZADO	10/07/2018
Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2013	14	SE REPARARON 6 GATOS HIDRAULICOS	TRABAJO REALIZADO	12/07/2018
Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2013	12	SE LE CAMBIO EL EMPAQUE DE ENFRIADOR DE ACEITE	TRABAJO REALIZADO	13/07/2018
SERVICIOS PUBLICOS	INTERNATIONAL	2013	12	SE LE BAJO BASE DE FILTRO POR FUGA DE ACEITE SE CALIBRO LA PIEZA COMPLETA Y SE CAMBIO LIGA DE ENFRIADOR, SE LE REPARO ALTERNADOR SE LE CALIBRO GOBERNADOR SE LE PUSO 25 LITROS DE REFRIGERANTE UNA VALVULA DE PASO DE AIRE	TRABAJO REALIZADO	01/07/2018
Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2013	13	SE LE CAMBIO VALVULA DE PASO DE AIRE, SE LE CAMBIO UN GATO TRASERO DEL LADO IZQUIERDOPOR QUE TENIA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO	TRABAJO REALIZADO	01/07/2018
Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2013	13	SE CAMBIO 30 LITROS DE ACEITE DE MATOR DE 15 W 40 SE PUSO FILTRO D3E CAITE FILTRO DE AIRE PRIMARIO YN SECUNDARIO Y FILTRO DE COMBUSTIBLE	TRABAJO REALIZADO	27/07/2018
Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2013	13	SE LE PUSO 25 LITROS DE ANTICONGELANTE	TRABAJO REALIZADO	18/07/2018
Servicios Públicos	INTERNATIONAL	2013	13	SE REPARARON DOS GATOS HIDRAULICOS DE CUCHARA	TRABAJO REALIZADO	12/07/2018
ZOFEMAT	INTERNATIONAL	2013	14	SE LE PUSO UN RADIADOR DE ENFRIADOR DE ACEITE, SE LE PUSO ANTICONGELANTE DE 20 LITROS.	TRABAJO REALIZADO	02/07/2018
ZOFEMAT	INTERNATIONAL	2013	14	SE LE CAMBIO MANGUERA DE ANTICONGELANTE	TRABAJO REALIZADO	23/07/2018

ZOFEMAT	INTERNATIONAL	2013	14	SE LE PUSO 25 LITROS DE ANTICONGELANTE	TRABAJO REALIZADO	24/07/2018
ZOFEMAT	INTERNATIONAL	2013	11	SE CALIBRO CLUTCH PORQUE EL PEDAL ALTO NO AVANZA	TRABAJO REALIZADO	02/07/2018
ZOFEMAT	INTERNATIONAL	2013	11	SE CAMBIO UN FUSIBLE DE 40 AMPERES Y SE LE CAMBIO PORTA FUSIBLES	TRABAJO REALIZADO	11/07/2018
ZOFEMAT	INTERNATIONAL	2013	11	SE LE CAMBIARON 3 INYECTORES	TRABAJO REALIZADO	12/07/2018
ZOFEMAT	INTERNATIONAL	2015	15	SE BAJO TUBO DEL HIDRAULICO Y SE MANDO A SOLDAR.	TRABAJO REALIZADO	03/07/2018
ZOFEMAT	INTERNATIONAL	2015	15	SE REPARARON 4 GATOS HIDRAULICOS 2 DE CUCHARA Y DOS DE EMPUJE	TRABAJO REALIZADO	01/07/2018
ZOFEMAT	INTERNATIONAL	2015	15	SE CALIBRO EL CLUTCH	TRABAJO REALIZADO	16/07/2018
	INTERNATIONAL	2008	42	SE LE CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA Y BOMBA DE AGUA	TRABAJO REALIZADO	13/07/2018