



Dirección: Parque Vehicular
 Núm. Oficio: OM/DPV/271/2018
 Fecha: 05/04/18

Asunto: Reporte Mes de Marzo.

L.A.E.T. OMAR ISMAEL ZUBIETA ARCIQUE
OFICIAL MAYOR
Presente:

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta enviándole el reporte del mes de Marzo sobre los diagnósticos y reparaciones hechas en nuestro departamento.

Anexo la relación impresa y digital.

Sin otro asunto en particular, de momento me despido y le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

"Atentamente:"



DEPARTAMENTO DE
C. Israel Ordaz PARQUE VEHICULAR
TULUM, QUINTANA ROO
 Jefe de Departamento de Parque Vehicular Municipal

MUNICIPIO DE TULUM
RECORRIDO
 05 ABR 2018
 3:22 pm
OFICIALIA MAYOR
TULUM, QUINTANA ROO
 C.C.P. Archivo

REPORTES DE DIAGNOSTICOS DEL MES DE MARZO 2018



DIRECCION	VEHICULO	AÑO	N.ECO.	INFORME DEL VEHICULO	KM	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	FECHA DE TRABAJO
Seguridad Publica	CHEVROLET SILVERADO	2017	9261	La unidad necesita balatas delanteras y liquido limpiador	S/K	S/N	DIGNOSTICO	01/03/2018
Seguridad Publica	FORD F-150	2017	9248	La unidad necesita 1 bateria de 17 placas y un carburkin	S/K	5410000091	DIGNOSTICO	01/03/2018
Seguridad Publica	FORD F-250	2008	9000	La unidad necesita 1 bateria de 17 placas, reparar sistema electrico en general, reparar computadora de motor, escaneo y reprogramacion de computadora.	S/K	5410000057	DIGNOSTICO	02/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET SILVERADO	2017	9260	La unidad necesita bomba de gasolina completa	S/K	S/N	DIGNOSTICO	06/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET TORNADO	2013	9245	*El vehiculo requiere servicio mayor *1 garrafa de aceite 20w50 motorcraft *1 filtro de aceite ACDELCO *2 garrafas de anticongelante *4 bujias ACDELCO *1 filtro de aire *1 carburkin *1 aflojado de boya para lavar inyectoras *1 filtro de gasolina ACDELCO *1 kit de banda de tiempo *1 banda de accesorios *1 bateria nueva *1 bomba de agua *3 litros de aceite SA 80/90 para caja estandar requiere tapones de monoblock *NOTA: no encontraron la llave del switch de arranque	S/K	5410000087	DIGNOSTICO	12/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET TORNADO	2013	9245	*El vehiculo requiere: 4 llantas nuevas 185/65/ R-14 *2 amortiguadores delanteros *2 amortiguadores traseros *1 rin 14 (no lo tiene) *Requiere chapa de capirote *Requiere mecanismo de elevador del vidrio lado derecho *Juego de cables de bujias *1 bobina *1 deposito de anticongelante *1 motorventilador nuevo *1 radiador nuevo *2 mangueras de agua de radiador *2 baleros dobles delanteros *Soporte trasero lado caja *Rectificacion de discos delanteros derecho e izquierdo *1 juego de balatas delanteros *1 juego de balatas traseros	S/K	5410000087	DIGNOSTICO	12/03/2018
Seguridad Publica (transito)	AVENGER	2011	9222	La unidad necesita: reparacion de sistema electrico en general, cambio de balatas delanteras y traseras, limpieza de frenos, cambio de soporte de motor, cambio de maza balero derecha, cambio empaque de tapa de punterias, cambio de sensor de temperatura y tapon de agua, limpieza de bomba y tanque de gasolina.	NO TIENE	54100000101	DIGNOSTICO	01/03/2018
Seguridad Publica (transito)	CHEVROLET S-10	2017	9253	La unidad necesita una bateria de 17 placas	NO TIENE	5410000116	DIGNOSTICO	01/03/2018
SERVICIOS PUBLICOS	CAMION RECOLECTOR		17	La unidad necesita: *1 muelle principal lado derecho *1 tornillo de centro con tuerca *8 birlos *8 conos *8 tuercas de seguridad *1 empaque de flecha lateral 8 agujeros de 5/8	NO TIENE	5410000036	DIGNOSTICO	06/03/2018
SERVICIOS PUBLICOS	CAMION RECOLECTOR		13	La unidad necesita: *desmontar y montar tubo quebrado del sistema hidraulico *soldar tubo	NO TIENE	5410000033	DIGNOSTICO	06/03/2018
SERVICIOS PUBLICOS	CAMION RECOLECTOR		17	La unidad necesita cortar, enderezar y soldar caja del compacto	NO TIENE	5410000036	DIGNOSTICO	07/03/2018
SERVICIOS PUBLICOS	FORD RANGER	2009	03	Se necesita: clutch nuevo (plato, disco y collarin) *Bomba de clutch	NO TIENE	5410000027	DIGNOSTICO	09/03/2018
SERVICIOS PUBLICOS	FORD CURRIER	2009	S/N	*1 garrafa de aceite SAE 20w50 *2 garrfas de anticongelante *1 filtro de aceite *1 filtro de gasolina *1 filtro de aire *4 bujias *1 carburkin *1 aflojado *1 bomba de agua *2 terminales de bateria placa chica *1 silicon gris mopar *1 bateria 12 placas	116587 km	5410000003	DIGNOSTICO	11/03/2018
SERVICIOS PUBLICOS	CAMION RECOLECTOR	2015	16	*Reforzar estribos y pernos	S/K	5410000037	DIGNOSTICO	12/03/2018

SERVICIOS PÚBLICOS	CAMION RECOLECTOR	2015	17	*Requiere reparacion de estribos	S/K	5410000036	DIGNOSTICO	12/03/2018
SERVICIOS PÚBLICOS	CAMION RECOLECTOR	2015	16	*La unidad necesita maza nueva *8 birlos *2 retenes *Juego de balatas *1 tornillo de centro *1 empaque de flecha *1 hoja de muelle *1 cubeta de aceite para diferencial SAE 140	S/K	5410000037	DIGNOSTICO	23/03/2018
SERVICIOS PÚBLICOS	CAMION RECOLECTOR	2013	12	La unidad necesita 6 llantas nuevas 11 R22.5, ya que estan dañadas por el uso diario y las condiciones de acceson donde recoge la basura.	S/K	5410000032	DIGNOSTICO	26/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR	2013	14	La unidad necesita 2 llantas 11R22.5 ya que se encuentran dañadas por el uso cotidiano y condiciones de acceso al relleno sanitario	NO TIENE	5410000135	DIGNOSTICO	01/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR	2013	15	La unidad necesita 2 llantas 11R22.5 ya que se encuentran dañadas por el uso cotidiano y condiciones de acceso al relleno sanitario	NO TIENE	5410000134	DIGNOSTICO	01/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR	2013	15	La unidad necesita: 3 muelles lado derecho, 1 muelle principal lado izquierdo, 2 tornillos de centro con tuerca, 1 juego de balatas 4707 segmento, 2 retenes de flecha lateral, 2 empaque de 5/8, 1 cubeta de aceite para diferencial SAE 140, 1 juego de resortes	NO TIENE	5410000134	DIGNOSTICO	06/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR	2015	15	*Requiere reparacion de estribo	S/K	5410000134	DIGNOSTICO	12/03/2018
ZOFEMAT	FORD 350 SUPER DUTY	2010	25	*El vehiculo requiere de espejos retrovisores ambos lados (izquierda y derecha) *Cepillos *Jlipia parabrisas	129401 km	5410000128	DIGNOSTICO	14/03/2018
ZOFEMAT	FORD 350 SUPER DUTY	2010	25	*Requiere cambio de aceite *8 bujias motorcraft *1 filtro de aire *1 filtro de gasolina 3/8 *1 filtro de aceite *1 carburkin *3 garrafas de anticongelante *1 tapa de aceite del motor *Requiere soportes de la cabina	129401 km	5410000128	DIGNOSTICO	14/03/2018
ZOFEMAT	HYUNDAI GRAND I10	2017	Placas: UTU 127-D	*Requiere cambio de aceite de motor *1 filtro de aceite	34289 km	5400000002	DIGNOSTICO	14/03/2018
ZOFEMAT	HYUNDAI GRAND I10	2017	Placas: UTU 125-D	*Requiere de aceite para cambio de "motor" *1 filtro de aceite	15024 km km	5400000001	DIGNOSTICO	14/03/2018
ZOFEMAT	SUZUKI CUATRIMOTO	2016	Placas: RDUJZN	*Cambio de aceite *Bujia NGKRG "2" *Filtro de aceite 8f20 *Aplicación de anticorrosivo al cuadro de la cuatrimoto	2612.2 km	5410000149	DIGNOSTICO	14/03/2018
ZOFEMAT	FORD RANGER	2011	27	*El vehiculo requiere cambio de aceite de motor *1 garrafa de aceite 20w50 motorcraft *1 filtro de aceite *4 bujias *1 filtro de aire *1 filtro de gasolina *1 bote de carburkin *1 bote de aflojado *2 garrafas de anticongelante *2 horquilla superior izquierda y derecha *2 rotulas izquierda y derecha *2 terminales de direccion izquierda y derecha *1 juego de balatas delanteras *Rectificacion de disco derecho e izquierdo *2 tornillos estabilizadores derecho e izquierdo *2 vieletas, derecha e izquierda	195103 km	5410000130	DIGNOSTICO	14/03/2018
ZOFEMAT	FORD RANGER	2011	27	*El vehiculo requiere servicio mayor *1 garrafa de aceite 20w50 *1 filtro de aceite *4 bujias *1 filtro de aire *1 filtro de gasolina *1 carburkin *1 aflojado *2 garrafas de anticongelante *2 horquillas superior izquierda y derecha *2 rotulas izquierda y derecha *2 terminales de direccion izquierda y derecha *1 juego de balatas delanteras *Rectificacion de discos derecho e izquierdo *2 tornillos estabilizadores derecho e izquierdo *2 vieletas derecha e izquierda *2 calaveras completas ambos lados *Revisar el sistema del aire acondicionado	195103 km	5410000130	DIGNOSTICO	14/03/2017
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR	2013	11	La unidad necesita 3 llantas nuevas 11 R22.5, ya que las que tiene estan dañadas debido al uso diario	S/K	541000133	DIGNOSTICO	26/03/2018
BOMBIEROS	CARRO PIPA	2002	704	La unidad necesita 10 llantas ya que se encuentran lisas, con cuerdas de fuera y con cuarteduras a simple vista en pesimas condiciones, con riesgo latente de reventar.	NO TIENE	5410000063	DIGNOSTICO	08/03/2018
BOMBIEROS	CARRO PIPA	2002	704	La unidad necesita servicio mayor: *2 cubetas de aceite para motor 15w40 *1 filtro de aceite 57746 XD *1 Filtro de aire EPG150.182 Donaldson *1 filtro separador de agua 33406 diesel *1 filtro de agua 24073 *2 cubetas de anticongelante	NO TIENE	5410000063	DIGNOSTICO	08/03/2018

DIF MUNICIPAL	JETTA	2012	33	*La unidad necesita servicio y mantenimiento, cambio de rotulas, orquillas y varillas	S/K	5410000023	DIGNOSTICO	12/03/2018
RECURSOS MATERIALES	FORD RANGER	2008	S/N	*El vehiculo requiere: Cambio de kit de clutch nuevo *1 plato *1 disco *1 collarin *1 juego de balatas delanteras *1 liquido de frenos	193947 km	5410000119	DIGNOSTICO	07/03/2018
SECRETARIA GENERAL	CHEVROLET TRAVERSE	2014	Placas: UVM-445-B	*El vehiculo requiere de revision del aire acondicionado y reparacion del sistema de aire acondicionado *Requiere de una manguera	190356 km	5410000004	DIGNOSTICO	12/03/2018
FOMENTO AGROPECUARIO	FORD RANGER	2010	Placas: SZ-5514-F	*El vehiculo requiere servicio mayor *1 garrafa de aceite motorcraft 20w50 *3 garrafas de anticongelante *4 bujias punta de platino *1 filtro de aceite motorcraft *1 filtro de aire *1 filtro de gasolina *1 carburkin *2 vieletas de lado izquierdo y derecho *2 rotulas lado izquierdo y derecho *3 llantas nuevas delanteras lado izquierdo y derecho "31x10.50 R15" *1 sensor map. el que va en el filtro de aire *1 aflojatodo *2 terminales de direccion lado izquierdo y derecho	243541 km	5410000129	DIGNOSTICO	15/03/2018



REPORTES DE TRABAJO REALIZADO DEL MES DE MARZO 2018

DIRECCION	VEHICULO	AÑO	N.E.CO.	INFORME DEL VEHICULO	KM	DESCRIPCION	FECHA DE TRABAJO
Seguridad Publica	CHEVROLET SILVERADO	2013	1436	Se le cambiaron cables de bujias, cambio de bobina, reparacion de sistema de enfriamiento, se escaneo, se le cambio bomba de frenos, se le cambio balatas traseras y limpieza, se le reviso frenos delanteros.	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica (transito)	AVENGER	2011	9222	Se reparo sistema electrico en general, se le cambio balatas delanteras y traseras, se cambio soporte de motor, se cambio maza balero derecho, se cambio empaque de tapa de punterias, se cambio sensor de temperatura y tapon de agua, se limpio bomba y tanque de gasolina.	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica (transito)	CHEVROLET S-10	2017	9253	Se le cambio bateria de 17 placas	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica (transito)	FORD FOCUS	2008	9009	Se cambio 4 bobinas de motor y se escaneo	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica	FORD F-150	2017	9246	Se le cambio balatas delanteras y traseras, se limpio y programo cuerpo de aceleracion, se escaneo.	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET SILVERADO	2013	1437	se le cambio cables de bujias, se le cambio bobina, se reparo sistema de enfriamiento, se escaneo.	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET SILVERADO	2014	9240	se le cambio balatas delanteras y traseras, se cambio 2 mordazas de frenos.	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica	FORD F-150	2017	9248	se cambio bateria de 17 placas, limpieza y programacion de cuerpo de aceleracion, escaneo	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET COLORADO	2013	9225	Se cambio fan clutch y veleta, se cambio 2 focos H7 Y 2 focos H1	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET SILVERADO	2011	9220	Se cambio bateria de 17 placas, se reparo sistema de aire acondicionado, se reparo sistema electrico en general	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET COLORADO	2013	9230	Bajar y subir tanque de gasolina para cambiar repuesto de bomba, se cambio bateria de 17 placas.	S/K	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
Seguridad Publica	FORD F-250	2008	9000	Se reparo sistema electrico en general, computadora de motor, cambio de bateria de 17 placas, se escaneo y reprogramo computadora	S/K	TRABAJO REALIZADO	06/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET SILVERADO	2017	9261	Se le cambio balatas delanteras	S/K	TRABAJO REALIZADO	06/03/2018
Seguridad Publica	CHEVROLET SILVERADO	2017	9260	Se le cambio bomba de gasolina completa y se lavo tanque de gasolina	S/K	TRABAJO REALIZADO	13/03/2018
Seguridad Publica	FORD F-150	2017	9249	Se le cambiaron 4 llantas 265/70 R170	S/K	TRABAJO REALIZADO	28/03/2018
Seguridad Publica	FORD F-150	2017	9247	Se le cambiaron 4 llantas 265/70 R170	S/K	TRABAJO REALIZADO	28/03/2018
BOMBEROS	DUPLEX	1985	B-01	Se bajo y subio alternador para reemplazar piezas dañadas, se cambio 2 rotachambers, se cambio 1 gobernador, se cambio 4 focos de faros	S/K	TRABAJO REALIZADO	06/03/2018
BOMBEROS	CARRO PIPA	2002	704	se bajo y subio marcha para su reparacion, se cambio valvula IPR e ICP, se cambiaron 2 pulgadores, se cambio 2 coples.	S/K	TRABAJO REALIZADO	06/03/2018
BOMBEROS	CARRO PIPA	2002	704	Se le cambiaron 10 llantas a la unidad ya que las que tenia se encontraban lisas, con cuerdas de fuera y con cuarteaduras a simple vista.	S/K	TRABAJO REALIZADO	26/03/2018

BOMBEROS	FORD F-250	2008	9002	Se cambio baleros de ruedas delanteras con retenes *se cambio balatas delanteras y rotor de frenos *se le cambio flecha trasera derecha *se le cambio aceite de diferencial	S/K	TRABAJO REALIZADO	28/03/2018
Servicios Públicos	CAMION RECOLECTOR		16	*Se calibro clutch *Se puso manguera de rota chamber delantero	S/K	TRABAJO REALIZADO	05/03/2018
Servicios Públicos	CAMION RECOLECTOR		13	*Se bajo tubo aceite hidraulico para soldar	148412 km	TRABAJO REALIZADO	06/03/2018
Servicios Públicos	FORD RANGER	2009	03	Se le cambio clutch nuevo plato, disco y collarin, bomba de clutch	S/K	TRABAJO REALIZADO	13/03/2018
Servicios Públicos	CAMION RECOLECTOR		16	*Se le hizo cambio de maza de rueda trasera con birlos y retenes *Cambio de juego completo de balatas traseras *Cambio de hoja de muelle	S/K	TRABAJO REALIZADO	23/03/2018
Servicios Públicos	CAMION RECOLECTOR	2015	16	Se le cambiaron 4 llantas a la unidad por mal estado	S/K	TRABAJO REALIZADO	28/03/2018
Servicios Públicos	CAMION RECOLECTOR	2013	13	Se le cambiaron 2 llantas a la unidad por mal estado	S/K	TRABAJO REALIZADO	28/03/2018
ZOFEMAT	CAMION DURASTAR		14	*Se cambio toma de fuerza *Se le puso aceite de caja SAE 90, una cubeta	102051 km	TRABAJO REALIZADO	01/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR		15	*Se puso tres muelles lado derecho *Se puso junta de flecha lado derecho *Se puso balatas nuevas lado derecho *Se puso rotachamber nuevo lado izquierdo y se cambio un reten nuevo lado derecho (370003B84)	121839 km	TRABAJO REALIZADO	14/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR		15	*Se cambio manguera de rotachamber delantera nueva	121759 km	TRABAJO REALIZADO	20/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR		14	*Se cambio 2 fusibles 40 ampgrandes *Se cambio 4 terminales de enchufe, se cambio en carrillo puerto	104163 km	TRABAJO REALIZADO	21/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR		11	*Cambio de marcha de encendido *Cambio de sensor de temperatura *Cambio de conector de conector toma de fuerza *Cambio de varilla de clutch	S/K	TRABAJO REALIZADO	23/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR		11	*Se calibro clutch	232207 km	TRABAJO REALIZADO	27/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR		15	*Se cambio muelle y tornillo de centro lado izquierdo *Se cambio junta de flecha *Se cambio reten lado izquierdo *1 par de juego de balatas *Birlo de flecha roto	S/K	TRABAJO REALIZADO	27/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR	2013	14	Se le cambiaron 2 llantas a la unidad por mal estado	S/K	TRABAJO REALIZADO	28/03/2018
ZOFEMAT	CAMION RECOLECTOR	2013	15	Se le cambiaron 2 llantas a la unidad por mal estado	S/K	TRABAJO REALIZADO	28/03/2018
DESARROLLO URBANO	FORD ECO SPORT		Placas: UVS-336-D	*Se desmonto marco para cambiar solenoide porque presentaba corto, se corrigio corto del alternador que pasa por el escape	379640 km	TRABAJO REALIZADO	15/03/2018
TESORERIA	POLO	2014	S/N	*Se cambio: 1 bateria MC02819604 MOTORCRAFT *1 Garrafa de aceite para motor *1 filtro de aceite *1 filtro de aire *1 filtro de gasolina *4 bujias punta de platino *Se lavaron inyectores NOTA: Se configuro sistema, se hizo una copia de la llave (no tiene chip)	162127 km	TRABAJO REALIZADO	09/03/2018
GRIM	CHEVROLET AUTOBUS		S/N	*Se cambio el kit de clutch * Incluye el plato, disco, balero piloto, collarin y la bomba de clutch *Se cambio filtro de aire *Se le echo 7 litros de aceite *Se cambiaron 8 bujias *1 filtro de aceite	80276 km	TRABAJO REALIZADO	05/03/2018