


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL,
URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
TERMINACIÓN DE OBRA



TIPO DE LICENCIA:	A) TERMINACIÓN PARCIAL	No. de Licencia:	0025	No de Expediente:	DDUCC 20-0091
	B) TERMINACIÓN TOTAL	Fecha de Autorización:	29	10	2021
	B		DIA	MES	AÑO

DATOS DEL PROPIETARIO	
NOMBRE:	CADU INMOBILIARIA S.A. DE C.V.

UBICACIÓN DEL PREDIO			
REGIÓN:	MZA:	LOTE:	LOCALIDAD:
			TULUM
DOMICILIO:			MUNICIPIO:
			TULUM, Q. ROO
			CLAVE CATASTRAL:

DATOS TÉCNICO					
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			USO DE SUELO		
LICENCIA N°:	0206	N° DE EXPEDIENTE:	DDUCC 20-0091	CONSTRUCCIÓN N°:	0206
				N° DE EXPEDIENTE:	DDUCC 20-0091
SUPERFICIE AUTORIZADA (M²):	7,905.60		TIPO DE OBRA:	HABITACIONAL/PLURIFAMILIAR	
SUPERFICIE POR TERMINAR (M²):	0.00		MODIFICACIÓN:	OBRA NUEVA	
CLAVE DE USO DE SUELO: H4* (UNIFAMILIAR/PLURIFAMILIAR)					

NIVELES	M2		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	COMERCIAL	HABITACIONAL	
P.BAJA		1,976.40	20 DEPARTAMENTOS: CADA UNO CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: ÁREA DE ACCESO, VESTÍBULO, BAÑO, ÁREA DE LAVADO, COCINA, COMEDOR, SALA Y 2 RECÁMARAS. ÁREAS DE CIRCULACIÓN: PASILLO, VESTÍBULO Y CUBO DE ESCALERA.
1. NIVEL		1,976.40	20 DEPARTAMENTOS: CADA UNO CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: ÁREA DE ACCESO, VESTÍBULO, BAÑO, ÁREA DE LAVADO, COCINA, COMEDOR, SALA Y 2 RECÁMARAS. ÁREAS DE CIRCULACIÓN: PASILLO, VESTÍBULO Y CUBO DE ESCALERA.
2. NIVEL		1,976.40	20 DEPARTAMENTOS: CADA UNO CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: ÁREA DE ACCESO, VESTÍBULO, BAÑO, ÁREA DE LAVADO, COCINA, COMEDOR, SALA Y 2 RECÁMARAS. ÁREAS DE CIRCULACIÓN: PASILLO, VESTÍBULO Y CUBO DE ESCALERA.
3. NIVEL		1,976.40	20 DEPARTAMENTOS: CADA UNO CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: ÁREA DE ACCESO, VESTÍBULO, BAÑO, ÁREA DE LAVADO, COCINA, COMEDOR, SALA Y 2 RECÁMARAS. ÁREAS DE CIRCULACIÓN: PASILLO, VESTÍBULO Y CUBO DE ESCALERA.
SUP. TOTAL (M²)	7,905.60		USO AUTORIZADO: HABITACIONAL/PLURIFAMILIAR

FECHA DE INSPECCIÓN:	COSTO DE LICENCIA:
OBSERVACIONES:	DERECHOS:
*SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO MANTENER LA FOSA SÉPTICA EN BUENAS CONDICIONES, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEBIDO PARA NO CONTAMINAR EL MANTO FREÁTICO.	SANCIÓN:
	TOTAL:

CADU INMOBILIARIA S.A. DE C.V. PROPIETARIO	ARQ. FELIPE ERNESTO BASTIAN SIERRA PERITO RESPONSABLE DE OBRA REGISTRO: P.R.O.-TU-AR-05	ING. CARLOS MARIO SALAS MINAYA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL, URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO ING. LORENZO BERNABÉ MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL, URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO
---	---	---	---

DIRECCIÓN DE INGRESOS

FOLIO: 0025