






TULUM

Actividad 1.1.2.2 Servicio de Mantenimiento al Parque Vehicular

Reporte del Servicio trimestral de mantenimientos del H. Ayuntamiento, que se realizaron en julio, agosto, septiembre a los vehículos de las diferentes Direcciones y/o áreas en la Dirección de Parque Vehicular.

JULIO

Fecha: 01/JULIO/2024	
<p>Evidencia Fotográfica</p> 	<p>Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 24, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS.</p>
Fecha: 01/JULIO/2024	
<p>Evidencia Fotográfica</p> 	<p>Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 25, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS.</p>
Fecha: 01/JULIO/2024	
<p>Evidencia Fotográfica</p> 	<p>Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 26, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS.</p>



TULUM

Fecha: 01/JULIO/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 27, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 02/JULIO/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 28, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 02/JULIO/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 29, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 02/JULIO/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 22, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 02/JULIO/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 23, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .



TULUM

Fecha: 02/JULIO/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad NISSAN SENTRA AÑO 2023 , sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA .
Fecha: 02/JULIO/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad RAM 2500 AÑO 2023 , sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA .
Fecha: 02/JULIO/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó el mantenimiento preventivo a la unidad HONDA CGL 125 AÑO 2018 , sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo del DEPARTAMENTO DE COMERCIO .

En el mes de julio **se realizaron 11 servicios** a las diferentes áreas de los cuales fueron 2 preventivos y 9 correctivo a las unidades del H. Ayuntamiento de Tulum.



TULUM

AGOSTO

Fecha: 5/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio preventivo de la unidad **NISSAN URVAN NV350 AÑO 2018**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE**

Fecha: 5/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad **SUZUKI EN125HU**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo del **DEPARTAMENTO DE COMERCIO**.

Fecha: 5/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio preventivo de la unidad **NISSAN NP-300 AÑO 2019**, sin número económico, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL**.



TULUM

Fecha: 5/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo de la unidad **CHEVROLET TORNADO**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**.

Fecha: 7/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad **FORD F-150 AÑO 2018**, con número económico **9267**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA**.

Fecha: 7/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad **FORD F-150 AÑO 2018**, con número económico **9248**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA**.

Fecha: 7/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica:



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo de la unidad **JEEP COMPASS AÑO 2019 N. ECO 9273** sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA**.



TULUM

Fecha: 12/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo de la unidad **VOLKSWAGEN DELIVERY 6.160 AÑO 2024** sin kilometraje, combustión a diesel, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE CALLES, PARQUES Y JARDINES**.

Fecha: 12/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad **CHEVROLET TORNADO AÑO 2013**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**.

Fecha: 19/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo de la unidad **CHEVROLET TORNADO**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**.

Fecha: 19/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad **HINO 1626 MODELO 2023** con número económico 24, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS**.



TULUM

Fecha: 19/AGOSTO/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:





Se realizó el servicio correctivo a la unidad **CHEVROLET S-10 MAX**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL**.

En el mes de agosto se **realizaron 12 servicios** a las diferentes áreas de los cuales fueron 3 preventivos y 9 correctivos a las unidades del H. Ayuntamiento de Tulum.



TULUM

SEPTIEMBRE

Fecha: 05/SEPTIEMBRE/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 AÑO 2023 con número económico 24, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 05/SEPTIEMBRE/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad INTERNACIONAL NAVISTAR 4300 MODELO 2018 con número económico 20. Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 05/SEPTIEMBRE/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 AÑO 2023 con número económico 29, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 05/SEPTIEMBRE/2024	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 AÑO 2023 con número económico 23, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .



TULUM

Fecha: 09/SEPTIEMBRE/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad **INTERNATIONAL NAVISTAR 4300** con número económico 19, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS**.

Fecha: 09/SEPTIEMBRE/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo de la unidad **FORD RANGER AÑO 2008**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE CALLES, PARQUES Y JARDINES**.

Fecha: 09/SEPTIEMBRE/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo de la unidad **CHEVROLET SILVERADO 3500 AÑO 2005**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE CALLES, PARQUES Y JARDINES**.

Fecha: 09/SEPTIEMBRE/2024

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio preventivo de la unidad **NISSAN NP-300 AÑO 2019**, sin número económico, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL**.



TULUM

<p>Fecha: 09/SEPTIEMBRE/2024</p>	
<p>Evidencia Fotográfica</p> 	<p>Descripción: Se realizó el servicio preventivo a la unidad DODGE RAM 1500 AÑO 2023, con número económico 92151, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA.</p>
<p>Fecha: 09/SEPTIEMBRE/2024</p>	
<p>Evidencia Fotográfica</p> 	<p>Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad DODGE RAM PROMASTER 2500, sin número de inventario con número económico 69, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL.</p>
<p>Fecha: 14/SEPTIEMBRE/2024</p>	
<p>Evidencia Fotográfica</p> 	<p>Descripción: Se realizó el servicio correctivo de la unidad CHEVROLET SILVERADO 3500 AÑO 2005, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE CALLES, PARQUES Y JARDINES.</p>
<p>Fecha: 14/SEPTIEMBRE/2024</p>	
<p>Evidencia Fotográfica</p> 	<p>Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad CHEVROLET S-10 MAX sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.</p>

En el mes de septiembre se realizaron 12 servicios a las diferentes áreas de los cuales fueron 3 preventivos y 9 correctivos a las unidades del H. Ayuntamiento de Tulum.




**DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR
TULUM, QUINTANA ROO**



Actividad 1.1.2.6 Suministro del combustible a los Vehículos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum

Se suministró un total de **521 940.25** litros de combustible a los vehículos del H. Ayuntamiento, en el **TERCER TRIMESTRE** que comprende de: **JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE del 2024**, a los vehículos de las diferentes Direcciones y áreas.

- **JULIO** 150 827.08 Litros de Combustible
- **AGOSTO** 140 443.85 Litros de Combustible
- **SEPTIEMBRE** 130 669.32 Litros de Combustible



DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR




TULUM

Actividad 1.1.2.7 Pagos de refrendos y canje de placas de los Vehículos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.

En el mes de julio se realizó pago de emplacamiento, tenencias y tarjetas de circulación a un vehículo activo de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum, debido a que son vehículos de nueva adquisición

MES	PAGOS DE REFRENDOS Y CANJE DE PLACAS 2024
JULIO	1
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0



SECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR
TULUM, QUINTANA ROO