



Componente 1.1.1 Servicio de Mantenimiento al Parque Vehicular

Reporte del Servicio trimestral de mantenimientos del H. Ayuntamiento, que se realizaron en enero, febrero y marzo a los vehículos de las diferentes Direcciones y/o áreas en la Dirección de Parque Vehicular.

ENERO

Fecha: 01/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad INTERNATIONAL NAVISTAR MODELO 2008 con número económico 706 sin kilometraje y combustión a Diesel que se encuentra Bajo resguardo de BOMEROS TULUM .
Fecha: 08/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 , Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 13/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 25, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .



Fecha: 21/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 29, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 21/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 23, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 21/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 26, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 21/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 24, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .



Fecha: 21/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica	Descripción:
	Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 25, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS .
Fecha: 20/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica	Descripción:
	Se realizó la revisión de la unidad INTERNATIONAL MV MODELO 2023 con número económico 08 que se encuentra bajo resguardo de la dirección de ALUMBRADO PÚBLICO .
Fecha: 22/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica	Descripción:
	Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad CHEVROLET S10 MODELO 2023 , Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION .
Fecha: 31/ENERO/2025	
Evidencia Fotográfica	Descripción:
	Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad CHEVROLET TRAVERSE, AÑO 2014 , Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la SINDICATURA MUNICIPAL .



Fecha: 31/ENERO/2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio preventivo a la unidad **INTERNATIONAL MV MODELO 2023** con número económico **08** que se encuentra bajo resguardo de la dirección de **ALUMBRADO PUBLICO**.

En el mes de enero se realizaron 12 servicios a las diferentes áreas de los cuales fueron 8 preventivos y 4 correctivos a las unidades del H. Ayuntamiento de Tulum.



FEBRERO

Fecha: 07/FEBRERO/2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad DINAMO FENIX, AÑO 2022 , Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE COMERCIO .
Fecha: 10/ FEBRERO /2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad NISSAN URVAN MODELO 2018 , sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE .
Fecha: 10/ FEBRERO /2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad INTERNATIONAL MV MODELO 2023 Sin número económico, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE CALLES, PARQUES Y JARDINES .
Fecha: 10/ FEBRERO /2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad NISSAN NP300 , AÑO 2019 , sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL .



Fecha: 10/ FEBRERO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo de la unidad **NISSAN NP-300 AÑO 2019**, sin número económico, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL**.

Fecha: 14/ FEBRERO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo de la unidad **CHEVROLET SILVERADO AÑO 2005**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE CALLES PARQUES Y JARDINES**.

Fecha: 19/ FEBRERO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad **CHEVROLET SILVERADO AÑO 2023**, con número económico **92127**, sin kilometraje, combustión a Gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA**.

Fecha: 21/ FEBRERO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio preventivo a la unidad **NISSAN NP300 AÑO 2019**, sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA**.



Fecha: 24/ FEBRERO /2025	
Evidencia Fotográfica: 	Descripción: Se realizó el servicio preventivo de la unidad INTERNATIONAL AÑO 2015 sin kilometraje, combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE BOMBEROS .
Fecha: 26/ FEBRERO /2025	
Evidencia Fotográfica: 	Descripción: Se realizó el servicio preventivo a la unidad FORD RANGER AÑO 2009 , sin kilometraje, combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE CATASTRO .
Fecha: 27/ FEBRERO /2025	
Evidencia Fotográfica: 	Descripción: Se realizó el servicio correctivo a la unidad INTERNATIONAL NAVISTAR AÑO 2008 con número económico 706 , combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE BOMBEROS .

En el mes de febrero se realizaron 11 servicios a las diferentes áreas de los cuales fueron 7 preventivo y 4 correctivos a las unidades del H. Ayuntamiento de Tulum.





MARZO

Fecha: 14/ MARZO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad **FORD RANGER, AÑO 2008** sin kilometraje y combustión a gasolina que se encuentra bajo resguardo de la dirección de **CALLES, PARQUES Y JARDINES**.

Fecha: 18/ MARZO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad **CHEVROLET TRAVERSE, AÑO 2014**, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **SINDICATURA MUNICIPAL**.

Fecha: 18/ MARZO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad **HINO 1626 MODELO 2023** con número económico 24, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la **DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS**.

Fecha: 18/ MARZO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad **CHEVROLET TRAVERSE, AÑO 2014**, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **SINDICATURA MUNICIPAL**.



Fecha: 18/ MARZO /2025	
Evidencia Fotográfica	Descripción:
	Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad MITSUBISHI L200, AÑO 2023 , Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE PATRIMONIO .
Fecha: 18/ MARZO /2025	
Evidencia Fotográfica	Descripción:
	Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad NISSAN NP300, AÑO 2008 , Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE BIENESTAR .
Fecha: 18/ MARZO /2025	
Evidencia Fotográfica	Descripción:
	Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad INTERNATIONAL DURASTAR, AÑO 2009 , CON NUMERO ECONOMICO 05 Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO .
Fecha: 19/ MARZO /2025	
Evidencia Fotográfica	Descripción:
	Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad NISSAN VERSA, AÑO 2024 , Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL .



Fecha: 19/ MARZO /2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad VOLKSWAGEN DELIVERY, AÑO 2024 , Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES .
Fecha: 19/ MARZO /2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad MITSUBISHI L200, AÑO 2024 , Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES .
Fecha: 24/ MARZO /2025	
Evidencia Fotográfica 	Descripción: Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad VOLKSWAGEN DELIVERY, AÑO 2024 , Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE CALLES, PARQUES Y JARDINES .

En el mes de marzo se realizaron 11 servicios a las diferentes áreas de los cuales fueron 0 preventivo y 11 correctivos a las unidades del H. Ayuntamiento de Tulum.







Actividad 1.1.1.1 Suministro del combustible a los Vehículos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum

Se suministró un total de 445,061.05 litros de combustible a los vehículos del H. Ayuntamiento, en el primer trimestre que comprende de: enero, febrero y marzo del 2025, a los vehículos de las diferentes Direcciones y áreas.

- ENERO 152,075.63 Litros de Combustible
- FEBRERO 123,382.62 Litros de Combustible
- MARZO 134,731.94 Litros de Combustible

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

■ ENERO ■ FEBRERO ■ MARZO



DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR
TULUM, QUINTANA ROO





Actividad 1.1.1.2 Pagos de Tenencias, canje de placas y tarjeta de circulación de los Vehículos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.

Al finalizar el presente trimestre del ejercicio 2025, se logró regularizar 181 vehículos del H. Ayuntamiento de Tulum, En el mes de enero se realizaron 95 pagos de refrendos de tarjeta de circulación, en febrero se realizó 01 baja ante SEFIPLAN y en marzo se realizaron 85 pagos de refrendo de tarjetas de circulación

MES	PAGOS DE TENENCIAS, CANJE DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACION 2025
ENERO	95
FEBRERO	01
MARZO	85

PAGO DE TENENCIAS, CANJE DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION

