

Componente 1.1.1 Servicio de Mantenimiento al Parque Vehicular

Reporte del Servicio trimestral de mantenimientos del H. Ayuntamiento, que se realizaron en Julio, agosto y septiembre a los vehículos de las diferentes Direcciones y/o áreas en la Dirección de Parque Vehicular.

JULIO

Fecha: 02/JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad **Nissan NP300 22** sin número económico sin kilometraje y combustión a Diesel que se encuentra Bajo resguardo de **LA DIRECCION DE ZOFEMAT.**

Fecha: 03/JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad VOLKSWAGEN DELIVERY AÑO 2024 Sin kilometraje y combustión a DIESEL, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE CALLES PARQUES Y JARDINES.

Fecha: 04/JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo de la unidad FORD F350 AÑO 2009 sin número económico. Sin kilometraje y combustión a GASOLINA, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE PARO VEHICULAR.



Fecha: 04/ JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad INTERNATIONAL 2015 con número económico 706, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE BOMBEROS.

Fecha: 04/ JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad INTERNATIONAL 2008 con número económico 705, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE BOMBEROS.

Fecha: 04/ JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2022 con número económico 92129, Sin kilometraje y combustión a Gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Fecha: 04/ JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a unidad Chevrolet \$10max modelo 2023 sin núm económico, Sin kilometraje y combustión a Gasoli que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA.



Fecha: 07/JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad FORD F350 MODELO 1999 con número económico 06, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.

Fecha: 08/ JULIO /2025



Descripción:

Se realizo mantenimiento preventivo a la unidad CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2023 Con número económico 92125, sin kilometraje y combustión a gasolina que se encuentra bajo resguardo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Fecha: 16/JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad FORD ECONOLINE MODELO 2006, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE BOMBEROS.

Fecha: 11/JULIO /2025





Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo o unidad CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2023, NUMERO ECONOMICO Sin kilometraje y combustió Gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE CALLES PARQUES Y JARDINES.



Fecha: 17/JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad NISSAN NP300 MODELO 2019, SIN NUMERO ECONOMICO Sin kilometraje y combustión a GASOLINA, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE SALUD.

Fecha: 18/JULIO /2025



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad WOLKSWAGEN MODELO 2024 Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.

Fecha: 22/ JULIO 2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad HYUNDAI I1O MODELO 2017, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE ZOFEMAT.

Fecha: 28/JULIO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad NISSAN NP300 MODELO 2006, sin kilometraje combustión a GASOLINA, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE PARQUE VEHICULAR.



En el mes de Julio se realizaron 15 servicios a las diferentes áreas de los cuales fueron 6 preventivos y 9 correctivos a las unidades del H. Ayuntamiento de Tulum.

AGOSTO

Fecha: 01/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2022 con número económico 92126, Sin kilometraje y combustión a Gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Fecha: 05/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad DODGE RAM 1500 MODELO 2022, Sin número económico, sin kilometraje, combustión a Gasolina, que se encuentra bajo resguardo de SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Fecha: 05/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad FORD RANGER MODELO 2009, sin número económico, sin kilometraje, combustión a Gasolina, que se encuer rebajo resguardo de la DIRECCIÓN DE CALLES, PARQUES Y JARDINES.



Fecha: 05/AGOSTO/2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo de la unidad **DODGE RAM**, sin kilometraje, con número económico 92151 combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la **SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**.

Fecha: 06/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad HINO 1626 AÑO 2023, con número económico 25, sin kilometraje, combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Fecha: 06/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica:



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad HINO 1626 AÑO 2023, con número económico 27, sin kilometraje, combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Fecha: 07/AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad HINO 1626 AÑO 2023, con número económico 29, sin kilometraje, combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS.



Fecha: 07/AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad NISSAN NP300 AÑO 2019 Sin número económico, combustión a Gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

Fecha: 07/AGOSTO//2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad HINO 1626 AÑO 2023, con número económico 26, sin kilometraje, combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Fecha: 12/AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad HINO 1626 AÑO 2023, con número económico 23, sin kilometraje, combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Fecha: 13/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo de unidad WOLKSWAGEN MODELO 2024 Sin kilometraj se combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE CALLES PARQUES Y JARDINES.



Fecha: 14/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad CHEVROLET S10MAX, AÑO 2023, sin número económico, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.

Fecha: 14/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad NISSAN VERSA, AÑO 2024, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE CATASTRO.

Fecha: 14/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad NSSAN NP300, AÑO 2019, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

Fecha: 14/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó el servicio correctivo a la unidad HINO 1626 AÑO 2023, con número económico 22, sin kilometraje, combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS.



Fecha: 15/ AGOSTO/ 2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad Chevrolet tornado, AÑO 2013, sin número económico, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE INFRESTRUCTURA PUBLICA.

Fecha: 15/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad CHEVROLET SILVERADO, AÑO 2023, con número económico 92125 Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTACCION CIUDADANA.

Fecha: 18/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad NISSAN VERSA, AÑO 2024, sin número económico Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE TESORERIA.

Fecha: 25/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad DODGE RAM 1500 AÑO 2022, con numero económico 92151 Sin kilometraje y combustión a Gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA.



Fecha: 27/ AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de preventivo a la unidad CHEVROLET \$10 MAX, AÑO 2023, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Fecha: 27/AGOSTO /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad NISSAN SENTRA, AÑO 2023, Con número económico 92134 Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA.

En el mes de Agosto se realizaron 21 servicios a las diferentes áreas de los cuales fueron 6 preventivos y 15 correctivos a las unidades del H. Ayuntamiento de Tulum.

SEPTIEMBRE

Fecha: 08/ SEPTIEMBRE /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a unidad CHEVROLET S10MAX MODELO 2023 Sin número económico, Sin kilometraje y combustión a Gasolina que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS.



Fecha: 16/ SEPTIEMBRE /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad NISSAN NP300 MODELO 2019 Sin número económico, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

Fecha: 21/ SEPTIEMBRE /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad NISSAN NP300 MODELO 2006, sin kilometraje, combustión a GASOLINA, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE PARQUE VEHICULAR.

Fecha: 17/ SEPTIEMBRE /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad NSSAN NP300, AÑO 2019, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

Fecha: 17/ SEPTIEMBRE /202

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad SUZUKI EN125, AÑO 2023, Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.



Fecha: 19/ SEPTIEMBRE /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento preventivo a la unidad HINO 1626 MODELO 2023 con número económico 29, Sin kilometraje y combustión a Diesel, que se encuentra bajo resguardo de la DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Fecha: 23/ SEPTIEMBRE /2025

Evidencia Fotográfica



Descripción:

Se realizó servicio de mantenimiento correctivo a la unidad NISSAN SENTRA, AÑO 2023, Con número económico 92137 Sin kilometraje y combustión a gasolina, que se encuentra bajo resguardo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA.

En el mes de SEPTIEMBRE se realizaron 7 servicios a las diferentes áreas de los cuales fueron 4 preventivo y 3 correctivos a las unidades del H. Ayuntamiento de Tulum.

TULUM, QUINTANA ROO



Actividad 1.1.1.1 Suministro del combustible a los Vehículos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum

Se suministró un total de 472,256.01 litros de combustible a los vehículos del H. Ayuntamiento, en el primer trimestre que comprende de: Julio, Agosto y Septiembre del 2025, a los vehículos de las diferentes Direcciones y áreas.

MAGNA	PREMIUM	DIESEL	TOTAL
87,017.90	23,114.16	49,494.60	159,626.66
96,022.06	20,777.35	45,033.46	161,832.87
81,217.02	23,377.44	46,202.02	150,796.48
	L		472,256.01
	87,017.90 96,022.06	87,017.90 23,114.16 96,022.06 20,777.35	87,017.90 23,114.16 49,494.60 96,022.06 20,777.35 45,033.46

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE





DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR TULUM, QUINTANA ROO




Actividad 1.1.1.2 Pagos de Tenencias, canje de placas y tarjeta de circulación de los Vehículos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.

En este Tercer trimestre del ejercicio 2025, que comprende de los meses de **Julio**, **Agosto y Septiembre** no se realizó ningún pago de refrendos ni tarjetas de circulación ante SEFIPLAN, cabe mencionar que esta actividad en de periodo anual.

MES	PAGOS DE TENENCIAS, CANJE DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACION 2025		
JULIO	00		
AGOSTO	00		
SEPTIEMBRE	00		

PAGO DE TENENCIAS CANJE DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION



DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR TULUM, QUINTANA ROO