



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN



FOLIO: **0313**

TIPO DE LICENCIA:	A) TERMINACIÓN PARCIAL Y PRÓRROGA	No. de Licencia: 502	No de Expediente: DDU 17-153		
	B) TERMINACIÓN DE OBRA PARCIAL		Fecha de Autorización:	14	03
	C) TERMINACIÓN TOTAL	C	DIA	MES	AÑO

DATOS DEL PROPIETARIO	
NOMBRE:	[REDACTED]

UBICACIÓN DEL PREDIO				
REGIÓN:	MZA:	LOTE:	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DOMICILIO:	[REDACTED]			CLAVE CASAS STR: [REDACTED]

DATOS TÉCNICOS					
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			USO DE SUELO		
LICENCIA N°:	3114	N° DE EXPEDIENTE:	DGDDU 14-663	CONSTANTE:	4
SUPERFICIE AUTORIZADA (M²):	116.01	TIPO DE OBRA:	COMERCIAL	N° DE EXPEDIENTE:	DGDDU 14-663
SUPERFICIE POR TERMINAR (M²):	0.00	ACTIVIDAD:	AMPLIACIÓN		
CLAVE DE USO DE SUELO: H3* (UNIFAMILIAR/PLURIFAMILIAR)					

NIVELES	M2		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	COMERCIAL	HABITACIONAL	
BARDA			
PISCINA			
P.B			
1.NIV			
2.NIV	10		CUBO DE ESCALERAS, BALCÓN, 2 VIVIENDAS CADA UNA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: SALA-COMEDOR, COCINETA, RECAMARA CON BAÑO Y BALCÓN. CUENTA CON 4 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.
3.NIV	0.76		CUBO DE ESCALERAS.
SUP. TOTAL	116.01		USO AUTORIZADO: HABITACIONAL/PLURIFAMILIAR

FECHA DE INSPECCIÓN:	15 DE FEBRERO DE 2017	COSTO DE LICENCIA:	
OBSERVACIONES:		DERECHOS:	[REDACTED]
*S. RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO MANTENER LA FOSA SÉPTICA EN BUENAS CONDICIONES, CASI COMO DARLE EL MANTENIMIENTO DEBIDO PARA NO CONTAMINAR EL MANTO FREÁTICO.		SANCIÓN:	[REDACTED]
[REDACTED]		TOTAL:	[REDACTED]

[REDACTED]	ARO. FRANCISCO JAVIER GALINDO ROJÁS DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA REGISTRO: DRO-TU-AR-01	ING. VICTORIA CAUICH CHACÓN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	ING. LORENZO B. MIRANDA MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
------------	---	--	---

* VER CONDICIONANTES EN LA PARTE POSTERIOR DE LA HOJA.