



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL,
 URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
TERMINACIÓN DE OBRA



TIPO DE LICENCIA:	A) TERMINACIÓN PARCIAL	No. de Licencia:	0082	No de Expediente:	DDU 18-223		
	B) TERMINACIÓN TOTAL	Fecha de Autorización:	30	01	2020		
	B			DIA	MES	AÑO	

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE: [REDACTED]

UBICACIÓN DEL PREDIO

REGIÓN: [REDACTED] MZA: [REDACTED] LOTE: [REDACTED] LOCALIDAD: [REDACTED] MUNICIPIO: [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED] CLAVE CASTAstral: [REDACTED]

DATOS TÉCNICOS

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN				USO DE SUELO			
LICENCIA N°:	2458	N° DE EXPEDIENTE:	DDU 18-223	CONSTANCIA N°:	2458	N° DE EXPEDIENTE:	DDU 18-223
SUPERFICIE AUTORIZADA (M²):	234.47		TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE HABITACIONES PLURIFAMILIAR			
SUPERFICIE POR TERMINAR (M²):	0.00		MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA			

CLAVE DE USO DE SUELO: **H3* (UNIFAMILIAR/PLURIFAMILIAR)**


NIVELES	M2		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	COMERCIAL	HABITACIONAL	
BARDA ML		10.00 ML	BARDA CON 2.20 METROS DE ANCHURA
PISCINA			
P.BAJA		79.98	1 DEPARTAMENTO CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS; ÁREA DE ACCESO, SALA, COMEDOR, COCINA, ÁREA DE LAVADO, BAÑO, RECAMARA Y TERRAZA. ÁREAS DE CIRCULACIÓN: PASILLO Y CUBO DE ESCALERA. CUENTA CON BAÑO Y ESTACIONAMIENTO.
1.NIVEL		71.17	1 DEPARTAMENTO CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS; ÁREA DE ACCESO, SALA, COMEDOR, COCINA, ÁREA DE LAVADO, BAÑO, RECAMARA Y TERRAZA. ÁREAS DE CIRCULACIÓN: VESTÍBULO Y CUBO DE ESCALERA.
2.NIVEL		79.98	1 DEPARTAMENTO CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS; ÁREA DE ACCESO, SALA, COMEDOR, COCINA, ÁREA DE LAVADO, BAÑO, RECAMARA Y TERRAZA. ÁREAS DE CIRCULACIÓN: VESTÍBULO Y CUBO DE ESCALERA.
3.NIVEL		16.44 (PISCINA)	1 DEPARTAMENTO CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS; ÁREA DE ACCESO, SALA, COMEDOR, COCINA, ÁREA DE LAVADO, BAÑO, RECAMARA Y TERRAZA. ÁREAS DE CIRCULACIÓN: VESTÍBULO Y CUBO DE ESCALERA.
SUP. TOTAL (M²)		234.47	USO AUTORIZADO: HABITACIONAL/PLURIFAMILIAR

FECHA DE OBSERVACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2019

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIÓN DEL PROPIETARIO MANTENER LA FOSA SÉPTICA EN BUENAS CONDICIONES, ASÍ COMO DARLE EL MANTENIMIENTO DEBIDO PARA NO CONTAMINAR EL MANTENIMIENTO DEL COLECTOR.

26 MAR. 2020



PROPIETARIO	 ARQ. FELIPE ERNESTO BASTIÁN SIFRI PERITO RESPONSABLE DE OBRA REGISTRO: P.R.O-TU-AR-05	 ING. ENRIQUE JAVIER PRECIADO MEDIERO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	 ING. JORGE ALBERTO PORTILLA MANICA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
-------------	---	---	---

Recibi original 26/03/2020

* VER CONDICIONANTES EN LA PARTE POSTERIOR DE LA HOJA.