



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL,
 URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
TERMINACIÓN DE OBRA



TIPO DE LICENCIA:	A) TERMINACIÓN PARCIAL	B
	B) TERMINACIÓN TOTAL	

No. de Licencia:	0029	No de Expediente:	DDU 18-930
Fecha de Autorización:	17	01	2020
	DIA	MES	AÑO

DATOS DEL PROPIETARIO	
NOMBRE:	[REDACTED]

UBICACIÓN DEL PREDIO				
REGIÓN:	MZA:	LOTE:	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DOMICILIO:			CLAVE CASTRAL:	[REDACTED]

DATOS TÉCNICOS					
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			USO DE SUELO		
LICENCIA N°:	3563	N° DE EXPEDIENTE:	DDU 18-930	CONSTANCIA N°:	3563
SUPERFICIE AUTORIZADA (M²):	715.46			N° DE EXPEDIENTE:	DDU 18-930
SUPERFICIE POR TERMINAR (M²):	0.00			TIPO DE OBRA:	HABITACIONAL/PLURIFAMILIAR
				MODALIDAD:	COMUNICACION
CLAVE DE USO DE SUELO: H3 (UNIFAMILIAR / PLURIFAMILIAR)					

NIVELES	M2		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	COMERCIAL	HABITACIONAL	
BARDA ML			
PISCINA		20.91	ÁREA DE PISCINAS.
P.BAJA		235.50	1 DEPARTAMENTO A: CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: ÁREA DE ACCESO, RECAMARA TIPO LOCK OFF, COCINA, ½ BAÑO, ÁREA DE LAVADO, SALA, COMEDOR, RECAMARA CON BAÑO Y ÁREA DE PISCINA. CUBO DE ESCALERA AL EXTERIOR. 1 DEPARTAMENTO B: CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: COCINA, COMEDOR, SALA, ½ BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y 2 HABITACIONES SIN BAÑO. CUBO DE ESCALERA AL EXTERIOR. CUBO CON MAJONES DE ESTACIONAMIENTOS.
1.NIVEL		209.95	1 DEPARTAMENTO C: CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: COCINA, COMEDOR, SALA, CUBO DE ESCALERA AL INTERIOR, ÁREA DE LAVADO, BAÑO Y ÁREA DE ESTAR. 1 DEPARTAMENTO D: CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: COCINA, ½ BAÑO, COMEDOR, SALA, RECAMARA CON BAÑO Y CUBO DE ESCALERA AL INTERIOR.
2.NIVEL		189.1	PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO C: 2 RECAMARAS CADA UNO CON BAÑO, PASILLO Y ÁREA DE PISCINA. PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO D: 1 RECAMARA CON BAÑO, TERRAZA Y ÁREA DE PISCINA.
SUP. TOTAL (M²)	715.46		USO AUTORIZADO: HABITACIONAL/PLURIFAMILIAR

FECHA DE INICIO:	
OBSERVACIONES:	
SE RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO MANTENER LA FOSA SEPTICA EN BUENAS CONDICIONES, ASÍ COMO DARLE EL MANTENIMIENTO DEBIDO PARA NO CONTAMINAR AL ACUÍFALO FREÁTICO.	
05 MAR. 2020	
DIRECCIÓN DE INGRESOS	
PROPIETARIO	ARQ. RICARDO PIMENTEL CADENA PERITO RESPONSABLE DE OBRA REGISTRO: P.R.O.-TU-AR-04

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL, URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULUM DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL, URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO	
---	--

VERSION PUBLICA