



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
TERMINACIÓN DE OBRA



| | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| TIPO DE LICENCIA: | A) TERMINACIÓN PARCIAL | No. de Licencia: 0409 | No de Expediente: DDU 18-607 | | |
| | B) TERMINACIÓN TOTAL | | Fecha de Autorización: | 04 | 06 |
| | B | | DIA | MES | AÑO |

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE: [REDACTED]

UBICACIÓN DEL PREDIO

REGIÓN: [REDACTED] MZA: [REDACTED] LOTE: [REDACTED] LOCALIDAD: [REDACTED] MUNICIPIO: [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED] CLAVE CASTRAL: [REDACTED]

DATOS TÉCNICOS

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| LICENCIA N°: | 3506 | N° DE EXPEDIENTE: | DDU 18-607 | CONSTANCIA N°: | 3506 | N° DE EXPEDIENTE: | DDU 18-607 |
| SUPERFICIE AUTORIZADA (M²): | 442.45 | TIPO DE OBRA: | HABITACIONAL/UNIFAMILIAR | | | | |
| SUPERFICIE POR TERMINAR (M²): | 0.00 | MODALIDAD: | OBRA NUEVA | | | | |

CLAVE DE USO DE SUELO: **TR-1 (TURÍSTICA RESIDENCIAL BA...)**

| NIVELES | M2 | | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |
|-----------------|-----------|-----------------------|---|
| | COMERCIAL | HABITACIONAL | |
| BARDA ML | | | |
| PISCINA | | 63.68 | ÁREA DE PISCINA |
| P.BAJA | | 207.65+42.05 (E.S.C.) | CASA-HABITACIONAL CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: ACCESO, COCINA, COMEDOR, SALA, ½ BAÑO, CUBO DE LAVADO, PASILLOS, AREA DE LAVADO, CUARTO DE SERVICIO CON BAÑO, CUARTO DE GYM Y TERRAZA CON ESTRUCTURA SEMICUBIERTA. |
| 1.NIVEL | | 129.07 | VESTIDOR, 3 CAMARAS CADA UNO CON BAÑO Y VESTIDOR. |
| 2.NIVEL | | | |
| 3.NIVEL | | | |
| AZOTEA | | | |
| SUP. TOTAL (M²) | | 42.45 | USO AUTORIZADO: HABITACIONAL/UNIFAMILIAR |

FECHA DE INSPECCIÓN: **06 DE MAYO DE 2019**

OBSERVACIONES:

*SE RESPONSABILIZA EL PROPIETARIO MANTENER LA FOSA SÉPTICA EN BUENAS CONDICIONES, ASÍ COMO DARLE EL MANTENIMIENTO DEBIDO PARA NO CONTAMINAR EL ACUÍFALO FREÁTICO.

COSTO DE LICENCIA:

| | |
|---------------|------------|
| DERECHOS: | [REDACTED] |
| SANCIÓN | \$ 0.00 |
| TOTAL: | [REDACTED] |

[REDACTED] PERITO RESPONSABLE DE OBRA REGISTRO: P.R.O-TU-AR-04
 ING. ENRIQUE JAVIER PRECIOSO MALDONADO SALDAÑA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, Q. ROO
 *VER CONDICIONANTES EN LA PARTE POSTERIOR DE LA HOJA: