



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 ENERO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	56	N-003, N-014, N-017, N-018, N-045, N-051, N-056, N-057, N-059, N-060, N-061, N-064, N-065, N-069, N-071, N-077, N-089, N-090, N-091, N-099, N-100, N-103, N-107, N-108, N-115, N-116, N-121, N-122, N-123, N-126, N-127, N-128, N-131, N-133, N-135, N-136, N-137, N-138, N-141, N-142, N-147, N-157, N-160, N-161, N-163, N-165, N-166, N-167, N-168, N-172, N-175, N-176, N-177, N-181, N-184, N-186	
Escombros	2	N-140, N-174,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	82	N-004, N-005, N-006, N-007, N-008, N-009, N-010, N-015, N-016, N-019, N-020, N-021, N-022, N-023, N-026, N-027, N-028, N-029, N-030, N-031, N-032, N-033, N-034, N-035, N-038, N-039, N-042, N-043, N-044, N-046, N-047, N-048, N-049, N-050, N-052, N-054, N-055, N-058, N-062, N-063, N-066, N-067, N-070, N-073, N-076, N-082, N-083, N-084, N-085, N-086, N-087, N-092, N-093, N-096, N-097, N-098, N-101, N-105, N-106, N-111, N-113, N-114, N-124, N-125, N-130, N-134, N-139, N-143, N-145, N-146, N-148, N-150, N-154, N-156, N-159, N-164, N-170, N-178, N-180, N-182,	



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



		N-183, N-185,	
Obstrucción en la vía publica	8	N-001, N-053, N-072, N-094, N-102, N-104, N-169, N-179,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	14	N-012, N-013, N-024, N-036, N-037, N-040, N-041, N-080, N-095, N-119, N-120, N-132, N-158, N-173,	
No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	1	N-187,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	14	N-011, N-025, N-068, N-074, N-075, N-078, N-081, N-088, N-109, N-112, N-117, N-129, N-152, N-153,	
Respetar Horario de recolección de basura o bolsas resistentes.	1	N-002,	
Verter líquidos limpios o sucios.	5	N-079, N-110, N-118, N-144, N-155,	
Arrojar basura en predio baldío	4	N-149, N-151, N-162, N-171,	
Total	187		



GRAFICA DE NOTIFICACIONES





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	2	S-0003, S-0004	
Material de construcción	1	S-0005	
Por propiciar tiraderos clandestinos.	2	S-0001, S-0002	
Total	5		

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.

Para evitar la obstrucción en la vía pública.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



5 sanciones aplicadas en el mes de Enero:

- 3 sanción queda pendiente de generar el pago, y los cuales será turnado el expediente de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente. (S-001, S-002, S-005).

- 1 auto en incautación con el apoyo de transito por incumplimiento en el pago de una sanción aplicada. (S-003).

- 1 sanción cancelada (S-004)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita limpiar y embolsar basura que genera en el lote baldío aledaño a su predio, Ubicado c. 12 sur/10 y 14, col. Veleta.



FOTO 2: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita limpiar y embolsar basura en el predio, Ubicado en c. 12 sur/10 y 14



FOTO 3: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar vehículo, color dorado, con desperfectos mecánicos y estado de abandono,



FOTO 4: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción y otros objetos de la vía pública, Ubicado en c. chat/guinea, fracc. Palmas.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum. Como son:

1.- asignación de los espacios dentro del panteón

- **2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón**
- **3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.)**

De igual manera informo que durante este mes de Enero el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS	11	\$28,735.08 (6 espacios se le aplicaron descuento).
-----------------	----	--

CENTRO DE ACOPIO

- Se recibió en el centro de acopio:

16 Litros de aceite vegetal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



**INFORME DE
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES
DEL MES DE ENERO DE
2020.
ÁREA DE JARDINERÍA Y
BARRIDO.**



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Acceso a la zona arqueológica de Tulum	200 m	2 m	400 m2	120 kg	
Camellón de la carretera federal	7,200 m	3 m	21,600 m2	3,144 kg	
Avenida Tulum	2,900 m	2 m	5,800 m2	900 kg	
Avenida coba	600 m	1 m	600 m2	120 kg	
Calle poniente	1500 m	1 m	1,500 m2	180 kg	
panteón	45 m	35 m	1,575 m2	120 kg	
Terrenos de la expo	100 m	30 m	3,000 m2	360 kg	
Calle beta norte y calle kiis	1,000 m	1 m	1,000 m2	120 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Calle beta norte y calle 2 oriente	1,200 m	1 m	1,200 m2	180 kg	
Colonia guerra de castas	2,400 m	1 m	2,400 m2	240 kg	
Campo de béisbol	112 m	94 m	10,528 m2	480 kg	
Fraccionamiento villas Tulum	1,300 m	1 m	1,300 m2	120 kg	
fraccionamiento las palmas	1,500 m	1 m	1,500 m2	120 kg	
Acceso hacia el fraccionamiento las palmas	1,600 m	2 m	3,200 m2	540 kg	
oficinas de seguridad publica	100 m	20 m	2,000 m2	180 kg	
Acceso hacia el fraccionamiento las palmas privada	900 m	2 m	1,800 m2	300 kg	
Colonia tumben ka	2,500 m	2 m	5,000 m2	600 kg	
Total del mes			64,403 m2	7,824 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
cadi	52 m	45 m	2,340 m ²	240 kg	
Sector naval	100 m	30 m	3,000 m ²	360 kg	
biblioteca	52 m	45 m	2,340 m ²	228 kg	
Plaza comunitaria	5 m	5 m	25 m ²	96 kg	
Casa de la cultura	140 m	29 m	4,060 m ²	480 kg	
crim	51 m	27 m	1,377 m ²	180 kg	
Total del mes			13,142 m ²	1,584 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN PARQUES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque de la cultura maya	80 m	10 m	800 m ²	120 kg	
Parque dos aguas	35 m	25 m	875 m ²	360 kg	
Parque la alegría	100 m	20 m	2,000 m ²	180 kg	
Parque la croc	20 m	10 m	200 m ²	36 kg	
Parque de la tumben ka	35 m	25 m	875 m ²	120 kg	
Parque las palmas	180 m	20 m	3,600 m ²	420 kg	
Parque huracanes	92 m	37 m	3,404 m ²	420 kg	
Parque cuchil baxal	50 m	30 m	1,500 m ²	180 kg	
Total del mes			13,254 m ²	1,836 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



PODA DE CESPED Y LIMPIEZA DE PARQUES EN POBLADOS DEL MUNICIPIO					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque de akumal	50 m	20 m	1,000 m ²	240 kg	
Total del mes			1,000 m ²	240 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020
ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Poda de césped realizadas en camellón central de la carretera federal



Poda y limpieza de césped en el camellón central



Poda y limpieza realizada en parque del poblado del poblado de akumal



Poda y limpieza en el parque del poblado de akumal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Poda y limpieza en la avenida coba



Poda y limpieza en la avenida coba



Poda y limpieza en el acceso al fraccionamiento las palmas Tulum



Poda y limpieza realizado en el acceso hacia las palmas privada



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Poda realizada en la calle polar poniente



Poda de césped y limpieza en el campo de la unidad deportiva de Tulum



Poda de césped realizado en la casa de la cultura de Tulum



Poda y limpieza realizada en el parque cuchil baxal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,440	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	864	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,584	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	720	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	792	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,584	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,584	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	672	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	732	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	744	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	696	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	768	
Parque del fraccionamiento huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	192	
Parque del fraccionamiento villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	540	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	696	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	720	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	-----	0	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	-----	0	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	121,122	840	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	117,949	840	
TOTAL	171,294.35 M2			2,721,495.55 M2	16,008 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido de calles realizado en la avenida Tulum



Barrido en la calle Osiris., frente la primaria octaviano solis Aguirre



Barrido en los andadores del parque dos guas



Barrido en la calle cáncer entre polar poniente



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Barrido en la calle alfa entre calle sagitario



Barrido en la avenida Tulum entre avenida satélite



Barrido en la avenida Tulum. A un costado del palacio municipal



Barrido a los costados del domo deportivo del parque dos aguas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Barrido realizado en el parque museo de la cultura maya



Barrido en la av. Osiris entre calle Andrómeda



Barrido en calle venus ote., a un costado del mercado municipal



Barrido en la avenida satélite entre calle 2 oriente



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 31 DE ENERO DE 2020**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	15/01/2020	Verificación de luminarias	Tumbenka	C. 21 / 12 y 16	Se rehabilitaron 4 luminarias de 100 w
2	30/01/2020	Rehabilitación de luminarias	Veleta	1Pte /16 y 14	Se rehabilitaron 2 luminarias tipo Led que estaban sulfatadas

ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Chemuyil	29	0	0	0	0	10
2	Chan Chen 1	15	0	0	0	0	0
3	Akumal	10	0	0	0	0	0
4	Yalchen	25	0	0	0	0	0
5	Coba	12	0	0	0	0	0
6	Chan Chemuyil	17	0	0	0	0	1
7	Manuel Antonio Ay	13	100	2	0	1	0
Total		121	100	2	0	1	11



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020




Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Akumal



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Chanchen 1



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Chemuyil



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Coba




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Yalchen



Poda de árboles en la comunidad de Chemujil



Rehabilitación de luminarias en el domo de la comunidad de Akumal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

Nº.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Lakiin	4	0	1	0	0	0
2	Xulka	18	0	4	0	0	2
3	Palmas	2	0	0	0	0	0
4	Tumbenka	23	40	1	4	0	0
5	Mayapax	15	0	2	0	0	0
6	Aldea Zama	225	36	5	7	0	0
7	Centro	14	6	1	0	0	0
8	Veleta	8	0	2	0	1	0
9	Ejido	2	0	1	0	0	0
10	Villas Tulum	4	0	0	0	0	0
11	Holística	42	0	0	0	0	0
12	Av. Coba	0	0	1	0	0	0
Total		357	82	18	11	1	2

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Rehabilitación de luminarias en la Av 5Sur col. Veleta



Rehabilitación de luminarias en la Av Tulum, Col. Centro



Reparación de corto circuito en la Col. Xulka



Rehabilitación de luminaria en el Fraccionamiento Aldea Zama



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Rehabilitación de contactor en el fraccionamiento Aldea Zama



Reparación de Corto circuito en la ciclovia de la Colonia Lakiin



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Veleta



Rehabilitación de poste en la Colonia Veleta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED

Objetivo: Sustituir en la cabecera municipal las luminarias que se encuentran instaladas y están obsoletas, por luminarias tipo led, incrementando la calidad del alumbrado público y reduciendo el consumo de energía eléctrica.

No.	Colonia	Cantidad	Tipo de luminaria
1	Ejido	13	Cambio de luminaria Led
2	Xulka	72	
3	Coba	6	
4	Centro	2	
Total		93	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Cambio de luminaria Led en la Colonia Xulka



Cambio de luminaria Led en la Colonia Centro



Cambio de luminaria Led en la Comunidad de Coba



Cambio de luminaria Led en la Colonia Ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
06/01/2020	Apoyo para evento	Akumal	Oficialía Mayor	Se le brindó apoyo para el evento de la rosca de reyes.
07/01/2020	Apoyo para evento	Tumbenka	Oficialía Mayor	Se le brindó apoyo a la Oficialía Mayor para el evento del día de reyes se le prestó 2 lámparas de 1000w.
08/01/2020	Apoyo para evento	Tumbenka	Oficialía Mayor	Se brindó apoyo en el evento del día de reyes y se le prestó 1 luminaria de 1000w.
10/01/2020	Apoyo para evento	Lakiin	Oficialía Mayor	Se brindó apoyo para conectar 3 brincolines para el evento de rosca de reyes.
15/01/2020	Instalación de luminaria	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se instalaron 2 reflectores de 1000 w a un costado del domo y se rehabilitó 1 de 1000 w de forma cuadrada.
22/01/2020	Rehabilitación de luminaria	Mayapax	Director del Cecyte	Se rehabilitó 1 luminaria tipo sol de 1000 w en el parque del Cecyte.
28/01/2020	Rehabilitación de luminaria	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se revisan líneas subterráneas y se destapan 4 reflectores de 1000w de los cuales 3 se rehabilitaron.
28/01/2020	Rehabilitación de luminaria	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se rehabilitaron 17 luminarias de 1000 W.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Rehabilitación de luminaria en la Unidad Deportiva



Rehabilitación de luminaria en la Unidad Deportiva



Rehabilitación de luminaria en la Unidad Deportiva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado **508** luminarias y cambiado **93** luminarias led en el periodo reportado.

Rehabilitación de lámparas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
6	121	357	93	24	601



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 12 unidades, con los siguientes números económicos: 11,12,15,19,20,22,23,24,25, 26, B-21 y B-31.	Se recolectó 4,559 toneladas en total.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	3,443 Toneladas
Riviera maya	760 Toneladas
Zona de transición	240 Toneladas
Zona maya	52 Toneladas
Punta allen	64 Toneladas
Total	4,559 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Macario Gómez



Calle Mercurio



Colonia la veleta



Punta Allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Palmas privadas



Av. Satélite



C. Mercurio poniente



Av. Coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Aldea zama



C. kulkan



Aldea zama



Av. Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2020
REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	Av. Kukulcan	6m ²
Bacheo aislado	C. Júpiter sur	5 m ²
Bacheo aislado	Calles de Tulum	20 m ²
Bacheo aislado	Av. Satélite	3 m ²
Bacheo aislado	Calle alfa sur	5 m ²
Bacheo aislado	Calle centauro norte	8 m ²
Bacheo aislado	Villas tulum	4m ²
Bacheo aislado	Calle okot	4 m ²

Se realizó un total de 55 metros cuadrados en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE BACHEO



C. Alfa sur

Av. Kukulcan



Av. Satélite

Villas Tulum




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



Calle alfa sur



Calle Venus Oriente



C. Júpiter sur



Calle Okot



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2020
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DEL TRABAJO	RUTAS	CANTIDAD DE TONELADAS
Se realizó levantamiento de escombros .	Cancha maya	0.5
Se Chapeo un terreno baldío a lado del Icat por el Cecyte.	Calle Alfa norte	
Se chapeo el terreno de la secundaria Zamna.	Calle Osiris norte	
Se apoyó para tirar 5 árboles de un terreno baldío.	calle sagitario ote	
Se Chapeo en el parque.	Veleta	
Se barrió y se levantaron las hojas de las diferentes calles de Tulum	Tulum pueblo	5

Se realizó un total de **5.5 toneladas** en el área de mantenimiento urbana.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO URBANO



Calle Andrómeda ote



Calle sagitario ote



Alfa norte



Cancha maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



REPORTE DE POZOS

OBJETIVO GENERAL: Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2020
REPORTE DE POZOS

DESCRIPCION DEL TRABAJO	RUTAS TRABAJADAS	TRAMPAS REALIZADAS	TOTAL DE TRAMPAS
Se destapo un pozo por el restaurante el mariachi	Calle Orion Norte		4 pozos
Limpieza de pozo	Calle Osiris y Av. satélite	4 pozos	




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE POZOS



Av. Satélite entre sagitario



Calle Orión norte



Calle acuario norte



Calle polar pte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



REPORTE DE PINTURA

OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



REPORTE MENSUAL DEL MES DE ENERO DEL 2020
REPORTE DE PINTURA

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Se trabajó en el parque de Tulum	Tulum	Blanca	60 metros lineales	

Se realizó un total de **60 metros lineales** en pintura.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE PINTURA



Parque de Tulum



Parque de Tulum