



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 FEBRERO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	55	N-0189, N-0190, N-0191, N-0192, N-0193, N-0195, N-0196, N-0198, N-0199, N-0200, N-0203, N-0204, N-0205, N-0206, N-0211, N-0212, N-0213, N-0215, N-0216, N-0217, N-0218, N-0219, N-0220, N-0224, N-0231, N-0233, N-0234, N-0238, N-0239, N-0242, N-0243, N-0244, N-0246, N-0250, N-0251, N-0252, N-0256, N-0257, N-0258, N-0260, N-0266, N-0269, N-0270, N-0271, N-0272, N-0273, N-0275, N-0276, N-0279, N-0280, N-0283, N-0286, N-0288,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	30	N-0188, N-0194, N-0197, N-0210, N-0222, N-0223, N-0225, N-0226, N-0228, N-0229, N-0232, N-0236, N-0237, N-0240, N-0241, N-0245, N-0248, N-0249, N-0254, N-0259, N-0261, N-0264, N-0267, N-0274, N-0278, N-0281, N-0282, N-0284, N-0287, N-0289,	
Obstrucción en la vía publica	5	N-0208, N-0209, N-0221, N-0235, N-0247,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	7	N-0202, N-0207, N-0214, N-0253, N-0255, N-0277, N-0263,	
No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	2	N-0201, N-0230,	



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Basura dispersa dentro o fuera del predio.	1	N-0227,	
Verter líquidos limpios o sucios.	4	N-0262, N-0265, N-0268, N-0285,	
Total	104		

Grafica de Notificaciones

- Material de construcción
- Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados
- Obstrucción en la vía publica
- Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor
- No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.
- Basura dispersa dentro o fuera del predio.
- Verter líquidos limpios o sucios.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción	3	S-006, S-007, S-008	
Total	3		

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.

Para evitar la obstrucción en la vía pública.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



3 sanciones aplicadas en el mes de Febrero:

- 2 sanción queda pendiente de generar el pago, y los cuales será turnado el expediente de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente. (S-006, S-008).

- 1 sanción fue cobrada (S-007)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, Ubicado c. 23/12 y 16, col. Tumbenkaa.



FOTO 2: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, Ubicado en c. 14 sur entre 9 sur, col. Veleta.



FOTO 3: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, Ubicado en c. 23/12 y 16 mz 467, It 001,



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum. Como son:

- 1.- asignación de los espacios dentro del panteón
- 2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón
- 3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.)

De igual manera informo que durante este mes de Febrero el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS	9	\$29,712.96
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN EN EL PANTEÓN	2	\$173.76



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



CENTRO DE ACOPIO

- Se recibió en el centro de acopio:
 - 60 Litros de aceite vegetal
 - 35 kilos de grasa de pollo
 - 20 kilos de grasa de cerdo



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



**INFORME DE
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES
DEL MES DE FEBRERO
DE 2020.
ÁREA DE JARDINERÍA Y
BARRIDO.**



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Ciclo vía de la avenida Tulum hacia la playa	2,000 m	2 m	4,000 m2	1,020 kg	
Avenida Tulum del súper aki hacia las ruinas	1,500 m	2 m	3,000 m2	600 kg	
Avenida satélite norte	700 m	3 m	2,100 m2	480 kg	
Camellón de la carretera federal	10,300 m	2 m	20,600 m2	2,460 kg	
Avenida satélite sur	700 m	3 m	2,100 m2	420 kg	
Colonia tumben ka	8,200 m	1 m	8,200 m2	1,320 kg	
Unidad deportiva	190 m	30 m	5,700 m2	720 kg	
Avenida la selva	900 m	3 m	2,700 m2	480 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Campo de béisbol	100 m	100 m	10,000 m2	360 kg	
Zona de la fiscalía general	100 m	20 m	2,000 m2	180 kg	
Camellón central de la avenida Tulum	500 m	2 m	1,000 m2	120 kg	
Ciclo pista hacia las ruinas	1,100 m	3 m	3,300 m2	300 kg	
Terrenos de la expo-feria	100 m	30 m	3,000 m2	240 kg	
Fraccionamiento guerra de castas	3,800 m	1 m	3,800 m2	540 kg	
Calle alfa sur	700 m	2 m	1,400 m2	180 kg	
Total del mes			72,900 m2	9,420 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN PARQUES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Palapa del parque de la alegría	30 m	30 m	900 m2	120 kg	
parque alegría	100 m	25 m	2,500 m2	240 kg	
Cancha maya	20 m	10 m	200 m2	120 kg	
Parque museo de la cultura maya.	40	20	800 m2	120 kg	
Total del mes			4,400 m2	600 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



PODA DE CESPED Y LIMPIEZA DE PARQUES EN POBLADOS DEL MUNICIPIO					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parques de ciudad chemuyil	300 m	10 m	3,000 m ²	240 kg	
Total del mes			3,000 m ²	240 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN POBLADOS DEL MUNICIPIO					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Glorieta de coba	100 m	100 m	10,000 m ²	720 kg	
Avenida principal del poblado de coba	1,500 m	1 m	1,500 m ²	120 kg	
Total del mes			11,500 m ²	840 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Poda de césped realizadas en camellón central de la carretera federal



Poda y limpieza de césped en el camellón central



Poda y limpieza realizada en la entrada de unidad deportiva de Tulum
La unidad



Poda y limpieza realizadas en las jardineras de la unidad deportiva de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Poda y limpieza realizada en la av. 18 de la colonia tumben ka.



Poda y limpieza en la avenida 18 de la colonia tumben ka



Poda y limpieza la avenida satélite



Poda y limpieza realizado en la avenida satélite



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Poda realizada en la avenida Tulum entre avenida coba y entrada de la zona arqueológica



Poda de césped y limpieza realizada en la avenida Tulum entre avenida coba y avenida satélite.



Poda de césped realizado en la ciclo pista hacia la playa., Carretera estatal Tulum-punta Allen



Poda y limpieza realizada en la ciclo pista hacia la playa



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,044	se trabaja de lunes a domingo
Domo	53	56	2,968.00	103,880	672	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,176	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	600	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	648	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	672	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	648	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	768	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	768	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	768	
Parque del fraccionamiento huracanes	92	66.7	6,136.40	12,272.80	144	
Parque del fraccionamiento villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	576	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	624	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	672	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	16,800	252	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	115,200	768	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	121,122	768	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	117,949	768	
TOTAL	171,294.35 M2			2,865,768.35 M2	15,024 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido de calles realizado en la cancha maya de tulum



Barrido realizado en los andadores de los terrenos de la expo



Barrido realizado en av. Osiris entre av. Tulum




Barrido realizado en la calle sol entre alfa y av. Osiris



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020




Barrido realizado en la calle alfa entre calle sol



Barrido en los andadores del parque dos aguas de Tulum



Barrido realizado en la calle 4 ote entre calle Osiris



Barrido realizado en la calle Osiris entre avenida Tulum




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Barrido en realizado en los juegos infantiles del parque dos aguas



Barrido realizado en los costados del domo del parque dos aguas de Tulum



Barrido realizado en avenida Tulum entre calle beta



Barrido realizado en el parque museo de la cultura maya de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 FEBRERO 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	11/02/2020	Rehabilitación de luminaria	Maya	C. Omega / C. Luna Pte. y C. Mercurio Pte.	Se rehabilitó 1 luminaria tipo reflector de 1000 wts A.M y se podó 2 árboles de flamboyán que obstruían la visibilidad de la luminaria.
2	19/02/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	C. Kiix / C. Nabal y Luuch	Se rehabilitó 1 luminaria tipo Ov-15.
3	19/02/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	C. Kolop / C. Luuch y Av. Yodzonot	Se rehabilitó 2 luminarias tipo Ov-15, a las cuales se les cambio balastro y foco y se reconectaron las líneas sulfatadas.
4	25/02/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	C. Kaan / C. Nabal y C. Luuch	Se rehabilitaron 2 luminarias tipo Ov-15.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Rehabilitación de luminaria en la C. Kaan / C. Nabal y C. Luuch, Col. Tumben Ka



Rehabilitación de luminaria en la C. Kolop / C. Luuch y Av. Yondzonot, Col. Tumben Ka

ATENCIÓN DE REPORTE DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

N0.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Macario Gómez	9	0	0	0	0	0
2	San Juan de Dios	19	0	0	0	0	0
3	San Silverio	7	0	0	0	0	0
4	Manuel Antonio Ay	2	0	0	1	0	0
5	Chan Chemuyil	0	30	0	0	0	2
6	Akumal	19	60	0	0	0	0
7	Chemuyil	20	0	0	0	0	3
8	Coba	20	0	3	0	1	0
9	Chan Chen 1	18	0	0	0	0	0
10	Sahcab Mucuy	4	60	0	0	0	
Total		118	150	3	0	1	5



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020




Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Chan Chen 1



Corrección de corto circuito en la Comunidad de Coba



Tensionado de líneas en la Comunidad de Manuel Antonio Ay



Reconexión de líneas en la Comunidad de Chan Chemuyil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Tensionado de líneas en la Comunidad de SahcabMucuy



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de San Juan de Dios



Ampliación de red en la Comunidad de Macario Gómez



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 FEBRERO 2020



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

N0.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Aldea Zama	32	0	1	35	1	0
2	Veleta	16	0	0	0	0	0
3	Centro	25	0	0	0	2	0
4	Lakiin	15	0	0	0	0	0
5	Ejido	3	0	2	0	0	0
6	Guerra de Castas	0	0	1	0	0	0
7	Palmas	0	0	2	0	0	0
8	Holística	2	0	0	1	0	0
9	Ciclopista	12	0	0	0	0	0
10	Tumben Ka	0	25	2	0	1	0
11	Huracanes	1	0	0	0	0	0
12	Zona Arqueológica	3	26	0	0	0	0
Total		109	51	8	36	4	0

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Cableado de Postes en el Fraccionamiento Aldea Zama



Rehabilitación de luminaria en la Col. Holística



Rehabilitación de luminaria en la 5Av. Sur



Mantenimiento de alumbrado en la colonia Guerra de Castas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED

Objetivo: Sustituir en la cabecera municipal las luminarias que se encuentran instaladas y están obsoletas, por luminarias tipo led, incrementando la calidad del alumbrado público y reduciendo el consumo de energía eléctrica.

No.	Colonia	Cantidad	Tipo de luminaria
1	Veleta	21	Cambio de luminaria
	Total	21	Led



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020
Cambio de luminaria led en colonia Veleta





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 FEBRERO 2020



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
14/02/2020	Cambio de color de luces	Centro	Dirección de Salud Mpal.	Se instaló luces de color dorado al igual que el interruptor simbólico para el evento del día internacional contra el cáncer infantil.
18/02/2020	Instalación de contactor	Coba	Dirección de Educación y Biblioteca	Se coloca toma de corriente en el planetario en coba.
21/02/2020	Rehabilitación de reflectores	Laki'in	Dirección de Cultura	Se tensiona línea para luminaria y se rehabilitan 5 reflectores en el interior de la expo feria.
21/02/2020	Limpieza de contactores	Centro	Área de Mantenimiento y Limpieza Urbana	Se retiran contactores de agua en la fuente para limpiarlos y se vuelven a instalar.
25/02/2020	Instalación de reflectores	Tumben Ka	Iglesia Pentecostes	Se colocaron 2 reflectores de 1000 wts en la iglesia Pentecostal.
26/02/2020	Instalación de reflectores	Tumben Ka	DIF	Se colocó 1 reflector de 1000 wts en el DIF
27/02/2020	Apoyo con la Góndola	Chan Chemuyil	Dirección de Bomberos	Se apoyo con la góndola para que los bomberos puedan apagar el fuego que estaba alto.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Rehabilitación de luminaria en el DIF



Limpeza de contactor de la fuente del Parque Museo Maya



Rehabilitación de luminaria en la Expo feria



Instalación de luces de color dorado con motivo del día del cáncer infantil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado **241** luminarias y cambiado **21** luminarias led en el periodo reportado.

Rehabilitación de lámparas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
6	118	109	21	8	262



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL
2020



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 11 unidades, con los siguientes números económicos: 11,15,19,20,22,23,24,25,26, B-21 y B-31	Se recolectó 3,660 toneladas en total.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	2568 Toneladas
Riviera maya	956 Toneladas
Zona de transición	64 Toneladas
Zona maya	40 Toneladas
Punta allen	32 Toneladas
Total	3,660 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Macario Gómez



Calle Mercurio



Colonia la veleta



Punta Allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Palmas privadas



Av. Satélite



C. Mercurio poniente



Av. Coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Aldea zama



C. kulkan



Aldea zama



Av. Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO	RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS
Se brindó apoyo para podar un árbol		
Se brindó apoyo para reparar el andador de la playa pública.	Zona costera	
Se dio apoyo para levantar las ramas	C. sagitario ote/ la c. alfa norte y c. júpiter.	
Se brindó apoyo para podar un árbol.	Calle tun-kul entre Osiris norte y beta norte.	
Se realizó limpieza y se podó 200 metros cuadrados en la casa de la cultura	C. alfa sur	1.5
Se realizó bacheo en la zona costera.	Zona costera	

Se realizó un total de **1.5 toneladas** en el área de mantenimiento urbana.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



REPORTE DE POZOS

OBJETIVO GENERAL: Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
REPORTE DE POZOS

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO	RUTAS TRABAJADAS	POZOS TRABAJADOS	TONELADAS DE LODO
Se limpiaron los pozos de absorción.	Tulum pueblo	17	25.5 toneladas
Se limpiaron las trampas de pozo de absorción de agua.	Tulum pueblo	13	19.5 toneladas
Se limpió las alcantarillas de un pozo.	. Tulum pueblo	9	13.5 toneladas
Se reparó varias trampas que se desfondaron.	Tulum pueblo	9	
Se desembro los pozos dañados y se levantó el escombros.	Tulum pueblo	3	

SE REALIZO LA LIMPIEZA DE 51 POZOS DE ABSORCION RECOLECTANDO 58.5 TONELADAS DE LODO.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE POZOS




Colonia ejido y chan-chen



Centauro entre la polar norte



2 oriente entre la calle Osiris norte



Av. Satélite entre sagitario



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Calle acuario norte

C. 2 poniente y calle sagitario poniente



Polar poniente/ la orión norte



Polar poniente entre júpiter



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



C. Orión nte



Colonia Tumbenka



Colonia ejido



Colonia Huracanes



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2020



Colonia Huracanes

Colonia huracanes



Colonia 5 calles entre la kukulcan



C. acuario sur entre la av. Tulum y calle sol poniente.