



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 MARZO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	14	N-293, N-294, N-299, N-301, N-305, N-310 N-314, N-315, N-317, N-323, N-324, N-326 N-333, N-339,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	19	N-295, N-296, N-298, N-300, N-304, N-306 N-307, N-308, N-309, N-311, N-312, N-316 N-321, N-325, N-327, N-329, N-330, N-332 N-336,	
Obstrucción en la vía publica	4	N-292, N-302, N-334, N-338	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	5	N-291, N-297, N-318, N-319, N-335	
No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	2	N-313, N-331,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	3	N-290, N-303, N-328,	
Verter líquidos limpios o sucios.	2	N-320, N-322,	




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Mezcla sobre la vía publica	1	N-337,	
Total	50		

GRAFICA DE NOTIFICACIONES





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción	09		
Total			

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.

Para evitar la obstrucción en la vía publica.

1 sanción aplicada en el mes de Marzo:

- 1 sanción queda pendiente de generar el pago, y los cuales será turnado el expediente de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente. (S-009).



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, Ubicado c. 20-A/c. 27 y c. 29 col. Tumbenkaa.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum. Como son:

- 1.- asignación de los espacios dentro del panteón
- 2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón
- 3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.)

De igual manera informo que durante este mes de Marzo el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS	7	\$18,157.92
----------	---	-------------



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



CENTRO DE ACOPIO

- Se recibió en el centro de acopio:
 - 100 Litros de aceite vegetal
 - 30 kilos de grasa de pollo
 - 20 kilos de hueso y sebo



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



**INFORME DE
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES
DEL MES DE MARZO DE
2020.
ÁREA DE JARDINERÍA Y
BARRIDO.**



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Camellón central de la carretera federal	11,050 m	2 m	22,100 m ²	3,360 kg	
fraccionamiento villas Tulum	1,800 m	1 m	1,800 m ²	540 kg	
Encierro de camiones de la colonia tumben ka	20 m	10 m	200 m ²	120 kg	
Av. Tulum	1,800 m	2 m	3,600 m ²	420 kg	
Av. La selva	150 m	3 m	450 m ²	120 kg	
Acceso hacia la zona arqueológica	100 m	2 m	200 m ²	120 kg	
Total del mes			28,350 m ²	4,680 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN PARQUES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Cancha maya	100 m	30 m	3,000 m ²	540 kg	
`parque huracanes	100 m	40 m	4,000 m ²	480 kg	
Parque veleta	30 m	10 m	300 m ²	120 kg	
Parque alegría	100 m	30 m	3,000 m ²	420 kg	
Total del mes			10,300 m ²	1,560kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA DE PARQUES EN POBLADOS DEL MUNICIPIO					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque akumal	30 m	10 m	300 m ²	120 kg	
`parque chemuyil	15 m	10 m	150 m ²	60 kg	
Total del mes			450 m ²	180 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TULUM

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Casa de la cultura	140 m	29 m	4,060 m ²	540 kg	
Hospital comunitario de Tulum	100 m	50 m	5,000 m ²	480 kg	
Base de la guardia nacional	300 m	20 m	6,000 m ²	420 kg	
Total del mes			15,060 m ²	1,440 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020
ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Poda de césped realizadas en camellón central de la carretera federal



Poda y limpieza de césped en el camellón central



Poda y limpieza realizada en el parque central del poblado de akumal



Poda y limpieza realizadas en las jardineras del poblado de akumal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Poda y limpieza realizada en la unidad deportiva de Tulum.



Poda y limpieza en la unidad deportiva de Tulum



Poda y limpieza realizado en el parque de la cancha maya de Tulum



Poda y limpieza realizado en el ruedo de la cancha maya de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Poda de césped y limpieza realizado en las jardineras de la casa de cultura de Tulum



Limpieza realizada en la casa de cultura de Tulum



Poda de césped realizado y limpieza realizado en las jardineras del hospital comunitario de Tulum



Poda y limpieza realizada en las jardineras del hospital comunitario de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,176	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	672	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,296	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	1,368	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	696	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,440	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,440	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	648	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	672	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	672	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	576	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	600	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	600	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	624	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	648	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	16,800	288	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	115,200	336	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	121,122	660	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	117,949	660	
TOTAL	171,294.35 M2			2,853,495.55 M2	15,072 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido de calles realizado en la avenida Tulum entre calle centauro



Barrido realizado en la avenida Osiris entre calle Andrómeda



Barrido realizado en av. Osiris



Barrido realizado en la avenida Tulum entre calle centauro



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Barrido realizado en el parque dos aguas



Barrido en los andadores del parque museo de la cultura maya



Barrido realizado en la calle alfa entre calle sol



Barrido realizado en la avenida Tulum entre calle alfa norte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Barrido en realizado en la avenida Tulum



Barrido realizado en los costados del parque dela cancha maya de tulum



Barrido realizado en los andadores del parque dos aguas de Tulum



Barrido realizado en la calle júpiter entre calle tun kul



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 31 DE MARZO DE 2020**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	02/03/2020	Verificación y revisión de luminarias	Holística	Av. 10 Sur	Se revisaron las luminarias y se bajaron.
2	05/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	Av. La Selva / C. Chun Yaxché	Se rehabilitó 1 luminaria y se podó 1 árbol que tapaba la visibilidad de la luminaria.
3	05/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Villas Tulum	C. Chemuyil y 3 parque	Se reparo la línea que estaba cortada la corriente y se rehabilitaron 5 luminarias.
4	06/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	C. 16 / C. Naval	Se rehabilitó 1 luminaria tipo OV-15
5	13/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	C. Che/oom / C. Nal, M450, Lte 30	Se rehabilitó 1 luminaria tipo Ov-15 vapor de sodio.
6	18/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Centro	C. Polar / C. Beta	Se rehabilitó 1 luminaria que se encontraba encendida todo el día, se le cambio fotocelda.
7	18/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Veleta	C. Asunción/ C. Coba y Tulum	Se reconectaron líneas que se encontraban sulfatadas y se le cambio fotocelda a 1 la luminaria.
8	26/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Holística	Av. 10 Sur	Se rehabilitaron 15 luminarias tipo Farol de 100 watts de vapor de sodio.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Holística



Rehabilitación de luminaria en la Tumben Ka



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Veleta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	San Silverio	6	0	0	0	0	0
2	Manuel Antonio Ay	3	0	1	0	0	0
3	San Juan de Dios	20	0	0	0	0	0
4	Chan Chen 1	3	0	0	0	0	0
5	Hondzonot	5	0	0	0	0	0
6	Francisco Uh May	1	0	0	0	0	0
7	Coba	0	0	2	0	0	0
8	Chan Chemuyil	3	0	1	0	0	3
9	Chemuyil	12	0	0	0	0	0
10	Macario Gómez	6	0	4	0	0	0
Total		59	0	8	0	0	3



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Macario Gómez



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de San Juan



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de San Silverio



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Chan Chemuyil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Chemuyil



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.


Nº.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Maya	2	20	0	0	0	0
2	Mayapax	2	0	1	0	0	1
3	Xulka	0	0	0	0	1	0
4	Tumbenka	56	70	3	3	0	6
5	Ejido	5	0	1	0	0	0
6	Veleta	5	0	0	0	0	0
7	Aldea Zama	43	0	1	0	0	0
8	Centro	16	0	6	0	0	0
9	Luna	1	0	0	0	0	0
10	Lakiín	0	0	1	0	0	0
11	Yaax Tulum	0	0	1	0	0	0
12	Av. Coba	0	0	1	0	0	0
Total		130	90	15	3	1	7

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Chemuyil



Rehabilitación de poste en la Av. Coba con Av. Tulum



Corrección de corto circuito en la Colonia Centro



Rehabilitación de sector de alumbrado público en la Colonia Ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 MARZO 2020



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
05/03/2020	Colocación de banderines en la cancha maya	Maya	Dirección de Cultura	Se colocaron banderines en la explanada de la cancha maya para uso de festividades regionales.
05/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumbenka	Dirección de Bomberos	Se reconectó la línea de corriente en la base de bomberos y se rehabilitaron 2 luminarias de 100 y 1 tipo sol de 1000w.
05/03/2020	Instalación de centro de carga	Maya	Dirección de Cultura	Se armaron 3 centros de carga con break de 70 amper.
06/03/2020	Instalación de luminaria y tensión de líneas	Cobá	Dirección de Seguridad Pública	Se tensiona líneas aéreas, se instala 1 luminaria leds, un centro de carga y contactos en la caseta de policía.
06/03/2020	Conexión de puestos a línea de corriente	Maya	Dirección de Cultura	Se conectó los puestos al centro de carga.
09/03/2020	Rehabilitación de reflectores	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se rehabilitan 11 reflectores que estaban quemados en el campo de beisbol de la Unidad Deportiva.
10/03/2020	Limpieza y mto a bomba sumergible	Centro	Área de Mantenimiento y limpieza urbana	Se desinstala la bomba de la fuente, se le da mantenimiento, se coloca mosquitero para filtro, se retira centro de carga, break y se vuelve a instalar la bomba.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
11/03/2020	Colocación de pendones	Av. Tulum	Dirección de Comercio	Se instalaron en toda la av. Tulum, pendones promocionales para la feria artesanal.
11/03/2020	Instalación de reflectores	Centro	Dirección de Seguridad Pública	Se instalaron 2 reflectores en seguridad pública 1 de 400 w am y 1 de 1000 watts am.
12/03/2020	Verificación de corto circuito	Centro	Dirección de Seguridad Pública	Se corrigió corto circuito y se realizó ajuste en el centro de carga.
12/03/2020	Instalación de Antena Wifi	Luna	Dirección de Informática	Se le brindo apoyo a los de informática para poner 1 antena de wifi.
13/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Yaax Tulum	Dirección de Juventud y Deporte	Se cambio balastro y foco y se conectó luminaria a la línea de CFE.
18/03/2020	Rehabilitación de luminarias	Filtro Policiaco-Salida a Playa	Dirección de Salud	Se rehabilitó 1 luminaria tipo sol y se reposiciona otra de 1000 watts.
19/03/2020	Instalación de luminarias	Filtro Policiaco-salida a Felipe Carrillo Pto.	Dirección de Salud	Se instaló 1 luminaria tipo sol de 1000 w en el filtro policiaco salida a Felipe Carrillo Puerto.
20/03/2020	Retiro de banderines	Maya	Dirección de Salud	Se retiraron banderines de la cancha maya.
21/03/2020	Redirección de luminarias	Filtro Policiaco-salida a Felipe Carrillo Pto.	Dirección de Salud	Se realizó poda de un árbol y se redirecciono 1 reflector de 1000 watts para iluminar el filtro policiaco.
25/03/2020	Revisión y corrección de líneas en corto circuito	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se rehabilitó 1 luminaria tipo sol de 1000w, se le cambio balastro y capacitor. Se revisa, detecta y corrige 1 sector.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Instalación de centros de carga en la Cancha Maya



Tensión de líneas de líneas aéreas en la caseta de policía de la Comunidad de Coba



Mantenimiento de la fuente del parque Museo Maya ubicado en la Colonia Centro



Rehabilitación de reflectores de 1000 watts en la Unidad Deportiva de la Colonia Luna



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Rehabilitación de luminaria tipo sol en el filtro policiaco de la salida a Playa del Carmen



Reubicación de luminaria tipo sol en el filtro policiaco de la salida a Carrillo Puerto



Revisión de corto circuito en el domo doble de la Unidad Deportiva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado **237** luminarias en el periodo reportado.

Rehabilitación de lámparas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
25	59	130	0	23	237



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 11 unidades, con los siguientes números Económicos:	Se recolectó 3,633 toneladas por los 09 vehículos compactadores, del 01 al 31 de Marzo del 2020.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	2568 Toneladas
Riviera maya	953 Toneladas
Zona de transición	48 Toneladas
Zona maya	32 Toneladas
Punta allen	32 Toneladas
Total	3,633 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Av. satélite



Francisco uh may



Sector 3



Av. Kukulcan



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Av. la selva



Av. Satélite



Calle Saturno pnte.



Colonia Maya pax



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Sector 2



Calle mercurio



Aldea zama



Ruta de cenotes



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020
REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	C. Osiris sur	3m ²
Bacheo aislado	Av. la selva	2 m ²
Bacheo aislado	Carretera coba hasta Chedraui de la Av. Tulum.	20 m ²
Bacheo aislado	C. gama ote y av. satélite norte/ la c.Polar ote y av. Tulum	100 m ²
Bacheo aislado	Colonia la veleta.	3m ²
Bacheo aislado	C. Andrómeda	2 m ²
Bacheo aislado	Colonia Villas Tulum	3 m ²

Se realizó un total de 133 metros cuadrados en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE BACHEO



Osiris sur



Villas Tulum



Av. la selva



Col. La Veleta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



Carretera Coba



C. Géminis/Omega



C. Andrómeda



Villas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS
Se brindó apoyo para la limpieza de un terreno baldío.		
Se brindó apoyo para la limpieza de un terreno baldío.		
Se dio apoyo para levantar las ramas.	Calle sagitario ote entre la calle alfa norte y calle júpiter.	
Se levantó la basura del parque 2 aguas.		1 tonelada
Se limpió la fuente del parque del museo de la cultura maya.		

TOTAL DE TONELADAS REALIZADAS: 1



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO URBANA



Recoja de basura del parque 2 aguas



Limpieza de la fuente



Limpieza de la expo



Apoyo de recoja de basura de la expo.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



REPORTE DE POZOS

OBJETIVO GENERAL: Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020
REPORTE DE POZOS

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	POZOS TRABAJADOS	TONELADAS DE LODO
Se coló una tapa de pozo por huracanes	Tulum pueblo	3	
Limpieza de pozo	Calle luna poniente entre la calle mercurio poniente y omega sur. .	1	
Se pusieron tablas en la playa.			
Se realizó un tope en la Av. la selva.			

TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS: 4



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MARZO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE POZOS



Luna poniente



Huracanes



Av. La selva