



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 ABRIL 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum. Como son:

- 1.- asignación de los espacios dentro del panteón
- 2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón
- 3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.)

De igual manera informo que durante este mes de Abril el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS	5	\$16,507.20
----------	---	-------------



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Cabe mencionar con respecto a la contingencia sanitaria, se ha apoyado de la siguiente manera, en las fechas que nos ha solicitado:

se realizaron 4 grupos conformado por el personal operativo de este departamento, para brindar el apoyo al área de salud en el filtro de coba en horarios de 9:00 pm a 3:00 am y de 3:00 am a 9:00 am, el cual consistió en el llenado del registro de la personas que ingresaron al municipio de Tulum. Asimismo en el área administrativa se montaron guardias en horario de 9:00 am a 4:00 pm en oficina, para atención al público en general en cuanto a los servicios de panteón y queja ciudadana.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES DEL MES
DE ABRIL DE 2020.
ÁREA DE JARDINERÍA Y
BARRIDO.**



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Camellón carretera federal	950 m	2 m	1,900 m ²	420 kg	
Fraccionamiento huracanes	1,700 m	1 m	1,700 m ²	600 kg	
Jardineras laterales de la avenida Tulum	1,950 m	2 m	3,900 m ²	1,776 kg	
Ciclo vía, tramo del acceso de la zona arqueológica hasta la avenida coba	1,500 m	2 m	3,000 m ²	540 kg	
Camellón central de la avenida Tulum.	300 m	1 m	300 m ²	-----	Poda de sabia
Acceso hacia el fraccionamiento las palmas	200 m	1 m	200 m ²	36 kg	

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Calles del fraccionamiento guerra de castas	900 m	1 m	900 m ²	480 kg	
Calles del fraccionamiento las palmas	2,600 m	1 m	2,600 m ²	840 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL



ABRIL 2020

Calle polar poniente	900 m	1 m	900 m ²	120 kg	
Calle sagitario poniente	900 m	1 m	900 m ²	144 kg	
Calle 2 poniente	950 m	1 m	950 m ²	240 kg	
Calle 4 oriente	950 m	1 m	950 m ²	180 kg	
			18,200 m ²	5,376 kg	

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN PARQUES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque la alegría colonia tumben ka	80 m	30 m	2,400 m ²	240 kg	
Parque cuchil baxal, colonia centro	30 m	20 m	600 m ²	120 kg	
Parque del fraccionamiento huracanes	100 m	20 m	2,000 m ²	480 kg	
Parque del fraccionamiento las palmas	180 m	20 m	3,600 m ²	1,080 kg	
Total del mes			8,600 m ²	1,920 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TULUM

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Jardineras de la dirección general de desarrollo social. CDC	40 m	30 m	1,200 m ²	840 kg	
Total del mes			1,200 m ²	840 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Limpieza realizada en la calle sagitario



Poda y limpieza realizada en la calle polar poniente



Poda y limpieza realizada en el acceso al fraccionamiento las palmas



Poda y limpieza realizada en jardineras del acceso al fraccionamiento las palmas



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Poda y limpieza realizada en el fraccionamiento guerra de castas



Poda realizada en el camellón central de la avenida Tulum



Poda y limpieza realizado en jardineras del CDC



Poda y limpieza realizado en jardineras del CDC



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Poda de césped y limpieza realizado en las jardineras de la casa de cultura de Tulum



Poda y Limpieza realizada en el parque cuchil basal



Poda de césped y limpieza realizada en el parque del fraccionamiento huracanes



Poda y limpieza realizada en las jardineras laterales de la avenida Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	864	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	780	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,356	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	600	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	684	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	600	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	600	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	624	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	648	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	576	
Parque del fraccionamiento huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	528	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	576	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	624	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	-----	0	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	-----	0	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	121,122	600	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	117,949	600	
TOTAL	171,294.35 M2			2,721,495.55 M2	12,948 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



ANEXO FOTOS DE BARRIDO




Barrido de calles realizado en la avenida Tulum



Barrido realizado en la avenida Tulum



Barrido realizado en av. Osiris



Barrido realizado a un costado del domo del parque dos aguas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Barrido realizado en el parque dos aguas



Barrido realizado en la avenida Osiris



Barrido realizado en la calle alfa entre calle sol



Barrido realizado en la calle júpiter



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Barrido en realizado en la calle alfa



Barrido realizado en los costados del parque de la cancha maya de Tulum



Barrido realizado en la calle 4 ote



Barrido realizado dentro del domo del parque dos aguas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 ABRIL 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	01/04/2020	Verificación de líneas y poda de ramas	Mayapax	C. Tunkul Ote. / Av. Satélite y C. Lexiu	Se corrigieron algunas líneas del alumbrado, rehabilitando el sector y se podaron 3 árboles en algunos puntos críticos del sector.
2	02/04/2020	Rehabilitación de sector	Mayapax	C. Orión/ C. Ook-K'ot	Se desconectan luminarias, se separan líneas y se podan ramas.
3	16/04/2020	Rehabilitación de luminaria	Centro	C. Mercurio / Av. Satélite y Géminis	Se reconectó 1 luminaria que estaba apagada, debido a que las líneas se encontraban cortadas.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Corrección de líneas del alumbrado público en la Col. Mayapaax



Poda de ramas en la Col. Maya Paax



Rehabilitación de luminaria en la Col Centro, Calle Mercurio



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Manuel Antonio Ay	0	0	0	0	1	0
2	Hondzonot	3	0	0	0	0	0
3	Coba	1	3	3	0	0	0
4	Chan Chemuyil	0	50	0	0	0	0
5	Akumal	0	0	4	0	0	0
Total		4	53	7	0	1	0



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Rehabilitación de sector en la Comunidad de Akumal



Cambio de líneas que estaban quemadas en la Comunidad de Chan Chemuyil



Instalación de contactor en la Comunidad de Coba



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

Nº.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Mayapax	4	0	0	0	1	0
2	Centro	63	0	0	0	0	0
3	Guerra de Castas	0	0	1	0	0	0
4	Heaven	0	0	3	0	0	2
5	Aldea Zama	9	0	1	0	0	3
6	Luna	0	0	1	0	0	0
7	Harmony	0	0	1	0	0	0
8	Veleta	0	0	0	0	1	0
9	Tumbenka	0	0	0	0	1	0
10	Yaaxtulum	5	0	0	0	0	0
11	Ejido	9	0	2	0	0	13
12	Av. Coba	0	0	3	0	0	0
Total		90	0	12	0	3	18

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Centro Av. Satélite



Rehabilitación de luminaria solar en la Col. Centro C. Sagitario



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Ejido




Rehabilitación de sector en la Colonia Heaven




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Rehabilitación de sector en la Colonia Luna



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Mayapax



Rehabilitación de banco de control en la Colonia Tumben Ka



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Yaax Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 ABRIL 2020



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
01/04/2020	Instalación de reflectores en el filtro sanitario	Coba	Dirección de Salud	Se instala 1 luminaria tipo reflector de 1000 watts y dos contactores en el filtro sanitario ubicado en la Glorieta del poblado de Coba.
04/04/2020	Recorrido de filtros	Tulum	Dirección de Salud	Se realizó recorrido en los filtros sanitarios ubicados en las salidas de la ciudad, verificando que todo esté encendido.
08/04/2020	Instalación de bajante	Macario Gómez	Dirección de Salud	Se instala 1 bajante de 110V con 2 contactos para intemperie en el filtro sanitario.
08/04/2020	Instalación de luminaria	Filtro sanitario-Salida a Playa del Carmen	Dirección de Seguridad Pública	Se instaló 1 luminaria tipo reflector de 1000 watts en el filtro policiaco ubicado hacia la salida de Playa del Carmen.
08/04/2020	Reubicación de luminarias	Coba	Dirección de Salud	Se reubico luminaria tipo sol en la glorieta de Coba instalada en el filtro sanitario.
09/04/2020	Apagado de luces del domo	Zona de Transición	Dirección de Salud	Se apagaron las luminarias de los domos de la zona de transición debido a la contingencia sanitaria.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
10/04/2020	Reparación de contactor	Maya	Área de Saneamiento Ambiental	Se reconectó 1 línea del neutro para la alimentación de una toma de corriente a 110 voltio dentro del Cementerio y se rehabilitó 1 luminaria tipo led.
18/04/2020	Colocación de lonas	Zona de transición, Unidad Deportiva, Palmas 1, Parque dos aguas y parque de la CROC	Dirección de Salud	Se instalaron lonas con contenido para la prevención sobre el COVID-19.
19/04/2020	Apagado de luminarias	Parque de la CROC y parque de la Tumben Ka	Dirección de Salud	Se desconectaron las luminarias de los domos deportivos debido al COVID-19.
20/04/2020	Rehabilitación de luminarias	Filtro sanitario-Salida a Playa del Carmen	Dirección de Salud	Se revisaron líneas que alimentan las luminarias colocadas en el filtro sanitario, quedando rehabilitadas 2 luminarias.
21/04/2020	Reubicación de lonas	Manuel Antonio Ay y Coba	Dirección de Salud	Se reubicaron lonas con contenido para la prevención sobre el COVID-19, en los domos de las comunidades.
22/04/2020	Verificación de corriente	Luna	Dirección de Parque Vehicular	Se activo el interruptor, ya que no tenían electricidad en las instalaciones del Parque Vehicular.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
22/04/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	Dirección de Bomberos	Se rehabilitaron 2 reflectores a los cuales se les cambio balastro y foco de 175 watts.
23/04/2020	Cambio de centro de carga	Centro	Dirección de Tránsito Municipal	Se cambio el centro de carga del semáforo en la Av. Satélite.
23/04/2020	Cambio de centro de carga	Centro	Dirección de Tránsito Municipal	Se cambio el centro de carga del semáforo en la Av. Coba.




Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020




Rehabilitación de luminarias en la Dirección de Bomberos



Instalación de luminaria tipo reflector en el filtro sanitario de Coba



Cambio del centro de carga del semáforo ubicado en la Av. Coba con Av. Tulum



Colocación de lonas con contenido para la prevención del COVID-19 en los domos de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado **103** luminarias en el periodo reportado.

Rehabilitación de lámparas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
1	4	90	0	8	103



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 09 unidades. Con los siguientes núm. Económicos: 11,19,20,23,24,25,26	Se recolectó 3,376 toneladas por los 07 vehículos compactadores, del 01 al 30 de Abril del 2020.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	2472 Toneladas
Riviera maya	632 Toneladas
Zona de transición	192 Toneladas
Zona maya	40 Toneladas
Punta allen	40 Toneladas
Total	3,376 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Av. Tulum



Av. Tulum



Calle sol poniente



Sector 1



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Av. Kukulkan



Sector 3



Palmas Tulum



Calle Xcaret



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



Calle sol poniente



Av. la selva



Calle sol poniente



Col. ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheo en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	C. Sol poniente	20 m ²
Bacheo aislado	Av. satélite norte/ la c.Polar ote y av. Tulum	100 m ²
Bacheo aislado	C. Mercurio Pte.	200 m ²
Bacheo aislado	Fraccionamiento Guerra de Casta	100 m ²
Bacheo aislado	C. Faisán	8 m ²

Se realizó un total de 428 metros cuadrados en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE BACHEO



Fraccionamiento guerra de casta



C. Faisán



C. Mercurio Pte.



Av. satélite



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS
Se brindó apoyo para la limpieza de un terreno baldío.		
Se brindó apoyo para la limpieza en la casa de la cultura	c. alfa sur	
Se brindó apoyo para descargar despensas en el palacio municipal.	.	
Se brindó apoyo para repartir despensas en la zona maya.	Zona Maya	
Se brindó apoyo para repartir despensas en la zona maya.		

TOTAL DE TONELADAS REALIZADAS:



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ABRIL 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO URBANA



Repartición de despensa



C. alfa sur



Col. Tumbenka



C. alfa sur