



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
 JUNIO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	88	N-466, N-468, N-471, N-478, N-479, N-481, N-483, N-484, N-486, N-488, N-489, N-493, N-502, N-503, N-506, N-507, N-508, N-509, N-517, N-518, N-519, N-525, N-526, N-528, N-533, N-535, N-536, N-539, N-541, N-548, N-553, N-561, N-563, N-564, N-568, N-576, N-579, N-581, N-585, N-590, N-592, N-593, N-599, N-604, N-610, N-611, N-613, N-620, N-624, N-634, N-638, N-641, N-643, N-644, N-645, N-647, N-648, N-650, N-656, N-659, N-669, N-672, N-683, N-686, N-689, N-695, N-696, N-698, N-703, N-704, N-706, N-707, N-708, N-711, N-712, N-716, N-720, N-728, N-732, N-744, N-753, N-755, N-759, N-764, N-765, N-771, N-774, N-775,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	82	N-465, N-474, N-475, N-476, N-487, N-496, N-497, N-499, N-504, N-505, N-523, N-524, N-529, N-531, N-532, N-534, N-537, N-545, N-547, N-554, N-555, N-562, N-565, N-566, N-567, N-570, N-571, N-572, N-573, N-577, N-587, N-589, N-591, N-596, N-597, N-601, N-602, N-605, N-606, N-607, N-608, N-609, N-614, N-616, N-617, N-619, N-621, N-635, N-636, N-639, N-640, N-646, N-651, N-653, N-654, N-655, N-661, N-667, N-668, N-670,	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



		N-673, N-675, N-676, N-677, N-687, N-690, N-691, N-697, N-705, N-709, N-714, N-729, N-737, N-738, N-739, N-748, N-751, N-752, N-766, N-773, N-777, N-781,	
Obstrucción en la vía publica	39	N-467, N-469, N-480, N-492, N-494, N-501, N-520, N-522, N-527, N-538, N-542, N-543, N-550, N-551, N-569, N-574, N-580, N-594, N-598, N-600, N-618, N-622, N-623, N-637, N-642, N-682, N-684, N-693, N-701, N-710, N-713, N-743, N-756, N-758, N-768, N-770, N-776, N-779, N-780,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	62	N-470, N-472, N-473, N-477, N-482, N-485, N-490, N-495, N-500, N-511, N-512, N-513, N-514, N-515, N-516, N-521, N-549, N-556, N-558, N-559, N-560, N-578, N-584, N-586, N-588, N-595, N-612, N-615, N-628, N-629, N-630, N-631, N-632, N-633, N-652, N-660, N-664, N-665, N-671, N-685, N-688, N-692, N-699, N-700, N-702, N-717, N-718, N-721, N-722, N-723, N-730, N-731, N-733, N-734, N-735, N-736, N-745, N-746, N-749, N-761, N-762, N-784,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	24	N-491, N-540, N-557, N-575, N-582, N-649, N-657, N-658, N-663, N-666, N-674, N-680, N-681, N-694, N-725, N-727, N-740, N-741, N-747, N-750, N-754, N-757, N-772, N-778,	
Verter líquidos limpios o sucios.	6	N-530, N-544, N-583, N-726, N-742, N-760,	
Mezcla sobre la vía publica	4	N-510, N-552, N-603, N-769,	




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Evitar arrojar basura a lotes baldíos.	4	N-498, N-546, N-625, N-626,	
No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	7	N-627, N-662, N-719, N-724, N-767, N-782, N-783,	
Evitar hacer trabajos de mecánica sobre la vía pública.	4	N-678, N-679, N-715, N-763,	
Total	320		

GRAFICA DE NOTIFICACIONES






Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción	7	S-15, S-17, S-18, S-19, S-22, S-24, S-25,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	8	S-14, S-16, S-21, S-23, S-26, S-27, S-28, S-29,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	1	S-20,	
Total	16		

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.
Para evitar la obstrucción en la vía publica.

GRAFICA DE SANCIONES





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



16 sanciones aplicadas en el mes de Junio:

- 8 sanción queda pendiente de generar el pago, y los cuales será turnado el expediente de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente. (S-16, S-17, S-18, S-19, S-20, S-22, S-23, S-25).
- 5 incautación de vehículo (S-14, S-21, S-26, S-28, S-29)
- 3 Sanción cancelada (S-15, S-24, S-27)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar vehiculo con desperfectos mecánicos, Ubicado c. nicté-ha entre kukul-kan y chan-chen.



FOTO 2: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar remolque, Ubicado c. prolongación nakbe entre c. lxchel y c. yacxhílam, aldea zama.



FOTO 3: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita limpiar basura dispersa frente al predio, Ubicado: col. Veleta prolongación entre 5ta av. sur y 10 av. sur, mz 923 lt 001-20.



FOTO 4: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, Ubicado: c. privada/av. lxchel y av. itzamna, aldea zama.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum. Como son:

- **1.- asignación de los espacios dentro del panteón**
- **2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón**
- **3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.)**

De igual manera informo que durante este mes de Junio el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS	3	\$9,904.32
PERMISO DE CONSTRUCCION DENTRO DEL PANTEON	1	\$86.88
TOTAL		\$9,991.20



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Durante la contingencia sanitaria informo que el área de saneamiento ambiental ha seguido laborando con las medidas y precauciones señaladas por las autoridades:

- Se atiende y se le brinda información a la ciudadanía mediante la ventanilla en las oficinas del área de saneamiento ambiental.
- Se han entregado alrededor de 460 volantes informativos del manejo de la basura.
- Limpieza continúa del panteón y control de horario de visitas en el mismo.



Atención personal en ventanilla



Entrega de volantes



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Limpieza del panteón municipal.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



**INFORME DE
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES
DEL MES DE JUNIO DE
2020.
ÁREA DE JARDINERÍA Y
BARRIDO.**



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Avenida Tulum entre avenida satélite y acceso hacia la zona arqueológica	1,500 m	2 m	3,000 m ²	480 kg	
Unidad deportiva	170 m	50 m	8,500 m ²	1,080 kg	
Laterales de la avenida Tulum entre avenida coba y salida hacia playa del Carmen	800 m	2 m	1,600 m ²	420 kg	
Base de servicios públicos de la tumben ka	30 m	10 m	300 m ²	120 kg	
Carretera federal	8,700 m	2 m	17,400 m ²	3,360 kg	
Caseta policiaca de la colonia tumben ka	5 m	2 m	10 m ²	120 kg	
Colonia tumben ka	800 m	1 m	800 m ²	180 kg	
Caseta policiaca a un costado del panteón	5 m	2 m	10 m ²	36 kg	
Caseta policiaca colonia xul ka	5 m	2 m	10 m ²	24 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Ciclovía hacia la zona costera	3,500 m	2 m	7,000 m ²	1,500 kg	
Ciclovía hacia la zona arqueológica	2,500 m	2 m	5,000 m ²	900 kg	
Laterales avenida Tulum entre la avenida satélite y calle acuario	1,800 m	1 m	1,800 m ²	360 kg	
Laterales avenida Tulum entre calle acuario y base policía estatal	1,700 m	1 m	1,700 m ²	480 kg	
Sendero verde	70 m	10 m	700 m ²	600 kg	
Terrenos de la expo-feria	100 m	50 m	5,000 m ²	40 kg	
Acceso hacia palmas privada	700 m	2 m	1,400 m ²	240 kg	

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
`campo de béisbol de la unidad deportiva de Tulum	100 m	100 m	10,000 m ²	1,200 kg	
Avenida satélite	1,000 m	3 m	3,000 m ²	420 kg	
Calles del fraccionamiento guerra de castas	1,200 m	1 m	1,200 m ²	120 kg	
Total del mes			68,430 m ²	11,680 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TULUM

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Oficinas de desarrollo social CDC	40 m	10 m	400 m2	120 kg	
Comedor comunitario	10 m	5 m	50 m2	60 kg	
Casa del adulto mayor	40 m	20 m	800 m2	180 kg	
Biblioteca	50 m	40 m	2,000 m2	180 kg	
Base guardia nacional	100 m	80 m	8,000 m2	720 kg	
Total del mes			11,250 m2	1,260 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



PODA DE CESPED EN PARQUES DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque de la colonia veleta	5 m	2 m	10 m ²	24 kg	
Parque de la colonia tumben ka	50 m	20 m	1,000 m ²	120 kg	
Parque cuchil baxal de la colonia centro	50 m	20 m	1,000 m ²	180 kg	
Total del mes			2,010 m ²	324 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Limpieza realizada en la calle polar poniente, colonia centro



Limpieza realizada en la calle polar poniente, colonia centro



Poda y limpieza realizada a los costados de un área verde en la calle tejón de la colonia ejido



Poda y limpieza realizada a los costados de un área verde en la calle chan chen de la colonia ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Poda y limpieza realizada en la avenida kukul-kan



Poda realizada en la avenida kukul-kan



limpieza realizado en calle júpiter



Limpieza realizada en La calle sagitario



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Limpeza realizada en la calle asteroide



Limpeza realizada en ella calle asteroide



Limpeza realizada en calles de la colonia tumben ka



Limpeza realizada en calles de la colonia tumben ka



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020
BARRIDO



El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,560	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	792	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,560	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	768	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	912	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,560	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,560	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	672	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	672	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	888	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	936	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	756	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	576	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	648	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	720	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	-----	0	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	-----	0	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	96,897.60	850	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	70,769.40	680	
TOTAL	171,294.35 M2			3,464,818.48 M2	16,110 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020




ANEXO FOTOS DE BARRIDO




Barrido de calles realizado en la avenida Tulum



Barrido realizado en la avenida Tulum



Barrido realizado en av. Osiris



Barrido realizado a un costado del domo del parque dos aguas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Barrido realizado en el parque dos aguas



Barrido realizado en la avenida Osiris



Barrido realizado en la calle alfa entre calle sol



Barrido realizado en la calle júpiter



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Barrido en realizado en la calle alfa



Barrido realizado en los costados del parque de la cancha maya de Tulum



Barrido realizado en la calle 4 ote



Barrido realizado dentro del domo del parque dos aguas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
 JUNIO 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	08/06/2020	Rehabilitación de luminaria	Aldea Zama	C. Kinich Ahaw /C. Kabah	Se rehabilitaron 2 luminarias tipo homero que estaban fundidas, se les cambio balastro y foco y se recuperó 1 poste en buen estado de 9 mtrs. de altura.
2	12/06/2020	Rehabilitación de luminaria	Tumben Ka	C. 19 / Av. Selva y Check	Se rehabilitó 1 luminarias que estaba apagada.
3	16/06/2020	Reubicación de luminarias	Villas Tulum	C. 13 /C.2 Bis Ote.	Se desinstala 1 poste y se reubica 1 luminaria tipo led.
4	18/06/2020	Luminarias apagadas	Guerra de Castas	C. Andador Tepich	Se conecta directo al break un sector que tenía el contactor quemado y se rehabilita el nuevamente sector.
5	22/06/2020	Rehabilitación de luminaria	Mayapax	C. Kiis / C. Beta Nte.	Se reconecto una luminaria que estaba sulfatada.
6	27/06/2020	Poda de árbol	Ejido	C. Yaxchen	Se podó un árbol que estaba pegado a las líneas de CFE.
7	30/06/2020	Instalación de luminarias en el paradero	Centro	Av. Tulum / C. Sagitario	Se instalaron 2 luminarias led tipo barra para iluminar el paradero ubicado en la Av. Tulum con C. Sagitario.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Guerra de Castas



Rehabilitación de luminaria en el Fraccionamiento Aldea Zama



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Mayapax



Reubicación de luminaria en la Colonia Villas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Akumal	30	2	2	0	1	2
2	Chanchen 1	39	0	0	0	0	0
3	Chemuyil	8	0	1	0	0	0
4	Coba	112	152	4	0	1	2
5	Francisco Uh May	0	0	1	0	0	0
6	Macario Gómez	2	153	1	0	0	0
7	Manuel Antonio Ay	0	0	1	0	0	0
8	Sahcabmucuy	15	0	0	0	0	0
9	San Juan	22	0	0	0	0	5
10	Yondzonot	5	0	0	0	0	0
Total		233	307	10	0	2	9



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Chemuyil



Rehabilitación de líneas reventadas en la Comunidad de Macario Gómez



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Chemuyil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Sahcabmucuy



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de San Juan



Rehabilitación de sector en la Comunidad de Akumal



Poda de ramas en la Comunidad de Macario Gómez



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
 JUNIO 2020



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

NO	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Centro	38	0	8	0	1	0	3
2	Ejido	7	0	6	0	1	0	4
3	Guerra de castas	1	0	1	0	0	0	0
4	Heaven	1	0	0	0	0	0	0
5	Holística	3	0	0	0	0	0	0
6	Huracanes	0	0	2	0	0	0	4
7	Lakin	17	16	4	0	1	0	7
8	Luna	0	120	3	0	0	0	1
9	Mayapax	1	0	0	0	0	0	0
10	Palmas 1	6	0	0	0	0	0	0
11	Palmas 2	8	0	0	0	0	0	2
12	Sacbe	1	0	1	0	1	0	0
13	Tumben Ka	14	0	3	0	0	3	0
14	Veleta	5	0	2	0	0	0	0
15	Villas Tulum	1	0	2	1	0	0	0
16	Xul-Ka	15	13	0	0	0	4	0
17	Yaax-Tulum	13	0	0	3	0	2	0
18	Zona Arqueológica	3	0	0	0	0	0	0
Total		134	149	32	4	4	9	21

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020




Rehabilitación de luminaria en el Fraccionamiento Villas Tulum



Rehabilitación de luminaria en el Fraccionamiento Heaven



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Centro



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Rehabilitación de sector en el Fraccionamiento Villas Tulum



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Veleta



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Sacbe



Poda de ramas en el Fraccionamiento Palmas 2



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
 JUNIO 2020



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
02/06/2020	Retiro de tinglado	Centro	Presidencia Municipal	Se retira un tinglado con zacate que estaba energizado y provocaba corto.
03/06/2020	Poda de ramas	Centro	Dirección de Bomberos	Se brindó apoyo para realizar poda de 11 árboles para liberar líneas de bajantes y luminarias led.
04/06/2020	Poda de ramas	Akumal	Dirección de Bomberos	Se apoyó a la Dirección de Bomberos para realizar brigadas por la contingencia, se podan 3 árboles y se retira una luminaria tipo Ov-15 que estaba rota y expuesta.
05/06/2020	Poda de ramas	Villas Tulum	Dirección de Bomberos	Se apoya a la Dirección de Bomberos con la poda de árboles de 14 árboles que cubrían luminarias en diferentes puntos de la colonia.
06/06/2020	Poda de ramas	Macario Gómez	Dirección de Bomberos	Se podan 3 árboles en Coordinación con la Dirección de Bomberos.
06/06/2020	Conexión de aires acondicionados	Tumben Ka	Dirección de Bomberos	Se conectaron cables que estaban dañados de los aires acondicionados en las oficinas de la Dirección de Bomberos.
07/06/2020	Poda de ramas	Ejido	Dirección de Bomberos	Se apoyó a la Dirección de Bomberos para la poda de 5 árboles.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
08/06/2020	Rehabilitación de corto	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se instala cuchilla de 2A con apoyo de la CFE, para reestablecer transformador ubicado en la Unidad Deportiva que alimenta las oficinas de Servicios Públicos.
11/06/2020	Poda de árbol	Ejido	Dirección de Protección Civil	Se realiza apoyo a la Dirección de Bomberos para podar 1 árbol en los patios de la dirección de protección Civil.
11/06/2020	Tensión de líneas	Coba	Dirección de Educación	Se tensionaron 20mts. de líneas del bajante de la escuela Jacinto Canek de la comunidad de Coba
12/06/2020	Poda de árbol	Chemuyil	Dirección de Bomberos	Se realizó brigadas para la poda de 10 árboles por la contingencia, en coordinación con la Dirección de Bomberos,
13/06/2020	Cambio de focos semáforo	Centro	Dirección de Tránsito Municipal	Se cambiaron focos en los semáforos de la Av. Tulum / Av. Satélite.
13/06/2020	Poda de ramas	Veleta	Dirección de Bomberos	Se realiza operativo de poda en coordinación con la CFE y Bomberos para el corte de árbol expuesto en la calle.
17/06/2020	Desinstalación de luminarias	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se bajaron 12 luminarias led en el domo deportivo.
18/06/2020	Poda de ramas	Lakin	Dirección de Bomberos	Se brindó apoyo a bomberos para la poda de 2 árboles.
19/06/2020	Poda de ramas	Coba	Dirección de Bomberos	Se le brindó apoyo a bomberos para la poda de arboles
20/06/2020	Instalación de líneas	Centro	Dirección de Tránsito Municipal	Se a poyo a la Dirección de Tránsito para la tensión de líneas para reactivar los semáforos.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
 JUNIO 2020



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
23/06/2020	Conexión de cometida a las unidades móviles	Coba	Dirección de Salud	Se conectaron las unidades móviles a las líneas de comisión y se empalmaron las líneas reventadas para que encendieran las luminarias del domo que estaba apagado por la contingencia Covid-19.
30/06/2020	Conexión de unidades móviles	Centro	Dirección de Salud	Se conectaron las unidades móviles de salud a las plantas de corriente.
30/06/2020	Censo de luminarias	Todo Tulum	CFE	Se realizó censo de luminarias en la en las diferentes colonias de la Ciudad.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020




Conexión de unidades móviles de Salud en la Comunidad de Coba



Cambio de luces en los semáforos de la Av. Satélite de la Colonia Centro



Retiro de un tinglado con zacate que estaba energizado y provocaba corto en la Col. Centro



Poda de árbol en los patios de la Dirección de Protección Civil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado **374** luminarias en el periodo reportado.

Rehabilitación de lámparas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
7	233	134	0	0	374



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 09 unidades. Con los siguientes núm. Económicos: 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25,26.	Se recolectó 3,920 toneladas por los 09 vehículos compactadores, del 01 al 30 de Junio del 2020.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	2,710 Toneladas
Riviera maya	854 Toneladas
Zona de transición	292 Toneladas
Zona maya	16 Toneladas
Punta allen	48 Toneladas
Total	3,920 Toneladas

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Yax Tulum



Calle Faisán



Ejido Tulum



Ejido Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Villas Tulum



Calle 4 oriente



Colonia Maya pax



Sector 1



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



Av. La selva



Calle Xcaret



Colonia la veleta



Colonia Veleta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL



JUNIO 2020

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020
REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	AV. KUKULCAN	6m ²
Bacheo aislado	C. ALFA SUR	5 m ²
Bacheo aislado	AV. COBA	6
Bacheo aislado	AV. OSIRIS SUR	3
Bacheo aislado	C. EN LA POLAR PONIENTE ENTRE OSIRIS NORTE	5
Bacheo aislado	AV. SATELITE	3

Se realizó un total de 28 metros cuadrados en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020
ARCHIVO FOTOGRAFICO DE BACHE



Av. Kukulcan



Av. Coba



Av. Kukulcan



C. Osiris Sur



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS
Reparación de adocreto en la Av. Tulum	Av. Tulum	300 adocreto
Se levantó ramas en el parque deportivo	Tulum	3 toneladas
Se realizó limpieza en el sector 1,2,3 y 4	Tulum	
Limpieza de escombros	Calle Sagitario entre la calle escorpión norte y Av. coba.	
Se dio apoyo para tumbar árboles en la Av. Tulum	Av. Tulum	
Se dio apoyo para la limpieza de la colonia.	Yaxtulum	

TOTAL DE TONELADAS REALIZADAS



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO URBANA



Av. Satélite



Las palmas



C. sagitario



Huracanes



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



REPORTE DE POZOS



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



OBJETIVO GENERAL: Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020
REPORTE DE POZOS

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	POZOS TRABAJADOS	TONELADAS DE LODO
Limpieza de alcantarillas de los pozos de absorción.	Tulum		
Limpieza de pozos de la trampa de absorción	Tumbenka		
Limpieza de rejillas			5 toneladas
Reparación de pozo de absorción que se desfondo en la Tumbenka.	Tumbenka	1	

TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS: 4



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE POZOS



Colonia Tumbenka



C. Libra Sur



C. Mercurio poniente



C. Andrómeda