



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	33	N-1103, N-1123, N-1128, N-1135, N-1140, N-1143, N-1154, N-1156, N-1165, N-1168, N-1175, N-1179, N-1181, N-1185, N-1186, N-1189, N-1192, N-1212, N-1216, N-1220, N-1231, N-1234, N-1236, N-1238, N-1239, N-1241, N-1242, N-1249, N-1259, N-1260, N-1266, N-1267, N-1271,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	36	N-1100, N-1102, N-1111, N-1112, N-1117, N-1125, N-1132, N-1133, N-1137, N-1148, N-1151, N-1158, N-1160, N-1161, N-1169, N-1170, N-1176, N-1177, N-1183, N-1184, N-1198, N-1200, N-1210, N-1211, N-1221, N-1223, N-1232, N-1233, N-1240, N-1243, N-1248, N-1250, N-1251, N-1258, N-1261, N-1272,	
Obstrucción en la vía publica	16	N-1104, N-1105, N-1106, N-1113, N-1127, N-1138, N-1152, N-1157, N-1159, N-1163, N-1195, N-1217, N-1228, N-1229, N-1253, N-1257,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	60	N-1099, N-1107, N-1108, N-1109, N-1114, N-1118, N-1119, N-1120, N-1121, N-1122, N-1129, N-1130, N-1131, N-1134, N-1136, N-1141, N-1142, N-1145, N-1153, N-1155, N-1164, N-1166, N-1167, N-1172, N-1173, N-1174, N-1178, N-1180, N-1187, N-1190, N-1191, N-1193, N-1199, N-1201, N-1203, N-1205, N-1209, N-1213, N-1214, N-1215, N-1219, N-1222, N-1224, N-1225, N-1226,	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



		N-1227, N-1235, N-1237, N-1244, N-1245, N-1246, N-1247, N-1252, N-1254, N-1255, N-1262, N-1264, N-1268, N-1269, N-1270,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	5	N-1101, N-1110, N-1124, N-1263, N-1273	
Verter líquidos limpios o sucios.	16	N-1115, N-1116, N-1126, N-1139, N-1150, N-1162, N-1182, N-1194, N-1196, N-1197, N-1202, N-1204, N-1206, N-1207, N-1208, N-1256,	
Mezcla sobre la vía publica	2	N-1218, N-1230,	
Evitar arrojar basura a lotes baldíos.	3	N-1146, N-1147, N-1171,	
No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	3	N-1144, N-1188, N-1265,	
Mantener limpio su predio (evitar la maleza)	1	N-1149,	
Total	175		




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



GRAFICA DE NOTIFICACIONES





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción	1	S-42,	
Total	1		

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.
Para evitar la obstrucción en la vía pública.

1 sanciones aplicadas en el mes de agosto:

- 1 sanción queda pendiente de generar el pago, y los cuales será turnado el expediente de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente. (S-42).



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material tipo escombros, Ubicado: c. 2 pte entre c. and. Tepich.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 AGOSTO 2020
PANTEÓN MUNICIPAL



El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum.

Como son:

- 1.- asignación de los espacios dentro del panteón
- 2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón
- 3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.)

De igual manera informo que durante este mes de agosto el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS	5	\$14,196.20
TOTAL		\$14,196.20



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Durante la contingencia sanitaria informo que el área de saneamiento ambiental ha seguido laborando con las medidas y precauciones señaladas por las autoridades:

- Se atiende y se le brinda información a la ciudadanía mediante la ventanilla en las oficinas del área de saneamiento ambiental.
- Se han entregado alrededor de 137 volantes informativos del manejo de la basura.
- Limpieza continúa del panteón y control de horario de visitas en el mismo.

El Departamento de Saneamiento Ambiental se encuentra trabajando por el bienestar de nuestro Municipio, es así como informo hasta el momento los trabajos que se han realizado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



**INFORME DE
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES
DEL MES DE AGOSTO DE
2020.
ÁREA DE JARDINERÍA Y
BARRIDO.**



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Ciclo vía de la avenida coba hacia la zona arqueológica	1,200 m	3 m	3,600 m ²	540 kg	
Calles del fraccionamiento villas Tulum	1200 m	1 m	1,200 m ²	240 kg	
Terrenos expo-feria	100 m	40 m	4,000 m ²	720 kg	
Avenida Tulum	2,400 m	2 m	4,800 m ²	1,200 kg	
Avenida satélite	1,000 m	3 m	3,000 m ²	480 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Sendero verde a un costado del fraccionamiento villas Tulum	200 m	5 m	1,000 m ²	360 kg	
Acceso hacia el fraccionamiento las palmas	3,000 m	2 m	6,000 m ²	720 kg	
Camellón central de la carretera federal hacia playa del Carmen	4,500 m	2 m	9,000 m ²	720 kg	
Unidad deportiva de la ciudad de Tulum	120 m	100 m	12,000 m ²	1,560 kg	
Total, del mes			44,600 m ²	6,540 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbe de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TULUM
- ESCUELAS PÚBLICAS

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
secundaria zamna	50 m	30 m	1,500 m ²	480 kg	
preparatoria cecyte	100 m	20 m	2,000 m ²	240 kg	
primaria Gregorio cahuich	80 m	20 m	1,600 m ²	360 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Primaria octaviano solis	50 m	20 m	1,000 m ²	240 kg	
Primaria Tulum	60 m	10 m	600 m ²	120 kg	
Primaria Ford	70 m	10 m	700 m ²	120 kg	
Casa del adulto mayor	30 m	20 m	600 m ²	180 kg	
Casa de la cultura	120 m	30 m	3,600 m ²	480 kg	
cadi	50 m	30 m	1,500 m ²	360 kg	
Total del mes			13,100 m ²	2,580 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



PODA DE CESPED EN PARQUES DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque villas Tulum	60 m	10 m	600 m2	120 kg	
Parque nuub	100 m	20 m	2,000 m2	360 kg	
Parque las palmas	200 m	30 m	6,000 m2	540 kg	
Parque veleta	5 m	5 m	25 m2	60 kg	
Total del mes			8,625m2	1,080 Kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

PODA DE CESPED EN POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Glorieta y camellón de la avenida de coba	100 m	100 m	10,000 m2	720 Kg	
Total del mes			10,000 m2	720 Kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Poda y limpieza realizada en la glorieta hacia el poblado de coba



Limpieza realizada en el camellón central de la carretera federal Tulum – playa del Carmen



Poda de ramas realizado en e parque dos aguas La nidad



Poda y limpieza realizada en la avenida hacia el acceso principal para la zona arqueológica de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Poda y limpieza realizada en el sendero verde a un costado del fraccionamiento villas Tulum



Poda realizada en la avenida coba, aun costado de la ciclo pista hacia la zona arqueológica de Tulum



Poda y limpieza que se realizó dentro de las instalaciones de la escuela media superior cecyte



Poda y realizada en el las jardineras del cadí Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Poda y limpieza realizada en avenida Tulum



Poda y Limpieza realizada en casa de la cultura



Poda realizada dentro de la escuela primaria Gregorio cauch



Poda realizada en áreas verdes de escuela secundaria zamna



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,344	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	672	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,344	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	624	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	720	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	648	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	648	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	576	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	672	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	516	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	600	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	600	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	672	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 AGOSTO 2020



Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	106,728	648	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	132,752.88	660	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	145,346.40	792	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	141,538.80	792	
TOTAL	171,294.35 M2			3,008,790.63 M2	15,216 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido de calles realizado en la avenida Tulum entre la avenida satélite de la colonia centro



Barrido de andadores dentro del parque museo de la cultura maya, frente al palacio municipal



Barrido realizado en la calle 2 oriente entre la calle Osiris



Barrido realizado en la avenida Tulum entre la calle alfa sur y la avenida Osiris



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Barrido realizado en la avenida Tulum entre la avenida Osiris y la calle alfa sur



Barrido realizado en la avenida Tulum entre la calle centauro y la calle beta



Barrido realizado en los andadores del parque museo de la cultura maya., a un costado del palacio municipal y del domo del parque dos aguas, colonia centro



Barrido realizado en la avenida Tulum entre la calle alfa sur y la avenida Osiris, colonia centro



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Barrido en realizado a los costados del parque de la cancha maya en la ciudad de Tulum



Barrido realizado en la calle sagitario entre la calle orión y la calle centauro



Barrido realizado dentro de las instalaciones del domo ubicado en el parque dos aguas de la colonia centro de Tulum



Barrido realizado en la calle sol oriente entre la calle alfa sur y la avenida Osiris de la colonia centro



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	04/08/2020	Luminarias apagadas	Yaax-Tulum	C. Tulipán / C. Buganvilias	Se revisa sector, se detectan líneas sulfatadas y se repara el sector y 2 luminarias tipo Ov-15.
2	12/08/2020	Rehabilitación de sector	Villas Tulum	C. 2A Nte.	Se revisó el sector y se encontró reventada la línea de distribución, por lo que se cableo quedando rehabilitado el sector.
3	12/08/2020	Rehabilitación de luminarias	Aldea Zama	Av. 5	Se reparo corto circuito en líneas subterráneas del sector por falseo y se conectaron 20 luminarias.
4	12/08/2020	Rehabilitación de luminarias	Carretera Coba	Carretera Coba	Se rehabilitó 1 luminaria que estaba dañada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Villas Tulum



Reparación de corto circuito en el Fraccionamiento Aldea Zama



Rehabilitación de luminaria en la carretera rumbo a Coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Manuel Antonio Ay	9	50	0	0	0	0	0
2	Akumal	0	0	2	0	0	0	0
3	Macario Gómez	9	0	0	0	0	0	0
4	Coba	0	0	1	0	0	0	0
5	Chanchen 1	2	0	0	0	0	0	0
Total		20	50	3	0	0	0	0




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Rehabilitación de sector en la Comunidad de Coba



Rehabilitación de sector en la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de sector en la Comunidad de Akumal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 AGOSTO 2020



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

Nº.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Lakiin	10	0	3	0	0	0	0
2	Aldea Zama	8	0	1	0	0	0	0
3	Maya	0	0	0	0	0	0	3
4	Centro	5	0	3	0	1	0	3
5	Veleta	1	0	1	0	0	0	0
6	Tumben Ka	1	0	3	5	1	28	0
7	Ejido	0	0	2	0	0	0	2
8	Xul-Ka	1	15	0	0	0	0	0
9	Harmony	0	0	1	0	1	0	0
10	Guerra de Castas	0	0	2	0	0	0	0
11	Av. Coba	0	0	1	0	0	0	0
Total		26	15	17	5	3	28	8

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020




Reubicación de bancos de control en la Col. Centro



Rehabilitación de luminaria en la Col. Veleta



Mantenimiento de registros en la Col. tumben Ka



Reconexión de líneas en la Col. Xul-Ka



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 AGOSTO 2020



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
04/08/2020	Instalación de luminarias	Centro	Dirección de Desarrollo Social	Se baja reflector de 1000 watts y se instala una luminaria de 175 watts.
07/08/2020	Verificación de líneas	Centro	Escuela Zamna	Se realizó un chequeo general en las líneas subterráneas y se encontraron líneas cruzadas en el registro y se encontró que el centro está deteriorado.
19/08/2020	Poda de ramas	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se apoyo a bomberos para la poda de 2 ramas que estaban pegadas a líneas de media tensión en la Unidad Deportiva.
28/08/2020	Cableado de líneas	Manuel Antonio Ay	Oficialía Mayor	Se instalan líneas y break en el palacio y parque para colocar adornos patrios.
31/08/2020	Revisión de sistema eléctrico.	Tumben Ka	Dirección de Bomberos	Se revisó y se conectó el sistema eléctrico y el aire al sistema de la oficina.
31/08/2020	Conexión de adornos patrios	Centro	Oficialía Mayor	Se reconectan adornos patrios para hacer pruebas en el palacio y en la avenida Tulum.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Instalación de luminaria en la Dirección de Desarrollo Social



Apoyo para la conexión de adornos patrios en el palacio y Av. Tulum



Apoyo a los bomberos para la poda de árboles en la Unidad Deportiva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



De acuerdo a los programas realizados, se han rehabilitado **70** luminarias, **22** sectores, **65** Mts de líneas, **5** postes, **3** bancos de control, **28** mantenimientos de registros y **10** podas de árboles en el periodo reportado.

Rehabilitación de luminarias					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
23	20	26	0	1	70
Rehabilitación de Sector					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
2	3	17	0	0	22
Rehabilitación de Líneas Mts.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	50	15	0	0	65
Rehabilitación de Postes.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	5	0	0	5
Rehabilitación de Bancos de Control.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	3	0	0	3
Mantenimiento de Registros.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	28	0	0	28
Poda de árboles.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	8	0	2	10



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 09 unidades. Con los siguientes núm. Económicos: 11,15,18,19,22,23,24,25,26,	Se recolectó 3,559 toneladas por los 09 vehículos compactadores, del 01 al 31 de Agosto del 2020.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	2,623 Toneladas
Riviera maya	696 Toneladas
Zona de transición	184 Toneladas
Zona maya	32 Toneladas
Punta allen	24 Toneladas
Total	3,559 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Av. Kukulkan



Calle venus



Sector 1



Calle Bubul-lek



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Calle palenque



colonia Maya pax



Fraccionamiento Guerra de castas



Av. Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Calle polar



Calle sol ote.



Zona maya



Calle sagitario Pte.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	C. 12 VELETA	10 m ²
Bacheo aislado	C. SAGITARIO/ OSIRIS NTE	8 m ²
Bacheo aislado	C. POLAR OTE/BETA NORTE	7 m ²
Bacheo aislado	C. POLAR ORIENTE	8 m ²
Bacheo aislado	CALLE 2	5 m ²
Bacheo aislado	C. KUKULCAN	7 m ²
Bacheo aislado	C. HURACANES	4 m ²
Bacheo aislado	C. SOL ORIENTE/ GEMINIS	6 m ²
Bacheo aislado	COLONIA CANCHA MAYA	6 m ²
Bacheo aislado	C. CENTAURO SUR	9 m ²
Bacheo aislado	COLONIA VENUS OTE	9 m ²
Bacheo aislado	CALLE VENUS OTE	4 m ²
Bacheo aislado	CALLE ALFA NTE	5 m ²
Bacheo aislado	CALLE ORION NTE	12m ²

Se realizó un total de 100 metros cuadrados en bacheo aislado



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE BACHE



Colonia Cancha Maya



Colonia la Veleta



Calle Kukulcan



C. Centauro sur



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Calle venus ote


Colonia Huracanes



Calle Venus ote



Calle alfa nte



Orión nte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS
LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE DEL MUSEO DE LA CULTURA	TULUM	1 TONELADA
SE DIO APOYO DE CHAPEO EN LA COLONIA.	YAXTULUM	0.5 TONELADA
SE REALIZO LIMPIEZA EN LA COLONIA	NEPTUNO OTE	1 TONELADA
SE LEVANTO RAMAS EN LA COLONIA LUNA	LUNA PTE	1.5 TONELADAS
SE REALIZO LIMPIEZA	VILLAS TULUM	0.5 TONELADAS
SE REALIZO LIMPIEZA EN LA COLONIA	HURACANES	1 TONELADA

TOTAL DE TONELADAS REALIZADAS: 5.5 TONELADAS



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO URBANA



Calle luna pte



Colonia Huracanes



Colonia villas Tulum



Calle Neptuno ote con gama ote



Colonia Yaxtulum



Calle venus ote



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



REPORTE DE POZOS

OBJETIVO GENERAL: Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
REPORTE DE POZOS

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	POZOS TRABAJADOS	TONELADAS DE LODO
.LIMPIEZA DE POZOS	C. BETA SUR	1	1
LIMPIEZA DE POZOS	5 CALLES	2	0.5
LIMPIEZA DE POZOS	HURACANES	3	1
LIMPIEZA DE POZOS	C. VENUS	2	2
LIMPIEZA DE POZOS	C. GAMA ORIENTE	1	0.5
LIMPIEZA DE POZOS	VILLAS TULUM	3	1
LIMPIEZA DE POZOS	SECTOR 2	2	0.5
LIMPIEZA DE POZOS	CALLE ALFA	3	1
LIMPIEZA DE POZOS	CALLE OSIRIS SUR	1	0.5

TOTAL DE TONELADAS DE LODO: 7.5



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE POZOS



C. Beta sur



C. Luna norte



C. Polar poniente



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2020



Calle Osiris



Acuario sur