



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	24	N-1275, N-1278, N-1292, N-1304, N-1305, N-1309, N-1315, N-1316, N-1318, N-1320, N-1337, N-1353, N-1366, N-1367, N-1393, N-1396, N-1397, N-1411, N-1413, N-1419, N-1420, N-1424, N-1427, N-1436,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	27	N-1289, N-1290, N-1291, N-1306, N-1307, N-1319, N-1328, N-1338, N-1356, N-1357, N-1364, N-1368, N-1369, N-1370, N-1371, N-1380, N-1390, N-1391, N-1400, N-1402, N-1403, N-1410, N-1415, N-1434, N-1437, N-1438, N-1443,	
Obstrucción en la vía publica	16	N-1282, N-1288, N-1293, N-1302, N-1303, N-1335, N-1345, N-1350, N-1351, N-1354, N-1365, N-1372, N-1373, N-1414, N-1417, N-1442,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	66	N-1274, N-1276, N-1277, N-1284, N-1285, N-1286, N-1287, N-1294, N-1298, N-1299, N-1300, N-1301, N-1308, N-1310, N-1311, N-1313, N-1314, N-1322, N-1324, N-1325, N-1326, N-1327, N-1330, N-1331, N-1332, N-1333, N-1334, N-1336, N-1339, N-1341, N-1343, N-1344, N-1346, N-1347, N-1348, N-1349, N-1359, N-1360, N-1361, N-1362, N-1363, N-1374, N-1375, N-1376, N-1379, N-1392, N-1394, N-1395, N-1401, N-1405, N-1406, N-1407, N-1408, N-1422, N-1423, N-1425, N-1426, N-1430, N-1431, N-1439,	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES


REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



		N-1440, N-1441, N-1444, N-1445, N-1446, N-1447,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	8	N-1279, N-1312, N-1340, N-1355, N-1409, N-1421, N-1428, N-1429,	
Verter líquidos limpios o sucios.	11	N-1283, N-1329, N-1342, N-1352, N-1378, N-1398, N-1399, N-1412, N-1416, N-1432, N-1433,	
No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	10	N-1295, N-1296, N-1297, N-1321, N-1323, N-1358, N-1381, N-1382, N-1404, N-1435,	
Mantener limpio su predio (evitar la maleza)	2	N-1317, N-1377,	
No depositar restos de material de construcción dentro del contenedor.	1	N-1280	
Respetar horario de recolección de basura.	1	N-1281,	
Total	166		



GRAFICA DE NOTIFICACIONES





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción	1	S-44	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	1	S-43	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	1	S-45	
Total	3		

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.
Para evitar la obstrucción en la vía pública.

3 sanciones aplicadas en el mes de septiembre:

- 3 sanción queda pendiente de generar el pago, y los cuales será turnado el expediente de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente. (S-43, S-44, S-45).



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar remolque, Ubicado: c. prolongación nakbe/c. lxchel y c. yaxchilam, aldea zama.



FOTO 2: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, Ubicado: c. le xiu pte/omega nte y júpiter nte.



FOTO 3: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita limpiar y embolsar basura dispersa alrededor de su canastilla, Ubicado: c. asunción/ c. xel-ha y c. zac-be m52 lt 2, col. Veleta.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum, Como son:

- **1.- asignación de los espacios dentro del panteón.**
- **2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón.**
- **3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.).**

De igual manera informo que durante este mes de septiembre el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS	10	\$23,466.72
TOTAL		\$23,466.72




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Durante la contingencia sanitaria informo que el área de saneamiento ambiental ha seguido laborando con las medidas y precauciones señaladas por las autoridades:

- Se atiende y se le brinda información a la ciudadanía mediante la ventanilla en las oficinas del área de saneamiento ambiental.
- Se han entregado alrededor de 200 volantes informativos del manejo de la basura.
- Limpieza continúa del panteón y control de horario de visitas en el mismo.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



**INFORME DE
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES
DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
ÁREA DE JARDINERÍA Y
BARRIDO.**



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Zona arqueológica	300 m	100 m	30,000 m ²	3,600 kg	
Acceso playa de punta solimán	30 m	3 m	90 m ²	480 kg	
Fraccionamiento guerra de castas	4,600 m	1 m	4,600 m ²	888 kg	
Calle Osiris	500 m	3 m	1,500 m ²	120 kg	
Calle alfa sur	700 m	2 m	1,400 m ²	120 kg	
Acceso hacia la zona arqueológica	980 m	10 m	9,800 m ²	1,020 kg	
Avenida la selva	700 m	3 m	2,100 m ²	480 kg	
Avenida Tulum tramo ruinas-calle palenque	500 m	1 m	500 m ²	120 kg	
Colonia tumbenka	5,700 m	1 m	5,700 m ²	1,320 kg	

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Avenida Tulum	3,400 m	1 m	3,400 m ²	660 kg	
Colonia huracanes	900 m	1 m	900 m ²	120 kg	
Avenida satélite	1,000 m	3 m	3,000 m ²	480 kg	
Ciclopista hacia las playas	2,800 m	1 m	2,800 m ²	480 kg	
Campo de béisbol	100 m	100 m	10,000 m ²	1,200 kg	
Carretera federal	3,500 m	2 m	7,000 m ²	480 kg	
Avenida coba	500 m	1 m	500 m ²	120 kg	
Total, del mes			83,290 m ²	11,688 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbe de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TULUM
- ESCUELAS PÚBLICAS



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Casa de la cultura de Tulum	100 m	30 m	3,000 m ²	480kg	
Total del mes			3,000 m ²	480 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

PODA DE CESPED EN PARQUES DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque huracanes	100 m	40 m	4,000 m ²	600 kg	
Parque alegría	100 m	20 m	2,000 m ²	360 kg	
Parque xul ha	70 m	30 m	2,100 m ²	360 kg	
Total del mes			8,100 m ²	1,320 Kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

PODA DE CESPED EN POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque akumal	100 m	10 m	1,000 m ²	240 Kg	
Camellón central de akumal	1,000 m	3 m	3,000 m ²	480 kg	
Centro de salud de chemuyil	400 m	5 m	2,000 m ²	360 kg	
Total del mes			6,000 m ²	1,080 Kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Poda y limpieza realizada en el parque de la colonia tumben ka



Limpieza realizada en el parque de la colonia tumben ka



Poda realizada en la avenida satélite La nidad



Poda y limpieza realizada en la avenida satélite



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Poda y limpieza realizada en el acceso al fraccionamiento las palmas Tulum



Poda realizada en calles de la colonia tumben ka



Poda y limpieza de calles realizado en el fraccionamiento huracanes



Poda y limpieza de calles en el fraccionamiento huracanes



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Poda realizada en el camellón de la carretera federal



Limpieza realizada en la avenida Tulum



Poda realizada en jardineras de la casa de cultura de Tulum



Limpieza realizada en jardineras de la casa de cultura de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,068	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	780	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,512	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	648	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	744	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,512	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,512	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	708	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	672	

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	648	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	696	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	672	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	636	
Calle Júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	684	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	720	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	106,728	708	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	132,752.88	756	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	145,346.40	972	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	141,538.80	972	
TOTAL			171,294.35 M2	4,264,326.21 M2	16,620 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido realizado en los andadores del parque dos aguas



Barrido de andadores dentro del parque museo de la cultura maya, frente al palacio municipal



Barrido realizado en la calle 2 oriente entre la calle Osiris



Barrido realizado en la avenida Tulum entre la calle alfa sur y la avenida Osiris



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Barrido realizado en la avenida Tulum entre la avenida Osiris y la calle alfa sur



Barrido realizado en la avenida Tulum entre la calle centauro y la calle beta



Barrido realizado en los andadores del parque museo de la cultura maya., a un costado del palacio municipal y del domo del parque dos aguas, colonia centro



Barrido realizado en la calle 4 oriente



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Barrido en realizado a los costados del parque de la cancha maya en la ciudad de tulum



Barrido realizado en la calle centauro entre calle Neptuno



Barrido realizado dentro de las instalaciones del domo ubicado en el parque dos aguas de la colonia centro de Tulum



Barrido realizado en la calle Osiris entre calle Andrómeda oriente



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	09/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Maya	Privada alfa sur /Aurora sur y C. Alfa sur	Se rehabilito 1 luminaria tipo led, que tenía sulfato.
2	13/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	Av. 1 / C. 24 y Av. La Selva	Se rehabilitaron 2 luminarias tipo Ov-15 de 175 watts A.M.
3	14/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Sac be	C. Mercurio / Av. Satélite y C. Géminis	Se rehabilitó 1 luminaria que estaba sulfatada y tenía fotocelda dañada.
4	14/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Lak'iin	C. Orión/C. Sol y C. Venus	Se rehabilito 1 luminaria que estaba apagada.
5	16/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Maya	C. Mercurio Pte. / C. Kukulcán y C. Saturno Pte.	Se rehabilitaron 6 luminarias ya que los cables estaban reventados y sulfatados.
6	19/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Ejido	C. Jaguar / Av. Siankan y Av. La Selva	se reconecta la línea que estaba sulfatada y se rehabilita 1 luminaria tipo led.
7	21/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Palmas 1	C. Bulevar/ C. Kerpis y Botella	Se rehabilita 1 luminaria, se le cambio balastro y foco.
8	21/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Palmas 1	C. Rapis / C. Bulevar	Se rehabilita 1 luminaria, se le cambio balastro y foco



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
9	21/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Villas Tulum	C. 2A Ote/C.3 y C.5 casa 16	Se reconectaron 2 luminarias que estaban apagadas por sulfato.
10	21/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	C. Kaan/ C. Naval y Luuch	Se reconectaron 2 luminarias que estaban apagadas por sulfato.
11	24/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	C. 13 / C. 24 y C. 26	Se rehabilitaron 6 luminarias, se le cambio balastro y foco de 175 w.
12	28/09/2020	Rehabilitación de luminarias	Veleta	C. 7 Sur /C. 6 Sur	Se instala fotocelda con puenteo a 2 luminarias tipo leds que no encendían.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Sacbe



Rehabilitación de luminaria en la Col. Tumben Ka



Rehabilitación de luminaria en la Col. Tumben Ka



Rehabilitación de luminaria en la Col. Maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Macario Gómez	2	0	0	0	0	0	6
2	Punta Allen	3	0	0	0	0	0	5
3	Akumal	12	50	6	0	1	0	0
4	Yaxché	9	0	0	0	0	0	0
5	Chanchen Palmar	29	0	0	0	0	0	0
6	Sacabmucuy	19	0	0	0	0	0	0
7	Chan Chemuyil	7	0	0	0	0	0	0
8	Chemuyil	28	0	0	0	0	0	0
Total		109	50	6	0	1	0	11



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020




Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Chan Chemuyil



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Chanchen Palmar



Rehabilitación de luminaria en el campo de la Comunidad de Chemuyil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020




Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Macario Gómez



Poda de ramas en la Comunidad de Punta Allen



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Sacabmucuy



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Yaxché



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REPORTE MENSUAL

SEPTIEMBRE 2020



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

Nº.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Tumben ka	1	0	1	0	0	18	1
2	Centro	14	30	3	0	4	0	0
3	Ejido	2	0	1	0	0	0	9
4	Huracanes	2	0	0	0	0	0	2
5	Lak'iin	5	0	1	0	0	0	4
6	Veleta	0	0	2	0	1	0	0
7	Maya	11	0	0	0	0	0	0
8	Mayapax	7	0	0	0	0	0	0
9	Holística	2	0	0	0	0	0	0
10	Xul-Ka	4	0	2	0	0	0	0
11	Harmony	1	35	1	0	0	0	0
12	Guerra de Castas	0	0	0	0	1	0	0
13	Luna	1	0	0	0	0	0	6
14	Zona Arqueológica	0	0	1	0	0	0	0
Total		50	65	12	0	6	18	22

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Rehabilitación de bancos de control en la Col. Centro



Rehabilitación de luminaria en la Col. Huracanes



Rehabilitación de sector en el domo de la Col. Lakiin



Rehabilitación de sector en la Col. Veleta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020




APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
01/09/2020	Conexión de adornos	Centro	Oficialía Mayor	Se reconectó líneas de adornos del mes patrio y se apoyó con el encendido simbólico.
23/09/2020	Alimentación de cámaras	Centro	Seguridad Pública	Se apoyo Seguridad Publica para reconectar cámaras de vigilancia.



Apoyo con la alimentación de cámaras en la Av. Satélite



Reconexión de adornos patrios en el Palacio Municipal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



De acuerdo a los programas realizados en el periodo reportado, se han rehabilitado **185** luminarias, **18** sectores, **115** Mts de líneas, **7** bancos de control, **18** mantenimientos de registros y **11** podas de árboles.

Rehabilitación de luminarias					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
26	109	50	0	0	185
Rehabilitación de Sector					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	6	12	0	0	18
Rehabilitación de Líneas Mts.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	50	65	0	0	115
Rehabilitación de Postes.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de Bancos de Control.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	1	6	0	0	7
Mantenimiento de Registros.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	18	0	0	18
Poda de árboles.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	11	22	0	0	33



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2020



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 08 unidades. Con los siguientes núm. Económicos: 11,19,21,22,23,24,25,26,	Se recolectó 3,498 toneladas por los 08 vehículos compactadores, del 01 al 30 de Septiembre del 2020.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	2570 Toneladas
Riviera maya	816 Toneladas
Zona de transición	56 Toneladas
Zona maya	24 Toneladas
Punta allen	32 Toneladas
Total	3,498 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Guerra de casta



Zona maya



Cancha maya



sector 1



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020




Fraccionamiento Huracanes



Av. satellite



Col. Veleta



Col. ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Av. kukulkan



Francisco hu may



Colonia ejido



Zona maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



REPORTE DE PINTURA

OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



REPORTE MENSUAL DEL MES DE ENERO DEL 2020
REPORTE DE PINTURA

Se realizó un total de 20,000 **metros lineales** en pintura para señalamiento vial en guarniciones de distintas calles de la cabecera municipal.

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Pintura de banquetas en diferentes calles	Av. Satélite Av. Tulum Calle Alfa C. Neptuno C. Gama C. Osiris	Amarilla	10,000 metros	
Pintura de banquetas en diferentes calles	Av. Satélite Av. Tulum Calle Alfa C. Neptuno C. Gama C. Osiris	Blanca	10,000 metros	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Avenida Satélite



Avenida Tulum



Calle Alfa



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
SEPTIEMBRE 2020



Calle Neptuno



Calle Gama



Calle Osiris