



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



# **INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. ÁREA DE JARDINERÍA Y BARRIDO.**



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



**OBJETIVO GENERAL:**

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

**JARDINERIA**

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Acceso al fraccionamiento palmas Tulum	2,500 m	2 m	5,000 m2	960 kg	
Colonia tumben ka	3,400 m	1 m	3,400 m2	840 kg	
Carretera federal	17,600 m	2 m	35,200 m2	4,800 kg	
Avenida Tulum	2,800 m	1 m	2,800 m2	660 kg	
Acceso a la zona arqueológica	50 m	3 m	150 m2	120 kg	
Total, del mes			46,550 m2	7,380 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

### APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbe de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Plaza comunitaria	5 m	5 m	25 m2	120 kg	
cadí	50 m	40 m	2,000 m2	180 kg	
fiscalía	80 m	30 m	2,400 m2	480 kg	
crim	50 m	25 m	1,250 m2	360 kg	
cdc	30 m	10 m	300 m2	120 kg	
Casa de la cultura	140 m	30 m	4,200 m2	600 kg	
Total del mes			10,175 m2	1,860 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



<b>PODA DE CESPED EN PARQUES DE LA CIUDAD DE TULUM</b>					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>M2</b>	<b>KILOS DE BASURA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Parque tumben ka	50 m	20 m	1,000 m2	180 kg	
Parque villas Tulum	50 m	30 m	1,500 m2	360 kg	
Parque la croc	15 m	30 m	450 m2	240 kg	
Parque rotario	30 m	20 m	600 m2	180 kg	
Parque la veleta	40 m	10 m	400 m2	300 kg	
Parque alegría	100 m	20 m	2,000 m2	480 kg	
Parque xul-ka	40 m	30 m	1,200 m2	240 kg	
Parque las palmas	130 m	20 m	2,600 m2	660 kg	
Parque cuchil baxal	30 m	20 m	600 m2	240 kg	
Total del mes			10,350 m2	2,880 Kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



<b>PODA DE CESPED EN POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TULUM</b>					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>M2</b>	<b>KILOS DE BASURA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Glorieta del acceso hacia el poblado de coba	100 m	100 m	10,000 m2	1,200 kg	
Total del mes			10,000 m2	1,200 Kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

## ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Poda y limpieza realizada en carretera federal



Limpieza realizada en carretera federal



Poda realizada glorieta hacia el acceso al poblado de coba



Poda y limpieza realizada en el acceso hacia el poblado de coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Poda y limpieza realizada en el acceso al fraccionamiento las palmas Tulum



Poda realizada en el acceso al fraccionamiento las palmas



Poda y limpieza realizado en la casa de la cultura de Tulum



Poda y limpieza realizado en casa de la cultura de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Poda realizada en calles de la colonia tumben ka



Limpieza realizada en calles de la colonia tumben ka



Poda realizada en el parque museo de la cultura maya de Tulum



Limpieza realizada en jardineras de las oficinas de desarrollo social



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



**BARRIDO**

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,344	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	672	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,344	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	672	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	672	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	600	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	576	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO( M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	576	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	648	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	624	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	600	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	576	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	648	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	106,728	576	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	132,752.88	600	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	145,346.40	864	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	141,538.80	864	
TOTAL			171,294.35 M2	4,806,890.35 M2	15,144 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

## ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido realizado en los andadores del parque dos aguas



Barrido realizado en calles de la colonia mayapax



Barrido realizado en la calle 2 oriente entre la calle Osiris



Barrido realizado en la avenida Tulum entre la calle alfa sur y la avenida Osiris



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Barrido realizado en la avenida Tulum entre la avenida Osiris y la calle alfa sur



Barrido realizado en la calle tauro entre avenida kukul-kan



Barrido realizado en los andadores del parque museo de la cultura maya., a un costado del palacio municipal y del domo del parque dos aguas, colonia centro



Barrido realizado en la calle 4 oriente



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Barrido en realizado a los costados del parque de la cancha maya en la ciudad de Tulum



Barrido realizado en la calle polar poniente entre calle centauro



Barrido realizado dentro de las instalaciones del domo ubicado en el parque dos aguas de la colonia centro de Tulum



Barrido realizado en la calle Osiris entre calle Andrómeda oriente



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



# REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Municipio de Tulum

**OBJETIVO GENERAL:** Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 06 unidades. Con los siguientes núm. Económicos: 11,19,21,22,23,24	Se recolectó 3,531 toneladas por los 06 vehículos compactadores, del 01 al 30 de noviembre del 2020.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	2,419 Toneladas
Riviera maya	968 Toneladas
Zona de transición	80 Toneladas
Zona maya	24 Toneladas
Punta allen	40 Toneladas
Total	3,531 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Av. la selva



villas Tulum



Zona costera



Ejido Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Guerra de castas



Zona de transición



Col. xulka



Col. La Veleta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Av. Kukulcan



Calle Andr6meda



Sector 3



Fracc. Huracanes



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



# REPORTE DE BACHEO

**OBJETIVO GENERAL:** Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	C. OSIRIS SUR	4m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	AV. COBA Y AV SATELITE.	4 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	COLONIA MAYA PAX	3m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	CALLE 7 SUR	10 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	CALLE OKOOT	5 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	CALLE GEMINIS SUR	4 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	C. SOL ORIENTE/ GEMINIS	5 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	ZONA COSTERA	10 m <sup>2</sup>

Se realizó un total de 45 metros cuadrados en bacheo aislado



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



ZONA COSTERA



ZONA COSTERA



ZONA COSTERA



ZONA COSTERA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



ZONA COSTERA



ZONA COSTERA



Calle 7 sur



Calle palenque



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



# REPORTE DE POZOS

**OBJETIVO GENERAL:** Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.

**REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

**REPORTE DE POZOS**



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Municipio de Tulum

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	POZOS TRABAJADOS	TONELADAS DE LODO
LIMPIEZA DE REJILLAS	TULUM	1	1
LIMPIEZA DE REJILLAS	TULUM	2	0.5
LIMPIEZA DE REJILLAS	TULUM	2	1
LIMPIEZA DE REJILLAS	TULUM	2	0.5
LIMPIEZA DE REJILLAS	TULUM	1	1
LIMPIEZA DE REJILLAS	TULUM	2	1
LIMPIEZA DE REJILLAS	TULUM	1	1
LIMPIEZA DE REJILLAS	TULUM	2	1
LIMPIEZA DE REJILLAS	TULUM	1	1

**TOTAL DE TONELADAS DE LODO: 8**



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Géminis sur



Géminis sur



Satélite con av. Tulum.



Av. Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



# DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



## INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL:

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

### ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



**Notificaciones Realizadas:**

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

<b>Notificaciones</b>			
<b>Conceptos</b>	<b>Total de N.</b>	<b>Folios</b>	<b>Obs.</b>
Material de construcción	<b>25</b>	N-1488, N-1490, N-1495, N-1504, N-1506, N-1510, N-1511, N-1513, N-1515, N-1521, N-1522, N-1524, N-1529, N-1530, N-1532, N-1533, N-1535, N-1539, N-1544, N-1547, N-1553, N-1557, N-1566, N-1569, N-1570,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	<b>29</b>	N-1489, N-1491, N-1494, N-1496, N-1497, N-1498, N-1499, N-1502, N-1505, N-1507, N-1509, N-1514, N-1517, N-1518, N-1519, N-1520, N-1523, N-1541, N-1550, N-1558, N-1559, N-1560, N-1561, N-1562, N-1564, N-1565, N-1567, N-1568, N-1571,	
Obstrucción en la vía publica	<b>7</b>	N-1500, N-1501, N-1512, N-1534, N-1548, N-1554, N-1556,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	<b>17</b>	N-1492, N-1493, N-1503, N-1516, N-1526, N-1527, N-1528, N-1536, N-1537, N-1538, N-1540, N-1545, N-1546, N-1549, N-1552, N-1555, N-1563,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	<b>2</b>	N-1525, N-1543,	




H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Municipio de Tulum

Reparar carpeta asfáltica perforada frente a su domicilio.	1	N-1572.	
No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	2	N-1531, N-1542,	
Evitar hacer mezcla en la vía publica.	2	N-1508, N-1551,	
<b>Total</b>	<b>85</b>		

### GRAFICA DE NOTIFICACIONES





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



<b>Sanciones</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Total</b>	<b>Folios</b>	<b>Obs.</b>
Material de construcción	<b>1</b>	S-48,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	<b>1</b>	S-46,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	<b>1</b>	S-47,	
<b>Total</b>	<b>3</b>		



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



**FOTO 1:** Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar vehículo, Ubicado: c. Saturno pte/leo sur y mercurio sur.



**FOTO 2:** Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar madera y troncos, Ubicado: c. sagitario pte/cáncer nte y acuario nte.



**FOTO 3:** Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, Ubicado: c. beta/kiis y bubulek.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



## PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum, Como son:

- 1.- asignación de los espacios dentro del panteón.
- 2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón.
- 3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.).

De igual manera informo que durante este mes de Noviembre el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

<b>ESPACIOS PAGADOS</b>	<b>11</b>	<b>\$31,777.67</b>
<b>ESPACIOS A PRESTAMO</b>	<b>2</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>\$31,777.67</b>



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Durante la contingencia sanitaria informo que el área de saneamiento ambiental ha seguido laborando con las medidas y precauciones señaladas por las autoridades:

- Se atiende y se le brinda información a la ciudadanía mediante la ventanilla en las oficinas del área de saneamiento ambiental.
- Se han entregado alrededor de 258 volantes informativos del manejo de la basura.
- Limpieza continúa del panteón y control de horario de visitas en el mismo.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



# INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

# ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



## ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

**Objetivo.** - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	03/11/2020	Verificación de luminarias	Lak'iin	C. Osiris Sur / C. Gama Ote. y C. Mercurio Ote.	Se verificaron las luminarias y se encontró que estaban sulfatadas las conexiones de alimentación y se rehabilitaron 3 luminarias.
2	04/11/2020	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	Tumben Ka	Se rehabilita 1 luminaria tipo OV-15
3	05/11/2020	Rehabilitación de luminarias	Centro	C. Polar Pte. / C. Júpiter Nte.	Se reconectan 2 líneas reventadas y se alimenta 1 luminaria.
4	06/11/2020	Retiro de cables tirados	Av. Coba	C. Okoot	Se retira cable que estaba reventado y que estaba en la carretera.
5	09/11/2020	Poda de arboles	Villas Tulum	C. Chemuyil / C. 2 Ote	Se poda ramas de coco que estaban frente a la luminaria y se reconectan líneas para activar 3 luminarias.
6	10/11/2020	Rehabilitación de luminaria	Tumben Ka	C. Kaas	Se rehabilitó 1 luminaria tipo Ov-15, a la cual se le cambio balastro y foco.
7	10/11/2020	Retiro de adornos	Centro	Av. Tulum / C. Orión Sur y C. Beta Sur	Se retiraron adornos tipo banderines que estaban colgados en la Av.
8	14/11/2020	Posicionamiento de luminaria	Centro	Sol. Ote. / C. centauro y Orión Sur	Se reposiciono 1 luminaria, ya que se encontraba girada por el viento.
9	16/11/2020	Sector apagado	Mayapaax	C. Bubul-Ek / C. centauro Nte. y Av. Satélite	Se reconectó líneas sulfatadas ya que impedían el paso de corriente en la mitad del sector



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Municipio de Tulum

					y se rehabilitó.
--	--	--	--	--	------------------

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
10	19/11/2020	Luminaria apagada	Centro	C. Centauro Nte. /C. Sagitario Ote y 2 Pte.	Se reconectaron 2 luminarias que estaban apagada por sulfato.
11	19/11/2020	Luminaria apagada	Tumben Ka	C. 16/C. 43 y C.41-- C. Nabal / C. Raax y Luuch	Se revisó luminarias apagadas por falta de material no se rehicieron.
12	24/11/2020	Rehabilitación de sector apagado	Xul-Ka	C. Kee	Se repara corto circuito, se reestablece tramo apagado y se rehabilita 3 luminarias y 1 sector.
13	25/11/2020	Rehabilitación de sector apagado	YaaxTulum	C. Jazmín	se ubica corto circuito en líneas subterráneas y queda pendiente un tramo por reparar.
14	26/11/2020	Rehabilitación de sector apagado	YaaxTulum	C. Jazmín	Se detectaron líneas sulfatadas recortadas y se reconectaron quedando el sector encendido.
15	27/11/2020	Rehabilitación de Luminaria	Veleta	C. 6 Sur/C.7 Sur y Av. Tulum	Se instalan 2 luminarias tipo led de 73 watts
16	27/11/2020	Rehabilitación de Luminaria	Tumben Ka	C. Luuch	Se revisa luminaria quemada, se repara corto circuito en línea principal y se reestablece luminaria.
17	28/11/2020	Rehabilitación de Luminaria	Xul-Ka	C. Kitan / Mza. 16 /17	Se reparo corto circuito y se rehabilitaron 2 luminarias tipo led.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Tumben Ka



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Centro



Rehabilitación de luminaria en el Fracc. Villas Tulum



Rehabilitación de sector en la Col. Xul-Ka



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



## ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

**Objetivo.** - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Akumal	1	0	3	0	0	0	0
2	Chan Chen 1	4	0	0	0	0	0	0
3	Chemuyil	4	0	0	0	0	0	0
4	Coba	7	0	4	0	0	0	0
5	San Juan	8	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Chemuyil



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Chemuyil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



## MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

**Objetivo.** - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

N0.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Centro	35	0	1	0	0	0	0
2	Ejido	0	0	8	0	0	0	15
3	Holística	0	0	1	0	0	0	0
4	Huracanes	0	0	1	0	0	0	0
5	Lak'iin	7	0	0	0	0	0	0
6	Luna	1	0	0	0	0	0	0
7	Maya	2	0	0	0	0	0	0
8	Mayapax	1	0	3	0	0	0	0
9	Sac-Be	10	0	1	0	0	0	0
10	Tumben Ka	16	0	4	1	0	0	0
11	Veleta	0	0	1	0	0	0	1
12	Villas Tulum	2	0	0	0	0	0	0
13	Xul-Ka	0	0	6	0	0	0	0
14	Yaax Tulum	4	0	2	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

**Nota:** Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Rehabilitación de sector en la Col. Ejido



Rehabilitación de luminaria en la Col. Luna



Rehabilitación de luminaria en la Col. Maya



Rehabilitación de luminaria en la Col. Xul-Ka




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES




Rehabilitación de sector en la Col. Lak'iin



Rehabilitación de luminaria en la Col. Mayapax



Rehabilitación de sector en la Col. Sac-Be



Rehabilitación de poste en la Col. Tumben ka



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



## APOYO A DEPENDENCIAS

**Objetivo.** – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
03/011/2020	Programación de luces naranja	Centro	Coordinación de Equidad de Genero	Se programó las luces de color naranja en la fachada del Palacio Municipal.
04/11/2020	Revisión de luminarias	Lak'iin	Dirección de Cultura	Se revisan reflectores que estaban apagados.
04/11/2020	Sector apagado	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se realizan ajustes de break y se revisa líneas subterráneas para encender sectores apagados.
05/11/2020	Retiro de letrero	Av. Coba	Dirección de Tránsito	Se retira lámina de letrero que estaba colgada.
06/11/2020	Alimentación de líneas de internet	Centro	Dirección de informática	Se realiza alimentación de líneas al codificador de internet.
09/11/2020	Instalación de gabinete con multicontacto	Tumben Ka	Presidencia	Se instala gabinete con multicontacto y se instala break para control.
10/11/2020	Reubicación de semáforo	Mayapax	Dirección de Tránsito	Se posiciono nuevamente el semáforo que había volteado el huracán.
10/11/2020	Instalación de gabinete con multicontacto	Tumben Ka	Presidencia	Se desinstala gabinete multicontacto que se había instalado para el evento.
11/11/2020	Revisión de aire acondicionado	Mayapax	Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se revisaron cables que alimentan la línea del aire acondicionado, se detectó que estaban pegadas y se despegaron.



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Municipio de Tulum

18/11/2020	Rehabilitación de líneas	Xul-Ka	Dirección de Seguridad pública	Se realiza reconexión de luz a la caseta de la Policía.
18/11/2020	Instalación de gabinete con multicontacto	Xul-Ka	Presidencia	Se instala gabinete con multicontacto y se hizo guardia en el evento caravana en tu colonia.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
19/11/2020	Instalación de contactores	Manuel Antonio Ay	Dirección de Obras Públicas	Se colocó contactores en la línea de alumbrado para que puedan cortar las barras de los moldes de los andadores.
19/11/2020	Rehabilitación de luminaria	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se revisa y ubica corto circuito en sector de reflectores y se rehabilitan 12 luminarias tipo reflectores de 1000 w.
23/11/2020	Posicionamiento de luminaria	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se posicionan 2 luminarias tipo reflectores en cancha de béisbol y de fútbol que había girado la tormenta.
23/11/2020	Posicionamiento de luminaria	Huracanes	Prevención al Delito	Se vuelve a posicionar estratégicamente sobre el parque 1 reflector girado hacia abajo por la tormenta.
24/11/2020	Restablecimiento de letras	Macario Gómez	Delegación	Se verificó las letras de Macario Gómez que están en el parque, ya que solo prendía una parte, por lo que se le cambió la pastilla y se reestableció nuevamente.
24/11/2020	Reparación de corto circuito	San Silverio	Delegación	Se reparó corto circuito y se le dio mantenimiento al alumbrado de la delegación.



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Municipio de Tulum

30/11/2020	Instalación de gabinete con multicontacto	Lak'iin	Presidencia	Se instaló caja de multicontacto para evento con bajante eléctrico.
------------	---	---------	-------------	---



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Rehabilitación de luminarias en la Unidad Deportiva



Alimentación de líneas al codificador de internet  
parque dos aguas



Reconexión de luz a la caseta de policía de la Col.  
Xul-Ka



Instalación de gabinete multicontacto en la colonia  
Lak'iin para la Caravana de Servicios Municipales



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Municipio de Tulum

De acuerdo a los programas realizados en el periodo reportado, se han rehabilitado **137** luminarias, **42** sectores, **50** Mts de líneas, 1 rehabilitación de poste y 18 podas de árboles.

Rehabilitación de luminarias					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
20	24	78	0	15	137
Rehabilitación de Sector					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
4	7	28	0	3	42
Rehabilitación de Líneas Mts.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	0	0	50	50
Rehabilitación de Postes.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	1	0	0	1
Rehabilitación de Bancos de Control.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de Registros.					



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
0	0	0	0	0	0
<b>Poda de árboles.</b>					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
2	0	16	0	0	18