



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 FEBRERO 2021



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	43	N-226, N-229, N-230, N-237, N-242, N-251, N-257, N-259, N-269, N-271, N-273, N-274, N-282, N-284, N-288, N-290, N-292, N-293, N-300, N-304, N-308, N-309, N-313, N-316, N-328, N-329, N-333, N-346, N-354, N-355, N-356, N-361, N-370, N-378, N-382, N-383, N-386, N-389, N-390, N-392, N-393, N-407, N-410,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	43	N-212, N-216, N-217, N-219, N-220, N-221, N-222, N-223, N-224, N-233, N-234, N-246, N-252, N-256, N-266, N-270, N-272, N-278, N-294, N-299, N-301, N-310, N-314, N-325, N-326, N-327, N-332, N-334, N-337, N-342, N-347, N-358, N-363, N-364, N-368, N-373, N-375, N-381, N-385, N-397, N-402, N-404, N-405,	
Obstrucción en la vía publica	27	N-209, N-210, N-231, N-232, N-241, N-247, N-253, N-264, N-267, N-279, N-291, N-296, N-302, N-303, N-305, N-321, N-322, N-335, N-336, N-343, N-359, N-360, N-374, N-380, N-394, N-401, N-411.	
Basura dispersa dentro o alrededor	46	N-211, N-213, N-214, N-218, N-225, N-227, N-228, N-235, N-238, N-239, N-255, N-258, N-275, N-276, N-277,	



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



del contenedor		N-281, N-283, N-295, N-298, N-306, N-307, N-317, N-320, N-324, N-330, N-331, N-339, N-340, N-341, N-344, N-349, N-353, N-357, N-362, N-365, N-366, N-371, N-372, N-376, N-384, N-387, N-391, N-395, N-396, N-400, N-406,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	11	N-215, N-236, N-240, N-245, N-250, N-263, N-280, N-289, N-318, N-319, N-398,	
No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	7	N-243, N-244, N-260, N-261, N-297, N-311, N-312,	
Verter líquidos limpios o sucios.	7	N-248, N-249, N-265, N-285, N-351, N-379, N-403,	
Evitar tiraderos clandestinos.	1	N-377,	
Mantener limpio su predio (evitar la maleza)	3	N-254, N-323, N-409,	
Contar con contenedores de basura.	13	N-262, N-268, N-286, N-287, N-315, N-345, N-348, N-350, N-352, N-369, N-388, N-399, N-408,	
Embolsar basura y no pesar más de 20 kg.	2	N-338, N-367,	
Total	203		



GRAFICA DE NOTIFICACIONES





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción	2	S-2, S-3,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	2	S-4, S-5,	
Obstrucción en la vía publica	1	S-6	
Total	5		



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción tipo polvo,; c.venus ote/ c. orion sur y c. centauro sur, mz 24 lt 11.



FOTO 2: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción tipo polvo,; venus ote/ c. ori3n sur y c. centauro sur, mz 24 lt 11.



FOTO 3: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar veh3culo,; c. av. sian-kan/ c. quetzal y c.



FOTO 4: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar veh3culo,; c. venu/c. centauro y av. sat3elite.



FOTO 5: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar congelador,; c. venus ote/ c. centauro y av. sat3elite mz 35 lt 17.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum, Como son:

- 1.- asignación de los espacios dentro del panteón.
- 2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón.
- 3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.).

De igual manera informo que durante este mes de Febrero el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS REGULARIZADOS	5	\$ 6,961.71
ZONA DE RESTOS ARIDOS	1	\$ 1,657.97
ESPACIOS OTORGADOS	6	\$11,912.41
TOTAL	12	\$20,532.09



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Durante la contingencia sanitaria informo que el área de saneamiento ambiental ha seguido laborando con las medidas y precauciones señaladas por las autoridades:

- Se atiende y se le brinda información a la ciudadanía mediante la ventanilla en las oficinas del área de saneamiento ambiental.
- Se han entregado alrededor de 98 volantes informativos del manejo de la basura.
- Limpieza continúa del panteón y control de horario de visitas en el mismo.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE TULUM Y POBLADOS DEL MUNICIPIO

ÁREAS OPERATIVAS DE JARDINERIA Y BARRIDO

***PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021***



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Avenida Tulum	2,900 m	1 m	2,900 m ²	600 kg	
Avenida satélite	2,200 m	3 m	6,600 m ²	600 kg	
Avenida la selva	700 m	3 m	2,100 m ²	300 kg	
Terrenos expo-feria	80 m	20 m	1,600 m ²	300 kg	
Colonia huracanes	1,200 m	1 m	1,200 m ²	180 kg	
Colonia tumbenka	8,500 m	1 m	8,500 m ²	1,320 kg	
Calle sagitario	2,500 m	1 m	2,500 m ²	540 kg	
Unidad deportiva	370 m	40 m	14,800 m ²	1,380 kg	
Estacionamiento CECYTE. Calle 4,col. centro	500 m	1 m	500 m ²	120 kg	

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Calle beta	2,400 m	1 m	2,400 m ²	300 kg	
Calle 2 poniente	1,300 m	1 m	1,300 m ²	240 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Calle Osiris norte	1,500 m	1 m	1,500 m ²	240 kg	
Calle polar poniente	1,500 m	1 m	1,500 m ²	240 kg	
Quinta avenida	700 m	4 m	2,800 m ²	720 kg	
Campo de béisbol	100 m	100 m	10,000 m ²	480 kg	
Sendero verde	50 m	20 m	1,000 m ²	420 kg	
Calle júpiter	1,800 m	1 m	1,800 m ²	180 kg	
Total, del mes			63,000 m ²	8,160 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbe de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Biblioteca	52 m	45 m	2,340 m ²	480 kg	
Oficinas de desarrollo social	50 m	30 m	1,500 m ²	300 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Casa del adulto mayor	30 m	15 m	450 m ²	180 kg	
Sector naval	100 m	50 m	5,000 m ²	600 kg	
Total del mes			9,290 m ²	1,560 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

PODA DE CESPED EN PARQUES DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque croc	15 m	10 m	150 m ²	120 kg	
Parque villas Tulum	130 m	20 m	2,600 m ²	540 kg	
Parque huracanes	150 m	35 m	5,250 m ²	480 kg	
Parque las palmas	150 m	40 m	6,000 m ²	600 kg	
Parque cuxil baxal	50 m	30 m	1,500 m ²	180 kg	
Total del mes			15,500 m ²	1,920 Kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



FOTO 01.- Poda y limpieza realizado en el sendero verde



FOTO 02.- Poda y limpieza realizado en las áreas del sendero verde



FOTO 03.- Poda y limpieza realizada en el parque principal del fraccionamiento las palmas Tulum



FOTO 04.- poda realizada de las áreas verdes del parque del fraccionamiento las palmas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



FOTO 05.- Poda y limpieza realizada en las áreas verdes de la unidad deportiva de Tulum



FOTO 06.-Poda realizada en áreas verdes de la casa del adulto mayor



FOTO 07.- Poda y limpieza realizada en el parque del fraccionamiento villas Tulum



FOTO 08.- Poda y limpieza realizado en el parque del fraccionamiento villas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



FOTO 09.- Poda realizada en el campo de béisbol de la unidad deportiva de la ciudad de Tulum



FOTO 10.-Limpieza realizada en el campo de béisbol de Tulum



FOTO 11.- limpieza realizada en la calle Quinta avenida de la colonia la veleta



FOTO 12.- Limpieza realizada en la calle polar poniente de la colonia centro



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,344	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	1,008	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,344	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	672	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	672	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	624	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	624	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	624	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	624	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	624	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	624	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	600	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	624	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	106,728	600	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	132,752.88	576	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	145,346.40	864	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	141,538.80	864	
TOTAL	171,294.35 M2			3,845,512.20 M2	14,256 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



FOTO 01.-Barrido realizado en la calle acuario



FOTO 02.-Barrido realizado en calle sol




FOTO 03.-Barrido realizado en la avenida Tulum



FOTO 04.-Barrido realizado en el parque dos aguas de la ciudad de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



FOTO 05.-Barrido realizado en la calle sol



FOTO 06.-Barrido realizado en la calle Osiris



FOTO 07.-Barrido realizado en los andadores del parque museo de la cultura maya., a un costado del palacio municipal y del domo del parque dos aguas, colonia centro




FOTO 08.-Barrido realizado en calle júpiter



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



FOTO 09.- Barrido realizado a los costados del parque dos aguas de la colonia centro



FOTO 10.- Barrido realizado en la calle polar poniente entre calle centauro



FOTO 11.- Barrido realizado dentro de las instalaciones del domo ubicado en el parque dos aguas de la colonia centro de Tulum



FOTO 12.- Barrido realizado en la avenida Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



**REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 01 al
28 DE FEBRERO DEL 2021**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 FEBRERO 2021



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	02/02/2021	Recuperación de luminaria	Guerra de Castas	C. Sagitario / Géminis y Av. Satélite Ote.	Se retiro luminaria tipo leds que estaba en un árbol el cual fue podado.
2	02/02/2021	Instalación de luminaria	Guerra de castas	C. Escorpión Nte. / C. 2 Ote y C. 4 Ote.	Se instala 1 reflector de 400 watts frente a la caseta de policía y se reconecta 1 luminaria led sobre la calle 4.
3	02/02/2021	Rehabilitación de luminaria	Palmas	Entrada de palmas	Se rehabilita 1 luminaria tipo Ov-15.
4	02/02/2021	Rehabilitación de luminaria	Yaaxtulum	C. Gladiola / Jazmín y Violeta	Se rehabilita 1 luminaria tipo Ov-15.
5	03/02/2021	Instalación de luminaria	Guerra de Castas	C. Bubulek	Se instalaron 2 luminarias tipo sol de 400 watts.
6	03/02/2021	Sector apagado	Guerra de Castas	C. Andador Tepich	Se revisa y repara corto circuito, activando el sector que estaba apagado.
7	03/02/2021	Cambio de fotocelda	Luna	C. polar Nte. / C. Acuario Nte. y C. Kukulcán	Se cambia fotocelda a mini sector de 3 luminarias.
8	03/02/2021	Revisión de registro	Xulka	C. Kee	Se tapa registro de C.F.E que tenían cables por fuera.
9	03/02/2021	Sector apagado	Mayapax	C. Júpiter Nte / C. 4 Ote.	Se revisa sector que el sector esté funcionando correctamente.
10	03/02/2021	Rehabilitación de luminaria	Lakin	Av. Satélite / C. Venus Ote.	Se reconecta 1 luminaria led que estaba apagada.
11	17/02/2021	Rehabilitación de luminaria	Villas Tulum	C. 2A Ote. / C. 3 y C. 5	Se rehabilitaron 4 luminarias, de las cuales 3 tenían sulfato y 1 estaba desconectada.
12	23/02/2021	Rehabilitación de luminaria	Centro	C. Andrómeda / Av. Osiris Sur y C. Beta Sur	Se cambia base de fotocelda y fotocelda quemada y se rehabilitan 4 luminarias tipo leds.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
13	17/02/2021	Instalación de luminaria	Maya	C. Júpiter / C. Mercurio	Se instalaron 2 reflectores de 1000 watts.
14	17/02/2021	Instalación de luminaria	Maya	C. Mercurio / C. Aurora	Se instalaron 1 reflector de 1000 watts.
15	23/02/2021	Rehabilitación de luminaria	Villas Tulum	Sendero Verde y parque infantil	Se instala 1 reflector de 1000 watts, 2 de 400 watts en sendero verde acceso al fraccionamiento Villas Tulum y 3 reflectores de 4000 watts en el parque infantil.
16	25/02/2021	Rehabilitación de luminaria	Yaaxtulum	Yaaxtulum	Se rehabilitaron 5 luminarias tipo Ov-15, 4 se les cambio balastro y foco de 250 watts am y 1 balastro y foco de 175 watts.



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Rehabilitación de luminarias en la Colonia Guerra de Castas



Rehabilitación de luminarias en la Colonia Lakin



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Mayapax



Rehabilitación de luminarias en la Colonia Yaaxtulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 FEBRERO 2021



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Akumal	4	0	3	0	0	0	0
2	Chan Chen 1	7	0	0	0	0	0	0
3	Chemuyil	8	0	0	0	0	0	5
4	Coba	33	220	0	0	0	0	0
5	Francisco Uh May	10	0	0	0	0	0	0
6	Macario Gómez	6	80	0	0	0	0	0
7	Manuel Antonio Ay	7	0	0	0	0	0	0
8	San Juan de Dios	15	0	0	0	0	0	0
9	Punta Allen	0	0	0	0	0	0	2
Total		90	300	3	0	0	0	7




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021




Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Coba



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Chemuyil



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Akumal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REPORTE MENSUAL

FEBRERO 2021



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL


Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

Nº.	Colonias	Rehabilitación de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Centro	21	60	0	0	0	0	0
2	Ejido	7	0	1	0	0	0	0
3	Huracanes	13	0	0	0	0	0	5
4	Heaven	0	0	0	0	1	0	0
5	Lakin	4	0	3	0	0	0	0
6	Luna	1	0	2	1	0	0	0
7	Maya	20	0	0	0	0	0	8
8	Mayapax	6	0	0	0	0	0	0
9	Palmas	14	0	0	0	0	0	0
10	Sac Be	8	0	2	0	0	0	0
11	Tumbenka	14	0	1	0	0	0	0
12	Harmony	8	0	1	0	0	0	0
13	Xul-Ka	5	0	0	0	0	0	0
14	Yaax-Tulum	46	0	0	0	0	0	0
15	Veleta	10	0	0	0	0	0	0
16	Av. Coba	1	0	0	0	0	0	0
17	Av. Tulum	3	0	1	0	1	0	0
Total		181	60	11	1	2	0	13



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Harmony



Rehabilitación de bancos de en la Col. Heaven



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Huracanes



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Veleta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 FEBRERO 2021



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
03/02/2021	Instalación de multicontacto	San Juan de Dios	Presidencia	Se instalo multicontacto para el evento de caravana ciudadana.
04/02/2021	Instalación de break	Av. 1 / Av. La selva	Dirección de Bomberos	Se instala break desprendido y se repara centro de carga.
09/02/2021	Instalación de multicontacto	Huracanes	Presidencia	Se instaló multicontacto para evento de caravana ciudadana y al terminar se recogieron sillas y mesas.
11/02/2021	Instalación de gabinete	Palmas 1	Presidencia	Se instaló un gabinete de contactos para el evento caravana ciudadana.
11/02/2021	Retiro de gabinete	Palmas 1	Presidencia	Se retira gabinete eléctrico con uso rudo, el cual se instaló para el evento caravana ciudadana
13/02/2021	Desconexión de mufa	Maya	Dirección de Desarrollo Económico	Se desconecto un bajante de una mufa.
16/02/2021	Instalación de multicontacto	Mayapax	Presidencia	Se instaló multicontacto para evento de caravana ciudadana y 1 reflector de 21".
18/02/2021	Revisión de líneas sulfatadas	Tumben Kaa	DIF	Se rehabilitaron líneas sulfatadas en base de medidor.
18/02/2021	Instalación de multicontacto	Akumal	Presidencia	Se instaló multicontacto para el evento caravana ciudadana.
22/02/2021	Reconexión de acometidas	Francisco Uh May	Dirección de Obras Públicas	Se reconectaron 10 acometidas de casas para la instalación de la ampliación de alumbrado público.
22/02/2021	Tensión de líneas	Tumbenka	DIF	Se tensiona línea para acometida del DIF.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
23/02/2021	Instalación de multicontacto	Villas Tulum	Presidencia	Se instaló multicontacto y se colocó un reflector tipo led.
24/02/2021	Instalación de reflector	Yaaxtulum	Presidencia	Se instalan 2 reflectores de 400 watts para evento de caravana ciudadana y se rehabilitan 2 luminarias tipo Ov-15
24/01/2021	Instalación de multicontacto	Yaaxtulum	Presidencia	Se instaló multicontacto para el evento caravana ciudadana y 1 reflector de 1000 watts.
25/02/2021	Desinstalación de multicontacto	Yaaxtulum	presidencia	Se desinstalo 1 gabinete eléctrico de uso rudo y 2 reflectores 1 de 1000 watts y 1 de 4000 watts que se había instalado para el evento caravana ciudadana.
25/02/2021	Reconexión de alimentación	Tumbenka	DIF	Se reconectó alimentación de la bodega de equino terapia a tablero principal y se corrigió el fallo eléctrico.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Rehabilitación de líneas sulfatadas en base de medidor del DIF.



Instalación de multicontacto en la col. Guerra de Castas para la Caravana Ciudadana



Instalación de multicontacto en la comunidad de San Juan de Dios para la Caravana Ciudadana



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



CAMBIO DE REFLECTORES DE LED EN DOMOS DEPORTIVOS

Objetivo: Sustituir en los domos deportivos de la cabecera municipal de Tulum los reflectores que se encuentran instalados y están obsoletos, por reflectores de led, incrementando la calidad de la iluminación en estas instalaciones deportivas.

No.	Colonia/Comunidad	Cantidad	Tipo de luminaria
1	Domo de Akumal	26	Reflectores de led
2	Parque de Villas Tulum	2	
Total		28	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Cambio de luminaria tipo led en el campo deportivo de la comunidad de Akumal



Cambio de luminaria tipo led en el parque del Fraccionamiento Villas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



De acuerdo a los programas realizados en el periodo reportado, se han rehabilitado **338** luminarias, **15** sectores de alumbrado público, **590** Mts de líneas, **2** banco de control, 1 poste y se han podado 20 árboles.

Rehabilitación de luminarias						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Instalación de luminarias	Total del mes
20	90	181	28	7	12	338
Rehabilitación de Sector						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Instalación de luminarias	Total del mes
1	3	11	0	0	0	15
Rehabilitación de Líneas Mts.						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Instalación de luminarias	Total del mes
100	300	60	0	130	0	590
Rehabilitación de Postes.						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Instalación de luminarias	Total del mes
0	1	0	0	0		1
Rehabilitación de Bancos de Control.						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Instalación de luminarias	Total del mes
0	0	2	0	0		2
Mantenimiento de Registros.						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Instalación de luminarias	Total del mes
0	0	0	0	0		0
Poda de árboles.						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Instalación de luminarias	Total del mes
0	7	13	0	0		20



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 10 unidades. Con los siguientes núm. Económicos: 19,20,21, B21,B28,B31,B34,B39,B40,B41.	Se recolectó 3,068 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 01 al 28 de Febrero del 2021.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	2,262 Toneladas
Riviera maya	686 Toneladas
Zona de transición	56 Toneladas
Zona maya	40Toneladas
Punta allen	24 Toneladas
Total	3,068 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Francisco hu may



coba



Centro comercial Z. arqueologica



Calle Jupiter



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Calle mercurio



Calle mercurio



Colonia la veleta



Fraccionamiento las palmas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Calle neptuno



Fraccionamiento Huracanes



Calle sol poniente



Calle Venus (sector 4)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS
SE REPARO EL ADOCRETO EN LA AV. PRINCIPAL	AV. TULUM	
SE DIO APOYO PARA LA PODA DE ARBOLES EN PALMAS.	Tulum	
SE REALIZO LIMPIEZA EN EL PARQUE HURACANES.	Tulum	
SE REALIZO LIMPIEZA EN LA CALLE	ACUARIO SUR	
SE REALIZO LIMPIEZA EN LA CALLE	POLAR	
SE REALIZO LIMPIEZA EN LA CALLE	GEMINIS	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



Geminis



Av. Tulum



Huracanes



Polar pte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	SE REALIZO TRABAJO DE 3 TOPES EN GUERRA DE CASTA	
Bacheo aislado	CALLE 6 ENTRE LA 7	15
Bacheo aislado	MACARIO GOMEZ	30
Bacheo aislado	POLAR ENTRE ACUARIO NTE	20
Bacheo aislado	SATELITE NORTE	20
Bacheo aislado	CARRETERA FEDERAL DE COBA	30
Bacheo aislado	VELETA C7 Y C 12	30
Bacheo aislado	ZONA COSTERA	80
Bacheo aislado	YAXTULUM	15
Bacheo aislado	VILLAS TULUM	20
Bacheo aislado	ACUARIO NTE	20

Se realizó un total de 280 metros cuadrados en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE BACHEO




GUERRA DE CASTA



CARRETERA FEDERAL



ZONA COSTERA



GUERRA DE CASTA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



SATELITE NTE



MACARIO



OSIRIS



YAXTULUM



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



REPORTE DE POZOS

OBJETIVO GENERAL: Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
REPORTE DE POZOS

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	POZOS TRABAJADOS
LIMPIEZA DE REJILLAS	FRACCIONAMIENTOS	9
REPARACION DE POZOS	TULUM	1



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE POZOS



HURACANES



AV. TULUM



LIBRA SUR



HURACANES



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



REPORTE DE PINTURA

OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
REPORTE DE PINTURA

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Se pintó el parque de Huracanes	Huracanes	Rojo	180 Metros Lineales	

Se realizó un total de 180 metros lineales en trabajo de pintura.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2021
ARCHIVO FOTOGRAFICO DE PINTURA



Huracanes



Huracanes

