



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL



JUNIO 2021

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YA'AX TULUM, XUL-KA'A, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	17	N-883, N-885, N-893, N-899, N-904, N-912, N-913, N-914, N-916, N-920, N-924, N-925, N-926, N-933, N-934, N-942, N-943,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	5	N-894, N-896, N-900, N-941, N-944,	
Obstrucción en la vía publica	3	N-937, N-951, N-953,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	27	N-881, N-882, N-890, N-891, N-892, N-897, N-898, N-902, N-905, N-906, N-906, N-907, N-915, N-919, N-923, N-927, N-928, N-930, N-935, N-936, N-945, N-947, N-948, N-950, N-952, N-954, N-956,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	11	N-884, N-887, N-889, N-901, N-911, N-922, N-938, N-939, N-940, N-946, N-949,	



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	12	N-886, N-888, N-909, N-910, N-917, N-918, N-921, N-929, N-931, N-932, N-955, N-957,	
Verter líquidos limpios o sucios.	1	N-895,	
Evitar tiraderos clandestinos.	1	N-903,	
Evitar hacer mezcla en la vía pública.	1	N-908,	
Total	78		



GRAFICA DE NOTIFICACIONES



- Material de construcción
- Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados
- Obstrucción en la vía pública
- Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor
- Basura dispersa dentro o fuera del predio.
- No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.
- Verter líquidos limpios o sucios.
- Evitar tiraderos clandestinos.
- Evitar hacer mezcla en la vía pública.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción	4	S-32, S-33, S-34, S-35	
Total	4		

Sansion 32	Material de construcción sobre la vía pública.	\$8,962.00	pagada
------------	--	-------------------	---------------



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción sobre la vía pública: c. c. 11 sur/ 6 sur mz 4 region 15.



FOTO 3: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, c. kinich ahau/c. kabah, mz 02, lt 06, Aldea Zama.



FOTO 2: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, c. 17 mz 12, lt 02-A, / c. 2 bis ote y c. 4 ote. Fracc. Villas Tulum.



FOTO 4: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción, Osiris sur/ mercurio y asteroides mz 62 lt 11 col. Centro.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum, Como son:

- **1.- asignación de los espacios dentro del panteón.**
- **2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón.**
- **3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.).**

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS REGULARIZADOS	2	\$ 6,811.12
ESPACIOS OTORGADOS	5	\$11,516.15
ESPACIOS OTORGADOS POR APOYO	2	(NO REGULARIZADOS)
OSARIOS	1	\$1,657.97
TOTAL	10	\$19,985.24



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Durante la contingencia sanitaria informo que el área de saneamiento ambiental ha seguido laborando con las medidas y precauciones señaladas por las autoridades:

- Se atiende y se le brinda información a la ciudadanía mediante la ventanilla en las oficinas del área de saneamiento ambiental.
- Se han entregado alrededor de 75 volantes informativos del manejo de la basura.
- Limpieza continúa del panteón y control de horario de visitas en el mismo.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE TULUM Y POBLADOS DEL MUNICIPIO

ÁREAS OPERATIVAS DE JARDINERIA Y BARRIDO

***PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021***



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Avenida Tulum entre avenida satélite y acceso hacia la zona arqueológica	1,500 m	2 m	3,000 m ²	480 kg	
Unidad deportiva	170 m	50 m	8,500 m ²	1,080 kg	
Laterales de la avenida Tulum entre avenida coba y salida hacia playa del Carmen	800 m	2 m	1,600 m ²	420 kg	
Base de servicios públicos de la tumben ka	30 m	10 m	300 m ²	120 kg	
Carretera federal	8,700 m	2 m	17,400 m ²	3,360 kg	
Caseta policiaca de la colonia tumben ka	5 m	2 m	10 m ²	120 kg	
Colonia tumben ka	800 m	1 m	800 m ²	180 kg	
Caseta policiaca a un costado del panteón	5 m	2 m	10 m ²	36 kg	
Caseta policiaca	5 m	2 m	10 m ²	24 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



colonia xul ka					
Ciclovia hacia la zona costera	3,500 m	2 m	7,000 m ²	1,500 kg	
Ciclovia hacia la zona arqueológica	2,500 m	2 m	5,000 m ²	900 kg	
Laterales avenida Tulum entre la avenida satélite y calle acuario	1,800 m	1 m	1,800 m ²	360 kg	
Laterales avenida Tulum entre calle acuario y base policía estatal	1,700 m	1 m	1,700 m ²	480 kg	
Sendero verde	70 m	10 m	700 m ²	600 kg	
Terrenos de la expo-feria	100 m	50 m	5,000 m ²	40 kg	
Acceso hacia palmas privada	700 m	2 m	1,400 m ²	240 kg	

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
`campo de béisbol de la unidad deportiva de Tulum	100 m	100 m	10,000 m ²	1,200 kg	
Avenida satélite	1,000 m	3 m	3,000 m ²	420 kg	
Calles del fraccionamiento guerra de castas	1,200 m	1 m	1,200 m ²	120 kg	
Total del mes			68,430 m ²	11,680 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbe de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TULUM

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Oficinas de desarrollo social CDC	40 m	10 m	400 m2	120 kg	
Comedor comunitario	10 m	5 m	50 m2	60 kg	
Casa del adulto mayor	40 m	20 m	800 m2	180 kg	
Biblioteca	50 m	40 m	2,000 m2	180 kg	
Base guardia nacional	100 m	80 m	8,000 m2	720 kg	
Total del mes			11,250 m2	1,260 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



PODA DE CESPED EN PARQUES DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque de la colonia veleta	5 m	2 m	10 m ²	24 kg	
Parque de la colonia tumben ka	50 m	20 m	1,000 m ²	120 kg	
Parque cuchil baxal de la colonia centro	50 m	20 m	1,000 m ²	180 kg	
Total del mes			2,010 m ²	324 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



ANEXO DE FOTOGRAFIAS



FOTO 01.- Poda y limpieza realizado en el parque cuchil baxal



FOTO 02.- Poda y limpieza realizado en las áreas del parque cuchil baxal



FOTO 03.- Poda y limpieza realizada en el parque de la colonia tumben ka




FOTO 04.- poda realizada de las áreas verdes del parque de la colonia tumben ka



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



FOTO 05.- Poda y limpieza realizada en las áreas verdes de la avenida 18 de la colonia tumben ka



FOTO 06.-limpieza-barrido de calles realizado en la colonia centro



FOTO 07.- Poda y limpieza realizada en áreas verdes de la biblioteca pública de tulum



FOTO 08.- Poda y limpieza realizado en la calle polar poniente



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



FOTO 09.- Poda realizada en el campo de béisbol de ciudad chemuyil



FOTO 10.-poda y Limpieza realizada en el campo de béisbol de ciudad chemuyil



FOTO 11.- limpieza realizada en el parque del fraccionamiento villas Tulum



FOTO 12.- Limpieza realizada en el parque alegría de la colonia tumben ka



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum.

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,560	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	792	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,560	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	768	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	912	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,560	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,560	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	672	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	672	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	888	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	936	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	756	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	576	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	648	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	720	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	-----	0	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	-----	0	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	96,897.60	850	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	70,769.40	680	
TOTAL	171,294.35 M2			3,464,818.48 M2	16,110 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



FOTO 01.-Barrido realizado en el parque de la cancha maya de Tulum



FOTO 02.-Barrido realizado en los andadores del domo dentro del parque dos aguas de la colonia centro



FOTO 03.-Barrido realizado en la calle alfa, a los costados del parque dos aguas de la colonia centro



FOTO 04.-Barrido realizado en el parque de la cancha maya de la ciudad de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



FOTO 05.-Barrido realizado 2 poniente de la colonia centro de Tulum



FOTO 06.-Barrido realizado en la calle sol entre calle alfa de la colonia centro de tulum



FOTO 07.-Barrido realizado en la calle júpiter entre calle 4 poniente y calle tun kul de la colonia maya pax



FOTO 08.-Barrido realizado en calle sagitario de la colonia centro de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



FOTO 09.- Barrido realizado en la calle 2 poniente de la colonia centro de Tulum



FOTO 10.- Barrido realizado en la calle mercurio de la colonia centro



FOTO 11.- Barrido realizado en la calle alfa entre calle sol de la colonia centro de Tulum




FOTO 12.- Barrido realizado en la avenida Tulum entre calle ori3n de la colonia centro de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



**REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 JUNIO 2021



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA



Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	11/06/2021	Rehabilitación de luminaria	Veleta	C. Asunción / Av. Tulum y C. Coba Sur	Se reconectan líneas sulfatadas y se rehabilitan 2 luminarias tipo led de 73 watts.
2	11/06/2021	Reubicación de poste	Mayapax	C. Omega Nte. / C. 4 Ote. y 2 Ote.	Se reubica poste tabular con luminaria tipo led, debido a que obstruía una entrada vehicular.
3	15/06/2021	Retiro de cable reventado	Luna	C. Acuario Nte. / C. Sagitario Pte.	Se retira cable reventado que corresponde a una empresa de televisión por cable, que estaba tirado en la calle.
4	16/06/2021	Desconexión de bajante	Veleta	C. 7 Sur / C. 7 y C. 4	Se desconectó un bajante que alimentaba un puesto, se retiró contacto y break.
5	21/06/2021	Rehabilitación de luminaria	Centro	C. Polar Pte. / C. Júpiter Nte. y C. Alfa Nte.	Se reconectaron líneas y se rehabilitó 1 luminaria tipo led de 73 watts que estaba apagada.
6	22/06/2021	Rehabilitación de luminaria	Ejido	C. Tejón / Av. La Selva y C. Chunyaxche	Se rehabilita 1 luminaria tipo Ov-15 que estaba apagada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Reubicación de poste con luminaria en la Col. Mayapax



Rehabilitación de luminaria en la Col. Ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de las comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Chan Chemuyil	2	0	2	0	0	0	0
2	Chan Chen 1	38	16	0	0	0	0	0
3	Chan Chen Palmar	1	0	0	0	0	0	0
4	Coba	5	0	0	0	0	0	0
5	Francisco Uh May	22	0	0	0	0	0	10
6	Macario Gómez	12	0	0	0	0	0	2
7	Manuel Antonio Ay	7	0	1	0	0	0	3
8	San Silverio	13	0	0	0	0	0	0
9	Yalchen	30	0	0	0	0	0	5
10	Yaxché	0	0	0	0	1	0	0
Total		130	16	3	0	1	0	20



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Chan Chemuyil



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Macario Gómez



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Francisco Uh May



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Yalchen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 JUNIO 2021



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL


Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

Nº.	Colonias	Rehabilitación de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Aldea Zama	47	16	0	0	0	0	4
2	Centro	58	0	5	0	4	0	0
3	Ejido	9	0	6	0	0	0	2
4	Guerra de castas	0	0	0	1	0	0	0
5	Heaven	0	0	2	0	2	0	0
6	Lak'iin	16	0	0	0	0	0	0
7	Luna	23	0	0	0	0	0	0
8	Mayapax	8	0	5	0	1	0	0
9	Sac Be	1	0	3	0	1	0	0
10	Tumben Kaa	21	0	3	0	0	2	0
11	Veleta	10	170	4	0	2	0	0
12	Villas Tulum	0	0	2	0	0	0	0
13	Xulka	0	0	2	0	0	0	0
14	Yax Tulum	4	0	0	0	0	0	0
Total		197	186	32	1	10	2	6



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Veleta



Poda de ramas en la Col. Ejido



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Mayapax



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Centro



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL



JUNIO 2021

APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
02/06/2021	Retiro de base de medidor	Lak'iin	Servicios Generales	Se retiraron base de medidor y 2 break 1 de 100 y 1 de 80 amperes.
03/06/2021	Instalación de luminaria	Mayapax, Villas Tulum, Ejido, Lak'iin, Huracanes y Centro	IEQROO	Se instalaron 8 luminarias en lugares donde se ubicaron casillas electorales.
04/06/2021	Instalación de luminaria	Sacabmukuy, San Juan, Coba, Chanchen Palmar, Yaxche, Hondzonot, Chanchen 1, Lak'iin y Maya	IEQROO	Se instalaron 10 luminarias en lugares donde se ubicaron casillas electorales.
05/06/2021	Instalación de luminaria	Chemuyil	IEQROO	Se instaló 1 luminaria en lugares donde se ubicaba casilla electoral.
05/06/2021	Instalación de lonas	Diferentes puntos de la ciudad y en la Comunidad de Coba	Presidencia	Se instalaron lonas de prevención del COVID en diferentes puntos.
07/06/2021	Retiro de luminarias	Guerra de Castas, Villas Tulum, Ejido Huracanes y Centro	IEQROO	Se retiraron luminarias que se habían colocado en lugares donde se ubicaron casillas electorales.
10/06/2021	Conexión de bajante	Lak'iin	Dirección de Obras Públicas	Se tensiona y conecta bajante de 220V para trabajos en los terrenos de la expo feria.
14/06/2021	Retiro de luminarias	Mayapax	IEQROO	Se retiraron luminarias que se habían colocado en lugares donde se ubicaron casillas electorales.
14/06/2021	Rehabilitación de luminaria	Mayapax	Dirección de Biblioteca Pública	Se rehabilita 1 luminaria tipo reflector de 1000 watts frente al CADI y se instala acometida para conectar biblioteca pública.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
18/06/2021	Reconexión de semáforo	Mayapax	Dirección de Transito	Se verificaron líneas y se reconectó el semáforo
21/06/2021	Retiro de luminarias	Chanchen Palmar y Hondzonot	IEQROO	Se retiraron luminarias que se habían colocado en lugares donde se ubicaron casillas electorales.
29/06/2021	Rehabilitación de luminaria	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se corrigió 1 corto circuito en un dado de una luminaria tipo lápiz.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Colocación de lonas para prevención del COVID en lugares estratégicos



Instalación de acometida para conectar el alumbrado a la Biblioteca Pública, Col. Mayapax



Instalación de reflectores en lugares donde se ubicaron las casillas electorales



Instalación de luminarias frente a las instalaciones del CADI, Col. Mayapax



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL

JUNIO 2021

AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO



Objetivo: Instalar luminarias en lugares donde no existía red de alumbrado público, para incrementar la cobertura del alumbrado público en el Municipio de Tulum y sus Comunidades.

No.	Colonia/Comunidad	Luminarias Instaladas	Líneas Instaladas
1	Macario Gómez	5	300
Total		5	300



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Instalación de luminarias y tendido de líneas en la Comunidad de Macario Gómez



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL

JUNIO 2021

CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED




Objetivo: Sustituir en la cabecera municipal las luminarias que se encuentran instaladas y están obsoletas, por luminarias tipo led, incrementando la calidad del alumbrado público y reduciendo el consumo de energía eléctrica.

No.	Colonia	Cantidad	Tipo de luminaria
1	Chemuyil	22	Luminaria Led
	Total	22	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Cambio de luminarias tipo led en el campo de beisbol de la Comunidad de Chemuyil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



De acuerdo a los programas realizados en el periodo reportado, se han rehabilitado **334** e instalado **5** y cambiado a tipo led **22** luminarias, **35** sectores de alumbrado público, se rehabilitaron **202** e instalaron **400** Mts. de líneas, se rehabilitó **1** poste, se les dio mantenimiento a 2 registros y se realizaron 26 podas.

Rehabilitación de Luminarias					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
5	130	197	22	2	356
Instalación de Luminarias					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	5	0	0	19	24
Rehabilitación de Sector					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	3	32	0	0	35
Rehabilitación de Líneas Mts.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	16	186	0	0	202
Instalación de Líneas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	0	300	0	100	400
Rehabilitación de Postes.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	0	1	0	0	1
Mantenimiento de Bancos de Control					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	1	10	0	0	11
Mantenimiento de Registros.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	0	2	0	0	2
Poda de Árboles.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	20	6	0	0	26



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 10 unidades. Con los siguientes núm. Económicos: 19,20,21,B21,B28,B31,B-34,B39,B40 y B41	Se recolectó 4,192 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 01 al 30 de Junio del 2021.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	3198 Toneladas
Riviera maya	874 Toneladas
Zona de transición	48 Toneladas
Zona maya	40 Toneladas
Punta allen	32 Toneladas
Total	4,192 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL

JUNIO 2021

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Av. Tulum



Sector 1



Av. Tulum



Palmas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Zona arqueológica



Av. Satélite sur



Centauro con Andrómeda



veleta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Calle tunkul



Cortas de huracanes



Calle mercurio



Aldea zama



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS
Se chapeo y se hizo limpieza en el área verde del CAM	Yaxtulum	5250 Toneladas
Se lavaron todas las lonas del parque infantil. Se instalaron 5 contenedores de basura.	Parque 2 aguas	
Se quitaron 5 contenedores de basura y se instalaron unos nuevos.	Parque 2 aguas	
Se instalaron 5 contenedores de basura.	Av. Tulum entre súper aki y las ruinas	
Se hizo el levantamiento de ramas en la AV. Coba	Av. Coba entre Sol Ote y Neptuno Ote	6 Toneladas
Se realizó el levantamiento de ramas frente al Súper Aki.	Av. Coba entre polar oriente y Av. Tulum	12 Toneladas
se chapearon los 4 puntos cardinales de cada pozo.	Tulum	3200 Toneladas
Se soldaron los juegos de Macario Gómez	Macario Gómez	

Durante el mes de Junio se realizó un total de 8468 Toneladas en mantenimiento urbana.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021
ARCHIVO FOTOGRAFICO



CAM



CAM



CAM



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Parque 2 aguas



Av. Tulum entre súper aki y las ruinas



Parque 2 aguas



Av. Tulum entre súper aki y las ruinas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



Calle Andrómeda



Calle Beta Nte



Calle Géminis sur



Villas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheo en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum

Durante el mes de Junio no se realizó Bacheo.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021



REPORTE DE POZOS

OBJETIVO GENERAL: Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 REPORTE DE POZOS

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	POZOS TRABAJADOS
Se cambió la rejilla por una nueva	Centauro entre Av. Satélite	1
Se destaparon pozos de absorción.	Tulum	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021
ARCHIVO FOTOGRAFICO DE POZOS



Huracanes



Calle Beta Nte



Villas Tulum



Centro Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 JUNIO 2021



REPORTE DE PINTURA

OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 REPORTE DE PINTURA

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Se pintaron los juegos.	Macario Gómez	Azul Cielo, verde Rojo		



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2021
ARCHIVO FOTOGRAFICO DE PINTURA



Macario Gómez



Macario Gómez



Macario Gómez



Macario Gómez