



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 MAYO 2021



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YA'AX TULUM, XUL-KA'A, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	36	N-754, N-755, N-756, N-757, N-761, N-762, N-776, N-778, N-798, N-799, N-804, N-806, N-808, N-811, N-813, N-814, N-815, N-816, N-824, N-826, N-828, N-832, N-834, N-851, N-853, N-855, N-859, N-862, N-863, N-865, N-866, N-867, N-870, N-876, N-878, N-879,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	16	N-767, N-771, N-777, N-779, N-786, N-788, N-802, N-803, N-805, N-827, N-837, N-838, N-839, N-840, N-843, N-846,	
Obstrucción en la vía publica	4	N-758, N-812, N-847, N-880.	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	33	N-763, N-764, N-765, N-770, N-773, N-780, N-785, N-787, N-789, N-790, N-792, N-793, N-794, N-795, N-797, N-800, N-801, N-809, N-810, N-817, N-823, N-825, N-829, N-830, N-831, N-841, N-848, N-856, N-857, N-858, N-873, N-875, N-877,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	8	N-759, N-772, N-782, N-783, N-784 N-818, N-861, N-868,	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

REPORTE MENSUAL


MAYO 2021



No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	21	N-760, N-766, N-769, N-774, N-775, N-791, N-819, N-820, N-821, N-822, N-833, N-836, N-842, N-845, N-849, N-850, N-852, N-854, N-871, N-872, N-874,	
Verter líquidos limpios o sucios.	2	N-768, N-781,	
Evitar tiraderos clandestinos.	3	N-796, N-835, N-869,	
Evitar hacer mezcla en la vía pública.	3	N-807, N-860, N-864,	
Total	126		




GRAFICA DE NOTIFICACIONES





Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción	9	S-19, S-20, S-21, S-22, S-23, S-24, S-25, S-28, S-31,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	2	S-29, S-30,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	2	S-26, S-27,	
Total	13		





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción sobre la vía pública: c. ixinche/kabah aldea zama



FOTO 2: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción,: c. 6 sur / 10 av sur y 5 av sur M930 It 52.



FOTO 4: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción,: calle 3 / c. 10 sur mz 923 It 002-11, col. Veleta.



FOTO 3: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción,: c. 10 / 5 av sur y 13, Mz. 953, col. Veleta.



FOTO 5: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción,: c. 15 / 22 y 20 sur mz 07 It 2 solemn



FOTO 6: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción,: c. 1 pte/ c. palenque y c. 4 sur mz 2, col. Veleta.



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 7: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción,; c. 14 sur / c. 7 pte y 9 pte, col. Veleta edificio yaxlum.



FOTO 10: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción,; 12 sur / 11 y 1 pte.



FOTO 8: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita limpiar contenedor de basura: c. 9 sur / 2 y 4, col. Veleta.



FOTO 11: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar remolque,; c. 23 / c. 16 y c. 12, col. Tumbenka.



FOTO 9: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita limpiar contenedor de basura: c. 2/ 9, col. Veleta.



FOTO 12: Sanción por haber caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar remolque,; c. 23 / c. 16 y c. 12, col. Tumbenka.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 MAYO 2021



FOTO 13: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción: c. 9/2 y 5 av.

Sansion 27	Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	\$896.20	pagada
------------	---	-----------------	---------------



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum, Como son:

- 1.- asignación de los espacios dentro del panteón.
- 2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón.
- 3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.).





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



De igual manera informo que durante este mes de mayo el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS REGULARIZADOS	1	\$ 1,362.23
ESPACIOS OTORGADOS	2	\$5,108.23
ESPACIOS ATORGADOS POR APOYO	2	(NO REGULARIZADOS)
TOTAL	5	\$6,470.46

Durante la contingencia sanitaria informo que el área de saneamiento ambiental ha seguido laborando con las medidas y precauciones señaladas por las autoridades:

- Se atiende y se le brinda información a la ciudadanía mediante la ventanilla en las oficinas del área de saneamiento ambiental.
- Se han entregado alrededor de 93 volantes informativos del manejo de la basura.
- Limpieza continúa del panteón y control de horario de visitas en el mismo.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE TULUM Y POBLADOS DEL MUNICIPIO

ÁREAS OPERATIVAS DE JARDINERIA Y BARRIDO

***PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL
MES DE MAYO DEL AÑO 2021***



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Calle tun-kul	950m	1 m	950 m2	180 kg	
Calle gama	500 m	1 m	500 m2	120 kg	
Calle kiis	700 m	1 m	700 m2	180 kg	
Calle Andrómeda	1,500 m	1 m	1,500 m2	360 kg	
Calle polar poniente	700 m	1 m	700 m2	180 kg	
Calle Neptuno	1,550 m	1 m	1,550 m2	540 kg	
Calle faisán	950 m	1 m	950 m2	300 kg	
Calle Saturno	1,000 m	1 m	1,000 m2	300 kg	
Calle sol	1,000 m	1 m	1,000 m2	360 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Avenida kukul-kan	1,200 m	1 m	1,200 m ²	396 kg	
Calle jabalí	400 m	1 m	400 m ²	120 kg	
Calle ori3n sur	500 m	1 m	500 m ²	180 kg	
Avenida boca paila	800 m	1 m	800 m ²	180 kg	
Calle centauro sur	700 m	1 m	700 m ²	120 kg	
Av. Tulum	500 m	1 m	500 m ²	240 kg	Poda de sabia
Calle venus ote	700 m	1 m	700 m ²	120 kg	
Calle chac-mool	700 m	1 m	700 m ²	240 kg	
Laterales avenida Tulum	800 m	1 m	800 m ²	180 kg	
Calle cocodrilo	700 m	1 m	700 m ²	300 kg	
Calle géminis sur	1,400 m	1 m	1,400 m ²	420 kg	
Calle asteroides ote	1,900 m	1 m	1,900 m ²	456 kg	
Calle chunyaxche	900 m	1 m	900 m ²	420 kg	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Calle libra norte	800 m	1 m	800 m2	120 kg	
Calle luna Pte.	1,600 m	1 m	1,600 m2	720 kg	
Calle alfa sur	900 m	1 m	900 m2	420 kg	
Calle sagitario ote	800 m	1 m	800 m2	360 kg	
Calle 4 ote	800 m	1 m	800 m2	480 kg	
Calle júpiter sur	900 m	1 m	900 m2	120 kg	
Avenida satélite	1,400 m	3 m	4,200 m2	600 kg	
Colonia tumbenka	4,100 m	1 m	4,100 m2	780 kg	
Avenida coba	400 m	1 m	400 m2	120 kg	
Unidad deportiva	110 m	40 m	4,400 m2	240 kg	
Fraccionamiento guerra de castas	900 m	1 m	900 m2	120 kg	
Total del mes			39,850 m2	9,972 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TULUM

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
biblioteca	50 m	40 m	2,000 m2	336 kg	
Casa de la cultura	140 m	30 m	4,200 m2	720 kg	
crim	50 m	25 m	1,250 m2	180 kg	
cadi	50 m	45 m	2,250 m2	240 kg	
Total del mes			9,700 m2	1,476 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



PODA DE CESPED EN PARQUES DE LA CIUDAD DE TULUM					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque cuchil baxal	100 m	20 m	2,000 m2	320 kg	
Parque tumben ka	50 m	20 m	1,000 m2	348 kg	
Parque cancha maya	900 m	1 m	900 m2	180 kg	
Parque guerra de castas	40 m	10 m	400 m2	120 kg	
Parque croc	10 m	5 m	50 m2	36 kg	
Parque rotario	20 m	20 m	400 m2	120 kg	
Parque alegría	100 m	20 m	2,000 m2	660 kg	
Parque huracanes	120 m	40 m	4,800 m2	900 kg	
Parque villas Tulum	100 m	10 m	1,000 m2	240 kg	
Parque dos aguas	50 m	30 m	1,500 m2	480 kg	
Total del mes			14,050 m2	3,404 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ANEXO DE FOTOGRAFÍAS



FOTO 01.- Poda y limpieza realizado en el sendero verde



FOTO 02.- Poda y limpieza realizado en las áreas del sendero verde



FOTO 03.- Poda y limpieza realizada en el parque principal del fraccionamiento las palmas Tulum



FOTO 04.- poda realizada de las áreas verdes del parque del fraccionamiento las palmas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



FOTO 05.- Poda y limpieza realizada en las áreas verdes de la unidad deportiva de Tulum



FOTO 06.-Poda realizada en áreas verdes de la casa del adulto mayor



FOTO 07.- Poda y limpieza realizada en el parque del fraccionamiento villas Tulum



FOTO 08.- Poda y limpieza realizado en el parque del fraccionamiento villas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



FOTO 09.- Poda realizada en el campo de béisbol de la unidad deportiva de la ciudad de Tulum



FOTO 10.-Limpieza realizada en el campo de béisbol de Tulum



FOTO 11.- limpieza realizada en la calle Quinta avenida de la colonia la veleta



FOTO 12.- Limpieza realizada en la calle polar poniente de la colonia centro



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,560	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	792	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,560	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	768	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	912	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,560	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,560	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	672	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	672	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	888	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	936	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	756	
Parque del fraccionamiento huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	576	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	648	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	720	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	-----	0	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	-----	0	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	121,122	900	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	117,949	780	
TOTAL	171,294.35 M2			3,536,222.48 M2	16,260 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



FOTO 01.-Barrido realizado en la calle acuario



FOTO 02.-Barrido realizado en calle sol




FOTO 03.-Barrido realizado en la avenida Tulum



FOTO 04.-Barrido realizado en el parque dos aguas de la ciudad de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



FOTO 05.-Barrido realizado en la calle sol



FOTO 06.-Barrido realizado en la calle Osiris



FOTO 07.-Barrido realizado en los andadores del parque museo de la cultura maya., a un costado del palacio municipal y del domo del parque dos aguas, colonia centro



FOTO 08.-Barrido realizado en calle júpiter



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



FOTO 09.- Barrido realizado a los costados del parque dos aguas de la colonia centro



FOTO 10.- Barrido realizado en la calle polar poniente entre calle centauro



FOTO 11.- Barrido realizado dentro de las instalaciones del domo ubicado en el parque dos aguas de la colonia centro de Tulum



FOTO 12.- Barrido realizado en la avenida Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



**REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
10	19/05/2021	Rehabilitación de luminaria	Tumbenka	Tumbenka	Se rehabilitó 1 luminaria tipo OV-15
11	24/05/2021	Rehabilitación de luminaria	Veleta	C. 16 Sur / C. 9 y C. 11 Sur	Se rehabilita 1 luminaria tipo led y 1 tipo Ov-15 que estaban apagados.
12	25/05/2021	Revisión de luminaria	Veleta	C. 16 Sur	Se repara corto circuito en centro de carga y se activa sector que enciende 1 luminaria tipo led.
13	25/05/2021	Rehabilitación de sector	Mayapax	C. Bubuluk/Av. Satélite Nte.	Se rehabilitó 1 sector que tenía corto circuito en línea aérea y se activan 8 luminarias tipo led.
14	29/05/2021	Reacomodo de cables	Ejido	C. Chanchen	Se reacomodo cables de alumbrado público que estaban tirados.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	03/05/2021	Rehabilitación de luminaria	Centro	Osiris / C. Andrómeda	Se rehabilitó 1 luminaria tipo solar que estaba apagada
2	04/05/2021	Posicionamiento de luminaria	Tumben Kaa	Domo del parque	Se brinda apoyo para posicionar luminaria led del domo que estaba virado.
3	05/05/2021	Retiro de poste chocado	Aldea Zamá	C. Kinichná	Se retiro un poste que estaba en mal estado consecuencia de un choque de vehículo.
4	06/05/2021	Cambio de luminaria	Lak'iin	C. Sol Pte. / C. Centauro Sur y C. Orión Sur	Se reemplazaron 2 luminarias tipo solares por luminarias tipo led de 50 watts.
5	06/05/2021	Rehabilitación de luminaria	Mayapax	Mayapax	Se rehabilita 1 luminaria tipo Ov-15 y se reubica a media cuadra para cambiar 1 luminaria tipo led que estaba quemada.
6	11/05/2021	Reconexión de luminaria	Centro	C. Andrómeda Ote. / C. Centauro Sur	Se revisan cortos y se repara línea de alimentación de 2 luminarias tipo led solares modificados y se rehabilitan.
7	12/05/2021	Rehabilitación de luminaria	Centro	C. Andrómeda / Geminis Sur, Andrómeda / libra y escorpión	Se reconecta línea para activar 11 luminarias tipo led de 73 watts.
8	12/5/2021	Rehabilitación de luminaria	Sacbe	C. Asteroides / Geminis Sur y Libra sur	Se reconectan 1 luminarias tipo led de 73 watts que se encontraban apagadas.
9	18/05/2021	Rehabilitación de sector	Mayapax	C. Tunkul / Centauro Nte.	Se instala separador en corto circuito, se realiza poda para separar líneas pegadas y se activa 1 sector.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Rehabilitación de luminaria en la Calle Andrómeda esquina con Centauro Sur, Col. Centro



Rehabilitación de luminaria en la Calle Andrómeda con libra y Escorpión, Col. Centro



Rehabilitación de luminaria en la Calle Tunkul / Centauro Nte., Col. Mayapax



Rehabilitación de luminaria en la Calle Asteroide / Géminis Sur, Col. Sac Be



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES


Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de las comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Akumal	75	15	2	0	0	0	0
2	Chan Chemuyil	1	0	1	0	0	0	0
3	Chemuyil	5	100	0	0	0	0	0
4	Coba	2	0	0	0	0	0	0
5	Francisco Uh May	45	450	1	0	1	0	0
6	Manuel Antonio Ay	6	0	0	0	0	0	0
Total		134	565	4	0	1	0	0



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Akumal



Tensionado de líneas en la Comunidad de Francisco Uh May



Rehabilitación de sector en la Comunidad de Chan Chemuyil



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

Nº.	Colonias	Rehabilitación de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Aldea Zama	5	30	0	0	0	0	0
2	Centro	11	0	7	0	1	0	0
3	Ejido	10	60	4	0	0	0	0
4	Guerra de castas	0	0	1	0	0	0	0
6	Lak'iin	11	100	0	0	0	0	0
7	Luna	7	0	0	0	0	0	0
8	Mayapax	8	0	3	0	0	0	0
9	Palmas	2	0	0	0	0	0	0
10	Sac Be	0	0	5	0	0	0	0
11	Tumben Kaa	3	0	3	1	0	8	0
12	Veleta	3	0	0	0	0	0	0
13	Villas Tulum	1	300	0	0	0	0	0
16	Yax Tulum	2	0	0	0	0	0	0
Total		63	490	23	1	1	8	0



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Rehabilitación de luminaria en el parque infantil de la colonia luna



Rehabilitación de luminaria en el Fraccionamiento Villas Tulum



Rehabilitación de luminaria en el Fraccionamiento Aldea Zama



Rehabilitación de luminaria en la Col. Ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 MAYO 2021



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
03/05/2021	Cambio de luces	Centro	Coordinación de Igualdad de Género	Se cambiaron luces del palacio de color azul pasa a naranja.
08/05/2021	Conexión de semáforo	Mayapax	Dirección de Tránsito Municipal	Se reconecta semáforo por línea cortada por la C.F.E.
11/05/2021	Conexión de puestos	Lak'iin	Dirección de Comercio	Se reubican 2 gabinetes multicontactos para puestos y se tensiona línea de alimentación.
14/05/2021	Instalación de caseta móvil	Zona Costera	Dirección de Tránsito Municipal	Se modifica sector de alumbrado público de 220V a 110V para poder conectar caseta móvil de policía.
15/05/2021	Instalación de corriente	Lak'iin	Dirección de Tránsito Municipal	Se instaló corriente en la caseta de policía.
16/05/2021	Verificación de instalación eléctrica	Tumbenka	Área de Recolección	Se verificó las instalaciones de energía eléctrica y se detectó que los cables del transformador estaban recalentados, se empalmo y se le cambio fusible.
21/05/2021	Conexión de eslabones	Chemuyil	Dirección de Salud	Se colocaron eslabones en el transformador del Centro de Salud.
22/05/2021	Conexión de semáforo	Mayapax	Dirección de Salud	Se conecto semáforo que estaba apagado.
24/05/2021	Conexión de cámaras	Maya	C.4	Se reconectaron cámaras de vigilancia en la cancha maya.
24/05/2021	Conexión de bajante	Centro	C.4	Se reconectaron cámaras de vigilancia que estaban apagadas.
25/05/2021	Reconexión de luz	Estación Naval	Estación Naval	Se reestableció la luz que tenía corto circuito en la estación naval.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
25/05/2021	Rehabilitación de sector	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se rehabilitan 5 reflectores tipo sol de 1000 Watts.
28/05/2021	Conexión de interruptores	Villas Tulum	Dirección de Desarrollo Social	Se instaló interruptor y se conectaron 300 mts. de líneas en las nuevas oficinas de Desarrollo Social.
28/05/2021	Instalación de multicontacto	Lak'iin	Dirección de Desarrollo Social	Se instala gabinete multicontacto para evento
29/05/2021	Desinstalación de multicontacto	Tumbenka	DIF	Se desinstala multicontacto que se ocupó en evento.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Tensionado de línea para colocar multicontactos a puestos en la Col. Lak'iin



Instalación de corriente en la caseta móvil de la policía en Col. Lak'iin



Conexión de semáforo que estaba apagado en la C. Ook-Kot, Col. Mayapax



Rehabilitación de luminarias en la Unidad Deportiva de la Col. Luna



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO

Objetivo: Instalar luminarias en lugares donde no existía red de alumbrado público, para incrementar la cobertura del alumbrado público en el Municipio de Tulum y sus Comunidades.

No.	Colonia/Comunidad	Luminarias Instaladas	Líneas Instaladas
1	Centro	1	
2	Coba	1	40
3	Francisco Uh May	16	550
4	Lak'iin	4	0
5	Macario Gómez	5	200
6	Manuel Antonio Ay	4	20
7	Tumbenka	3	0
8	Yaaxtulum	4	200
Total		38	1010



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Instalación de luminarias en los terrenos de la expo feria, Col. Lak'iin



Instalación de luminarias en la Comunidad de Francisco Uh May



Instalación de luminaria en la Casa del Adulto Mayor, Col. Yaaxtulum



Instalación de luminaria en la estación de bomberos, Col. Tumbenka

dos €
s, 30



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



REPORTE MENSUAL

MAYO 2021

rehabilitaron **1165** e instalaron **1310** Mts. de líneas, se rehabilitó **1** poste y se instalaron **2** y se realizó **1** poda.

Rehabilitación de Luminarias					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
31	134	63	0	5	233
Instalación de Luminarias					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	26	1	0	11	38
Rehabilitación de Sector					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
3	4	23	0	0	30
Rehabilitación de Líneas Mts.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	565	190	0	410	1165
Instalación de Líneas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	1010	300	0	0	1310
Rehabilitación de Postes.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	2	1	0	0	3
Mantenimiento de Bancos de Control					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	1	1	0	2	4
Mantenimiento de Registros.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
0	0	8	0	0	8
Poda de Árboles.					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes
1	0	0	0	0	1



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD
Se realizó la recolección de basura con 10 unidades. Con los siguientes núm. Económicos: 19,20,21,B-21,B28,B31,B-34, B39,B40 yB41	Se recolectó 4,136 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 01 al 31 de Mayo del 2021.

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	3,148 Toneladas
Riviera maya	812 Toneladas
Zona de transición	72 Toneladas
Zona maya	56 Toneladas
Punta allen	48 Toneladas
Total	4,136 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Calle Júpiter



Invasión



Calle Andrómeda



Calle alfa sur



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Aldea zama



Calle palenque



Calle Yodzonot



Calle polar



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Francisco HU MAY



Zona maya



Cortas de Huracanes



Av. Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS
Se dio apoyo para las palapas que se quemaron en la Av. Okoot.	Calle Okoot	
Se levantaron todos los toldos y juegos infantiles.	Parque 2 aguas	
Se dio apoyo para levantar las ramas que se podaron.	Av. Satélite sur.	1 Tonelada
Se quitaron unas raíces del árbol caído.	parque rotario.	1 Tonelada
Apoyo para retirar los juegos infantiles y máquinas de ejercicio del parque.	Terrenos de la expo.	
Apoyo para retirar los juegos infantiles y máquinas de ejercicio	Calle gama ote	
Apoyo para retirar los juegos infantiles y máquinas de ejercicio del parque.	Terrenos de la expo.	
Apoyo para retirar los juegos infantiles y máquinas de ejercicio	Terrenos de la expo.	
Se apoyó al desalojo de las bodegas de desarrollo social.	Desarrollo social	
Se dio apoyo con el desmantelamiento de 3 puertas metálicas	Desarrollo social	
Se instaló el columpio para discapacitados .	Parque 2 aguas.	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ARCHIVO FOTOGRAFICO



Calle Okoot



Calle Okoot



Parque rotario



Terrenos de la expo



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Desarrollo Social



Satélite sur



Terrenos de la expo



Terrenos de la expo



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheo en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021
REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	Calle palenque, sol oriente y av. Principal.	15 m ²
Bacheo aislado	Se bacheo la Av. Gonzalo Guerrero.	20 m ²
Bacheo aislado	Se realizaron 3 topes 1 en la calle Mercurio entre luna sur y acuario sur. 1 Acuario poniente entre luna sur y Saturno poniente. 1 luna poniente entre acuario y Aries sur.	
Bacheo aislado	Se realizaron 3 topes Av. Kukulcan se realizó 1 2 en el fracc. Las palmas	
Bacheo aislado	Calle tunkul entre la Av. Satélite norte y centauro norte .	25 m ²
Bacheo aislado	Av. Coba desde el Súper Aki hasta el hotel core	50m ²
Bacheo aislado		

Se realizó un total de 110 m² en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE BACHEO



Colonia la veleta



Colonia la veleta



Bacheo av. principal



Bacheo en la sol ote.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



Av. Coba desde el súper Aki hasta el hotel Core el hotel core.



Av. Coba desde el Súper Aki hasta



Calle Tunkul entre Av. Satélite norte



Calle Tunkul entre Av. Satélite norte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



REPORTE DE POZOS

OBJETIVO GENERAL: Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021 REPORTE DE POZOS

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	POZOS TRABAJADOS
Reparación de pozos desfondado.	Carretera federal, frente a Chedraui.	1



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE POZOS



Reparación de pozo carretera federal



Reparación de pozo carretera federal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



REPORTE DE PINTURA

OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021 REPORTE DE PINTURA

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Se dio apoyo para pintar las bancas	Neptuno Oriente	Amarillo intenso, Azul intenso y verde intenso		
Se pintó las guarniciones	Carretera Federal	Amarillo Trafico	140	
Se pintó las guarniciones	Calle júpiter norte y luna norte.	Amarillo Trafico	100	
Se pintó el paso peatonal	Av. Tulum	Amarillo Trafico		27M ²

Se realizó un total de metros 240 metros lineales y 27 M² en trabajo de pintura.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
MAYO 2021



ARCHIVO FOTOGRAFICO DE PINTURA



Parque Rotario



Parque Rotario



Calle Júpiter norte y Luna norte.



Guarniciones de la carretera federal