



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL





INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL:

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:


ZONAS

	ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YA'AX TULUM, XUL-KA'A, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)





MAPA DE ZONAS







Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones							
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.				
Material de construcción	1	N-978,					
Obstrucción en la vía publica	4	N-975, N-976, N-977, N-979					
Total	5						







FOTO 1: Notificación donde se le solicita retirar pared de concreto que obstruye la vía pública: c. alfa entre av. Tulum y sol, col. Centro.



FOTO 2: Notificación donde se le solicita retirar pared de concreto que obstruye la vía pública: c. alfa entre av. Tulum y sol, col. Centro.





FOTO 3: Notificación donde se le solicita retirar pared de concreto que obstruye la vía pública: c. alfa entre av. Tulum y sol, col. Centro.





PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum, Como son:

- > 1.- asignación de los espacios dentro del panteón.
- > 2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón.
- > 3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.).

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS OTORGADOS (GAVETA)	1	\$2,303.23
ESPACIOS OTORGADOS (TIERRA)	12	\$27,638.76
ESPACIOS OTORGADOS POR APOYO (GAVETA)	1	(NO REGULARIZADOS)
ESPACIOS OTORGADOS POR APOYO (TIERRA)	3	(NO REGULARIZADOS)
OSARIOS	2	\$3,315.94
TOTAL		\$33,257.93





Durante la contingencia sanitaria informo que el área de saneamiento ambiental ha seguido laborando con las medidas y precauciones señaladas por las autoridades:

- Se atiende y se le brinda información a la ciudadanía mediante la ventanilla en las oficinas del área de saneamiento ambiental.
- Se han entregado alrededor de 28 volantes informativos del manejo de la basura.
- > Limpieza continúa del panteón y control de horario de visitas en el mismo.













INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE TULUM Y POBLADOS DEL MUNICIPIO

ÁREAS OPERATIVAS DE <u>JARDINERIA</u> Y BARRIDO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021





OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de <u>jardinería y barrido</u> son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

POD	PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM								
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES				
Avenida Tulum	3,100 m	2 m	6,200 m2	720 kg					
Unidas deportiva de Tulum	700 m	30 M	21,000 m2	1,920 kg					
Colonia la luna	1,200 m	1 m	1,200 m2	240 kg					
Calle sagitario	1,200 m	1 m	1,200 m2	180 kg					
Calle 2 poniente	1,200 m	1 m	1,200 m2	180 kg					
Calle polar poniente	1,200 m	1 m	1,200 m2	180 kg					





AGOSTO 2021 JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE TULUM								
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES			
Campo de béisbol	70 m	30 m	2,100 m2	240 kg				
Avenida la selva	1,400 m	3 m	4,200 m2	660 kg				
Colonia tumben ka	5,800 m	1 m	5,800 m2	840 kg				
Total del mes			44,100 m2	5,160 kg				

JARDINERIA

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN PARQUES PÙBLICOS DE LA CIUDAD DE TULUM							
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES		
Parque rotario	50 m	20 m	1,000 m2	120 kg			
Parque croc	10 m	5 m	50 m2	60 kg			
Parque la veleta	10 m	5 m	50 m2	120 kg			
Parque dos aguas	100 m	50 m	5,000 m2	360 kg			
Tot	al del mes		6,100 m2	660 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.		



JARDINERIA



APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF
- BASE DE LA GUARDIA NACIONAL
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TULUM

PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM								
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES			
cadi	50 m	45 m	2,250 m2	360 kg				
biblioteca	80 m	50 m	4,000 m2	360 kg				
То	tal del mes		6,250 m2	720 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.			





JARDINERIA

PODADO DE	PODADO DE RAMAS DESPUES DEL HURACAN "GRACE" EN LA CIUDAD DE TULUM							
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES			
Parque dos aguas	50 m	30 m	1,500 m2	24,000 kg				
Acceso a las playas	2,600 m	5 m	13,000 m2	24,240 kg				
Acceso a la zona costera de Tulum	1,200 m	5 m	6,000 m2	24,000 kg				
Parque rotario	30 m	30 m	900 m2	18,000 kg				
Parque la croc	30 m	10 m	300 m2	24,000 kg				
Parque huracanes	80 m	20 m	1,600 m2	45,600 kg				
Parque tumben ka	50 m	20 m	1,000 m2	18,000 kg				
Parque villas Tulum	50 m	20 m	1,000 m2	6,000 kg				
Parque veleta	20 m	20 m	400 m2	240 kg				
Avenida satélite norte	500 m	3 m	1,500 m2	36,000 kg				
Avenida okot	1,000 m	5 m	5,000 m2	60,000 kg				
Total del mes			32,200 m2	280,080 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.			





ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Poda realizada a en la calle okot de la colonia mayapax



Poda y limpieza realizada a en la calle okot entre calle beta de la colonia mayapax



Poda y limpieza realizada en la calle okot entre calle Osiris



Poda y limpieza realizada en la calle 2 oriente de la colonia centro







Poda y limpieza realizada en la calle sagitario de la colonia centro



Poda realizada en jardineras del parque dos aguas de la colonia centro



Poda y limpieza realizado en jardineras del parque museo maya de Tulum



Poda y limpieza realizado en jardineras del parque dos aguas de la colonia centro







Poda de ramas realizada en la calle kukul kan entre calle tumben ha



Poda y Limpieza realizada en el acceso hacia la zona costera de Tulum



Poda de ramas y limpieza realizada en el parque dos aguas



Poda de ramas y limpieza realizada hacia el acceso a la zona de playas de tulum





BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES								
	TOTAL	DEL AREA D	E LUGAR	TOTAL DE M2	BASURA			
DIRECCION:	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2	BARRIDOS X MES	GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES		
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	1,248 kg			
domo	53	56	2,968.00	103,880	888 kg			
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,272			
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	648			
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	972			
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	se trabaja de lunes a domingo		
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344			
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	672			
sol pte / av. Fulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	672			






ACIVIDADES								
DIRECCION:	TOTAL I	DEL AREA D	E LUGAR	TOTAL DE M2 BARRIDOS POR	BASURA GENERADA	OBSERVACIONES		
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2	MES	EN KILOS			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	576			
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	600	Se trabajan 6 días a la		
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	600	semana		
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	600			
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	624			
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	600			

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	210,000	624	
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	192,000	624	Se barre cuando se requiere
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	96,897	732	se requiere
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	94,340	732	
TOTAL		17	71,294.35 M2	3,075,661.55 M2	15,372 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA





ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido realizado en el doble domo de la unidad deportiva de Tulum



Barrido realizado en la avenida Tulum entre calle júpiter de la colonia centro



Barrido realizado en avenida Tulum entre calle centauro de la colonia centro



Barrido realizado en la ciclo via hacia la zona arqueológica de Tulum







Barrido realizado en el camellón central de la avenida Tulum



Barrido realizado en la avenida Tulum entre calle alfa de la colonia centro




Barrido realizado en la avenida Tulum



Barrido realizado en la avenida Tulum







Barrido en realizado en la unidad deportiva de Tulum



Barrido realizado en la unidad deportiva de Tulum



Barrido y limpieza realizado en jardineras de la unidad deportiva de Tulum



Barrido realizado en la venida Tulum de la colonia centro





REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

ALUMBRADO PÚBLICO





ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	02/08/2021	Luminaria apagada	Centro	C. 2 Pte. / C. Orión y Centauro	Se reconecta líneas cortadas, se cambia fotoceldas se rehabilitan 9 luminarias.
2	03/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Tumben kaa	C. Rio Rosario / C. Rio San Pedro	
3	03/08/2021	Rehabilitación de reflectores	Lakin	C. Neptuno Pte / C. Alfa Sur y Av. Osiris Sur C. Venus / C. Alfa sur y C. aurora	Se rehabilitan 3 reflectores de 1000 watts.
4	04/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Sac Be	C. Sol. Ote. / C. Escorpión sur	Se revisan líneas aéreas y se reparan en varios puntos que estaban sulfatadas y se rehabilitan 3 luminarias.
5	04/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Maya	C. Omega Sur / C. Mercurio Pte.	Se rehabilita 1 luminaria de 1000 watts y 1 luminaria tipo led.
6	05/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Maya	C. Omega Sur / C. Mercurio Pte Omega Sur / C. Luna Pte.	balastro a 4 reflectores de
7	05/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Veleta	C.7 Sur / C. 2 Sur	Se tensionan y conectan líneas aéreas que estaban reventadas y se rehabilitan 3 luminarias tipo led.
8	05/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Yaax Tulum	C. Clavel /C. Azucena / Lirio y Av.la selva	Se rehabilitaron 2 luminarias tipo Ov-15.
9	16/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Aldea Zama	C. Ixinche / C. Consejo ciudadano y C. Caba	Se rehabilitaron 3 luminarias a las cuales se les cambio foco y balastro.





N.º	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
10	26/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Tumben Kaa	C. Che / C. Oom	Se rehabilitaron 3 luminarias tipo Ov-15 que estaban apagadas.
11	30/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Mayapax	C. Centauro Nte / C. Bubulek y Tunkul	
12	31/08/2021	Rehabilitación de luminaria	Mayapax	C. 4 Ote. / C. Orión y C. Centauro	Se revisaron líneas y se detectó que las luminarias estaban dañadas se rehabilitaron 3 y quedaron pendientes 3 por rehabilitar.







Rehabilitación de luminarias en la Colonia Lak'iin



Rehabilitación de luminarias en la Colonia Maya



Rehabilitación de luminarias en la Colonia YaaxTulum



Rehabilitación de luminarias en la Colonia Tumben Kaa





ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de las comunidades.

N0.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control		Poda de árboles
1	Akumal	33	80	1	0	0	0	0
2	Chan Chemuyil	4	0	0	0	0	0	0
3	Chanchen 1	0	0	1	0	0	0	0
4	Chemuyil	17	0	0	0	0	0	0
5	Coba	1	0	1	0	0	0	0
6	Francisco Uh May	2	0	0	0	0	0	5
7	Macario Gómez	7	80	1	0	0	0	0
8	Manuel Antonio Ay	0	200	2	0	0	0	0
9	Palmas	2	0	0	0	0	0	0
10	San Juan de Dios	3	0	0	0	0	0	0
	Total	69	360	6	0	0	0	5







Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Chemuyil



Rehabilitación de luminarias en el campo de la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de sector en el domo Comunidad de Chemuyil





MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

N0.	Colonias	Rehabilitación de luminarias		Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Mtto. de registros	Poda de árboles
1	Centro	41	0	4	0	0	0	6
2	Ejido	12	0	7	0	0	0	20
3	Guerra de castas	0	0	1	0	0	0	0
4	Heaven	0	0	1	0	0	0	0
5	Huracanes	0	0	1	0	0	0	0
6	Lak'iin	9	0	0	0	0	0	0
7	Luna	10	0	0	0	0	0	0
8	Maya	4	0	0	0	0	0	0
9	Mayapax	10	0	4	0	0	0	0
10	Palmas	0	0	4	0	0	0	0
11	Sac Be	7	0	0	0	0	0	0
12	Tumben kaa	13	0	3	0	0	3	1
13	Veleta	12	0	0	0	0	0	0
14	Villas Tulum	1	0	2	0	0	0	0
15	Xulka	0	0	1	0	0	0	0
16	Yaax Tulum	3	0	3	0	0	0	3
	Total	122	0	31	0	0	3	30







Rehabilitación de luminaria en la Colonia Centro



Rehabilitación de luminarias en la Col. Ejido



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Luna



Rehabilitación de luminaria en el Fracc. Villas Tulum





APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
04/08/2021	Sector apagado	Luna	Unidad Deportiva	Se revisó el sector que estaba apagado por break falso y se rehabilitó.
06/08/2021	Luminaria apagada	Tumben Kaa	Área de Recolección	Se reconectó líneas sulfatadas.
09/08/2021	Conexión de Unidad Móvil	Akumal	Dirección e Salud	Se conectaron los módulos móviles de salud y cable bifásico a la red de CFE.
11/08/2021	Cambio de pastilla	Chemuyil	Dirección e Salud	Se cambio pastilla de 16 amperes, 4 focos ahorradores y se verifico la bomba de la cisterna.
16/08/202	Revisión de cables	Tumben Kaa	Área de Recolección	Se coloco registro de concreto con tapa y se colocó manguera a los cables que estaban sobre la calle.
18/08/2021	Poda de arboles	Cabecera Municipal	Dirección de Bomberos	Se podaron árboles para librar cables de luminarias.
19/08/2021	Instalación de planta de energía	Centro	Oficialía Mayor	Se instala planta de energía en el Palacio Municipal por contingencia del huracán.
19/08/2021	Limpieza de calles y zona costera	Zona Costera	Área de Recolección	Se apoyo al área de recolección con la limpieza de la zona costera levantando arboles caídos.
20/08/2021	Retiro de luminarias dañadas	Luna	Unidad Deportiva	Se retiran reflectores en postes caídos por el huracán.
23/08/2021	Tensión de cable	Maya	Área de Saneamiento	Se podan ramas, y se tensionan y conectan líneas de reflectores que reventó el huracán.
24/08/2021	Verificación de luminarias apagadas	Av. Tulum	Bas Naval	Se revisaron luminarias apagadas y se rehabilitó 1, quedando pendiente por reparar 1.





Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
26/08/2021	Levantamiento de postes	Luna	Unidad Deportiva	Se levantaron postes quebrados por huracán sobre la cancha y se dejan a un lado.
26/08/2021	Reparación de acometida	Mayapax	Dirección de Tránsito	Se revisa, ubica y reconecta acometida de semáforos, debido a que está conectado a bajante y fue cortado.
27/08/2021	Reparación de corto circuito	Yaax -Tulum	DIF	Se ubica y corrige corto circuito en líneas subterráneas y se rehabilita 7 luminarias.
30/08/2021	Reacomodo de semáforo	Av. Coba	Dirección de Tránsito	Se reposiciono el semáforo ya que el huracán lo giro.
30/08/2021	Rehabilitación y reposición de luminaria	Tumben kaa	DIF	Se rehabilita 1 luminaria tipo reflector de 1000 watts y se posiciona en la esquina de las oficinas.
31/08/2021	Rehabilitación y posicionamiento de luminarias	Yaax- Tulum	DIF	Se rehabilitan 2 luminarias tipo Ov-15 y se posicionan luminarias tipo led que el huracán había girado







Rehabilitación y reposicionamiento de luminarias en la Casa del Adulto Mayor, Col. Yaax Tulum



Tensión de líneas y rehabilitación de luminaria en el panteón Municipal, Col. Maya



Reposicionamiento del semáforo de la Av. Ok Kot Col. Mayapax



Conexión de unidad Móvil de Salud en la Comunidad de Akumal





De acuerdo a los programas realizados en el periodo reportado, se han rehabilitado 246 luminarias, 38 sectores de alumbrado público, 360 Mts. de líneas, se les dio mantenimiento a 62 registros y se realizaron 48 podas de ramas que obstruían las luminarias.

Rehabilitación de Luminarias						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de Iuminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes	
37	69	122	0	18	246	
		Instalación o	de Luminarias			
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de Iuminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes	
0	1	0	0	0	1	
		Rehabilitaci	ión de Sector			
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de Iuminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes	
0	6	31	0	1	38	
		Rehabilitación	de Líneas Mts.			
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de Iuminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes	
0	360	0	0	0	360	
		Instalació	n de Líneas			
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de Iuminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes	
0	0	0	0	0	0	
		Rehabilitaci	ón de Postes.			
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de Iuminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes	
0	0	0	0	0	0	
		Mantenimiento de	Bancos de Control			
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de Iuminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes	
0	0	0	0	0	0	
Mantenimiento de Registros.						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de Iuminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes	
0	0	3	0	0	3	
Poda de Árboles.						
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de Iuminarias tipo led	Apoyos a dependencias	Total del mes	
0	5	30	0	13	48	





REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021





OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD		
Se realizó la recolección de basura con 10 unidades. Con los siguientes núm. Económicos:19,20,21,B21,B28,B31,B34,B39,B40,B41	los 10 vehículos compactadores, del		

TOTAL DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR ÁREA					
LUGAR	TONELADAS				
Tulum pueblo					
	3650 Toneladas				
Riviera maya					
	878 Toneladas				
Zona de transición					
	40 Toneladas				
Zona maya					
	16 Toneladas				
Punta allen					
	16 Toneladas				
Total	4,600 Toneladas				





ARCHIVO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE BASURA



Calle tunkul



Calle sagitario



Colonia maya pax



Calle polar







Calle Luna sur



Fraccionamiento huracanes



Av. Satélite sur



Calle Osiris sur







Manzana del palacio



Colonia la veleta



Av. coba



Sector 4





REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.





REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.

REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS
Se realizó el levantamiento de hojas y ramas	Sector 4	3.5 toneladas.
Se limpiaron los contenedores de la Av. Tulum y del parque.	Av. Tulum	2 tonelada.
Se realizó el levantamiento de ramas y se limpió el campo deportivo.	Unidad deportiva	3 toneladas
se dio apoyo para recoger todas las ramas en la colonia	Satélite Sur y Veleta	5 toneladas
Se brindó apoyo para descacharrizacion.	Ciudad de Tulum	2 toneladas.
Se realizó el levantamiento de basura	Calle Mercurio	50 toneladas.
Se realizó el levantamiento de basura	Cancha Maya	56 toneladas
Se realizó el levantamiento de hojas y ramas	Sector 1	50 toneladas

Durante el mes de agosto se realizó un total de 171.5 toneladas en la Ciudad de Tulum.



ARCHIVO FOTOGRAFICO









Calle Mercurio



Calle Mercurio



Satélite sur







Sector 4



Sector 4



Andrómeda



Satélite sur