



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADAS DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 26 DE ENERO DEL 2019.

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos y mantener un servicio de calidad del Panteón Municipal, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa las actividades realizadas durante el mes de enero de 2019:

SANEAMIENTO AMBIENTAL

RUTAS DE INSPECCION DIARIO
Avenida Tulum
Avenida Satélite norte y sur
Calles alrededor de los parques
Oxxos
Chedraui
Super aki
Aurrera
Plaza comercial zona arqueologica
Calles alrededor de escuelas
Avenida Osiris
Calle polar poniente y Andrómeda ote
Mercados

RUTAS DE INPECCION POR DIA	
Lunes	Villas Tulum, colonia huracanes y zona costera.
Martes	Colonia guerra de castas, todo col. centro escuelas cecyte, secundaria hasta las oficinas de servicios públicos y col. mayapax
Miércoles	Calles detrás de la unidad deportiva-final de la avenida calle xcaret y colonia veleta.
Jueves	Calles del centro lado palacio municipal, calles expo tulum, calles del panteón hasta calle géminis
Viernes	Colonia ejidal, col. tumben ka, las palmas tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Notificaciones escritas de inspección, realizadas en la ciudad de Tulum.

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de incorporación sanitaria e imagen, implementando el reglamento de saneamiento ambiental, para mantener las calles libres y limpias. Respetando así el entorno y medio ambiente, para un municipio sustentable, por el bien de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Descripción	Total de N.	Folios	Obs.
Vehículos	67	N-424, N-433, N-432, N-438, N-453 N-448, N-447, N-446, N-445, N-444 N-443, N-442, N-441, N-437, N-436 N-435, N-454, N-455, N-456, N-457 N-464, N-468, N-469, N-470, N-472 N-473, N-476, N-483, N-484, N-485 N-486, N-491, N-494, N-504 N-503, N-496, N-490, N-516, N-517 N-518, N-529, N-530, N-537, N-533 N-536, N-541, N-542, N-548, N-549 N-553, N-571, N-570, N-566, N-565 N-564, N-551, N-550, N-538, N-578 N-587, N-593, N-554, N-600, N-608, N-609 N-614, N-620,	
Tirar basura en la vía pública.	18	N-440, N-450, N-459, N-487, N-493 N-509, N-519, N-525, N-526, N-547 N-605, N-507, N-508, N-584, N-611 N-612, N-602, N-626,	
Obstrucción de la vía pública. (Madera, llantas, rejas, objetos etc.)	7	N-460, N-540, N-480, N-514, N-502 N-544, N-601	
Material de construcción		N-434, N-430, N-428, N-427, N-426 N-431, N-452, N-451, N-439, N-462	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



	52	N-463, N-465, N-466, N-467, N-471 N-474, N-477, N-478, N-479, N-481 N-492, N-495, N-497, N-498, N-500 N-513, N-501, N-515, N-522, N-523 N-527, N-535, N-576, N-590, N-591 N-592, N-594, N-567, N-610, N-607 N-606, N-595, N-588, N-583, N-589 N-598, N-613, N-618, N-619, N-627 N-629, N-630	
Derrame de líquido en la vía pública. (aguas negras, limpias o con químicos)	2	N-461, N-489,	
Escombro en la vía pública	16	N-449, N-458, N-475, N-520, N-521 N-524, N-528, N-534, N-574, N-581 N-582, N-552, N-579, N-597, N-615 N-621,	
Limpieza de Predio	6	N-488, N-543, N-558, N-559, N-572 N-622,	
Letreros en Vía Pública.	4	N-429, N-499, N-563, 596	
Evitar hacer mezcla de material en vía pública.	2	N-512, N-546	
Contar con botes de basura	5	N-531, N-532, N-539, N-545, N-506	
Respetar horarios de recolección de basura.	1	N-505	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



ARCHIVO FOTOGRÁFICO (NOTIFICACIONES)



FOTO 1: Vehículo con desperfectos mecánicos sobre la vía pública en la calle sagitario entre alfa y júpiter.



FOTO 2: Retirar Vehículo con desperfectos mecánicos sobre la vía pública, calle Okot entre alfa y lexiu.



FOTO 3: vehículo sobre la vía pública, con desperfectos mecánicos, calle 24 entre 25 y tumbenka.



FOTO 4: vehículo con desperfectos mecánicos en la vía pública, calle sagitario entre jupiter.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



FOTO 5: notificación para limpiar la parte frontal del predio, que se encuentra con maleza. Ubicado en la calle ori3n entre sagitario y polar.



FOTO 6: notificación para embolsar basura dispersa dentro del contenedor de basura. Ubicado en la calle sagitario entre beta y ori3n.



FOTO 7: notificación para retirar lancha que obstruye la v3a p3blica, ubicado en fracc. Guerra de castas.



FOTO 8: notificación donde se le solicita retirar material tipo polvo, grava y escombros, sobre la v3a p3blica, en la calle centauro y venus

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.

Para evitar la obstrucci3n en la v3a publica.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Sanciones			
Descripción	Total de S.	Folios	Obs.
Vehículos (con desperfectos mecánicos o abandonados)	20	S-008, S-026, S-028, S-029, S-031 S-034, S-040, S-048, S-047, S-055 S-046, S-057, S-058, S-059, S-063 S-064, S-065, S-066, S-067, S-070	
Sorprendido en flagrancia por reparar vehículos en vía pública.	1	S-027	
Material de construcción	4	S-030, S-036, S-043, S-056	
Derrame de líquido en la vía pública. (aguas negras, limpias o con químicos)	6	S-035, S-032, S-038, S-052, S-054 S-037,	
Flagrancia realizando mezcla de material en vía pública.	1	S-042	
Sorprendido en flagrancia arrojando basura.	1	S-045	
Limpieza de Predio	1	S-049	
Obstrucción de la vía pública. (Madera, llantas, rejas, objetos etc.)	1	S-053	
Tirar basura en la vía pública.	1	S-060	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SANCIONES)



FOTO 1: sanción por ser sorprendido de manera flagrante en preparación y depósito de material de construcción tipo mezcla, polvo block en la vía pública, en la calle sagitario y 2 oriente.



FOTO 2: sanción por ser sorprendido de manera flagrante arrojando aguas sucias desde el interior de su establecimiento, ubicado en 4 oriente entre beta y orión.



FOTO 3: sanción por propiciar tiradero clandestino de residuos sólidos no peligrosos en lotes baldíos. Ubicado en la carretera Tulum playa del Carmen. "Boxito"



FOTO 4: sanción por verter aguas negras a la vía publica, ubicado en la calle bubullek entre centauro y av. satélite.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



PANTEÓN MUNICIPAL

El panteón municipal de la ciudad de Tulum se encuentra ubicada en la calle acuario sur entre Saturno sur y Ontario poniente., en el cual se realizó la siguiente actividad del periodo comprendido del 27 de diciembre de 2018 al 26 de enero de 2019:

- **Rehabilitación de la capilla (pintura y rehabilitando de bancas).**
- **Alumbrado dentro del panteón.**



Antes



Después



De igual manera notifico, durante este mes de enero el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019




- colocacion de 26 letreros en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de evitar que las personas sigas creando basureros clandestinos y evitar con esto el amontonamiento de basura en lugares prohibidos, y esto con el fin de prevenir focos de infección hacia la ciudadanía.



- 4 sanciones cobradas.
- 32 sanciones quedan pendientes de generar el pago, porque la gente hace caso omiso y son turnados los expedientes de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de tránsito, para darle el seguimiento correspondiente.
- Se emitieron 180 notificaciones en total
- Se emitieron 36 sanciones en total.



GRAFICA DE SANCIONES





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



**INFORME DE
ACTIVIDADES ENERO DE
2019 ÁREA DE
JARDINERÍA**



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Domo de la unidad deportiva	60 m	50 m	300 m2	96 kg	
Carretera federal hacia akumal	29,000 m	3 m	87,000 m2	5,400 kg	
Camellón central de la avenida satélite	750 m	3 m	2,250 m2	516 kg	
Camellón central del palacio municipal	25 m	1 m	25 m2	204 kg	
Fraccionamiento guerra de castas	1,030 m	1.5 m	1,545 m2	492kg	
Terrenos de la expo Tulum	100 m	30 m	3,000 m2	192 kg	

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Ciclo vía hacia la playa punta Allen	15,000 m	3 m	45,000 m2	504 kg	
Camellón central de las ruinas hacia súper aki	1,776 m	1,5 m	2,664 m2	420 kg	
Fraccionamiento huracanes	350 m	1.50 m	525 m2	144 kg	
Campo de béisbol de la unidad deportiva	120m	120m	14,400m2	456 kg	
Total del mes	48,211 m	214.5 m	156,709 m2	8,424 KG	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza ,poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL

APOYO A INSTITUCIONES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Casa de la cultura de coba	100 m	100 m	10,000 m ²	840 kg	
biblioteca	52m	45m	2,340m ²	252 kg	
Plaza comunitaria	10 m	10 m	100m ²	48 kg	
Total del mes	162 m	155 m	12,440 m ²	1,140 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



LIMPIEZA DE PARQUES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque del fraccionamiento huracanes	650 m	2.5 m	1,625 m2	420 kg	
Parque del fraccionamiento guerra de castas	300m	1.5m	450m2	120 kg	
Parque rotario	53 m	36 m	1,908 m2	192 kg	
Parque de la croc	52 m	26 m	1,352 m2	120 kg	
Parque de villas Tulum	127 m	1.5 m	190.5	240 kg	
Total del mes	1,182 m	675 m	5,525.5 m2	1,092 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

LIMPIEZA DE POBLADOS					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque y camellón del poblado Macario Gómez	90 m	90 m	8,100 m2	360 kg	
Campo de béisbol de Macario Gómez	120 m	120 m	14,400m2	72 kg	
Escuela inicial de Macario Gómez	19 m	30 m	570 m2	120 kg	
Total del mes	229 m	240 m	23,070m2	552 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Poda de césped en camellón central de la carretera federal Tulum-playa del Carmen.



Se realizaron trabajos de poda y corte de ramas que obstruían la visibilidad de letreros en camellón central de la carretera federal Tulum-playa del Carmen.



Poda de jardineras en la plaza comunitaria de Tulum



Poda de áreas verdes de la biblioteca de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Poda de césped en áreas verdes del fraccionamiento villas Tulum.



Deshierbe de maleza en el área de juegos infantiles del parque del fraccionamiento villas Tulum.



Poda de maleza en el parque de la croc.



Poda de plantas en las jardineras del parque de la croc.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019




Poda y limpieza del camellón central, debajo del puente peatonal hacia el poblado de akumal., carretera Tulum-playa del Carmen.



Limpieza del camellón central, carretera Tulum-playa del Carmen. Hacia el poblado de akumal.



Poda y limpieza en el camellón central de la carretera federal Tulum –playa del Carmen., entrada hacia el poblado de akumal.



Poda en camellón central, carretera federal Tulum-playa del Carmen., entrada al poblado de akumal.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	92,008.00	504	se trabaja de lunes a domingo (31 días trabajados)
domo	53	56	2,968.00	92,008.00	504	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	92,008.00	504	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	131,347.00	708	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	59,476.60	372	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	348,285.00	708	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	348,285.00	708	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	159,848.40	408	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	207,845.08	492	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	37,422.27	144	Se trabajan 6 días a la semana (27 días trabajados)
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	83,516.40	420	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	101,898.00	336	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	165,682.80	516	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	28,555.06	288	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	1,559,250.00	168	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	224,900.28	204	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	137,376.00	300	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	208,587.96	444	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	235,200.00	240	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	268,800.00	288	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	135,656.64	456	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	132,102.88	456	
TOTAL	181,106.75 M2			4,850,059.37 M2	9,168 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Barrido en los pasillos del parque 2 aguas., colonia centro Tulum



Limpieza dentro del área de los juegos infantiles ubicada dentro del parque 2 aguas



Barrido de hojas secas dentro de jardineras en el parque museo de la cultura maya.



Barrido de pasillos a un costado de la fuente en el parque museo de la cultura maya.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Barrido de calles en av. Tulum entre calle orion y calle centauro.



Barrido en la calle Júpiter entre 4 oriente y calle tun-kul col. Maya pax



Barrido de la av. Tulum / calle beta y calle orion.



Barrido de calles ubicado en calle sol entre Júpiter y alfa



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Barrido de calles ubicado en avenida Tulum entre calle Júpiter y calle alfa norte



Barrido de calle alfa norte entre polar poniente y sagitario colonia centro



Barrido en calle Osiris entre 2 oriente y 4 oriente colonia centro



Barrido de pasillos a un costado del kiosko dentro del parque 2 aguas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



INFORME DE ACTIVIDADES DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 26 DE ENERO DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

Nº de folio	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
000048	07 Ene.	Luminarias dañadas	Tumbenka	Mza 438 lte 8 entre Calle 16 y Calle 13	Se rehabilitó luminaria que estaba apagada.
000049	10 Ene.	Luminaria encendida de día	Ejido	Calle Polar poniente con Saturno	Se rehabilitaron 2 lámparas Ov-15.
000050	10 Ene.	Luminaria apagada	Mayapaax	Calle Kaan por calle Luuch y calle Nabal	Se rehabilitaron 2 lámparas Ov-15.
S/N	15 Ene.	Luminaria encendida de día	Tumben ka	Calle Rio Concordia por Av. 28 de julio	Se rehabilitó el sector ya que la fotocelda no funcionaba.
000051	22 Ene.	Luminaria apagada	Centro	Privada Aerolitos	Se reviso todo el alumbrado y no se detectó lámpara apagada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Rehabilitación de luminarias en Calle Kaan por calle Luuch y calle Nabal, Col.Mayapaax



Rehabilitación de luminaria que estaba apagada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por las comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Chemuyil	12	300	1	5	0	2
2	Macario Gómez	21	500	4	0	2	4
3	Francisco Uh May	0	0	1	0	0	0
4	Coba	22	3	0	0	0	0
5	Yalchen	5	0	0	0	0	2
6	San Juan de Dios	0	0	2	0	0	2
7	Akumal	8	0	1	0	0	0
Total		68	803	9	5	2	10



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Rehabilitación de reflectores en la cancha de usos múltiples de la comunidad de Yalchen



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Yalchen



Poda de árboles en la comunidad de Yalchen



Instalación de reflectores en el campo de beisbol de la comunidad de Yalchen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Macario Gómez



Reparación de reflectores en el campo de beisbol de la Comunidad de Coba



Tensionado de Cables para activar luminarias en el puente de la comunidad de Chemuyil



Rehabilitación de luminarias en el puente de la comunidad de Chemuyil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

N0.	Colonias	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Centro	80	50	1	12	1	3
2	Ejido	12	0	9	0	0	0
3	Villas Tulum	0	0	3	0	0	2
4	Veleta	15	50	0	0	0	5
5	Tumben kaa	0	50	2	0	0	0
6	Maya paax	4	0	0	0	0	2
7	Yaáx Tulum	1	50	1	0	0	0
8	Lakin	22	100	0	0	0	5
9	Zona Arqueológica	4	50	2	0	1	0
10	Av. Coba	0	0	0	1	0	0
Total		138	350	18	13	2	17



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019




Reparación de luminarias en la calle Bubulek, colonia Mayapaax.



Limpeza de cepas y colocación de dados en Av. Osiris Col. Centro



Rehabilitación de postes en Av. Osiris Col. Centro



Rehabilitación de lámparas en calle Gama col. Lakin



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Rehabilitación de sector y poda de arboles por calle Kukulcán, colonia Ejido



Colocación de postes y luminaria en Av. Osiris frente terrenos de la expo feria



Rehabilitación de lámparas y poda de ramas Asteroides, colonia Lakin



Rehabilitación de en la colonia Villas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 ENERO 2019



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. - Proporcionar el apoyo de alumbrado público a todas las dependencias que lo requieran.

Fecha	N0. de solicitud	Servicio solicitado	Colonia	Dependencia	Actividad realizada
03/01/2019	MT/DGDS/DJ D/ 0005/2019	Reparación de alumbrado	Centro	Dirección de Juventud y Deporte	Se rehabilitaron 28 lámparas, 4 postes tabulares y 20 metros de línea
08/01/2019	MT/DGDS/DJ D/ 0040/2019	Solicitud de reparación	Centro	Dirección de Juventud y Deporte	Se rehabilitaron 4 lámparas.
10/01/2019	DSP/022/2019	Apoyo para el alumbrado del panteón	Panteón Municipal	Saneamiento Ambiental	Se colocó alimentación eléctrica a la capilla del panteón, se instalaron 30 metros de líneas y se podaron árboles.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Instalación de postes para reflectores en los andadores de la Unidad Deportiva



Rehabilitación de reflectores en los andadores de la Unidad Deportiva



Instalación de reflectores en los andadores de la Unidad Deportiva



Colocación de alimentación eléctrica a la capilla del panteón



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

REPORTE SEMANAL DEL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 896 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 01 al 06 de Enero del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	52 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	24 toneladas	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	54 toneladas	Tulum pueblo.
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	88 toneladas	Tulum pueblo
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20.	40 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	120 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición.
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	97 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	60 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	149 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición.
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	123 toneladas	Tulum pueblo.
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	87 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:	
LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	704 Toneladas
Riviera Maya	120 Toneladas
Zona de transición	64 Toneladas
Zona maya	8 Toneladas
Total	896 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Calle sol poniente



Entrada de chemuyil



Ejido Tulum



Ejido Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



REPORTE SEMANAL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 1,119 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 07 al 13 de Enero del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	8 toneladas	Tulum pueblo.
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	54 toneladas	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	56 toneladas	Tulum pueblo.
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	88 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	72 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición.
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	168 toneladas	Tulum pueblo, zona maya.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	125 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	192 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	172 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, zona maya.
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	108 toneladas	Tulum pueblo.
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	76 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	903 Toneladas
Riviera Maya	136 Toneladas
Zona maya	16 Toneladas
Zona De Transición	64 Toneladas
Total	1,119 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Calle sagitario pte.



Calle Andrómeda ote.



Calle júpiter sur



calle tun-kul



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



REPORTE SEMANAL DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 929 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 14 al 20 de Enero del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	35 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	32 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	80 toneladas	Tulum pueblo.
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	104 toneladas	Tulum pueblo, zona maya.
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	40 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	142 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	72 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	90 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	147 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, Riviera maya, zona maya
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	66 toneladas	Tulum pueblo.
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	121 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	745 Toneladas
Riviera Maya	136 Toneladas
Zona De Transición	32 Toneladas
Zona Maya	16 Toneladas
Total	929 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Villas Tulum



colonia la veleta



Calle Osiris sur



calle júpiter sur





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



REPORTE SEMANAL DEL 21 AL 25 DE ENERO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 10 unidades.	Se recolecto 597 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 21 al 25 de Enero del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	40 toneladas	Tulum pueblo.
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	8 toneladas	Tulum pueblo.
14	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	50 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición.
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	86 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	76 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición.
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	35 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional,	112 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



	modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.		
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	74 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	68 toneladas	Tulum pueblo
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	48 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ENERO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	461 Toneladas
Riviera maya	96 Toneladas
Zona de transición	32 Toneladas
Zona maya	8 Toneladas
Total	597 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Calle sol



Cancún -Chetumal



Colonia guerra de casta



colonia guerra de casta





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



REPORTE DE BACHEO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de transitabilidad, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 25 DE ENERO DEL 2019
REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	Calle polar poniente	1 metro
Bacheo aislado	Carretera Tulum-boca paila	4 metros
Bacheo aislado	Carretera Tulum-Coba	1 metro

Se realizó un total de 6 metros en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Carretera Tulum-coba



Carretera Tulum- Boca Paila



Calle polar poniente



Calle polar poniente





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 25 DE ENERO DEL 2019
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS	TOTAL DE TONELADAS
Limpieza del Parque de la cultura maya y la feria de la expo Tulum.	1.5 toneladas.	8.5 Toneladas
Limpieza en aldea zamá	1 tonelada.	
Limpieza del campo de Hondzonot	1 tonelada.	
Limpieza en aldea zamá	2 toneladas.	
Limpieza a los alrededores del parque de la veleta.	1 tonelada.	
Se chapeo y limpió la casa de la cultura.	1 tonelada	
Limpieza de la entrada de Huracanes	1 toneladas	

Se realizó un total de 9.5 toneladas en el área de mantenimiento urbana.



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Limpieza de la colonia la veleta.



Mantenimiento del parque de la cultura maya.



Mantenimiento de la fuente del parque de la cultura maya.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



REPORTE DE PINTURA



OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.

REPORTE DEL MES DE ENERO DEL 2019
REPORTE DE PINTURA

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Guarnición en la entrada de la zona arqueológica de Tulum.	Tulum pueblo	Amarillo	1200 metros lineales.	
Guarnición en el fraccionamiento de guerra de casta.	Tulum pueblo	Blanca	750 metros lineales.	
Guarnición en el fraccionamiento de guerra de casta.	Tulum pueblo	Amarilla	250 metros lineales.	
Guarnición en la carretera federal y avenida Tulum.	Tulum pueblo	3 cubetas blancas	1000 metros lineales.	
Guarnición en la avenida Tulum (paso peatonal).	Tulum pueblo	amarilla		10m ²
Guarnición a un costado de la casa de la cultura.	Tulum pueblo	Blanca	250 metros lineales.	
Guarnición a un costado de la	Tulum pueblo	Amarilla	600 metros lineales.	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



casa de la cultura.				
Se pintó la guarnición del camellón de la carretera federal.	Tulum pueblo	Amarilla	2000 metros lineales.	
Se pintaron laterales de la carretera federal.	Tulum pueblo	Blanco	2000 metros lineales.	
Guarnición en el fraccionamiento de guerra de casta.	Tulum pueblo	Blanco	500 metros lineales	
Guarnición en el fraccionamiento de guerra de casta.	Tulum pueblo	Amarillo	250 metros lineales	
Guarnición del camellón central en la Av. Satélite	Tulum pueblo	Amarillo	2000 metros lineales	
Se pintaron 2 topes en la carretera federal.	Tulum pueblo	Amarillo	120 metros lineales	
Guarnición en la carretera federal.	Tulum pueblo	Amarillo	250 metros lineales	

Se realizó un total de 11,170 metros lineales y 10 m² en pintura.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Carretera federal.



Paso peatonal.



Costado de la casa de la cultura.



Fraccionamiento guerra de casta.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Camellón central de la av.



Carretera federal.



Paso peatonal.



Carretera federal





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
ENERO 2019



Fraccionamiento Guerra de Casta



Camellón Central de la Satéelite.



Camellón Central de la Satéelite.



Guerra de castas.

