



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADAS DEL 27 DE ENERO DE 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2019.

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos y mantener un servicio de calidad del Panteón Municipal, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa las actividades realizadas durante el mes de enero de 2019:

SANEAMIENTO AMBIENTAL

RUTAS DE INSPECCION DIARIO
Avenida Tulum
Avenida Satélite norte y sur
Calles alrededor de los parques
Oxxos
Chedraui
Súper aki
Aurrera
Plaza comercial zona arqueológica
Calles alrededor de escuelas
Avenida Osiris
Calle polar poniente y Andrómeda ote
Mercados

RUTAS DE INPECCION POR DIA	
Lunes	Villas Tulum, colonia huracanes y zona costera.
Martes	Colonia guerra de castas, todo col. centro escuelas cecyte, secundaria hasta las oficinas de servicios públicos y col. mayapax
Miércoles	Calles detrás de la unidad deportiva-final de la avenida calle xcaret y colonia veleta.
Jueves	Calles del centro lado palacio municipal, calles expo tulum, calles del panteón hasta calle géminis
Viernes	Colonia ejidal, col. tumben ka, las palmas tulum



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Notificaciones escritas de inspección, realizadas en la ciudad de Tulum.

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de incorporación sanitaria e imagen, implementando el reglamento de saneamiento ambiental, para mantener las calles libres y limpias. Respetando así el entorno y medio ambiente, para un municipio sustentable, por el bien de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Descripción	Total de N.	Folios	Obs.
Vehículos	73	N-604, N-633, N-643, N-634, N-603 N-511, N-639, N-669, N-664, N-640 N-663, N-670, N-673, N-654, N-683 N-672, N-616, N-685, N-687, N-738 N-729, N-728, N-718, N-690, N-732 N-702, N-734, N-684, N-705, N-706 N-711, N-725, N-735, N-746, N-749 N-712, N-764, N-747, N-707, N-693 N-753, N-754, N-756, N-772, N-774 N-767, N-758, N-715, N-775, N-695 N-763, N-696, N-785, N-759, N-797 N-794, N-793, N-791, N-787, N-782 N-761, N-760, N-751, N-805, N-795 N-762, N-625, N-698, N-818, N-813 N-717, N-716, N-786,	
Limpiar basura dispersa en la vía pública.	12	N-626, N-628, N-641, N-658, N-653 N-719, N-744, N-703, N-771, N-752 N-792, N-809,	
Obstrucción de la vía pública. (Madera, llantas, rejas, nevera, objetos etc.)	12	N-599, N-623, N-660, N-699, N-800 N-679, N-713, N-750, N-680, N-731 N-780, N-721,	
Material de construcción (polvo, grava, escombros etc.)	68	N-630, N-629, N-627, N-655, N-652 N-647, N-646, N-644, N-638, N-635 N-632, N-665, N-656, N-651, N-659 N-649, N-645, N-636, N-631, N-667 N-657, N-678, N-675, N-682, N-689 N-668, N-739, N-700, N-741, N-743 N-742, N-720, N-710, N-709, N-701 N-691, N-740, N-745, N-724, N-723 N-704, N-714, N-694, N-777, N-765	



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



		N-779, N-778, N-773, N-766, N-799 N-783, N-769, N-768, N-808, N-803 N-802, N-617, N-650, N-624, N-661 N-681, N-688, N-730, N-801, N-796 N-817, N-789, N-788	
Derrame de líquido en la vía pública. (aguas negras, limpias o con químicos)	8	N-637, N-666, N-642, N-662, N-722 N-784, N-727, N-814,	
Limpieza de Predio	4	N-674, 708, 726, 781,	
Evitar hacer mezcla de material en vía pública.	3	N-686, N-676, N-804	
Evitar hacer reparación de vehículo en vía pública.	1	N-755	
Respetar horarios de recolección de basura.	2	N-510, N-648,	
Total	183		



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



ARCHIVO FOTOGRÁFICO (NOTIFICACIONES)



FOTO 1: Vehículo con desperfectos mecánicos sobre la vía pública en la calle acuario pte. Entre kukulcan y Saturno pte.



FOTO 2: Retirar Vehículo con desperfectos mecánicos sobre la vía pública, calle Neptuno esq omega sur.



FOTO 3: vehículo sobre la vía pública, con desperfectos mecánicos, calle av. 18 entre calle 9 y avenida 2, Hondzonot.



FOTO 4: vehículo con desperfectos mecánicos en la vía pública, carretera tulum-carrillo entre calle 8



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



FOTO 5: notificación para retirar diversos artículos de la pública. Ubicado en la av. Coba entre calle polar pte.



FOTO 6: notificación para retirar nevera en mal estado. Ubicado en la calle golondrinas entre av. la selva y chunyxche



FOTO 7: notificación para retirar material de construcción que obstruye la vía pública, ubicado en calle asteroides entre av. satélite y géminis sur.



FOTO 8: notificación donde se le solicita embolsar basura dispersa fuera del contenedor, en la calle jabalí entre chunyxche y chanchen



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.
Para evitar la obstrucción en la vía pública.

Sanciones			
Descripción	Total de S.	Folios	Obs.
Vehículos (con desperfectos mecánicos o abandonados)	5	S-50, S-86, S-77, S-76, S-41	
Material de construcción	6	S-75, S-87, S-74, S-78, S-91, S72	
Flagrancia realizando mezcla de material en vía pública.	2	S-88, S-83	
Limpieza de Predio	1	S-79	
Tirar basura en la vía pública.	1	S-44	
Total	15		



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SANCIONES)



FOTO 1: sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material tipo polvo y grava que se encuentra en la banqueta. Calle Andador tepich entre 2 pte y sagitario pte.



FOTO 2: sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material tipo escombros, que obstruye la banqueta de la vía pública. Andador tepich entre 2 pte y sagitario pte. Fracc. Guerra de castas.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019
PANTEÓN MUNICIPAL



El panteón municipal de la ciudad de Tulum se encuentra ubicada en la calle acuario sur entre Saturno sur y Ontario poniente., en el cual se realizó la siguiente actividad del periodo comprendido del 27 de enero de 2018 al 26 de febrero de 2019:

- **Activación del Cobro por espacios en el panteón**
- **Ingreso a las arcas municipales la cantidad de \$16,053.10 por concepto de pago de derechos de espacios en el panteón municipal. (5 espacios)**

De igual manera notifico, durante este mes de febrero el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

- Limpieza del centro de acopio



- Se entregaron 258 circulares entregadas en la av. Tulum, zona costera y calles aledañas, invitando a pasar y depositar sus residuos de manejo especial (aceite vegetal, cebos, huesos de origen animal, al centro de acopio.
- Entrega de contenedores (1 congelador y 1 contenedor)





Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO DE 2019 ÁREA DE JARDINERÍA



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Ciclo vía de las ruinas hacia avenida coba sur	500 m	2 m	1,000 m2	280 kg	
Entrada del fraccionamiento las palmas	950 m	2 m	1,900 m2	372 kg	
Colonia la veleta por la policía estatal	100 m	2 m	200 m2	120 kg	
Terrenos de la expo-feria	100 m	60 m	6,000 m2	216 kg	
Avenida la selva, colonia tumben ka hacia los bomberos	600 m	3 m	1,800 m2	396 kg	
Caseta de la colonia xul-ka	15 m	15 m	225 m2	72 kg	
Avenida 18, col. Tumben ka hacia el encierro	700 m	4 m	2,800 m2	252 kg	
Colonia Tumben ka	2,000 m	4 m	8,000 m2	2,040 kg	
Camellón central de la avenida Tulum	4,000 m	1 m	4,000 m2	240 kg	



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Laterales de la avenida Tulum	600 m	1.50 m	900 m2	96 kg	
Camellón central de la carretera Federal hacia akumal	1,800 m	2 m	3,600 m2	3,900 kg	
Unidad deportiva Tulum	260 m	2 m	520 m2	720 kg	
Palacio municipal áreas verdes	70 m	50 m	3,500 m2	288 kg	
Fraccionamiento las palmas	500 m	1 m	500 m2	216 kg	
Total del mes	12,195 m	149.50 m	34, 945 m2	9,208 KG	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



APOYO A INSTITUCIONES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Crim	81m	27 m	8,100 m2	420 kg	
Casa del adulto mayor col. Yax Tulum	50 m	25 m	1,250 m2	156 kg	
Oficinas de equidad de genero	60 m	4 m	240 m2	192 kg	
Casa de la cultura de Tulum	140 m	30 m	4,200 m2	348 kg	
Biblioteca municipal	52 m	45 m	2,340 m2	204 kg	
Total del mes	383 m	131 m	16,130 m2	1,320 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL



FEBRERO 2019

LIMPIEZA DE PARQUES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque las palmas	50 m	70 m	3,500 m ²	204 kg	
Parque tumben-ka y av. 1	80 m	35 m	2,800 m ²	252 kg	
Parque de akumal	2,000 m	1m	2,000 m ²	156 kg	
Total del mes	2,130 m	106 m	8,300 m ²	612 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

LIMPIEZA DE POBLADOS					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
akumal	2,500 m	2 m	5,000 m ²	312kg	
Total del mes	2,500 m	2 m	5,000 m ²	312 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Retiro de maleza en camellón central de la colonia tumben ka



Limpieza y poda de maleza en calles de la colonia tuben ka



Retiro de maleza en av. La selva de la col. Tumben ka



Av. Principal de la colonia tumben ka una vez realizado los trabajos



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Limpieza de jardineras en la casa de la cultura de Tulum.



Poda realizada en jardineras de la casa de la cultura de Tulum



Poda en el camellón de la avenida del poblado de akumal



Trabajos de limpieza en avenida del poblado de akumal.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Poda y limpieza de jardineras en el parque museo de la cultura maya de Tulum



Poda y limpieza de jardineras en el parque museo maya de Tulum



Poda y limpieza de jardineras en la biblioteca municipal de la ciudad de Tulum



Poda y limpieza de jardineras en la biblioteca municipal de la ciudad de Tulum



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	92,008.00	516	se trabaja de lunes a domingo (28 días trabajados)
domo	53	56	2,968.00	92,008.00	516	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	92,008.00	540	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	131,347.00	588	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	59,476.60	336	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	348,285.00	636	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	348,285.00	636	



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	159,848.40	420	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	207,845.08	480	

ACIVIDADES

DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	37,422.27	336	Se trabajan 6 días a la semana (24 días trabajados)
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	83,516.40	480	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	101,898.00	384	
Parque del fraccionamiento huracanes	92	66.7	6,136.40	165,682.80	612	
Parque del fraccionamiento villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	28,555.06	288	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	1,559,250.00	684	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	224,900.28	672	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	137,376.00	444	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	208,587.96	360	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	235,200.00	384	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	268,800.00	480	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	135,656.64	444	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	132,102.88	504	
TOTAL			181,106.75 M2	3,910,972.53 M2	10,740 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido de calles en la entrada de la unidad deportiva de la ciudad de Tulum

Basura retirada de la entrada de la unidad deportiva de la ciudad de Tulum



Barrido de hojas secas en los andadores del parque museo de la cultura maya de Tulum

Barrido de hojas secas en los andadores del parque museo de la cultura maya de Tulum



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Limpeza a un costado de la fuente maya



Barrido y retiro de hojas secas a un costado de la fuente maya



Limpeza de contenedores de basura que ubicados en la avenida Tulum




Limpeza de contenedores de basura ubicados en la avenida Tulum



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019




Barrido de la banqueta de la vía publica en el parque dos aguas de la ciudad de Tulum



Barrido de andadores en el parque dos aguas de la ciudad de Tulum



Barrido de la vía publica realizado en la avenida Tulum entre ori3n y beta



Barrido la vía publica realizado en la avenida Tulum entre alfa y Osiris



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



INFORME DE ACTIVIDADES DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

Nº de folio	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
000052	28 Ene.	Luminarias dañadas	Tumben Kaa	Calle Kaan entre calle Luuch y calle Nabal, Mza 438 lte 8.	Se rehabilitaron 3 luminarias que estaban apagadas.
000054	29 Ene.	Luminaria encendida de día	Ejido	Calle Jabalí entre Chanchen y Siankan	Se rehabilitaron 1 lámpara tipo Ov-15.
000055	15 Feb.	Reparación de alumbrado	Veleta	Calle 2 sur casa N0. 25	Se rehabilitó 1 lámpara Ov-15.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Se rehabilitaron 3 luminarias que estaban apagadas en la colonia Tumben Kaa



Se rehabilitó 1 lámpara en la colonia Ejido



Calle Cándido
Teléfc

Se rehabilitó 1 lámpara Ov-15 en la colonia Veleta

Tulum Quintana Roo México
publicostulum@gmail.com



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por las comunidades.

NO.	Comunidades	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Chemuyil	19	50	1	4	0	2
2	Chanchen 1	97	0	0	0	0	0
3	San Silverio	20	0	1	0	0	0
4	Coba	68	151	5	2	5	6
5	Akumal	8	0	1	0	0	2
Total		212	201	8	6	5	10



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019




Se rehabilitaron bancos de control en la comunidad de Coba



Se rehabilitaron de lámparas en la comunidad de Coba



Se rehabilitaron luminarias en la comunidad de Akumal



Se rehabilitaron luminarias en la comunidad de Akumal

ol. Cent
mx, Co



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO



Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

N0.	Colonias	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Centro	11	0	3	1	0	1
2	Ejido	12	0	6	0	4	0
3	Tumben kaa	88	0	0	0	2	3
4	Veleta	14	2	1	0	1	2
5	Maya paax	8	100	0	0	0	2
6	Privadas Palmas 1	4	0	1	0	1	0
7	Guerra de Castas	3	0	0	0	0	0
8	Xul-kaa	5	0	1	0	1	0
9	Lakin	0	0	1	0	0	0
10	Palmas 2	1	0	0	0	0	0
11	Harmany Tulum	2	0	1	0	0	0
12	Carretera Federal	1	0	0	0	0	0
Total		149	102	14	1	9	8




Municipio de Tulum


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Automatización de sector apagado en la calle Chanchen colonia Ejido



Se rehabilita sector que estaba apagado en la calle Osiris norte colonia Centro



pl. Ce
nx, C



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019
APOYO A DEPENDENCIAS



Objetivo. - Proporcionar el apoyo de alumbrado público a todas las dependencias que lo requieran.

Fecha	Nº. de solicitud	Servicio solicitado	Colonia	Dependencia	Actividad realizada
29/01/2019	S/N	Apoyo para el alumbrado de la Biblioteca Municipal	Maya Paax	Dirección de Biblioteca	Se rehabilitaron 16 lámparas, se limpiaron 5 cepas, se corrigió corto circuito en líneas subalternas, se pintaron de blanco 8 postes y se podan árboles en la Biblioteca pública.
30/01/2019	S/N	Reparación de luminaria	Centro	Dirección de Juventud y Deporte	Se hace libramiento de energía en media tensión y se poda un árbol que se encontraba pegado a las líneas en el interior de la Unidad Deportiva.
31/01/2019	S/N	Instalación de alumbrado público	Centro	Oficialía Mayor	Se conectan líneas para alimentar los baños de la expo feria.
02/02/2019	S/N	Colocación de registro	Tumbenk a	Comedor Comunitario	Se coloco registro frente al Comedor Comunitario.
05/02/2019	S/N	Limpieza de Fuente	Centro	Mantenimiento y Limpieza Urbana	Se desmantela piezas del sistema hidráulico de la fuente del Palacio Municipal.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



05/02/2019	OM/SG/43/2019	Reubicación de medidor de A.P.	Centro	Dirección de Servicios Generales	Se reubico el centro de control para evitar accidentes, ya que este se encontraba muy bajo.
06/02/2019	MT/DGDS/DJD/0475/2019	Retirar canastas de baloncesto	Centro	Dirección de Juventud y Deporte	Se apoyo moviendo las dos canastas de basquetbol con la góndola por el evento que se realizó en la cancha dos aguas.

Fecha	Nº. de solicitud	Servicio solicitado	Colonia	Dependencia	Actividad realizada
14/02/2019	S/N	Reubicación de luminaria	Centro	Dirección de Juventud y Deporte	Se reubicaron 2 lámparas en la Unidad Deportiva.
14/02/2016	S/N	Iluminación de fachada	Centro	Dirección de Salud	Se coloco interruptor para encender los reflectores de iluminación de color amarillo de la fachada del Palacio Municipal por el evento del día del cáncer infantil.
18/02/2019	S/N	Apoyo para el alumbrado	Centro	Dirección de Cultura	Se rehabilitaron 16 lámparas y se corrigió un corto circuito en la Casa de la Cultura.
21/02/2014	S/N	Colocación de banco de control	Centro	Oficialía Mayor	Se instaló un banco de control para los venteros de la expo feria.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Se reubican lámparas en la Unidad Deportiva



Se coloco luminaria en la Biblioteca Pública



Se desmantela piezas del sistema hidráulico de la fuente del Palacio Municipal



Se coloco iluminación de color amarillo por evento del día del cáncer infantil



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Se rehabilitó luminaria en la Casa de la Cultura



Se colocó registro frente al Comedor Comunitario



Se podaron árboles en la Unidad Deportiva



Se rehabilitaron postes en la Biblioteca Pública



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

REPORTE SEMANAL DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 10 unidades	Se recolectó 1,407 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 01 al 10 de Febrero del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	32 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	104 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	102 toneladas	Tulum pueblo.
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	161 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	176 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición zona maya.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	152 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	200 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	141 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición.
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	147 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	192 toneladas	Tulum pueblo



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019
TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR



DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	1,151 toneladas
Riviera maya	176 toneladas
Zona de transición	64 toneladas
Zona maya	16 toneladas
Total	1,407 toneladas



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Aldea zama



Avenida 1



Avenida Yaxchilan



Escuela Ford





Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



REPORTE SEMANAL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 997 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 11 al 17 de febrero del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	91 toneladas	Tulum pueblo.
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	24 toneladas	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	72 toneladas	Tulum pueblo.
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	105 toneladas	Tulum pueblo.
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	72 toneladas	Tulum pueblo.
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm.	120 toneladas	Tulum pueblo, zona maya, zona de transición



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



	económico 21.		
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	109 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona maya
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	34 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	120 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	138 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie:	112	Tulum pueblo

DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	808 Toneladas
Riviera Maya	133 Toneladas
Zona maya	16 Toneladas
Zona De Transición	40 Toneladas
Total	997 Toneladas

TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

Avenida Tulum



Hotel Secret



Calle Mercurio



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Sector 1



REPORTE SEMANAL DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 1,065 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 18 al 24 de febrero del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	88 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	64 toneladas	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie:	49 toneladas	Tulum pueblo.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



	3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.		
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7f1529414, num.económico 15.	24 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	105 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	104 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	112 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	153 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición, zona maya
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	104 toneladas	Tulum pueblo, zona maya, Riviera maya, zona maya
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	149 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	113 toneladas	Tulum pueblo



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	875 Toneladas
Riviera Maya	134 Toneladas
Zona De Transición	32 Toneladas
Zona Maya	24 Toneladas
Total	1,065 Toneladas



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Avenida Tulum

Calle centauro sur



Colonia la luna

Calle alfa sur





Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



REPORTE SEMANAL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 687 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 25 al 28 de febrero del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	64 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	34 toneladas	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	48 toneladas	Tulum pueblo.
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7f1529414, num.económico 15.	16 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	75 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	46 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	72 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	96 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición, zona maya
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	71 toneladas	Tulum pueblo, zona maya, Riviera maya, zona maya
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	117 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	58 toneladas	Tulum pueblo



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	519 Toneladas
Riviera Maya	112 Toneladas
Zona De Transición	40 Toneladas
Zona Maya	16 Toneladas
Total	687 Toneladas



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



REPORTE DE BACHEO



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de transitabilidad, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 25 DE FEBRERO DEL 2019
REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	C. Golondrinas / Av. La selva y Okot	22.83m ²
Bacheo aislado	Calle Polar Pte./ Júpiter Nte y Alfa	.19.56m ²
Bacheo aislado	Av. Tulum / Kukulcan y Palenque	25.57m ²
Bacheo aislado	Calle Palenque	21.92 m ²
Bacheo aislado	C. Chemuyil / Av. Tulum y C. Xcaret	29.45 m ²
Bacheo aislado	C. Xcaret / Av. La selva y Av. Kukulcan	38.49 m ²
Bacheo aislado	C. Sagitario/ Servicios Públicos y Acuario Nte.	14.04 m ²
Bacheo aislado	C. Acuario Nte.	18.83 m ²
Bacheo aislado	Av. Coba / Okot y Av. Tulum	26.16 m ²
Bacheo aislado	C. Sagitario Poniente	10.30 m ²

Se realizó un total de 227.15 metros cuadrados en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Av. Tulum



Av. Tulum



C. Xcaret/ Av. La selva y Kukulcan C. Sagitario/ Servicios Públicos y Acuario Nte.





Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 25 DE FEBRERO DEL 2019
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS	TOTAL DE TONELADAS
Limpieza de las calles dañadas por el fuerte viento.	10 toneladas.	3310 Toneladas
Limpieza en la entrada de la colonia veleta.	1 tonelada	
Limpieza en aldea zama.	1 ½ tonelada	
Limpieza en la cancha maya.	3 tonelada	
Se chapeo la avenida de la tumbénka y se limpió la basura.	700 toneladas	
Se limpió aldea zama.	4 ½ toneladas	
Limpieza de ramas en la colonia tumbenka	3 toneladas	
Limpieza en aldea zama.	2 toneladas	
Limpieza en la colonia tumbenka	4 toneladas	
Limpieza en aldea zama.	2,500 toneladas	
Limpieza y desagüe de la fuente del parque de la cultura maya.	1 tonelada	
Limpieza de Descacharrización	80 toneladas	

Se realizó un total de 3310 toneladas en el área de mantenimiento urbana.




Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Colonia Tumben kaa

Limpieza en la Cancha Maya





Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Limpeza de descacharrización



Limpeza y desagüe de la Fuente del parque





Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



REPORTE DE PINTURA



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.

REPORTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2019
REPORTE DE PINTURA

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Se pintó el kiosco de la expo y la barda de la expo.	Tulum pueblo	Blanca		120 metros.
Guarnición en el retorno de la costa.	Tulum pueblo	Blanca	60 metros lineales	
Guarnición en frente del palacio municipal.	Tulum pueblo	Blanca	60 metros lineales	
Guarnición de guerra de casta	Tulum pueblo	Blanca		1250 m ²
Guarnición de guerra de casta	Tulum pueblo	Amarillo		350 m ²
Guarnición en camellón central	Tulum-Coba	Amarillo		1750 m ²
Guarnición de guerra de casta	Tulum pueblo	Blanca	500 metros lineales	



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Guarnición de guerra de casta	Tulum pueblo	Amarillo		750 m ²
Guarnición paso peatonal carretera federal	Tulum pueblo	Blanca		30 m ²
Guarnición de 2 pasos peatonales en la carretera federal.	Tulum pueblo	Amarilla		120 m ²
Guarnición de 2 topes en la colonia tumbenka	Tulum pueblo	Amarilla		120 m ²
Se pintó la glorieta de Cobá.	Cobá	Blanca		
Guarnición del camellón central de Cobá	Cobá	Amarilla		
Se pintó el parque de la Cancha Maya	Tulum pueblo	Blanca		180m ²
Se pintó el parque de la Cancha Maya	Tulum pueblo	Amarilla	300 metros lineales	

Se realizó un total de 920 metros lineales y 4670 m² en pintura.



Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Colonia Cancha Maya



Colonia Cancha Maya



Guarnición en el retorno de la costa



Glorieta de Coba.





Municipio de Tulum

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
FEBRERO 2019



Guarnición de la Glorieta de Coba.



Kiosko de la expo



Guarnición de la Carretera Federal



Paso Peatonal de la Carretera Federal

