



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES ABRIL DE 2019 ÁREA DE JARDINERÍA Y BARRIDO



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Ciclo vía de la avenida Tulum hacia punta Allen	5,000 m	3 m	15,000 m2	1,056 kg	
Fraccionamiento tumben ka	2,150 m	1.5 m	3,225 m2	936 kg	
Fraccionamiento las palmas	850 m	1.50 m	1,275m2	420 kg	
Fraccionamiento las palmas hacia carretera federal	600 m	1.50 m	900 m2	288 kg	
Calle sagitario hacia avenida satélite	3,200 m	1 m	3,200 m2	792 kg	
Calle mercurio norte	1,200 m	6 m	7,200 m2	192 kg	
Calle luna sur	1,200 m	6 m	7,200 m2	192 kg	
Calles a los costados del panteón municipal	1,800 m	6 m	10,800 m2	312 kg	
Calle acuario hacia avenida satélite 4 y 6	1,200 m	3 m	3,600 m2	120 kg	
Camellón central carretera federal akumal-tulum	27,800 m	2.5 m	69,500 m2	1,272 kg	



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Camellón central de la avenida Tulum	1,400 m	1.50 m	2,100 m2	564 kg	
Rotonda de coba	50 m	50 m	2,500 m2	336 kg	
Avenida principal de coba	900 m	1 m	900 m2	420 kg	
Laterales avenida Tulum	640 m	1.5 m	960 m2	432 kg	
Laterales avenida Tulum y Osiris	310 m	1 m	310 m2	240 kg	
Avenida Tulum a la avenida Alfa y Júpiter	290 m	1 m	290 m2	240 kg	
Iglesia católica	50 m	100 m	5,000 m2	156 kg	
Expo-feria	100 m	30 m	3,000 m2	144 kg	
Campo de béisbol de Tulum	112 m	94 m	10,528 m2	360 kg	
Av. satélite	600 m	1 m	600 m2	252 kg	
Unidad deportiva	700 m	1.5	1,050 m2	300 kg	
Total del mes	50,152 m	314.5 m	149,138 m2	9,024 KG	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**

APOYO A INSTITUCIONES


El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM

APOYO A INSTITUCIONES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
cadi	100 m	1.5 m	150 m2	168 kg	
biblioteca	52 m	45 m	2,340 m2	204 kg	
Comedor comunitario dif	25 m	10 m	250 m2	96 kg	
Centro comunitario	40 m	20 m	800 m2	240 kg	
Dif	20 m	50 m	1,000 m2	168 kg	
crim	120 m	3.5 m	420 m2	120 kg	
Total del mes	357 m	130 m	4,960 m2	996 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

LIMPIEZA DE PARQUES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque koox baxal	35 m	25 m	875 m2	180 kg	
Parque guerra de castas	10 m	40 m	400 m2	240 kg	
Parque huracanes	100 m	40 m	4,000 m2	120 kg	
Parque tumben ka	100 m	1.5	150 m2	192 kg	
Total del mes	245 m	106.5 m	5,425 m2	732 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**

ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Poda y limpieza en el parque de la colonia tumben ka



Poda y limpieza de basura en camellón central de la colonia tumben ka



Se realizó poda y limpieza en la calle mercurio de la ciudad de tulum



Limpieza y retiro de basura sobre la calle mercurio de la ciudad de tulum



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Poda y limpieza en el predio del comedor del dif



Poda realizada en los costados de la carretera federal salida a playa del Carmen




Realización de trabajos de poda y limpieza de basura en la glorieta acceso hacia el poblado de coba



Poda en la glorieta acceso hacia el poblado de coba



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Limpieza en el parque del fraccionamiento huracanes de la ciudad de Tulum



Poda y limpieza de basura los terrenos del expo



Poda y limpieza de basura realizado en el parque del fraccionamiento huracanes de la ciudad de Tulum



Poda realizada en la entrada del fraccionamiento las palmas Tulum



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	948	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	864	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,068	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,312.50	780	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	67,151	672	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,680	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,680	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	180,474	648	



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.80	672	
-----------------------------------	-------	------	----------	------------	-----	--

ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	41,580.30	840	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	92,796	624	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	113,220	768	
Parque del fraccionamiento huracanes	92	66.7	6,136.40	184,092	408	
Parque del fraccionamiento villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	31,728	408	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	1,732,500	168	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	249,889.20	576	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	756	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	768	



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	33,600	504	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	38,400	852	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	19,379.52	1,080	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	18,871.84	1,272	
TOTAL			171,294.35 M2	4,669,152.56 M2	18,036 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum




**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**

ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Barrido en avenida Tulum entre júpiter. Col. centro



Barrido de la avenida Tulum entre calle beta y orión



Barrido de la calle sol entre júpiter y polar poniente



Barrido en las instalaciones de los juegos infantiles ubicado en el parque dos aguas



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Barrido en la calle acuario entre sol, parque de la cancha de Tulum



Barrido en la cancha del doble domo de la unidad deportiva de la ciudad de Tulum



Barrido de calles ubicado en c. júpiter entre sol



Barrido y limpieza de jardineras, ubicado en el parque museo de la cultura maya de Tulum



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Barrido de calles ubicado en c. alfa norte entre polar y sagitario



Barrido de calles ubicado en c. 4 ote entre Osiris y orión



Barrido a los costados del kiosco del parque dos aguas de la ciudad de Tulum



Barrido de calles, ubicado en la c. júpiter entre kukulkan. A un costado de la unidad deportiva de la ciudad de Tulum



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADAS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2019.

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos y mantener un servicio de calidad del Panteón Municipal, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa las actividades realizadas durante el mes de enero de 2019:

SANEAMIENTO AMBIENTAL

RUTAS DE INSPECCION DIARIO
Avenida Tulum
Avenida Satélite norte y sur
Calles alrededor de los parques
Oxxos
Chedraui
Super aki
Aurrera
Plaza comercial zona arqueológica
Calles alrededor de escuelas
Avenida Osiris
Calle polar poniente y Andrómeda ote
Mercados



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

RUTAS DE INPECCION POR DIA	
Lunes	Villas Tulum, colonia huracanes y zona costera.
Martes	Colonia guerra de castas, todo col. centro escuelas cecyte, secundaria hasta las oficinas de servicios públicos y col. mayapax
Miércoles	Calles detrás de la unidad deportiva-final de la avenida calle xcaret y colonia veleta.
Jueves	Calles del centro lado palacio municipal, calles expo tulum, calles del panteón hasta calle géminis
Viernes	Colonia ejidal, col. tumben ka, las palmas tulum

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.

Para evitar la obstrucción en la vía pública.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

Sanciones			
Descripción	Total de S.	Folios	Obs.
Incautación de vehículo por tiradero clandestino de residuos sólidos en predios baldíos.	1	S-112	
Material de construcción y preparación de mezcla de material en la vía pública.	1	S-111	
Derrame de líquido en la vía pública. (aguas negras, limpias o con químicos)	1	S-109	
Flagrancia por propiciar tiradero de residuos sólidos no peligrosos y basura	1	S-102	
Total	4		



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**

ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SANCIONES)



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL



FOTO 1: sanción por propiciar la existencia de cualquier tiradero de residuos sólidos no peligrosos y basura. Calle mercurio/omega sur esq luna pte.



FOTO 2: sanción por propiciar tiraderos clandestinos de residuos sólidos no peligrosos en predio baldío e incautación del vehículo Dodge ram color azul, placas SZ-0884-F, de Q.roo, Ubicado en carretera tulum-bocapaila km 1.5




FOTO 3: sanción por verter líquidos o aguas limpias, contaminadas o sucias en la vía pública. Calle alfa sur/Neptuno y venus ote. (Hotel jabin).



FOTO 3: sanción por reincidir en dejar su material en la vía pública, así como preparar mezcla en la carpeta asfáltica. Calle 12/25 y 23 It 11 mz 466 col. Tumben kaa.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL
PANTEÓN MUNICIPAL**

El panteón municipal de la ciudad de Tulum se encuentra ubicada en la calle acuario sur entre Saturno sur y Ontario poniente, en el cual se realizó la siguiente actividad del periodo comprendido del 26 de marzo al 25 de abril de 2019:

- **Cobro por espacios en el panteón**
- **Ingreso a las arcas municipales la cantidad de \$ 48,159.30 por concepto de pago de derechos de espacios en el panteón municipal. (15 espacios)**

De igual manera notifico, durante este mes de marzo el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

CENTRO DE ACOPIO

- Se recibió en el centro de acopio:

89 litros de aceite vegetal
62 kilos de hueso y cebo
177 kilos de grasa de pollo
62 kilos de grasa de res y puerco





Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**

- 1 sanción cobrada (\$3,379.60).
- 2 sanciones quedan pendientes de generar el pago, y los cuales serán turnados los expedientes de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente.

- 1 auto en incautación con el apoyo de tránsito por incumplimiento en el pago de una sanción aplicada.

El departamento de Saneamiento Ambiental se encuentra trabajando por el bienestar de nuestro Municipio, es así como informo hasta el momento los trabajos que se han realizado.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL


ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Nº de folio	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
000063	23 Mar.	Reparación de lámpara	Maya Paax	Calle Orion Norte Tunkul y Okoot.	Se rehabilitó una lámpara que estaba dañada.
S/N	25 Mar.	Reparación de alumbrado	Lakin	Calle Mercurio, Asteroide, Gama y Neptuno	Se rehabilitaron 10 lámparas que estaban apagadas.
000064	29 Mar.	Lámparas apagadas	Centro	Calle 2 pte / Saturno y Osiris.	Se rehabilitaron 2 lámparas.
000065	29 Mar.	Lámparas apagadas	Flora y Fauna	Calle 42 y 43.	Se verifica sector apagado y se reconecta interruptor
000066	03 Abr.	Lámparas apagadas	Veleta	Calle 6 sur..	Se restableció el sector que estaba apagado.
S/N	10 Abr.	Colocación de lámparas	Ciclovía	Av. Coba	Se colocan 2 reflectores para iluminar zona oscura.
S/N	11 Abr.	Instalación de lámpara en Zona oscura	Ciclovía	Av. Coba.	Se instalo 1 lámpara para iluminar zona oscura.
000071	11 Abr.	Luminaria apagada	Veleta	Calle 14 sur/5 y 7 sur mza 726 lte 9.	Rehabilitación de 2 lámparas que estaban apagadas.
000072	12 Abr.	Lámparas apagadas	Veleta	Calle 8/7 y 5 sur mza 724 y 720.	Se rehabilitó 1 lámpara.
000074	16 Abr.	Lámparas apagadas	Maya Paax	Calle Centauro nte/4 ote y 2 pte.	Se cambio 1 lámpara

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Se rehabilitaron de lámparas que estaban apagadas en la colonia Lakin.



Se rehabilitaron 2 lámparas que estaban apagadas en la colonia Centro calle 2 poniente.



Se rehabilitaron de 2 lámparas que estaban apagadas en la colonia Veleta.



Se colocaron 2 reflectores en la entrada de aldea Zama para iluminar zona oscura



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

0	Comunidades	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Akumal	0	0	1	0	0	0
2	Macario Gómez	2	0	0	0	0	0
3	Manuel Antonio Ay	11	0	3	0	0	3
4	Hondzonot	19	0	0	0	0	0
5	Chemuyil	33	330	0	6	0	
6	Chan Chemuyil	8	0	1	0	0	0
7	Francisco Hu May	6	0	0	0	0	0
8	Sacamucuy	53	30	0	0	0	0
9	Coba	0	0	1	0	0	0
10	Chan Chen Palmar	1	0	0	0	0	0
Total		133	360	6	6	0	3



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL



Se instala no break en el campo de la comunidad de Coba.



Se rehabilitaron líneas en el puente peatonal de la comunidad de Chemuyil.



Se rehabilitan luminarias en la comunidad de Hondzonot.



Se rehabilitan luminarias en la comunidad de Sacamucuy

Col. Cer

50



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

Nº.	Colonias	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Centro	33	170	0	0	0	1
2	Huracanes	7	0	1	0	0	0
3	Lakin	19	0	0	0	0	1
4	Maya privada	7	0	0	0	0	0
5	Maya Paax	28	0	6	0	3	1
6	Tumben Ka	76	0	3	0	1	0
7	Veleta	13	0	0	0	1	1
8	Xul-Ka	11	0	2	0	0	0
9	Ejido	15	0	2	0	0	0
10	Villas Tulum	4	0	0	0	0	0
11	Harmony	8	0	8	0	0	0
12	Luna	0	50	0	0	0	0
13	Palmas	2	0	0	0	0	0
14	Villas Holística	15	0	0	0	0	0
15	Carretera Federal	9	0	0	0	0	0
16	Zona Arqueológica	0	0	1	0	0	0
Total		247	220	23	0	5	4

Nota: Se retiraron postes antiguos de la ciclovía de la avenida coba y se realizan recorridos en la ciudad para encender sectores de manera manual.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Se rehabilitan lámparas en la colonia Lakin



Se rehabilita sector apagado en la colonia Huracanes



Se rehabilitan lámparas en la colonia Centro



Se rehabilita banco de control en la colonia Tumben Ka



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Se corrige corto circuito en línea subterránea de la colonia Villas Holística



Se rehabilitan lámparas en la colonia Harmony



Se rehabilitan lámparas en la colonia Maya Privada



Se retiran luminaria y postes en la ciclovia avenida coba



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL
APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. - Proporcionar el apoyo de alumbrado público a todas las dependencias que lo requieran.

Fecha	Nº. de solicitud	Servicio solicitado	Colonia	Dependencia	Actividad realizada
27/03/2019	S/N	Rehabilitación de reflectores	Tumben ka	Departamento de Recolección y Limpieza	Se rehabilita y reposiciona reflectores.
28/03/2019	S/N	Apoyo con la góndola para pintar	Lakin	Dirección de Cultura	Se apoyó con la góndola para pintar mural en la Dirección de Cultura
03/04/2019	S/N	Cambio de focos	Centro	Dirección de Deporte	Se revisa líneas subterráneas, se corrigen y se rehabilitan 11 lámparas que estaban apagadas.
17/04/2019	S/N	Reparación e instalación de reflector	Centro	Iglesia Católica	Se rehabilito 1 reflector y se podó 1 árbol.
17/04/2019	S/N	Poda de árbol	Centro	Departamento de Saneamiento	Se podó 1 árbol en el panteón.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL




Se corrigen líneas en la Unidad Deportiva



Se corrigen líneas subterráneas en la Unidad Deportiva



Se rehabilitó lámparas en la palapa de la Unidad Deportiva



Se rehabilita y reposiciona reflector en el encierro de compactos de la colonia Tumben Ka.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**

OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

**REPORTE SEMANAL DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA**

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 12 unidades	Se recolectó 1181 toneladas por los 12 vehículos compactadores, del 01 al 08 de abril del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	55 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	80 toneladas	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	56 toneladas	Tulum pueblo.
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7f1529414, num.económico 15	24 toneladas	Tulum pueblo



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**

19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	129	Tulum pueblo , zona de transición
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20.	136	Tulum pueblo, Riviera maya
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	107	Tulum pueblo, zona transición , zona maya
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	178	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición, zona maya
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	48	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	136	Tulum pueblo, zona de transición, zona maya, Riviera maya.
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	88	Tulum pueblo, Riviera Maya, zona de transición
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	144	Tulum pueblo, zona de transición



Municipio de Tulum




**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL
TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR**

DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	963 Toneladas
Riviera maya	144 Toneladas
Zona de transición	56 Toneladas
Zona maya	18 Toneladas
Total	1181



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Col. La veleta



calle alfa sur



Expo Tulum



Cancha maya



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL
REPORTE SEMANAL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 12 unidades.	Se recolectó 835 toneladas por los 12 vehículos compactadores, del 09 al 14 de abril del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	44	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	21	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	40	Tulum pueblo.
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15	72	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	74	Tulum pueblo, zona maya



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**

20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, económico 20	80	Tulum pueblo.
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, económico 21.	80	Tulum pueblo, zona maya
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, económico 22.	128	Tulum pueblo, Riviera maya, punta allen
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, económico 23.	128	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, económico 24.	40	Tulum pueblo, zona de transición
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, económico 25.	56	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie:	72	Tulum pueblo



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 REPORTE MENSUAL ABRIL**

	3HAMMAARXJL065981, económico 26.	núm.	
--	-------------------------------------	------	--

TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	651 Toneladas
Riviera Maya	128 Toneladas
Zona maya	16 Toneladas
Zona De Transición	40Toneladas
Total	835 Toneladas



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL



Macario Gómez



Sector 1



Francisco uh may



calle acuario norte



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL
REPORTE SEMANAL DEL 15 AL 24 DE ABRIL DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 10 unidades.	Se recolectó 918 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 15 al 21 de abril del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	48	Tulum pueblo
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15.	64	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	96	Tulum pueblo
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	96	Tulum pueblo, Riviera maya
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	70	Tulum pueblo, zona de transición, zona maya



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, económico 22.	144	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición,
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, económico 23.	160	Tulum pueblo , Riviera maya , zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, económico 24.	96	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición, punta allen
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, económico 25.	48	Tulum pueblo
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, económico 26.	96	Tulum pueblo, zona de transición , Riviera maya



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL
TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE ABRIL DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	734 Toneladas
Riviera Maya	120 Toneladas
Zona De Transición	48 Toneladas
Punta Allen	8 Toneladas
Zona Maya	8 Toneladas
Total	918 Toneladas



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



San Silverio



chanchen 1



Macario Gómez



francisco uh may



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL



yaxche



coba



chemuyil



Lolbe



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	Carretera Coba a Chanchen 1	392.96 m ²
Bacheo aislado	San pedro y Chanchen	16 m ²
Bacheo aislado	Zona Costera	87.55 m ²
Bacheo aislado	Calle asteroide / Av. coba	115.22 m ²
Bacheo aislado	Calle asteroide/ géminis sur y Av. Satélite sur	65.08 m ²
Bacheo aislado	Calle alfa sur	10 m ²
Bacheo aislado	Calle sagitario Ote.	8 m ²
Bacheo aislado	Calle polar poniente	18 m ²
Bacheo aislado	Av. La selva	20 m ²

Se realizó un total de 731.85 metros cuadrados en bacheo aislado.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL




Zona costera



Zona costera



Calle asteroide con Géminis



Calle Alfa Sur



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL



Calle Asteroide



Calle polar poniente



San pedro



Carretera Coba-Chanchen1



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 REPORTE MENSUAL ABRIL

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.

**REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 25 DE ABRIL DEL 2019
 REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA**

RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS	TOTAL DE TONELADAS
Limpieza y recoja de basura en la Col. Veleta	2.5tonelada.	15 Toneladas
Limpieza en el centro y campo deportivo.	1 tonelada.	
Limpieza de la avenida Tulum y recoja de basura en contenedores.	2 toneladas.	
Limpieza de la avenida Tulum y calle Osiris norte	1 tonelada.	
Limpieza de la avenida Tulum y contenedores de la expo	2 toneladas.	
Limpieza de la avenida Tulum y contenedores de la expo	1 tonelada.	
Limpieza del domo de la Croc.	1 tonelada.	
Limpieza de la Avenida Tulum y la expo, se levantó basura de los contenedores.	1.5 tonelada.	
Limpieza de aldea Zama	3 toneladas.	

Se realizó un total de 15 toneladas en el área de mantenimiento urbana.

Así mismo todos los días se levanta papelera en el parque museo de la cultura maya y avenida Tulum con un total de .300 toneladas.




Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL**



Papelera del parque 2 aguas



Colonia Maya Pax (croc)



Limpieza de la colonia la veleta



Parque museo de la cultura maya



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

REPORTE DE PINTURA



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL ABRIL

OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.

**REPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2019
REPORTE DE PINTURA**

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Guarnición del pueblo de Coba.	Coba pueblo	amarilla	1500 m	



Guarnición de la carretera Coba