



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES MAYO DE 2019 ÁREA DE JARDINERÍA Y BARRIDO.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Unidad deportiva de Tulum	112 m	94 m	10,528 m2	420 kg	
Avenida satélite sur	350 m	1.50 m	525 m2	96 kg	
Carretera federal akumal-tulum	16,000m	2.50 m	40,000 m2	5,712 kg	
Fraccionamiento guerra de castas	800 m	1.50 m	1,200 m2	180 kg	
Fraccionamiento huracanes	700 m	1 m	700 m2	96 kg	
Fraccionamiento las palmas Tulum	4,850 m	1.50 m	7,275m2	912 kg	
Fraccionamiento villas Tulum	700 m	1.5 m	1,050 m2	216 kg	
Acceso al fraccionamiento las palmas	300 m	3 m	900 m2	228 kg	
Avenida Tulum frente al palacio	100 m	1 m	100 m2	180 kg	
Palacio municipal	25 m	30 m	750 m2	132 Kg	
Calle sagitario	700 m	2 m	1,400 m2	228 kg	



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

Campo de béisbol Tulum	112	94	10,528	240 kg	
Avenida la selva	800 m	1.5 m	1,200 m2	300 kg	
Total del mes	25,549m	235 m	76,156 m2	8,940 KG	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbe de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF

APOYO A INSTITUCIONES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Biblioteca de Tulum	50 m	30 m	1,500 m2	120 kg	



Municipio de Tulum




**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

Comedor comunitario del dif	20 m	30 m	600 m2	180 kg	
cadi	50 m	15 m	750 m2	216 kg	
Total del mes	120 m	75 m	2,850 m2	516 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

LIMPIEZA DE POBLADOS					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Akumal	1,100 m	3 m	3,300 m2	2,800 kg	
Ciudad chemuyil	2,000 m	17 m	34,000 m2	6,720 kg	
Total del mes	3,100 m	20 m	37,300 m2	9,520 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.
Parque la croc	53 m	36 m	1,908 m2	1,440 kg	
Total del mes	335 m	167 m	11,560 m2	1,842 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**




Poda y limpieza en la avenida satélite



Poda y limpieza en la avenida satélite



Poda y limpieza de pasto a un costado de la ciclo pista de la avenida coba rumbo a la salida a playa del Carmen



Poda y limpieza de pasto a un costado de la ciclo pista de la avenida coba rumbo a la salida a playa del Carmen



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



Poda y limpieza en calles del poblado de akumal



Limpieza y recoja de basura en el camellón central de la avenida de akumal



Poda de césped del camellón central de la carretera federal Tulum - akumal



Limpieza en el camellón central de la carretera Tulum - akumal



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



Poda y limpieza de calles en ciudad chemuyil



Limpeza en calles de ciudad chemuyil



Poda y limpieza de césped en el parque cuchil baxal de la ciudad de Tulum



Poda realizada en la unidad deportiva de la ciudad de Tulum



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares Óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	83,104	672	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	83,104	744	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	83,104	1,128	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	118,650	576	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	53,720.80	756	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	314,580	1,368	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	314,580	1,368	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	144,379.20	600	



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	187,731.04	648	
-----------------------------------	-------	------	----------	------------	-----	--

ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	33, 264.24	900	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	74, 236.80	564	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	90, 576	780	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	147, 273.60	624	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	25, 382.28	624	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	1,386,000	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	199, 911.36	672	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	122,112	600	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	185, 411.52	648	



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	25,200	336	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	28,800	432	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	14,534.64	768	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	14,153.88	768	
TOTAL	171,294.35 M2			2,345,195.36 M2	15,576 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)

ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO



Barrido en la calle sagitario



Barrido en las calles aledañas a la cancha maya de Tulum




Barrido en la calle polar poniente



Barrido en la calle alfa sur



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO



Barrido en la avenida Tulum



Barrido en la calle alfa norte



Barrido de calle 4 ote



Barrido en la calle júpiter



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



Barrido en la avenida Tulum



Barrido de calles en la avenida Tulum



Barrido y recoja de basura en el parque infantil de los juegos infantiles del parque dos aguas



Barrido en los bajos del doble domo de la unidad deportiva de Tulum



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADAS DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2019.

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos y mantener un servicio de calidad del Panteón Municipal, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa las actividades realizadas durante el mes de enero de 2019:

SANEAMIENTO AMBIENTAL

RUTAS DE INSPECCION DIARIO
Avenida Tulum
Avenida Satélite norte y sur
Calles alrededor de los parques
Oxxos
Chedraui
Super aki
Aurrera
Plaza comercial zona arqueológica
Calles alrededor de escuelas
Avenida Osiris
Calle polar poniente y Andrómeda ote
Mercados



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

Notificaciones escritas de inspección, realizadas en la ciudad de Tulum.

RUTAS DE INPECCION POR DIA	
Lunes	Villas Tulum, colonia huracanes y zona costera.
Martes	Colonia guerra de castas, todo col. centro escuelas cecyte, secundaria hasta las oficinas de servicios públicos y col. mayapax
Miércoles	Calles detrás de la unidad deportiva-final de la avenida calle xcaret y colonia veleta.
Jueves	Calles del centro lado palacio municipal, calles expo tulum, calles del panteón hasta calle géminis
Viernes	Colonia ejidal, col. tumben ka, las palmas tulum

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de incorporación sanitaria e imagen, implementando el reglamento de saneamiento ambiental, para mantener las calles libres y limpias. Respetando así el entorno y medio ambiente, para un municipio sustentable, por el bien de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Descripción	Total de N	Folios	Obs.
	88	N-920, N-921, N-922, N-923, N-924 N-927, N-929, N-930, N-931, N-932 N-933, N-936, N-937, N-938, N-940 N-941, N-942, N-943, N-945, N-950 N-954, N-955, N-956, N-957, N-958 N-959, N-960, N-966, N-667, N-970 N-972, N-974, N-975, N-978, N-979	



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

Material de construcción, en la vía pública. (Polvo, grava, escombros, piedra etc.)		N-984, N-987, N-988, N-989, N-991 N-993, N-994, N-997, N-998, N-1002 N-1003, N-1004, N-1005, N-1006 N-1007, N-1008, N-1009, N-1010 N-1011, N-1029, N-1028, N-1025 N-1033, N-1034, N-1038, N-1039 N-1040, N-1041, N-1042, N-1048 N-1049, N-1053, N-1057, N-1058 N-1059, N-1062, N-1063, N-1068 N-1071, N-1083, N-1088, N-1092 N-1093, N-1100, N-1103, N-1104 N-1077, N-1078, N-1080, N-1108 N-1109, N-1110, N-1111	
Vehículos en la vía pública.	55	N-925, N-935, N-944, N-947, N-948 N-949, N-952, N-964, N-965, N-968 N-969, N-971, N-976, N-977, N-983 N-990, N-992, N-996, N-999, N-1000 N-1001, N-1012, N-1015, N-1016 N-1017, N-1018, N-1019, N-1022 N-1023, N-1024, N-1026, N-1027 N-1032, N-1037, N-1043, N-1044 N-1045, N-1046, N-1052, N-1054 N-1055, N-1060, N-1061, N-1066 N-1070, N-1081, N-1084, N-1087 N-1089, N-1090, N-1101, N-1073 N-1074, N-1075, N-1076	
Trabajos de madera en vía pública.	3	N-926, N-995, N-1069	
Derrame de líquido en la vía pública. (Aguas negras, limpias o con químicos).	15	N-928, N-946, N-962, N-980, N-981 N-982, N-985, N-986, N-1013 N-1020, N-1021, N-1031, N-1036 N-1067, N-1095	




Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

Contar con contenedores de basura	3	N-934, N-963, N-1056	
Obstrucción de la vía pública. (Letreros, Madera, llantas, rejas, nevera, objetos etc.)	9	N-939, N-973, N-961, N-1014, N-1086, N-1096, N-1102, N-1050 N-1051	
Basura dispersa sobre la vía pública.	8	N-951, N953, N-1030, N-1035, N-1047, N-1082, N-1079, N-1105	
Anuncios o letreros sobre la vía pública.	9	N-1064, N-1065, N-1085, N-1091 N-1097, N-1098, N-1072, N-1106 N-1107,	
Total	190		

Grafica de Notificaciones





Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SANCIONES)



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



FOTO 1: vehículo chevy, en estado de abandono, sobre la vía pública, en la Calle chum/calle oom y naal, col. tumbenka



FOTO 2: vehículo Nissan platina, con desperfectos mecánicos sobre la vía pública. En la calle 2 bis ote/calle 7 sur, fracc. Villas tulum.



FOTO 3: vehículo Volkswagen, en estado de abandono sobre la vía pública, calle 11/ calle 2 ote, fracc. Villas tulum.



FOTO 4: vehículo Volkswagen, con desperfectos mecánicos en la vía pública. Calle centauro sur/calle gama y calle Neptuno ote.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO



FOTO 5: Material de construcción tipo polvo, sobre la vía pública. Calle 23 bojon y 21 chalche, col. tumbenka



FOTO 6: Obstrucción de la vía pública, con mangueras, postes ubicado en calle 4 ote/calle omega y calle júpiter, col. Centro. "Promesa" Material eléctrico.



FOTO 7: obstrucción de la via publica, con refrigerador, ubicado en la calle 17/4 ote y 2 bis, fracc. Villas tulum.



FOTO 8: contar con contenedores según volumen de basura que genere, ubicado en la calle kiis/ av. satélite y calle centauro.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.
Para evitar la obstrucción en la vía pública.

Sanciones			
Descripción	Total de S.	Folios	Obs.
Vehículo con desperfectos mecánicos en la vía pública.	2	S-113, S-122	
Material de construcción, en la vía pública. (Polvo, grava, escombros, piedra etc.)	3	S-116, S-117, S-118	
Derrame de líquido en la vía pública. (aguas negras, limpias o con químicos)	1	S-115	
Por realizar trabajos de aserradero en la vía pública.	1	S-119	
Obstrucción de la vía pública. (Letreros, Madera, llantas, rejas, nevera, objetos etc.)	1	S-114	
Total	8		




Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

Gráfica de Sanciones





Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SANCIONES)



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



FOTO 1: sanción por Propiciar tiradero de aguas limpias directamente al pavimento, c. kukulcan sur/ Tulum UNDER CONCRETOS S.A. DE C.V (CONCREJAL)



FOTO 2: sanción Por hacer caso omiso a notificaciones anteriores donde se le solicita retirar material tipo escombros de la vía pública. Ubicado Av. 2/24 y 26 col. Tumbenka.



FOTO 3: sanción Por hacer caso omiso a notificaciones anteriores donde se le solicita retirar material de construcción tipo polvo y grava en la vía pública. c. 25/12 y 14 col. tumbenka



FOTO 4: sanción e incautación por hacer caso omiso a notificaciones anteriores donde se le solicita retirar vehículo tipo jetta color blanco, placas YWJ-108-B, de Q.roo, con desperfectos mecánicos en la vía pública. c. huracán Janeth/huracán paulina y huracán mitch, fracc. Huracanes



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

PANTEÓN MUNICIPAL

El panteón municipal de la ciudad de Tulum se encuentra ubicada en la calle acuario sur entre Saturno sur y Ontario poniente., en el cual se realizó la siguiente actividad del periodo comprendido del 26 de abril al 25 de mayo de 2019:

- **Cobro por espacios en el panteón**
- **Ingreso a las arcas municipales la cantidad de \$ 28,895.58 por concepto de pago de derechos de espacios en el panteón municipal. (9 espacios)**

De igual manera notifico, durante este mes de mayo el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

CENTRO DE ACOPIO

- Se recibió en el centro de acopio:

140 Litros de aceite vegetal

42 Kilos de hueso y cebo

69 Kilos de grasa de pollo





Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

- 1 sanción cobrada (\$7,604.10).
- 6 sanciones quedan pendientes de generar el pago, y los cuales serán turnados los expedientes de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente.
- 1 auto en incautación con el apoyo de tránsito por incumplimiento en el pago de una sanción aplicada.

El departamento de Saneamiento Ambiental se encuentra trabajando por el bienestar de nuestro Municipio, es así como informo hasta el momento los trabajos que se han realizado.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

Nº	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	24/04/2019	Instalación de reflectores	Ciclovía	Entrada de Aldea Zama	Se colocó 1 reflector a la entrada de Aldea Zama y se podaron ramas.
2	03/05/2019	Instalación de luminaria	Centro	Cancha Maya	Se instaló una lámpara tipo suburbana y se podó árbol.
3	25/05/2019	Cambio de fotocelda	Tumben Kaa	Diego de la Selva	Se realiza cambio de fotocelda y se rehabilita el tablero de control.
4	09/05/2019	Rehabilitación de reflectores	Centro	Calle Croc entre Neptuno ote y Gama ote	Se rehabilita 2 reflectores de 400 watts.
5	15/05/2019	Rehabilitación de luminarias	Xul-Kaa	Palma Reina	Se rehabilitó 1 lámpara tipo OV-15, con balastro y foco.
6	16/05/2019	Rehabilitación de luminarias	Huracanes	Huracanes	Se reparo una lámpara tipo Ov-15 en su totalidad.
7	16/05/2019	Reparación de lámparas	Ejido	Calle 32 y Av. # 3	Se rehabilitaron 3 lámparas tipo Ov-15.
8	21/05/2019	Reparación de lámpara	Centro	Calle Asteroide/ Escorpión	Se rehabilitó 1 lámpara que estaba apagada.
9	22/05/2019	Reparación de lámparas	Ejido	Calle Yaxché	Se repararon 2 lámparas que se encontraban apagadas.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



**Rehabilitación de lámpara en la Cancha
Maya de la colonia Centro**



**Rehabilitación de lámpara en la colonia Xul-
Ká**



**Rehabilitación de lámpara en la colonia
Centro**



**Rehabilitación de lámpara en la colonia
Huracanes**



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Akumal	12	0	0	0	1	0
2	Macario Gómez	6	0	2	0	0	0
3	Manuel Antonio Ay	8	0	1	0	3	13
4	Coba	8	0	2	0	1	0
5	Chemuyil	22	200	3	38	3	11
6	Chan Chemuyil	5	0	0	0	1	0
7	Francisco Hu May	11	0	0	0	0	0
8	San Juan de Dios	9	0	0	0	2	0
9	Yaxche	8	0	0	0	0	0
10	Chan Chen 1	9	0	0	0	0	0
11	Yalchen	1	0	0	0	0	0
Total		99	200	8	38	11	24



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



Rehabilitación de lámpara en el parque Xel-Ha de la Comunidad de Chemuyil



Instalación de reflector en el parque del andador de la Comunidad de Chemuyil



Instalación de reflector y poda de árboles en el parque del andador de la Comunidad de Chemuyil



Poda de ramas que obstruían el alumbrado público en la Comunidad de Chemuyil



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



**Tensión de líneas en el puente vial de la
Comunidad de Chemuvil**



**Rehabilitación de lámparas en la Comunidad
de Chan Chemuvil**



**Rehabilitación de lámparas en la Comunidad
de Coba**



**Rehabilitación de lámparas en la Comunidad
de Akumal**



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

NO.	Colonias	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Centro	20	0	0	0	0	1
2	Huracanes	0	0	1	0	0	0
3	Ejido	0	0	1	0	0	0
4	Maya Paax	0	0	1	0	0	0
5	Tumben Kaa	0	0	1	0	0	0
6	Xul-Kaa	4	0	1	0	0	0
7	Guerra de castas	2	0	0	0	0	0
8	Harmony	0	0	1	0	0	0
9	Palmas	2	0	0	0	0	0
10	Villas Holística	1	0	0	0	0	0
11	Ciclovia	8	520	0	0	0	2
Total		37	520	6	0	0	3



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.



Rehabilitación de lámparas en la Ciclovía rumbo a Boca Paila



Revisión de registros de línea subterránea en la colonia Palmas



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. - Proporcionar el apoyo de alumbrado público a todas las dependencias que lo requieran.

Fecha	Nº. de solicitud	Servicio solicitado	Colonia	Dependencia	Actividad realizada
24/04/2019	S/N	Rehabilitación de reflectores	Centro	Dirección de la Juventud y Deporte	Se rehabilitaron 3 reflectores y 40 mts de línea.
25/04/2019	S/N	Instalación de sistema hidráulico y eléctrico	Centro	Departamento de Parques y Jardines	Se conecta sistema hidráulico de bomba sumergible para regar los jardines del parque 2 aguas.
25/04/2019	S/N	Instalación de centro de carga	Centro	Departamento de Parques y Jardines	Se instaló un centro de carga para controlar la bomba sumergible, instalada en el parque 2 aguas.
26/04/2019	DIF/CAD I/140/2019	Reparación de lámpara	Tunkul	DIF	Se reparó 1 lámpara de sol en el Cadi
30/04/2019	S/N	Cambio de focos	Centro	Dirección de la Juventud y Deporte	Se reubico 1 reflector en la Unidad Deportiva y se cambiaron 3 focos de 1000Watts.
03/05/2019	S/N	Poda de arboles	Centro	Bomberos	Se apoyó a los bomberos con la poda de 1 árbol.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

07/05/2019	S/N	Reparación de sistema eléctrico	Hondzont	Centro de Salud	Se rehabilitó el tablero de control.
09/05/2019	S/N	Apoyo para reconexión de líneas	Chanchen 1	Telesecundaria	Se le dio mantenimiento y se cambió las terminales del capacitador del medidor principal.

Fecha	Nº. de solicitud	Servicio solicitado	Colonia	Dependencia	Actividad realizada
10/05/2019	S/N	Apoyo para instalar reflector	Tumben Kaa	Desarrollo Social	Se apoya en el evento de la inauguración del nuevo parque, de La Alegría instalando 3 reflectores y rehabilitando 5 luminarias.
13/05/2019	S/N	Colocación de reflectores		Dirección de la Juventud y Deporte	Se instalaron 3 reflectores de 1000 watts.
20/05/2019	S/N	Cambio de interruptor	Av. Okot/Av. coba	Desarrollo Urbano	Se colocó interruptor de 2 x 125 amp.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



Instalación de sistema hidráulico de bomba sumergible en el parque 2 aguas de la colonia



Instalación de reflectores en el parque La Alearía de la colonia Tumben Kaa



Poda de ramas en apoyo a los Bomberos en la colonia Centro



Se colocó interruptor de 2 x 25 amp. En apoyo a la Dirección de Desarrollo Urbano ubicado en la Av. Okot con Av. Coba



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado 167 en este mes.

Rehabilitación de lámparas				
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Apoyos dependencias	Total del mes
12	99	37	19	167



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

REPORTE SEMANAL DEL 01 AL 12 DE MAYO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 10 unidades	Se recolectó 1,532 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 01 al 12 de mayo del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num. Económico 12.	52 toneladas	Tulum pueblo
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15	127 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, económico 19.	166 toneladas	Tulum pueblo
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie:	176 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya , punta allen



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

	3HAMMAAR2JL228090, económico 20.	núm.		
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, económico 21.	núm.	185 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya , zona maya
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, económico 22.	núm.	210 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, económico 23.	núm.	240 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, económico 24.	núm.	92 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, punta allen
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, económico 25.	núm.	106 toneladas	Tulum pueblo, punta allen, zona de transición
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, económico 26.	núm.	178 toneladas	Tulum pueblo, zona maya, Riviera maya.



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	1,225 Toneladas
Riviera maya	206 Toneladas
Zona de transición	40 Toneladas
Zona maya	29 Toneladas
Punta Allen	32 Toneladas
Total	1532 Toneladas



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO



Yaxche



Mercurio oriente



Sector 1



Aldea zama



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

**REPORTE SEMANAL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA**

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 991 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 13 al 19 de mayo del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	56 Toneladas	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	24 Toneladas	Tulum pueblo.
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15	36 Toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, económico 19.	100 Toneladas	Tulum pueblo, zona de transición , punta allen.
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie:	117 Toneladas	Tulum pueblo, zona maya



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

	3HAMMAAR2JL228090, económico 20	núm.		
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, económico 21.	núm.	109 Toneladas	Tulum pueblo, zona maya
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, económico 22.	núm.	122 Toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, económico 23.	núm.	136 Toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, económico 24.	núm.	83 Toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, punta allan, Riviera maya
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, económico 25.	núm.	104 Toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, económico 26.	núm.	104 Toneladas	Tulum pueblo



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	815 Toneladas
Riviera Maya	80 Toneladas
Zona maya	16 Toneladas
Zona De Transición	64 Toneladas
Total	991 Toneladas



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



Calle Neptuno



Colonia maya pax



Zona maya



colonia tumbenka



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

**REPORTE SEMANAL DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA**

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 604 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 20 al 24 de mayo del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	16 toneladas	Tulum pueblo
14	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	24 toneladas	Tulum pueblo
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15.	24 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	56 toneladas	Tulum pueblo, punta allen
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie:	56 toneladas	Tulum pueblo



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

	3HAMMAAR2JL228090, económico 20	núm.		
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, económico 21.	núm.	59 toneladas	Tulum pueblo, zona maya
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, económico 22.	núm.	96 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, económico 23.	núm.	98 toneladas	Tulum pueblo , Riviera maya , zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, económico 24.	núm.	65 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, económico 25.	núm.	48 toneladas	Tulum pueblo
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, económico 26.	núm.	62 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	505 Toneladas
Riviera Maya	56 Toneladas
Zona De Transición	24 Toneladas
Punta Allen	8 Toneladas
Zona Maya	11 Toneladas
Total	604 Toneladas




Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO



Paramar terra



zona maya



Maya pax



sector 1



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

REPORTE DE BACHEO



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.

**REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 24 DE MAYO DEL 2019
REPORTE DE BACHEO**

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	Calle sol poniente	14m2
Bacheo aislado	Fraccionamiento huracanes	4 m2
Bacheo aislado	C. Orión sur entre Av. Tulum y c. asteroides	14 m2
Bacheo aislado	Av. Osiris Sur	28 m2
Bacheo aislado	Colonia Yax-tulum	2 m2
Bacheo aislado	C. sol poniente / alfa sur y acuario sur	14 m2
Bacheo aislado	Chemuyil	28 m2
Bacheo aislado	Zona Maya	88 m2

Se realizó un total de 192 metros cuadrados en bacheo aislado.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



C. sol poniente / alfa sur



Zona Maya



Av. Osiris sur



Colonia Yax-tulum(Topes)



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.

**REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 25 DE MAYO DEL 2019
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.**

RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS	TOTAL DE TONELADAS
Limpieza en la Av. Satélite sur y Av. Tulum.	2.5 toneladas	24 Toneladas
Limpieza de contenedores de la Av. Tulum.	11 toneladas	
Limpieza en el parque 2 aguas.	2 toneladas	
Levantamiento de hojas de palmas en la carretera federal de Akumal.	6 toneladas	
Comunidad Chemuyil	2.5 toneladas	

Se realizó un total de 24 toneladas en el área de mantenimiento urbana.

Así mismo todos los días se levanta papelera en el parque museo de la cultura maya y avenida Tulum con un total de .300 toneladas.



Municipio de Tulum



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO**



Chemuyil



Av. Tulum



Limpieza del parque



Av. Tulum



Municipio de Tulum



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL MAYO

REPORTE DE PINTURA

OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.

**REPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2019
REPORTE DE PINTURA**

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Se realizó el trabajo de pintura en la Comunidad de Chemuyil.	Chemuyil	Blanca	2500 metros lineales.	



Chemuyil