



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO DE 2019. ÁREA DE JARDINERÍA Y BARRIDO.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



OBJETIVO GENERAL:

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Avenida okot	2,000 m	2 m	4,000 m2	552 kg	
Fracc. tumben ka	9,800 m	2 m	19,600 m2	3,216 kg	
Unidad deportiva	220 m	30 m	6,600 m2	972 kg	
Acceso panteón mun.	60 m	2 m	120 m2	96 kg	
Campo de béisbol	112 m	94 m	10,528 m2	540 kg	
Camellón central de la carretera federal	7,600 m	2 m	15,200 m2	2,760 kg	
Ciclo vía de la avenida Tulum (de las ruinas hacia avenida coba)	2,900 m	2 m	5,800 m2	900 kg	
Camellón central de la avenida Tulum	1,600 m	1 m	1600 m2	384 kg	
Domo de la unidad deportiva	50 m	20 m	1,000 m2	96 Kg	
Avenida coba	600 m	1 m	600 m2	120 kg	
Total del mes	24,942 m	156 m	65,048 m2	9,636 KG	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF

APOYO A INSTITUCIONES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Crim	51 m	27 m	1,377 m2	240 kg	
Biblioteca	52 m	45 m	2,340 m2	204 kg	
Casa de la cultura	140 m	25 m	3,500 m2	240 kg	
Total del mes	243 m	97 m	7,217 m2	684 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



LIMPIEZA DE PARQUES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque huracanes	92 m	3.7 m	340.4 m2	480 kg	
Parque tumbenka	80 m	30 m	2,400 m2	468 kg	
Parque alegría	50 m	20 m	1,000 m2	144 kg	
Parque cuchilbaxal	90 m	30 m	2,700 m2	348 kg	
Total del mes	312 m	83.7 m	6,440.4m2	1,440 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

LIMPIEZA DE POBLADOS					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Chan-chen I	3,000 m	2 m	6,000 m2	600 kg	
Rotonda del acceso al poblado de coba	100 m	100 m	10,000 m2	480 kg	
Total del mes	3,100 m	102 m	16,000 m2	1,080 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Poda y limpieza en la avenida 2 de la colonia tumben ka



Retiro de maleza a un costado de la banqueta en la colonia tumben ka



limpieza y retiro de basura realizado en calles del poblado de chan chen I



Poda y limpieza de maleza realizado en calles del poblado de chan chen I



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Poda de plantas en las jardineras de la biblioteca de Tulum



Poda realizada en la biblioteca de Tulum



Poda y limpieza realizada en la unidad deportiva de Tulum



Poda en la unidad deportiva de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019




Poda en el camellón central de la carretera federal tulum-akumal



Poda y limpieza realizada en el camellón central de la carretera federal tulum-akumal



Poda realizada en la avenida coba



Poda y limpieza realizada en la avenida coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES

DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	89,040	744	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	89,040	672	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	89,040	1,020	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	127,125	792	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	57,558	780	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	337,050	1,368	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	337,050	1,332	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	154,692	636	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	201,140.40	612	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	37,422.27	792	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	83,516.40	648	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	101,898	588	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	165,682.80	528	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	28,555.20	564	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	1,559,250	108	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	224,900.28	552	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	137,376	600	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	208,587.96	576	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 REPORTE JUNIO 2019



Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	25,200	432	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	28,800	444	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	14,534.64	636	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	14,153.88	648	
TOTAL			171,294.35 M2	4,111,612.83 M2	15,072 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido en la calle sol poniente



Barrido en las calles aledañas a la cancha maya de Tulum



Barrido en la calle acuario entre calle sol



Barrido en la calle alfa sur



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Barrido en la avenida Tulum



Barrido en la calle alfa norte



Barrido de calle 4 oriente



Barrido en la calle júpiter



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Barrido en la avenida Tulum



Barrido de calles en la avenida Tulum



Barrido y recoja de basura en los costados de los juegos infantiles del parque dos aguas



Barrido en los bajos del doble domo de la unidad deportiva de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 REPORTE JUNIO 2019



INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADAS DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2019.

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos y mantener un servicio de calidad del Panteón Municipal, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa las actividades realizadas durante el mes de enero de 2019:


SANEAMIENTO AMBIENTAL

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, CHUL HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Notificaciones escritas de inspección, realizadas en la ciudad de Tulum.

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de incorporación sanitaria e imagen, implementando el reglamento de saneamiento ambiental, para mantener las calles libres y limpias. Respetando así el entorno y medio ambiente, para un municipio sustentable, por el bien de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción, en la vía pública. (Polvo, grava, escombros, piedra etc.)	69	N-1117, N-1120, N-1121, N-1122, N-1126, N-1134, N-1137, N-1140, N-1141, N-1143, N-1145, N-1156, N-1160, N-1161, N-1162, N-1166, N-1167, N-1173, N-1175, N-1182, N-1183, N-1184, N-1185, N-1186, N-1188, N-1190, N-1192, N-1195, N-1209, N-1210, N-1213, N-1214, N-1217, N-1220, N-1222, N-1223, N-1232, N-1233, N-1238, N-1239, N-1240, N-1241, N-1244, N-1245, N-1247, N-1249, N-1250, N-1252, N-1253, N-1264, N-1265, N-1266, N-1278, N-1279, N-1283, N-1285, N-1288, N-1291, N-1292, N-1294, N-1295, N-1299, N-1300, N-1303, N-1304, N-1307, N-1308, N-1309, N-1311	
Vehículos en la vía pública.	50	N-1112, N-1115, N-1124, N-1125, N-1127, N-1128, N-1131, N-1142, N-1148, N-1150, N-1163, N-1168, N-1169, N-1172, N-1176, N-1177, N-1179, N-1189, N-1191, N-1196, N-1202, N-1205, N-1206, N-1207, N-1221, N-1224, N-1227, N-1228, N-1229, N-1230, N-1234, N-1246, N-1248, N-1251, N-1255, N-1256, N-1258, N-1268, N-1269, N-1273, N-1276, N-1280, N-1281, N-1289, N-1290, N-1293, N-1296, N-1302, N-1306, N-1310	
Realizar mezcla en vía pública.	2	N-1133, N-1152,	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 REPORTE JUNIO 2019




Derrame de líquido en la vía pública. (Aguas negras, limpias o con químicos).	18	N-1114, N-1138, N-1144, N-1154, N-1155, N-1170, N-1171, N-1174, N-1187, N-1198, N-1199, N-1212, N-1218, N-1237, N-1257, N-1267, N-1282, N-1286.	
Contar con contenedores de basura	9	N-1123, N-1147, N-1153, N-1225, N-1270, N-1271, N-1277, N-1301, N-1305	
Obstrucción de la vía pública. (Letreros, Madera, llantas, rejas, nevera, objetos etc.)	39	N-1113, N-1116, N-1118, N-1119, N-1129, N-1130, N-1132, N-1139, N-1146, N-1151, N-1157, N-1164, N-1165, N-1178, N-1180, N-1181, N-1193, N-1194, N-1197, N-1201, N-1215, N-1216, N-1219, N-1231, N-1235, N-1236, N-1242, N-1243, N-1260, N-1261, N-1262, N-1263, N-1272, N-1274, N-1275, N-1284, N-1287, N-1298, N-1312	
Basura dispersa sobre la vía pública.	11	N-1135, N-1136, N-1149, N-1158, N-1159, N-1205, N-1206, N-1208, N-1211, N-1226, N-1259,	
No tirar basura punzo cortantes en la basura.	1	N-1200	
Mantener en buen estado los botes de basura	1	N-1254	
Retirar puesto de madera de la vía pública.	1	N-1297	
Total	201		



Grafica de Notificaciones


- Material de construcción, en la vía pública. (Polvo, grava, escombros, piedra etc.)
- Vehículos en la vía pública.
- No realizar mezcla en vía pública.
- Derrame de líquido en la vía pública. (Aguas negras, limpias o con químicos).
- Contar con contenedores de basura
- Obstrucción de la vía pública. (Letreros, Madera, llantas, rejas, nevera, objetos etc.)
- Basura dispersa sobre la vía pública.
- No tirar basura punzo cortantes en la basura.
- Mantener en buen estado los botes de basura
- Retirar puesto de madera de la vía pública.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



ARCHIVO FOTOGRÁFICO (NOTIFICACIONES)



FOTO 1: aguas sucias o limpias sobre la vía pública, en la Calle 4 ote/orión y beta.



FOTO 2: material de construcción sobre la vía pública. En la calle chanchen/ zazol-ha y nicté-ha, col. Ejido.



FOTO 3: Material de construcción tipo blocks sobre la vía pública, calle chemuyil/c. 4 ote, fracc Villas Tulum.



FOTO 4: basura dispersa dentro del contenedor, ubicado en la Calle Neptuno/centauro y orión.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



FOTO 5: basura, bolsas y llantas sobre la vía pública, ubicado en la calle sol/acuario sur y júpiter.



FOTO 6: vehículo con desperfectos mecánicos, ubicado en calle mercurio/ luna sur y acuario sur.



FOTO 7: tractor tipo trascabo en estado de abandono, ubicado en la calle 15/24 y 26 B, MZ 446, col. Tumbenka.



FOTO 8: vehículo en estado de abandono, ubicado en la calle jabali/chunya-che y chan chen.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.
Para evitar la obstrucción en la vía pública.

Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Vehículo con desperfectos mecánicos y estado de abandono en la vía pública.	2	S-127, S-130	
Material de construcción, en la vía pública. (Polvo, grava, blocks, escombros, piedra etc.)	6	S-120, S-123, S-125, S-128, S-129	
Total	7		





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SANCIONES)



FOTO 1: sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores donde se le solicita levantar el material de la vía pública, ubicado en la calle



FOTO 2: sanción Por hacer caso omiso a notificaciones anteriores donde se le solicita retirar vehículo en estado de abandono, ubicado en la av. boca paila/tauro y zazil-ha.



FOTO 3: sanción Por hacer caso omiso a notificaciones anteriores donde se le solicita retirar material de construcción tipo polvo y grava de la vía pública, ubicado en la calle Andrómeda/orión y centauro.




FOTO 4: sanción e incautación por hacer caso omiso a notificaciones anteriores donde se le solicita retirar vehículo con desperfectos mecánicos y en estado de abandono sobre la vía pública, ubicado en la calle huracán mitch/huracán Rossana y huracán Janeth, fracc. Huracanes.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



PANTEÓN MUNICIPAL

El panteón municipal de la ciudad de Tulum se encuentra ubicada en la calle acuario sur entre Saturno sur y Ontario poniente., en el cual se realizó la siguiente actividad del periodo comprendido del 26 de mayo al 25 de junio de 2019:

- **Cobro por espacios en el panteón**
- **Ingreso a las arcas municipales la cantidad de \$ 73,844.26 por concepto de pago de derechos de servicios de panteón según estipulado en la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum (23 espacios)**

De igual manera notifico, durante este mes de mayo el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

CENTRO DE ACOPIO

- Se recibió en el centro de acopio:

90 Litros de aceite vegetal

11 Kilos de hueso y cebo

130 Kilos de grasa de pollo





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



- 5 sanciones quedan pendientes de generar el pago, y los cuales serán turnados los expedientes de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente.
- 2 auto en incautación con el apoyo de transito por incumplimiento en el pago de una sanción aplicada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



INFORME DE ACTIVIDADES DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA


Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

Nº	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	27/05/2019	Reparación de lámparas	Akumal	Avenida principal de Akumal	Se repararon 7 lámparas tipo OV-15.
2	28/05/2019	Luminaria apagada	Tumben kaa	Calle Naval /Kamlol y Luch, mza 438, lte 18	Se reparo 1 sector apagado que tenía corto circuito en la base del centro de carga.
3	29/05/2019	Colocación de luminaria	Guerra de Castas	Calle 2 poniente	Se colocaron 2 luminarias tipo leds de 50 y 70 watts.
4	06/06/2019	Reparación del alumbrado	Chan Chemuyil	Chan Chemuyil	Se rehabilitaron 20 lámparas que tenían bichos y se tensiono 70 m de cable.
5	14/06/2019	Instalación de reflectores	Centro	Calle Alfa sur/calle venus oriente. y Neptuno oriente.	Se instaló 1 reflector en área oscura.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Rehabilitación de lámpara en la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de sector en la Colonia Tumben Kaa



Rehabilitación de lámpara en la Comunidad de Chan Chemuyil



Instalación de reflector en la calle Alfa Colonia Centro



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

NO	Comunidades	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Akumal	11	100	3	0	1	0
2	Chanchen	5	0	0	0	1	0
3	Manuel Antonio Ay	12	0	4	0	0	12
4	Chemuyil	2	0	1	0	0	0
5	Coba	2	0	1	0	0	2
6	Macario Gómez	5	0	0	0	0	7
7	Yalchen	12	0	0	0	0	0
8	Punta Allen	0	0	0	0	0	12
Total		49	100	9	0	2	33



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Rehabilitación de luminarias en el puente vial de la Comunidad de Akumal



Rehabilitación de sector en la Comunidad de Chanchen 1



Poda de árboles en la Comunidad de Coba



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Macario Gómez



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Yalchen



Rehabilitación de luminarias en la Comunidad de Yalchen



Rehabilitación de lámparas led en el puente de la Comunidad de Chemuyil



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

NO.	Colonias	Rehabilitación de luminarias apagadas	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Centro	22	0	1	0	0	0
2	Tumben Kaa	0	0	3	0	10	8
3	Ejido	0	0	1	0	0	34
4	Maya Paax	0	0	0	1	0	0
5	Villas Tulum	0	0	0	0	0	3
6	Yaax Tulum	0	0	1	0	2	0
7	Huracanes	2	0	1	0	0	0
8	Av. Coba	0	0	1	0	0	0
Total		22	0	8	1	12	45

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019




Rehabilitación de luminarias en la Colonia Centro, Av. Principal



Rehabilitación de sector en la Colonia Tumben Kaa



Rehabilitación de postes en la Av. Coba



Rehabilitación de bancos de control en la Av. Yaax Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. - Proporcionar el apoyo de alumbrado público a todas las dependencias que lo requieran.

Fecha	NO. de solicitud	Servicio solicitado	Colonia	Dependencia	Actividad realizada
26/05/2019	N/A	Apoyo para conectar audio	Centro	Dirección de la Juventud y el Deporte	Se apoyó para conectar equipo de audio e inflables.
29/05/2019	N/A	Revisión y ubicación de corto circuito	Maya Paax	Dirección de Desarrollo Urbano	Se corrigieron líneas que alimentaban los aires acondicionados de las oficinas de Ecología.
03/06/2019	N/A	Instalación de focos	Centro	Dirección de la Juventud y el Deporte	Se rehabilitaron 5 focos ahorrativos en la Unidad Deportiva.
12/06/2019	N/A	Apoyo para evento	Chanche n 1	Presidencia Municipal	Se colocó interruptor y lámparas en el domo para el evento de aniversario de Tulum.
13/06/2019	N/A	Apoyo para conectar bajante	Macario Gómez	Dirección de Salud	Se conectó bajante de 110v para un módulo médico frente a casa ejidal.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



13/06/2019	N/A	Revisión de instalaciones eléctricas	Maya Paax	CADI	Se revisó las instalaciones del CADI, se ubicó el fallo eléctrico y se corrigió.
14/06/2019	N/A	Instalación de reflectores	Coba	Dirección de Educación	Se instala centro de carga, 2 reflectores y se realizó poda de 2 árboles.
17/06/2019	N/A	Revisión de líneas	Centro	Dirección de la Juventud y el Deporte	Se realizó revisión de líneas subterráneas y se reparó el corto circuito.

Fecha	Nº. de solicitud	Servicio solicitado	Colonia	Dependencia	Actividad realizada
7/06/2019	Nº. 474-2017-2018	Reparación de lámparas	Maya Paax	Escuela Secundaria Nº. 15 Zamná	Se repararon 3 lámparas en la escuela Zamná.
18/06/2019	N/A	Reparación del alumbrado público	Manuel Antonio Ay	Escuela Nicolas Bravo	Se brindo apoyo en la escuela ya que no contaban con energía eléctrica.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Instalación de reflectores en la Escuela de la Comunidad de Coba



Instalación de interruptor para evento en la Comunidad de Chanchen 1



Instalación de focos ahorradores en la palapa de la Unidad Deportiva



Conexión de bajante para módulo médico en la Comunidad de Macario Gómez



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado 111 luminarias en este mes.

Rehabilitación de lámparas				
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Apoyos dependencias	Total del mes
30	49	22	10	111



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

REPORTE SEMANAL DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 1.149 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 01 al 09 de junio del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	48 toneladas	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	59 toneladas	Tulum pueblo.
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15	8 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, económico 19.	96 toneladas	Tulum pueblo , punta allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, económico 20.	96 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona maya
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, económico 21.	108 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona maya
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, económico 22.	150 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, económico 23.	192 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, económico 24.	148 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, Riviera maya.
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, económico 25.	132 toneladas	Tulum pueblo
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, económico 26.	112 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, punta Allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	987 Toneladas
Riviera maya	94 Toneladas
Zona de transición	32 Toneladas
Zona maya	20 Toneladas
Punta allen	16 Toneladas
Total	1,149 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Avenida principal



cueva del pescador



Calle Andrómeda



Avenida Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



REPORTE SEMANAL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 940 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 10 al 16 de junio del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	16 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	16 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7f1529414, num.económico 15	65 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	88 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	104 toneladas	Tulum pueblo.
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie:	98 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición, zona



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 REPORTE JUNIO 2019



	3HAMMAAR4JL228091, económico 21.	núm.		maya
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, económico 22.	núm.	153 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, económico 23.	núm.	98 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, económico 24.	núm.	92 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, punta allen
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, económico 25.	núm.	120 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, económico 26.	núm.	90 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR



DURANTE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	751 Toneladas
Riviera Maya	125 Toneladas
Zona maya	16 Toneladas
Zona De Transición	40 Toneladas
Punta allen	8 Toneladas
Total	940 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Chanchen 1



San Silverio



Chanchen palmar



Sector 4



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 REPORTE JUNIO 2019



**REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019
 RECOLECCIÓN DE BASURA**

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 991 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 17 al 23 de junio del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	70 toneladas	Tulum pueblo
14	, Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	32 toneladas	Tulum pueblo.
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7f1529414, num.económico 15.	50 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, económico 19.	104 toneladas	Tulum pueblo. Zona maya
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, económico 20	104 toneladas	Tulum pueblo
21	Camión compactador de 8 toneladas	116 toneladas	Tulum pueblo, zona maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 REPORTE JUNIO 2019



	marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, económico 21.		
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, económico 22.	153 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, económico 23.	24 toneladas	Tulum pueblo
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, económico 24.	98 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición, punta allen
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, económico 25.	160 toneladas	Tulum pueblo
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, económico 26.	80 toneladas	Tulum pueblo, punta allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	836 Toneladas
Riviera Maya	95 Toneladas
Zona De Transición	24 Toneladas
Punta Allen	16 Toneladas
Zona Maya	20 Toneladas
Total	991 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Sector 1



colonia la veleta



Colonia maya pax



Calle Neptuno



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 24 DE JUNIO DEL 2019
REPORTE DE BACHEO


DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	ZONA MAYA	616km2
Bacheo aislado	VILLAS TULUM	392m2
Bacheo aislado	CALLE OKO´OT	8 m2
Bacheo aislado	CALLE BETA POR POLAR PONIENTE	15 m2
Bacheo aislado	CALLE ALFA SUR	10 m2
Bacheo aislado	CALLE CENTAURO NORTE	5 m2

Se realizó un total de 1,046 metros cuadrados en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Calle oko'ot



Calle oko'ot



Zona Maya




Zona Maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019




Zona Maya



Villas Tulum



C. Luna Norte por Av. Tulum y Polar Pte




C. Alfa sur



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 25 DE JUNIO DEL 2019
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS	TOTAL DE TONELADAS
CARRETERA COBA	4 Toneladas	4 Toneladas

Se realizó un total de 4 toneladas en el área de mantenimiento urbana.

Así mismo todos los días se levanta papeleras en el parque museo de la cultura maya y avenida Tulum con un total de .300 toneladas.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Carretera Tulum-Coba



Carretera Tulum-Coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



REPORTE DE PINTURA

OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



REPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2019
REPORTE DE PINTURA


TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Centro comunitario la "Ceiba"	Tulum	Amarilla		111 m2
Acuario sur	Tulum	Amarilla		181 m2
Calle sol poniente	Tulum	Amarilla		227 m2
Parque de Chanchen 1	Chanchen 1	Verde aqua		90 m2
Calle mercurio pte.	Tulum	Rojo oxido Amarillo pollito		112.80 m2
Calle mercurio pte	Tulum Abarrotes 3 hermanos	Rojo oxido Amarillo pollito		77.20 m2
Calle mercurio pte	Tulum Rejas	Negro vinílico	40 metros lineales	9 m2

Se realizó un total de 40 metros lineales y un total de 808 m2 en el área de pintura.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Calle sol poniente



Parque de Chanchen 1



Acuario sur



Calle mercurio pte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE JUNIO 2019



Calle mercurio pte



Calle mercurio pte