



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos y mantener un servicio de calidad del Panteón Municipal, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa las actividades realizadas durante el mes de **Agosto** de 2019:


SANEAMIENTO AMBIENTAL

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Notificaciones escritas de inspección, realizadas en la ciudad de Tulum.

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de incorporación sanitaria e imagen, implementando el reglamento de saneamiento ambiental, para mantener las calles libres y limpias. Respetando así el entorno y medio ambiente, para un municipio sustentable, por el bien de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción, en la vía pública. (Polvo, grava, escombros, piedra etc.)	82	N-1120, N-1121, N-1122, N-1124, N-1125, N-1126, N-1128, N-1129, N-1130, N-1131, N-1132, N-1136, N-1137, N-1140, N-1141, N-1142, N-1143, N-1144, N-1145, N-1147, N-1148, N-1149, N-1150, N-1153, N-1157, N-1158, N-1163, N-1165, N-1166, N-1168, N-1172, N-1174, N-1176, N-1178, N-1186, N-1188, N-1191, N-1196, N-1198, N-1201, N-1202, N-1203, N-1204, N-1209, N-1210, N-1212, N-1213, N-1220, N-1221, N-1224, N-1225, N-1228, N-1230, N-1231, N-1232, N-1233, N-1235, N-1236, N-1238, N-1239, N-1240, N-1246, N-1247, N-1249, N-1254, N-1256, N-1257, N-1259, N-1262, N-1263, N-1264, N-1268, N-1269, N-1270, N-1272, N-1273, N-1274, N-1277, N-1280, N-1283, N-1284, N-1287,	
Vehículos en la vía pública.	52	N-1135, N-1139, N-1146, N-1151, N-1152, N-1154, N-1155, N-1156, N-1159, N-1162, N-1164, N-1170, N-1171, N-1173, N-1175, N-1180, N-1181, N-1182, N-1187, N-1190, N-1192, N-1194, N-1195, N-1197, N-1199, N-1200, N-1205, N-1206, N-1208, N-1211, N-1214, N-1215, N-1216, N-1217, N-1218, N-1222, N-1223, N-1229, N-1237, N-1241, N-1243, N-1251, N-1255, N-1258, N-1260, N-1265, N-1266, N-1271, N-1276, N-1279, N-1285, N-1286,	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019




Derrame de líquido en la vía pública. (Aguas negras, limpias o con químicos).	3	N-1167, N-1169, N-1242,	
Contar con contenedores Y Basura dispersa sobre la vía pública.	2	N-1189, N-1261,	
Obstrucción de la vía pública. (Letreros, Madera, llantas, rejas, nevera, objetos etc.)	10	N-1127, N-1133, N-1134, N-1138, N-1177, N-1179, N-1244, N-1250, N-1278, N-1281,	
Basura dispersa	17	N-1123, N-1160, N-1161, N-1184, N-1185, N-1193, N-1207, N-1219, N-1226, N-1227, N-1245, N-1248, N-1253, N-1267, N-1275, N-1282, N-1288,	
Realizar Mezcla sobre la vía pública.	3	N-1183, N-1234, N-1252,	
Total	169		



GRAFICA DE NOTIFICACIONES

- Material de construcción, en la vía pública. (Polvo, grava, escombros, piedra etc.)
- Vehículos en la vía pública.
- Derrame de líquido en la vía pública. (Aguas negras, limpias o con químicos).
- Contar con contenedores Y Basura dispersa sobre la vía pública.
- Obstrucción de la vía pública. (Letreros, Madera, llantas, rejas, nevera, objetos etc.)
- Basura dispersa
- Realizar Mezcla sobre la vía pública.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.

Para evitar la obstrucción en la vía pública.

Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Vehículo con desperfectos mecánicos y estado de abandono en la vía pública.	2	S-144, S-142	
Total	2		



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SANCIONES)



FOTO 1: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar vehículo Seat, color gris, placas USU-468-C, de Q,roo, en estado de abandono sobre la vía pública, ubicado en calle 16/21 y 19, col. Tumbenka



FOTO 2: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar vehículo nissan, color blanco, placas KU-77-885, en estado de abandono sobre la vía pública. Ubicado en la c. Neptuno esq. Centauro y orión sur.



FOTO 3: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción sobre la vía pública. Ubicado en la c. 27/20 A, y 24, col. Tumbenka.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



PANTEÓN MUNICIPAL

El panteón municipal de la ciudad de Tulum se encuentra ubicada en la calle acuario sur entre Saturno sur y Ontario poniente., en el cual se realizó la siguiente actividad del periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2019:

- **Cobro por espacios en el panteón**
- **Ingreso a las arcas municipales la cantidad de \$ 54,580.54 por concepto de pago de derechos de servicios de panteón según estipulado en la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum (17 espacios)**
- **2 pagos de permiso de construcción en el panteón municipal. (\$168.98)**

De igual manera notifico, durante este mes de agosto el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

CENTRO DE ACOPIO

- Se recibió en el centro de acopio:

113.700 Litros de aceite vegetal

424 Kilos de hueso y cebo

76 Kilos de grasa de pollo



- 2 auto en incautación con el apoyo de transito por incumplimiento en el pago de una sanción aplicada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



**INFORME DE
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES
DEL MES DE AGOSTO
DE 2019.
ÁREA DE JARDINERÍA Y
BARRIDO.**



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



OBJETIVO GENERAL: La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA

PODA DE CESPED

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Camellón central de la Avenida Tulum, de las ruinas hacia el camello	1,700 m	2 m	3,400 m2	480 kg	
Camellón central de la carretera federal	7,800 m	2 m	15,600 m2	1,848 kg	
Campo de béisbol	112 m	94 m	10,528 m2	240 kg	
Calle acuario	800 m	2 m	1,600 m2	120 kg	
Ciclovia de las ruinas hacia súper aki	1,400 m	3 m	4,200 m2	600 kg	
Fraccionamiento villas Tulum	900 m	1 m	900 m2	228 kg	
Ciclovia de la av. Tulum hacia punta Allen	4,000 m	3 m	12,000 m2	1,248 kg	
Unidad deportiva	250 m	30 m	7,500 m2	660 kg	
Colonia tumben ka	2,400 m	2 m	4,800 m2	564 kg	
Colonia mayapax	500 m	1 m	500 m2	240 kg	
Colonia xul ka	800 m	2 m	1,600 m2	120 kg	
Colonia ejido	1,000 m	2 m	2,000 m2	240 kg	
Total del mes	21,662 m	144 m	64,628 m2	6,708 KG	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF

APOYO A INSTITUCIONES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Cadi	52 m	45 m	2,340 m ²	240 kg	
Biblioteca	50 m	40 m	2,000 m ²	216 kg	
Casa de la cultura	140 m	29 m	4,060 m ²	348 kg	
Total del mes	242 m	114 m	8,400 m ²	804 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



LIMPIEZA DE PARQUES					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque huracanes	170 m	30 m	5,100 m ²	672 kg	
Parque tumbenka	50 m	30 m	1,500 m ²	216 kg	
Parque cuchil baxal	80 m	20 m	1,600 m ²	180 kg	
Parque 2 aguas	50 m	20 m	1,000 m ²	180 kg	
Parque de la croc	20 m	10 m	200 m ²	60 kg	
Parque rotario	20 m	20 m	400 m ²	120 kg	
Parque villas Tulum	50 m	30 m	1,500 m ²	180 kg	
Parque la alegría	100 m	30 m	3,000 m ²	228 kg	
Total del mes	540 m	190 m	14,300 m ²	1,836 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

LIMPIEZA DE POBLADOS					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Punta Allen	100 m	100 m	10,000 m ²	840 kg	
Chemuyil	100 m	20 m	2,000 m ²	360 kg	
Telesecundaria chemuyil	50 m	50 m	2,500 m ²	456 kg	
Primaria chemuyil	50 m	50 m	2,500 m ²	456 kg	
Calles chan chemuyil	1,000 m	1 m	1,000 m ²	180 kg	
Total del mes	1,300 m	221 m	18,000 m ²	2,292 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Poda y limpieza realizada en carretera federal tulum-akumal



Poda realizada en el tramo federal tulum-akumal






Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019




Poda realizada en calles de la colonia tumben ka de la ciudad de Tulum



Poda realizada calles de la colonia tumben ka



Poda y limpieza realizada en la ciclovía hacia la zona costera de Tulum



Limpieza realizada en la ciclovía hacia la zona costera de la ciudad de Tulum



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Limpieza realizada dentro de los terrenos de la telesecundaria de chemuyil



Poda y limpieza realizada en los terrenos de la telesecundaria de chemuyil



Limpieza realizada en el parque la alegría de la colonia tumben ka de la ciudad de Tulum



Poda y limpieza realizada en el parque la alegría



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	89,040	672	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	89,040	672	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	89,040	1,116	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	127,125	624	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	57,558	672	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	337,050	2,064	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	337,050	1,344	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	154,692	1,296	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	201,140.40	648	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	37,422.27	648	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	83,516.40	708	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	101,898	792	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	165,682.80	1,152	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	28,555.20	432	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	1,559,250	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	224,900.28	552	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	137,376	672	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	208,587.96	624	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	25,200	1,200	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	28,800	432	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	14,534.64	624	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	14,153.88	624	
TOTAL	171,294.35 M2			4,111,612.83 M2	17,628 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)

ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Barrido en la calle júpiter de la colonia centro



Barrido en avenida satélite



Barrido en la avenida Tulum entre calle centauro



Barrido en la calle sol entre avenida Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Barrido en la avenida satélite entre calle tun-kul



Barrido en la avenida Tulum entre la calle orión



Barrido realizado en el parque dos aguas de la colonia centro



Barrido en la calle polar poniente entre calle alfa norte colonia centro



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Barrido en la calle 4 colonia centro



Barrido en la avenida Tulum entre calle centauro



Barrido en la calle beta entre calle 2 poniente



Barrido realizado en el parque de la cancha maya de la ciudad de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

Nº	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	03/08/2019	Rehabilitación de luminaria	Ejido	C. Chun Yaxché/ C. Cocodrilo	Se rehabilitaron 4 luminarias de v.s. de 100 watts.
2	03/08/2019	Cambio de luminaria	Ejido	C. Tejón y C. Chun Yaxché	Se rehabilitaron 3 luminarias de vapor de sodio.
3	07/08/2019	Colocación de luminaria	Veleta	C. 4 Sur / 5 y 7	Se coloco 1 luminaria tipo Ov-15.
4	08/08/2019	Rehabilitación de luminaria fundida	Tumben Kaa	C. Kaax / C. Luuch y C. Nabal Maza 444 Ite. 19	Se realizó cambio de balastro y foco de 100 watts de vapor de sodio a 1 luminaria.
5	10/08/2019	Reparación de reflectores	Villas Tulum	2do Parque de Villas Tulum	Se colocaron 2 reflectores de 1000 watts en el 2do parque de villas Tulum.
6	12/08/2019	Colocación de luminaria	Centro	C. Alfa sur	Se colocó 1 luminaria de 1000 watts en la calle Alfa.
7	19/08/2019	Reparación de luminarias	Maya Paax	C. Omega Sur/ C. Mercurio Pte.	Se le cambio foco de 1 luminaria de 1000 watts.
8	19/08/2019	Colocación de luminaria	Maya	C. Omega Sur.	Se coloco 1 luminaria tipo sol de 400 watts.
9	19/08/2019	Reparación de luminarias	Xul-Kaa	Xul-Kaa	Se repararon 2 luminarias tipo Ov-15
10	21/08/2019	Reparación de luminarias	Ejido	C. Jabalí /C. Chanchen	Se reparó 1 luminaria tipo OV-15



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Nº	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
11	22/08/2019	Rehabilitación de luminarias	Yaax-Tulum	Calle Alcatraz	Se verificaron líneas encontrando en el registro cortos circuitos y en la misma calle se cambia 1 luminaria completa.
12	28/08/2019	Reparación de luminarias	Ejido	C. Xcaret Chumpon / C. Chun Yaxche	Se repararon 2 luminarias apagadas.
13	28/08/2019	Reparación de luminarias	Aldea Zamá	Fracc. Aldea Zama	Se repararon 10 lámparas tipo pichinas, se destaparon 5 registros para su conexión y corrección de líneas, el material lo aportaron los del fraccionamiento.
14	29/08/2019	Cambio de lámparas apagada	Tumben Kaa	Av. 2 / C. 23 y C. 21	Se rehabilitó 2 luminarias tipo Ov-15.
15	30/08/2019	Reparación de luminaria apagada	Ejido	C. Cocodrilo con Av. Sian Kaan, lte. 23	Se rehabilitaron 2 luminarias que se encontraban apagadas.
16	30/08/2019	Reparación de luminaria fundida	Palmas 2	C. Palma Astil	Se reparó 1 luminaria tipo Ov-15.
17	30/08/2019	Cambio de luminaria apagada	Ejido	Av. Sian Kaan / C. Cocodrilo y C. Zazil-Ha	Se rehabilitó 1 luminaria tipo Ov-15.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Rehabilitación de reflectores en el parque de la Colonia Villas Tulum



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Ejido



Rehabilitación de luminaria en el Fraccionamiento las Palmas 2



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

N0.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Hondzonot	9	0	3	0	0	3
2	Chemuyil	6	0	2	0	0	2
3	Manuel Antonio Ay	27	0	0	0	1	5
4	San Pedro	26	0	1	0	0	3
5	San Juan de Dios	2	0	0	0	0	0
6	Francisco Uh May	25	0	0	0	0	3
7	Punta Allen	31	0	0	0	0	0
8	Coba	83	0	0	0	0	21
9	Akumal	0	0	1	0	0	0
10	Yaxché	0	0	1	0	0	0
Total		209	0	8	0	1	37



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Coba



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Hondzonot



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Manuel Antonio Ay



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Punta Allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de San Pedro



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Francisco Uh May



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 AGOSTO 2019



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

NO.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Holística	0	0	2	0	0	0
2	Centro	23	30	0	0	0	0
3	Ejido	6	0	1	0	0	22
4	Tumben Kaa	4	0	0	0	0	0
5	Lakin	0	0	1	0	0	0
6	Villas Tulum	2	0	0	0	0	0
7	Maya Paax	8	0	0	0	0	0
8	Maya	2	0	3	0	0	0
9	Av. Coba	1	0	1	0	0	0
10	Av. Tulum	6	0	0	0	0	0
Total		52	30	8	0	0	22

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Mantenimiento del Calendario Maya



Rehabilitación de luminarias solares tipo led



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED

Objetivo: Sustituir en la cabecera municipal las luminarias que se encuentran instaladas y están obsoletas, por luminarias tipo led, incrementando la calidad del alumbrado público y reduciendo el consumo de energía eléctrica.

No.	Colonia	Cantidad	Tipo de luminaria
1	Centro	16	Luminaria Led de 73 watts
2	Sacbe	38	
3	Huracanes	4	
4	Lakin	57	
5	Maya Paax	3	
6	Guerra de Castas	19	
7	Luna	4	
Total		141	




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Cambio de luminaria led en la Colonia Lakin



Cambio de luminaria led en la Colonia Sac Be



Cambio de luminaria led en la Colonia Centro



Cambio de luminaria led en el Fraccionamiento Guerra de Castas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. - Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
09/08/2019	Colocación de maya	Akumal	Dirección de la Juventud y el Deporte	Se le dio apoyo a la Dirección de Juventud y Deporte con la góndola para colocar maya en la cancha de futbol.
12/08/2019	Cambio de break	Chan Chen 1	Dirección de Salud	Se cambiaron 2 break para minisplit del Centro de Salud.
14/08/2019	Revisión de luminaria	Centro	Oficialía Mayor	Se coloco 1 luminaria led en el techo de la oficialía mayor y se rehabilitaron 3.
17/08/2019	Conexión de contactos	Centro	Dirección de Comercio	Se instalan 3 contactos para locales de ventas en el Palacio.
19/08/2019	Reparación de bajante	Sacab Mucuy	Juzgados	Se reparó una extensión que alimenta la oficina del Juzgado y Delegación de la comunidad de Sacab Mucuy.
20/08/2019	Colocación de contacto	Luna	Dirección de la Juventud y el Deporte	Se realiza colocación de líneas para contactor dúplex a 110V.
23/08/2019	Conexión de sonido	Centro	Coordinación de Eventos Especiales	Se realizó conexión de corriente a una bocina de audio.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



29/08/2019	Conexión de corriente eléctrica a los módulos médicos	Tumben Kaa	Dirección Gral. de Obras y Servicios Públicos	Se podaron árboles en la av. 1 por el parque la alegría.
30/08/2019	Rehabilitación de sector	Luna	Dirección de la Juventud y el Deporte	Se reestableció sector en la Unidad Deportiva.

De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado **247** luminarias y cambiado **141** luminarias led en el periodo reportado.

Rehabilitación de lámparas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
34	209	52	141	4	440



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

REPORTE SEMANAL DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 12 unidades	Se recolectó 1,526 toneladas por los 12 vehículos compactadores, del 01 al 11 de Agosto del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	8 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	128 toneladas	Tulum pueblo
14	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	26 toneladas	Tulum pueblo
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fi529414, num.económico 15	16 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional,	184 toneladas	Tulum pueblo, zona maya ,



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



	modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.		zona de transición, Riviera maya
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20.	178 toneladas	Tulum pueblo
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	192 toneladas	Tulum pueblo, zona maya, zona de transición, Riviera maya.
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	175 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	150 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	88 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, Riviera maya
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	204 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	177 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, punta Allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:	
LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	1255 Toneladas
Riviera maya	168 Toneladas
Zona de transición	64 Toneladas
Zona maya	16 Toneladas
Punta Allen	23 Toneladas
Total	1526 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Calle 4 oriente



Aldea zama



Col. Maya pax



Col. Tunkul



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



REPORTE SEMANAL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 944 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 12 al 18 de Agosto del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	16 toneladas	Tulum pueblo.
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	74 toneladas	Tulum pueblo.
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15	62 toneladas	Tulum pueblo, Zona de transición
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	88 toneladas	Tulum pueblo
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	80 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	110 toneladas	Tulum pueblo, zona maya, zona de transición



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	120 toneladas	Tulum pueblo
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	152 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	42 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	79 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición, punta allen
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	121 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, punta allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	764 Toneladas
Riviera Maya	80 Toneladas
Zona maya	14 Toneladas
Zona De Transición	64 Toneladas
Punta allen	22 Toneladas
Total	944 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Sector 4



parque de la croc



Av. Tulum



Col. ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



REPORTE SEMANAL DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 12 unidades.	Se recolectó 1,138 toneladas por los 12 vehículos compactadores, del 19 al 25 de Agosto del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	32 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	103 toneladas	Tulum pueblo
14	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	48 toneladas	Tulum pueblo
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15.	24 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	128 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	138 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	108 toneladas	Tulum pueblo , zona maya
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	128 toneladas	Tulum pueblo
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	184 toneladas	Tulum pueblo , Riviera maya
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	144 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, Riviera maya, punta allen.
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	24 toneladas	Tulum pueblo
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	77 toneladas	Tulum pueblo



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:	
LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	902 Toneladas
Riviera Maya	160 Toneladas
Zona De Transición	56 Toneladas
Punta Allen	8 Toneladas
Zona Maya	12 Toneladas
Total	1,138Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Guerra de casta



sector 4



Col. Maya pax



Villas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



REPORTE SEMANAL DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 10 unidades.	Se recolectó 703 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 26 al 31 de Agosto del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	16 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	64 toneladas	Tulum pueblo
14	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	67 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	80 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	88 toneladas	Tulum pueblo
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	112 toneladas	Tulum pueblo, zona maya, Riviera maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	74 toneladas	Tulum pueblo
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	96 toneladas	Tulum pueblo , Riviera maya, zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	56 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	50 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



TOTAL DE TONELADAS POR PAGAR

DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:	
LUGAR	TONELADAS
Tulum Pueblo	545 Toneladas
Riviera Maya	104 Toneladas
Zona De Transición	32 Toneladas
Punta Allen	8 Toneladas
Zona Maya	14 Toneladas
Total	703 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Col. Veleta



san Silverio



Chemuyil



Aldea zama



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	Calle asteroide / Centauro sur y Orión sur	58m ²
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		
Bacheo aislado		

Se realizó un total de 58 m² en bacheo aislado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



C. Alfa Sur



Av. Satélite Sur



C. asteroide / Centauro sur y Orión sur



Av. la Selva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

OBJETIVO GENERAL: Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS	TOTAL DE TONELADAS
Se realizó la limpieza en el campo deportivo de Coba - Zona Maya	15 Toneladas	26 toneladas
Se realizó la limpieza en la comunidad de Punta Allen	3 Toneladas	
Av. Osiris sur	2 Toneladas	
Se realizó la limpieza en la comunidad de Macario y Zona de Transición.	4 Toneladas	
Calle la Luna	2 Toneladas	

Se realizó un total de **26 toneladas** en el área de mantenimiento urbana.

Así mismo todos los días se levanta papelera en el parque museo de la cultura maya y avenida Tulum con un total de 300 toneladas.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



C. Osiris Sur



Parque 2 aguas



C. Luna



Limpieza en Punta Allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



REPORTE DE PINTURA

OBJETIVO GENERAL: obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
REPORTE DE PINTURA

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Se pintó el parque de Punta Allen	Punta Allen	Blanca	180 Metros Lineales	
Se realizó el trabajo de pintura en la comunidad de Punta Allen	Punta Allen	Azul	120 Metros Lineales	
Se realizó el trabajo de pintura en la comunidad de Punta Allen	Punta Allen	Verde	120 Metros Lineales	
Se realizó el trabajo de pintura en la comunidad de Punta Allen	Punta Allen	Café	60 Metros Lineales	
Se realizó el trabajo de pintura en el camellón de la Avenida del súper Aki	Tulum	Amarillo		100 m ²
Se realizó el trabajo de pintura en el parque del museo de la Cultura Maya	Tulum	Blanco	60 Metros Lineales	
Calle Neptuno poniente	Tulum	Blanco		100 m ²

Se realizó un total de **540 metros lineales** y **200 m²** en trabajo de pintura.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Parque de Punta Allen



Av. Tulum



Parque de Punta Allen



Parque de Punta Allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



Parque de Punta Allen



Barda del panteón Municipal



Calle Neptuno Poniente



Parque Museo de la Cultura



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
 AGOSTO 2019



REPORTE DE POZOS

OBJETIVO GENERAL: Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.

REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 REPORTE DE POZOS

RUTAS TRABAJADAS	TRAMPAS REALIZADAS	TOTAL DE TRAMPAS
Calle Chan-chen entre la calle quetzal y c. jabalí	1	24
Calle nabal entre la calle 16 y calle faisán	2	
Limpieza de las rejillas de las trampas en Villas Tulum	1	
Colonia Ejido y Tumbenka	2	
Se reparó las tapas de la calle Mercurio Poniente / c. Júpiter y Luna	1	
C. 17/ c. 2 bis oriente y c. 6 en Villas Tulum	1	
C. Kukulcan entre calle Mercurio Poniente y c. Acuario pte.	1	
Limpieza de pozos en la colonia Ejido y la Tumben-ka	5	
Limpieza de pozos en la Av. la Selva	5	
Limpieza de trampas en la colonia Kukulcan entre la calle acuario poniente y mercurio	5	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



C. Mercurio Poniente / c. Júpiter y Luna



Calle quetzal y c. jabalí



C. 17/ c. 2 bis oriente y c. 6 en Villas Tulu



Villas Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REPORTE MENSUAL
AGOSTO 2019



C. Kukulcan entre la calle acuario Poniente y mercurio



C. Kukulcan entre la calle acuario poniente



Calle nabal entre la calle 16 y calle faisán



Av. la selva