



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
REPORTE MENSUAL  
SEPTIEMBRE 2019



# DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADAS EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos y mantener un servicio de calidad del Panteón Municipal, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa las actividades realizadas durante el mes de **Septiembre** de 2019:

**SANEAMIENTO AMBIENTAL**


ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

REPORTE MENSUAL  
SEPTIEMBRE 2019





### Notificaciones escritas de inspección, realizadas en la ciudad de Tulum.

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de incorporación sanitaria e imagen, implementando el reglamento de saneamiento ambiental, para mantener las calles libres y limpias. Respetando así el entorno y medio ambiente, para un municipio sustentable, por el bien de los pobladores y nuestros visitantes.


Notificaciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción, en la vía pública. (Polvo, grava, escombros, piedra etc.)	30	N-1305, N-1308, N-1317, N-1318, N-1319, N-1323, N-1325, N-1328, N-1330, N-1331, N-1332, N-1333, N-1334, N-1338, N-1339, N-1349, N-1351, N-1355, N-1356, N-1357, N-1362, N-1363, N-1364, N-1365, N-1370, N-1373, N-1377, N-1378, N-1386, N-1388,	
Vehículos en la vía pública.	33	N-1306, N-1307, N-1310, N-1311, N-1314, N-1316, N-1320, N-1322, N-1324, N-1326, N-1327, N-1329, N-1335, N-1340, N-1341, N-1342, N-1343, N-1344, N-1345, N-1348, N-1354, N-1358, N-1360, N-1371, N-1374, N-1379, N-1381, N-1382, N-1383, N-1384, N-1387, N-1389, N-1390.	
Derrame de líquido en la vía pública. (Aguas negras, limpias o con químicos).	2	N-1304, N-1361,	
Contar con contenedores Y Basura dispersa sobre la vía pública.	1	N-1352,	
Obstrucción de la vía pública. (Letreros, Madera, llantas, rejas,	8	N-1312, N-1313, N-1315, N-1336, N-1353, N-1359, N-1366, N-1367,	



nevera, objetos etc.)			
Basura dispersa	<b>10</b>	N-1309, N-1346, N-1347, N-1350, N-1368, N-1372, N-1375, N-1376, N-1380, N-1385,	
Realizar Mezcla sobre la vía pública.	<b>2</b>	N-1321, N-1369,	
Resguardar contenedores.	<b>1</b>	N-1337,	
<b>Total</b>	<b>87</b>		

### Grafica de Notificaciones

- Material de construcción, en la vía pública. (Polvo, grava, escombros, piedra etc.)
- Vehículos en la vía pública.
- Derrame de líquido en la vía pública. (Aguas negras, limpias o con químicos).
- Contar con contenedores Y Basura dispersa sobre la vía pública.
- Obstrucción de la vía pública. (Letreros, Madera, llantas, rejas, nevera, objetos etc.)
- Basura dispersa
- Realizar Mezcla sobre la vía pública.
- Resguardar contenedores.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.  
Para evitar la obstrucción en la vía pública.

Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción tipo grava.	1	S-118	
<b>Total</b>	<b>1</b>		

**ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SANCIONES)**



**FOTO 1:** Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción sobre la vía pública. Ubicado en la c. palma guinea/rapis y yagua, col. Palmas Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



## **PANTEÓN MUNICIPAL**

El panteón municipal de la ciudad de Tulum se encuentra ubicada en la calle acuario sur entre Saturno sur y Ontario poniente., en el cual se realizó la siguiente actividad del periodo comprendido del mes de septiembre del 2019:

- **Cobro por espacios en el panteón**
- **Ingreso a las arcas municipales la cantidad de \$ 35,316.82 por concepto de pago de derechos de servicios de panteón según estipulado en la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum (11 espacios)**

De igual manera notifico, durante este mes de septiembre el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

## **CENTRO DE ACOPIO**

- Se recibió en el centro de acopio:
  - 10 Litros de aceite vegetal
  - 90 Kilos de hueso y cebo
  - 23 Kilos de grasa de pollo
  - 20 Kilos de grasa de puerco
- 1 sanción queda pendiente de generar el pago, y la cual será turnado el expediente de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

REPORTE MENSUAL  
SEPTIEMBRE 2019



# **INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. ÁREA DE JARDINERÍA Y BARRIDO.**



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**OBJETIVO GENERAL:** La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

**JARDINERIA**

**PODA DE CESPED**

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Calle 2 poniente	1,500 m	1 m	1,500 m2	300 kg	
Calle 4 poniente	750 m	1 m	750 m2	72 kg	
Calle sagitario poniente	800 m	1 m	800 m2	60 kg	
Calle polar poniente	850 m	1 m	850 m2	72 kg	
Avenida Tulum	2,800 m	1 m	2,800 m2	600 kg	
Avenida la selva	2,700 m	3 m	8,100 m2	480 kg	
Calles de la colonia centro	800 m	1 m	800 m2	240 kg	
Calles de la colonia tumben ka	5,800 m	1 m	5,800 m2	480 kg	
Terrenos de la expo-feria	100 m	30 m	3,000 m2	420 kg	



### PODA DE CESPED

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Colonia maya	800 m	1 m	800 m2	240 kg	
Camellón central de la carretera federal	9,700 m	2 m	19,400 m2	3,240 kg	
Fraccionamiento guerra de castas	4,100 m	1 m	4,100 m2	696 kg	
Avenida acceso al fraccionamiento las palmas Tulum	500 m	2 m	1,000 m2	120 kg	
Avenida satélite norte	800 m	3 m	2,400 m2	300 kg	
Avenida satélite sur	850 m	3 m	2,550 m2	348 kg	
Fraccionamiento las palmas	800 m	2 m	1,600 m2	240 kg	
Avenida coba	800 m	1 m	800 m2	120 kg	
Total del mes	34,450 m	55 m	57,050 m2	8,028 KG	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

### APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



<b>APOYO A INSTITUCIONES</b>					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>M2</b>	<b>KILOS DE BASURA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cadi	52 m	35 m	1,820 m <sup>2</sup>	240 kg	
Biblioteca municipal	52 m	45 m	2,340 m <sup>2</sup>	240 kg	
crim	51 m	27 m	1,377 m <sup>2</sup>	240 Kg	
Total del mes	155 m	107 m	5,537 m <sup>2</sup>	720 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

<b>LIMPIEZA DE PARQUES</b>					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>M2</b>	<b>KILOS DE BASURA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Parque la alegría	210 m	25 m	5,250 m <sup>2</sup>	2,520 kg	
Parque cuchil baxal	50 m	30 m	1,500 m <sup>2</sup>	120 kg	
Parque la croc	20 m	15 m	300 m <sup>2</sup>	120 kg	
Parque 2 aguas	30 m	4 m	120 m <sup>2</sup>	72 kg	
Parque museo de la cultura maya	30 m	15 m	450 m <sup>2</sup>	84 kg	
Total del mes	340 m	89 m	7,620 m <sup>2</sup>	2,916 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**ANEXO FOTOS DE JARDINERIA**



Poda y limpieza realizada en el camellón central de la carretera federal Tulum-akumal



Poda realizada en el acceso hacia el fraccionamiento las palmas Tulum





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Poda realizada en el camellón central de la avenida Tulum



Poda y limpieza a los costados de la ciclo pista de la avenida Tulum



Poda en el camellón central de la avenida satélite de Tulum



Poda realizada en el camellón central de la avenida satélite de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**Poda y retiro de césped realizados en las jardineras del centro de rehabilitación integral municipal "crim", ubicado en la colonia tumben ka de Tulum**



**Limpieza y poda de ramas de los árboles, realizados en la avenida 18 de la colonia tumben ka de Tulum**



**Poda y limpieza realizados en las jardineras del parque cuchil baxal, ubicado en la colonia centro de Tulum**



**Poda, limpieza y retiro de ramas a los costados del parque de la alegría, ubicado en la avenida 1 de la colonia tumben ka de Tulum**



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**BARRIDO**

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

<b>ACTIVIDADES</b>						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	89,040	672	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	89,040	684	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	89,040	1,224	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	127,125	516	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	57,558	708	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	337,050	1,344	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	337,050	1,344	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	154,692	384	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	201,140.40	480	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



<b>ACIVIDADES</b>						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	37,422.27	660	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	83,516.40	660	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	101,898	456	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	165,682.80	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	28,555.20	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	1,559,250	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	224,900.28	468	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	137,376	528	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	208,587.96	600	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	25,200	0	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	28,800	0	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	14,534.64	744	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	14,153.88	744	
<b>TOTAL</b>	171,294.35 M2			3,111,612.83 M2	12,216 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum


H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



## ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Barrido a un costado de la cancha de futbol rápido del parque dos aguas



Barrido en la calle dos oriente entre calle Osiris



Barrido en la calle alfa norte a un costado de la casa de la cultura



Barrido en la calle sol sacitario entre calle centauro



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Barrido en la avenida Tulum entre calle alfa norte



Barrido en el kiosco del parque dos aguas



Barrido en la calle sol poniente entre avenida Osiris



Barrido en la avenida Tulum entre calle acuario



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Barrido realizado en el domo del parque dos aguas



Barrido en la avenida Tulum entre calle centauro



Barrido en la cancha maya de Tulum



Barrido realizado en la avenida Tulum entre calle beta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
REPORTE MENSUAL  
SEPTIEMBRE 2019



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**ALUMBRADO PÚBLICO**



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



## ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA

**Objetivo.** - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

Nº	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	09/09/2019	Rehabilitación de luminaria	Veleta	C. 6/ C. 94 y 11	Se rehabilitó 1 luminaria tipo Ov-15, se le cambio balastro.
2	09/09/2019	Rehabilitación de luminaria	Veleta	C. 5 Sur	Se repararon 5 luminarias tipo Ov-15.
3	10/09/2019	Rehabilitación de luminaria	Ejido	C. 7/ C.30 y C.32, Mza. 405, Lte. 20	Se reparó 1 luminaria tipo Ov-15, se le cambio balastro que estaba quemado.
4	13/09/2019	Verificación de sector	Ejido	C. Chunyaxche	Se subió el break que estaba abajo, rehabilitando el sector que se encontraba apagado.
5	19/09/2019	Luminarias apagadas	Veleta	C. 6 sur / c.7 sur y c.9 sur	Se rehabilito 1 luminaria de 100 watts se le cambio balastro.
6	23/09/2019	Rehabilitación de lámparas	Veleta		Se repararon 3 luminarias tipo Ov-15, Se le cambio fotocelda y foco de 100 watts.
7	25/09/2019	Rehabilitación de lámparas	Huracanes	C. Géminis Sur	Se rehabilitaron 2 luminarias que estaban falseando.
8	25/09/2019	Rehabilitación de lámparas	Veleta	C. Asunción/Esq. Coba	Se reparó 2 luminarias tipo Ov-15, se les cambio foco y balastro de 100w.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**




Rehabilitación de luminarias en la calle 5 Sur de la Colonia Veleta



Rehabilitación de luminaria en la calle Asunción de la Colonia Veleta



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Huracanes



Rehabilitación de sector en la Colonia Ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



## ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

**Objetivo.** - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

N0.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Chemuyil	8	0	0	0	0	0
2	Manuel Antonio Ay	10	200	0	0	0	0
3	Francisco Uh May	47	0	0	0	0	7
4	Macario Gómez	34	0	3	0	0	13
5	Coba	0	0	3	0	0	0
6	Akumal	18	0	1	0	1	0
7	San Silverio	17	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>134</b>	<b>200</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Francisco Uh May



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Coba



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de Macario Gómez



Rehabilitación de luminaria en la Comunidad de San Silverio



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



## MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

**Objetivo.** - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

NO.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Luna	4	0	0	0	0	0
2	Huracanes	17	0	1	0	0	0
3	Centro	6	0	5	0	0	2
4	Ejido	1	0	12	0	0	8
5	Tumben Kaa	5	0	3	0	0	0
6	Lakin	9	0	1	0	0	0
7	Xul-Ka	1	0	4	0	0	0
8	Maya Paax	0	0	1	0	0	0
9	Veleta	0	0	2	0	0	0
10	Yaax Tulum	1	0	1	0	0	0
11	Aldea Zama	0	0	1	0	0	0
12	Sacbe	0	0	1	0	0	0
13	Av. Tulum	0	0	1	0	0	0
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

**Nota:** Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Yaax Tulum



Rehabilitación de sector en el Fraccionamiento Aldea Zama



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Centro



Empalme de líneas en la Colonia Xul -Ka



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



## CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED

**Objetivo:** Sustituir en la cabecera municipal las luminarias que se encuentran instaladas y están obsoletas, por luminarias tipo led, incrementando la calidad del alumbrado público y reduciendo el consumo de energía eléctrica.

No.	Colonia	Cantidad	Tipo de luminaria
1	Huracanes	29	Luminaria Led de 73 watts
2	Sacbe	9	
3	Centro	8	
4	Lakin	4	
5	Tumbenka	8	
6	Estación aeronaval	1	
<b>Total</b>		<b>59</b>	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**Cambio de luminaria a led en la Colonia Tumben  
K<sub>a</sub> Av 1**



**Cambio de luminaria a led en la Colonia Lakin**



**Cambio de luminaria a led en la Colonia Sacbe**



**Cambio de luminaria a led en el Fraccionamiento  
Huracanes**



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



## APOYO A DEPENDENCIAS

**Objetivo.** – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
02/09/2019	Instalación de Centro de carga	Centro	Coordinación de Eventos Especiales	Se instaló un centro de carga de 80 ampere para el control de los adornos patrios y se puso un Q-2 para el encendido simbólico de los adornos.
02/09/2019	Reubicación de centro de carga	Centro	Coordinación de Eventos Especiales	Se reubico un centro de carga Q-2 para el encendido simbólico de los adornos y se realizó reconexiones de adornos en la Av. Tulum
03/09/2019	Automatización de luces	Centro	Coordinación de Eventos Especiales	Se automatizó luces de adornos del Palacio Municipal, se instaló un centro de carga y se recuperó 60m de cable uso rudo instalado anteriormente.
05/09/2019	Conexión de planta	Tumben Ka	Área de Mantenimiento	Se apoyo al herrero para conectar planta de soldar de 220 V hasta finalizar su trabajo.
06/09/2019	Conexión de transformador	Tumben Ka	Coordinación de Eventos Especiales	Se conecto un transformador hacia una palapa para eventos especiales.
12/09/2019	Rehabilitación de luminarias	Tumben Ka	Coordinación de Eventos Especiales	Se rehabilitan 4 luminarias tipo Ov-15 sobre la Av. 1 para el informe de gobierno.
12/09/2019	Conexión de antena internet	Tumben Ka	Dirección de Informática	Se brinda apoyo con la góndola para subir y conectar antena de Wifi.



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
13/09/2019	Rehabilitación de luminaria	Tumben Ka	Coordinación de Eventos Especiales	Se colocó la tapa de 1 luminaria tipo OV-15, rehabilitándola de nuevo para el informe de gobierno.
13/09/2019	Revisión y rehabilitación de adornos patrios	Centro	Coordinación de Eventos Especiales	Se revisa y reconectan 5 adornos patrios.
14/09/2019	Rehabilitación de luces	Centro	Coordinación de Eventos Especiales	Se rehabilitaron las luces led de colores del Palacio y se fijan para el grito de independencia.
20/09/2019	Revisión de sobre carga en instalación de CADI	Maya Paax	CADI	Se revisó la instalación eléctrica y se detectó el motivo de sobrecarga.
23/09/2019	Revisión de líneas	Av. Tulum	Enterprise Telecomm	Se checo las líneas de la avenida principal rumbo al filtro Tulum-Playa del Carmen y no se encontró nada en los registros, únicamente el transformador estaba sulfatado en el neutro.
30/09/2019	Programación de luces de colores	Centro	Dirección de Salud	Se programaron luces leds de colores en el Palacio Municipal.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Instalación de adornos en el Palacio Municipal



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Tumben



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Tumben  
Ka Av. 1



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado **198** luminarias y cambiado **59** luminarias led en el periodo reportado.

Rehabilitación de lámparas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
15	134	44	59	5	257



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
REPORTE MENSUAL  
SEPTIEMBRE 2019



# REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**OBJETIVO GENERAL:** Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

**REPORTE SEMANAL DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**RECOLECCIÓN DE BASURA**

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 12 unidades	Se recolectó 1,031 toneladas por los 12 vehículos compactadores, del 01 al 08 de Septiembre del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	40 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	56 toneladas	Tulum pueblo
14	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR2DL470978, num.económico 14.	33 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7f1529414, num.económico 15	16 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm.	104 toneladas	Tulum pueblo



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



	económico 19.		
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20.	114 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya , zona de transición
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	140 toneladas	Tulum pueblo, zona maya, Riviera maya.
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	96 toneladas	Tulum pueblo
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	176 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	98 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, Riviera maya
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	86 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya , zona de transición, Punta Allen.
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	72 toneladas	Tulum pueblo



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR**

<b>DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>TONELADAS</b>
Tulum pueblo	835 Toneladas
Riviera maya	144 Toneladas
Zona de transición	32 Toneladas
Zona maya	12 Toneladas
Punta Allen	8 Toneladas
<b>Total</b>	<b>1,031 Toneladas</b>



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
REPORTE MENSUAL  
SEPTIEMBRE 2019



Agencia de coca-cola



Zona costera



Av. principal



Zona costera



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**REPORTE SEMANAL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**RECOLECCIÓN DE BASURA**

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades.	Se recolectó 925 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 09 al 15 de Septiembre del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	74 toneladas	Tulum pueblo.
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	88 toneladas	Tulum pueblo.
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fi529414, num.económico 15	18 toneladas	Tulum pueblo,
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	80 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	88 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm.	104 toneladas	Tulum pueblo, zona maya , zona de transición ,



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



	económico 21.		Riviera maya
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	112 toneladas	Tulum pueblo , Riviera maya
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	128 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	89 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	40 toneladas	Tulum pueblo
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	104 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR**

<b>DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>TONELADAS</b>
Tulum Pueblo	717 Toneladas
Riviera Maya	192 Toneladas
Zona maya	8 Toneladas
Zona De Transición	8 Toneladas
<b>Total</b>	<b>925 Toneladas</b>



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Calle 4 oriente



sector 4



Av. Tulum



Aldea zama



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**REPORTE SEMANAL DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**RECOLECCIÓN DE BASURA**

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 10 unidades.	Se recolectó 910 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 16 al 22 de Septiembre del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	42 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	72 toneladas	Tulum pueblo
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15.	74 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	120 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	118 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie:	96 toneladas	Tulum pueblo , zona transición , Riviera maya



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



	3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.		
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	120 toneladas	Tulum pueblo, zona maya
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	122 toneladas	Tulum pueblo , Riviera maya, punta allen, zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	98 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	48 toneladas	Tulum pueblo, punta allen



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR**

<b>DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>TONELADAS</b>
Tulum Pueblo	715 Toneladas
Riviera Maya	128 Toneladas
Zona De Transición	48 Toneladas
Punta Allen	11 Toneladas
Zona Maya	8 Toneladas
<b>Total</b>	<b>910 Toneladas</b>



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
REPORTE MENSUAL  
SEPTIEMBRE 2019



Riviera maya



Ruta de cenotes



Calle Andrómeda



palmas privadas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



**REPORTE SEMANAL DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**RECOLECCIÓN DE BASURA**

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 10 unidades.	Se recolectó 736 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 23 al 30 de Septiembre del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	toneladas	Tulum pueblo
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7fl529414, num.económico 15.	toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20	toneladas	Tulum pueblo
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	toneladas	Tulum pueblo, zona maya, Riviera maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	toneladas	Tulum pueblo
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	toneladas	Tulum pueblo
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, Riviera maya
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	toneladas	Tulum pueblo, punta allen, zona de transición



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
REPORTE MENSUAL  
SEPTIEMBRE 2019



**TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR**

**DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:**

<b>LUGAR</b>	<b>TONELADAS</b>
Tulum Pueblo	560 Toneladas
Riviera Maya	136 Toneladas
Zona De Transición	24 Toneladas
Punta Allen	8 Toneladas
Zona Maya	16 Toneladas
Total	744 Toneladas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Zona maya



cueva de pescador



Calle mercurio



Col. Ejido



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



# REPORTE DE BACHEO

**OBJETIVO GENERAL:** Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.

## REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REPORTE DE BACHEO

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	Av. 5ta	58M2
Bacheo aislado	Av. 1	58M2
Bacheo aislado	Guerra de casta	58 m2
Bacheo aislado	Av. la selva	58 m2
Bacheo aislado	Av. 1	58m2
Bacheo aislado	Av. coba y av. Tulum	14 m2
Bacheo aislado	Calle 3 sur entre la calle 2 bis ote y av. Tulum	24 m2
Bacheo aislado	Entrada de huracanes , calle polar Pte., calle júpiter norte	15 m2
Bacheo aislado	Akumal pueblo , calle alfa sur	15 m2

Se realizó un total de 358 m2 en bacheo aislado



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Col. Ejido



Guerra de casta



Avenida 5ta



Guerra de casta



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Guerra de casta



av. la selva



Av. la selva



Av. la selva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Av. la selva



Av. la selva



Av. la selva



Av. la selva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



# REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA

**OBJETIVO GENERAL:** Mantener continuamente la imagen urbana del municipio de Tulum.

## REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.

RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS	TOTAL DE TONELADAS
Limpieza de la fuente TULUM ubicada a un costado del palacio municipal. (lavado)		13 toneladas
Limpieza en la av. 1		
Limpieza en la palapa del pueblo	1 tonelada	
Se trasladó 25 palmeras del vivero de sirenis		
Se trasladó 18 palapas a la palapa del pueblo		
Limpieza en la palapa del pueblo	1 Tonelada	
Limpieza en la calle 2 pte. Entre la calle géminis	3 Toneladas	
Limpieza en el parque de la cultura maya y el domo.	1 ½ Toneladas	
Mantenimiento en el parque de la croc	1 tonelada	
Limpieza en las alcantarillas de los pozos de absorción	½ tonelada	
Limpieza en la escuela primaria de chemuyil	5 toneladas	

Se realizó un total de **13 toneladas** en el área de mantenimiento urbana.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Av. la selva



Av. la selva



Av. la selva



Av. la selva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Fuente de Tulum



Palapa del pueblo



Fuente de Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



# REPORTE DE POZOS

**OBJETIVO GENERAL:** Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.

## REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REPORTE DE POZOS

RUTAS TRABAJADAS	TRAMPAS REALIZADAS	TOTAL DE TRAMPAS
Se realizó la limpieza de trampa en la av. la selva.	1	6 trampas
Se repararon trampas en av. la selva	2	
Se realizó la limpieza de un pozo de absorción y la reparación de trampa en la calle chichen Itzá	1	
Se realizó la limpieza de un pozo de absorción y la reparación de trampa.	1	
Se reparó una trampa en la avenida la 5ta	1	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Av. la selva



Av. la selva



Av. la selva



Av. la selva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**




Av. la selva



av. la selva



Av. la selva



Av. la selva




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Av. la selva



av. la selva



Av. la selva



Av. la selva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
**REPORTE MENSUAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**



Av. la 5ta



Av. la 5ta