



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



# DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
 DICIEMBRE 2019



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE  
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

**ZONAS**

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



MAPA DE ZONAS





Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



**Notificaciones Realizadas:**

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

<b>Notificaciones</b>			
<b>Conceptos</b>	<b>Total de N.</b>	<b>Folios</b>	<b>Obs.</b>
Material de construcción	<b>26</b>	N-1763, N-1766, N-1768, N-1769, N-1770, N-1772, N-1774, N-1775, N-1776, N-1777, N-1778, N-1779, N-1780, N-1781, N-1783, N-1784, N-1789, N-1800, N-1801, N-1804, N-1805, N-1808, N-1810, N-1814, N-1815, N-1838,	
Escombros	<b>4</b>	N-1782, N-1818, N-1829, N-1830,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	<b>55</b>	N-1742, N-1743, N-1744, N-1745, N-1747, N-1749, N-1750, N-1751, N-1752, N-1753, N-1754, N-1755, N-1756, N-1757, N-1758, N-1759, N-1760, N-1761, N-1762, N-1764, N-1765, N-1767, N-1771, N-1786, N-1788, N-1790, N-1792, N-1793, N-1794, N-1795, N-1796, N-1797, N-1798, N-1799, N-1806, N-1807, N-1809, N-1811, N-1812, N-1813, N-1816, N-1817, N-1819, N-1820, N-1821, N-1822, N-1825, N-1826, N-1827, N-1828, N-1832, N-1833, N-1834, N-1835, N-1837,	
Mezcla sobre la vía pública	<b>1</b>	N-1839	
Obstrucción en la vía pública	<b>1</b>	N-1831,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	<b>4</b>	N-1787, N-1791, N-1823, N-1836	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	<b>4</b>	N-1748, N-1773, N-1785, N-1803,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	<b>2</b>	N-1746, N-1824,	
<b>Total</b>	<b>97</b>		



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
DICIEMBRE 2019



<b>Sanciones</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Total</b>	<b>Folios</b>	<b>Obs.</b>
Material de construcción	<b>2</b>	S-136, S-137	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	<b>5</b>	S-131, S-132, S-133, S-134, S-138	
Por propiciar tiraderos clandestinos.	<b>1</b>	S-135,	
<b>Total</b>	<b>8</b>		

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.

Para evitar la obstrucción en la vía Pública.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



8 sanciones aplicadas en el mes de Diciembre:

- 2 sanción queda pendiente de generar el pago, y los cuales será turnado el expediente de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente. (S-136, S-137).
  
- 4 autos en incautación con el apoyo de tránsito por incumplimiento en el pago de una sanción aplicada. (S-131, S-132, S-133, S-134).
  
- 2 sanción cobrada (S-135, S-138).

Pago total de sanciones durante el mes de diciembre \$ 24,502.10.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



**FOTO 1:** Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar vehículo Ford 150, color blanco, placas SZ-5275-7, con desperfectos mecánicos en la vía pública. , Ubicado en la c.17/20 y 24, col. Tumbenkaa.



**FOTO 2:** Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar Vehículo con desperfectos mecánicos y en estado de abandono Ubicado en la kee/5 av bio nte y sackiin.



**FOTO 3:** Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar vehiculo, color blanco, con desperfectos mecánicos y estado de abandono, Ubicado en la esq c. galb/ruí señor, loc. Chemuyil.



**FOTO 4:** Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar vehículo, en estado de abandono sobre la vía pública. Ubicado en la c. hormiga/golondrina, chemuyil.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



## PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum. Como son:

- 1.- asignación de los espacios dentro del panteón
- 2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón
- 3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.)

De igual manera informo que durante este mes de Diciembre el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

<b>ESPACIOS</b>	16	\$38,527.44  (6 espacios se le aplicaron el 50% de descuento).
-----------------	----	--



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



**CENTRO DE ACOPIO**

➤ Se recibió en el centro de acopio:

70 grasa de pollo

15 Kilos de hueso y cebo

5 Litros de aceite vegetal



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



**INFORME DE  
ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES  
DEL MES DE DICIEMBRE  
DE 2019.  
ÁREA DE JARDINERÍA Y  
BARRIDO.**



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



**OBJETIVO GENERAL:**

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

**JARDINERIA**

<b>PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM</b>					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>M2</b>	<b>KILOS DE BASURA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Fraccionamiento guerra de castas	2,500 m	1 m	2,500 m2	420 kg	
Ciclo vía hacia la playa	4,000 m	3 m	12,000 m2	1,512 kg	
Camellón central, laterales de la avenida Tulum	3,400 m	2 m	6,800 m2	456 kg	
Camellón de la carretera federal	5,200 m	3 m	15,600 m2	3,228 kg	
Avenida principal de la colonia la veleta	800 m	2 m	1,600 m2	96 kg	
Unidad deportiva	650 m	30 m	19,500 m2	1,680 kg	
Campo de béisbol	112 m	94 m	10,528 m2	600 kg	
Total del mes			68,528 m2	7,992 kg	

<b>PODA DE CESPED EN POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TULUM</b>					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>M2</b>	<b>KILOS DE BASURA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Francisco hu may	2,000 m	2 m	4,000 m2	420 kg	
Avenida principal Macario Gómez	1,500 m	3 m	4,500 m2	360 kg	
Camellón central de akumal	1,000 m	3 m	3,000 m2	600 kg	
Akumal hacia la playa	600 m	3 m	1,800 m2	240 kg	
Ciudad chemuyil	1,800 m	2 m	3,600 m2	840 kg	
Total del mes			16,900 m2	2,460 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



**APOYO A INSTITUCIONES**

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF

<b>PODA DE CESPED EN LA CIUDAD DE TULUM</b>					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>M2</b>	<b>KILOS DE BASURA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
cadi	52 m	45 m	2,340 m <sup>2</sup>	180 kg	
biblioteca	52 m	45 m	2,340 m <sup>2</sup>	300 kg	
Total del mes			4,680 m <sup>2</sup>	480 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
DICIEMBRE 2019



<b>PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN PARQUES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULUM</b>					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>M2</b>	<b>KILOS DE BASURA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Parque alegría	100 m	30 m	3,000 m <sup>2</sup>	300 kg	
Parque huracanes	92 m	37 m	3,404 m <sup>2</sup>	480 kg	
Parque cuchil baxal	50 m	30 m	1,500 m <sup>2</sup>	240 kg	
Parque de la colonia tumben ka	30 m	20 m	600 m <sup>2</sup>	120 kg	
Total del mes			8,504 m <sup>2</sup>	1,140kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

**ANEXO FOTOS DE JARDINERIA**



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Poda de césped realizadas en jardineras del cadí, ubicado en la colonia mayapax



Poda y limpieza de césped en el cadí Tulum



Poda y limpieza realizada en la avenida principal del poblado de francisco hu may



Poda y limpieza en la avenida del poblado de francisco hu may



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Poda y limpieza en la ciclopista tramo av. Tulum-zona costera



Poda en la ciclopista hacia la zona costera



Poda en calles del fraccionamiento guerra de castas



Poda y limpieza en fraccionamiento guerra de castas





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



**Poda de césped realizado en el parque la alegría ubicado en la colonia tumben ka**



**Poda de césped y limpieza en el parque la alegría**



**Poda de césped realizado en la entrada de la unidad deportiva de Tulum**



**Poda y limpieza en la entrada de la unidad deportiva de Tulum**



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**  
**BARRIDO**



El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

<b>ACTIVIDADES</b>						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	864	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	780	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,356	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	600	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	684	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,344	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	600	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	600	



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



<b>ACIVIDADES</b>						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	624	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	648	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	576	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	528	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	576	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	624	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	-----	0	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	-----	0	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	121,122	600	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	117,949	600	
<b>TOTAL</b>	171,294.35 M2			2,721,495.55 M2	12,948 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



**ANEXO FOTOS DE BARRIDO**



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Barrido en la calle sagitario., colonia centro



Barrido en la calle sol poniente



Barrido en los costados del ruedo de la cancha maya de la ciudad de Tulum



Barrido en la calle ori3n de la colonia centro



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Barrido en avenida Tulum



Barrido en la calle polar poniente



Barrido en la avenida Tulum



Barrido en la calle beta norte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Barrido realizado en la avenida Tulum



Barrido en el parque rotario de la ciudad de Tulum



Barrido en los andadores del parque dos aguas de la ciudad de Tulum



Barrido en el parque museo de la cultura maya



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**ALUMBRADO PÚBLICO**





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
DICIEMBRE 2019



**ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA**

**Objetivo.** - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

Nº	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	09/12/2019	Rehabilitación de luminaria	Ejido	Av. Selva / Av. Sian Kaan	Se rehabilitaron 3 luminarias tipo Ov-15.
2	10/12/2019	Rehabilitación de luminaria	Ejido	C. Faisan / C. Sian Kaán	Se rehabilitaron 3 luminarias tipo Ov-15.
3	19/12/2019	Instalación de poste	Tumbenka	C. Rio Concordia / C. Rio Basca	Se escarba cepa, se coloca dado y poste, se instala luminaria y se tensiona línea de alimentación.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Instalación de poste en la Colonia Tumben Kaa



Instalación de luminaria en la Colonia Tumben Kaa



Colocación de dados para poste en la Colonia Tumben Kaa



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
 DICIEMBRE 2019



**ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES**

**Objetivo.** - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Coba	14	0	2	0	0	4
2	Manuel Antonio Ay	7	250	2	2	0	0
3	Punta Allen	0	0	0	0	0	8
4	Yaxche	27	0	1	0	0	0
5	San Silverio	26	0	0	0	0	0
6	Hondzonot	21	0	0	0	0	1
7	Sacamucuy	26	0	0	2	0	0
8	Chan Chen 1	10	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>131</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
DICIEMBRE 2019




Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Chanchen 1



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Hondzonot



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de San Silverio



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Yaxché



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
 DICIEMBRE 2019



**MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL**

**Objetivo.** - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

Nº.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Lakiin	25	0	0	0	1	0
2	Tumben Kaa	5	0	1	0	0	0
3	Centro	38	0	2	0	0	0
4	Mayapax	15	0	0	0	0	0
5	Maya	16	0	0	0	0	2
6	Ejido	0	0	1	0	0	4
7	Villas Tulum	3	0	0	0	0	0
8	Ya'ax Tulum	1	0	1	0	0	0
9	Luna	0	3	1	0	0	0
10	Huracanes	2	0	0	0	0	0
11	Palmas 1	10	0	0	0	0	0
12	Av. Coba	0	0	2	0	0	0
<b>Total</b>		<b>115</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

**Nota:** Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**




Corrección de corto circuito en el sector de la Av. Coba- Ciclovía



Rehabilitación de sector en la Colonia Huracanes



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Mayapax



Rehabilitación de luminaria en la Colonia Tumbenka



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



## CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED


**Objetivo:** Sustituir en la cabecera municipal las luminarias que se encuentran instaladas y están obsoletas, por luminarias tipo led, incrementando la calidad del alumbrado público y reduciendo el consumo de energía eléctrica.

No.	Colonia	Cantidad	Tipo de luminaria
1	Ejido	176	Cambio de luminaria
	<b>Total</b>	<b>176</b>	Led



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Cambio de luminaria led en la Colonia Ejido



Cambio de luminaria led en la Colonia Ejido





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
 DICIEMBRE 2019



**APOYO A DEPENDENCIAS**

**Objetivo.** – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
03/12/2019	Rehabilitación de luminaria	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se realizó cambio de balastro y foco capacitores rehabilitando 6 luminarias.
10/12/2019	Rehabilitación de luminaria	Lak'iin	Coordinación de Asuntos Religiosos	Se rehabilitó 1 luminaria de 1000 watts que se encontraba en el estacionamiento de la iglesia católica.
10/12/2019	Rehabilitación de luminaria	Centro	Seguridad Pública	Se rehabilitó 1 luminaria de 1000 watts, se le cambio balastro.
11/12/2019	Rehabilitación de luminaria	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se instaló 2 luminarias tipo sol de 400 watts y 1 de 1000 watts, se reconectó las líneas de un poste de concreto que se había quemado, se revisó una lámpara de 400 watts y se reconecto nuevamente y se podaron 4 ramas.
18/12/2019	Corrección de corto circuito	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se corrigió corto en el centro de carga de los domos de la Unidad Deportiva.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



## INSTALACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS

Se instalaron adornos navideños frente al Palacio Municipal y en las comunidades de Coba y Akumal.



Instalación de árbol y adornos navideños en la comunidad de Akumal



Instalación de árbol y adornos navideños en la comunidad de Coba



Conexión de Luces al nacimientito instalado frente al Palacio Municipal



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado **264** luminarias y cambiado **176** luminarias led en el periodo reportado.

Rehabilitación de lámparas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
6	131	115	176	12	440



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



# REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



**OBJETIVO GENERAL:** Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

**REPORTE SEMANAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**RECOLECCIÓN DE BASURA**

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades	Se recolectó 3,670 toneladas por los 10 vehículos compactadores, del 01 al 31 de Diciembre del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	8 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	48 toneladas	Tulum pueblo
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7f1529414, num.económico 15	64 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	483 toneladas	Tulum pueblo. riviera maya
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm. económico 20.	433 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición ,



Municipio de Tulum

**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	504 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	570 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	386 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, Riviera maya
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	594 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	580 toneladas	Tulum pueblo, zona maya, punta allen, Riviera maya.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



**TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR**

<b>DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 01 AL 31 DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>TONELADAS</b>
Tulum pueblo	2758 Toneladas
Riviera maya	632 Toneladas
Zona de transición	200 Toneladas
Zona maya	40 Toneladas
Punta allen	40 Toneladas
<b>Total</b>	<b>3,670 Toneladas</b>



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019




Aldea zama



Aldea zama



Zona costera



Sector 1





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



Sector 3



Sector 3



Calle mercurio



Zona costera



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Francisco humay



Av. coba



Macario Gómez



Zona costera



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



# REPORTE DE BACHEO

**OBJETIVO GENERAL:** Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



**REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2019  
REPORTE DE BACHEO**

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	Zona costera	193 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	Av. Tulum	15 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	Av. Osiris sur	21 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	Alfa sur entre la av. Tulum	10 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	Av. la Selva	6 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	Carretera Tulum-Coba	2 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	Chemuyil	4 m <sup>2</sup>
Bacheo aislado	Calle Sol	7 m <sup>2</sup>

Se realizó un total de 258 metros en bacheo aislado



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



Alfa Sur



Av. la Selva



Zona Costera



Av. la Selva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
DICIEMBRE 2019



Zona Costera



C. Orión Norte



Chemuyil



Calle Sol pte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



**REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**REPORTE DE MANTENIMIENTO URBANA.**

RUTAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TONELADAS	TOTAL DE TONELADAS
Reparación de adocreto en la c. Alfa sur entre la av. Tulum (200 m2).		
Se realizó un viaje de escombro en la zona costera	3 toneladas	
Se realizó levantamiento de escombro en la calle alfa sur y venus oriente	0.5 toneladas	
Reparación de adocreto en la av. Tulum enfrente del Palacio Municipal (600 m2).		
Se levantó escombro en el estacionamiento de la iglesia católica (7 metros)		
Reparación de adocreto en la c. beta norte entre la av. Tulum y polar poniente (600 m2).		
Reparación de adocreto en la c. Orión norte entre la av. Tulum y polar poniente (600 m2).		
Levantamiento de ramas y postes en la zona costera (14metros)		

Se realizó un total de **2021 metros y 3.5 toneladas** en el área de mantenimiento urbana.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Viaje de polvo en la Zona Costera



C. Alfa sur



Beta norte



Av. Tulum





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
DICIEMBRE 2019



Orión norte entre la av. Tulum  
Polar poniente



Calle Libra sur



Zona costera



Escombros de la iglesia católica



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



# REPORTE DE POZOS

**OBJETIVO GENERAL:** Evacuar las aguas grises y de lluvias para evitar su estancamiento en las superficies del municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



**REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**REPORTE DE POZOS**

<b>RUTAS TRABAJADAS</b>	<b>TRAMPAS REALIZADAS</b>	<b>TOTAL DE TRAMPAS</b>
Se destaparon las rejillas de los pozos que estaban tapados.		



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



Calle Libra sur



Géminis Sur



Calle Libra sur



Géminis Sur



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



# REPORTE DE PINTURA

**OBJETIVO GENERAL:** obtener una mejor imagen para la comunidad y visitantes.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
REPORTE MENSUAL  
DICIEMBRE 2019



**REPORTE MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**REPORTE DE PINTURA**

TRABAJOS REALIZADOS	LUGAR	COLOR DE PINTURAS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS
Topes peatonales	Av. Tulum (frente al hospital Costamed)	Amarilla		140 m <sup>2</sup>

Se realizó un total de **140 metros cuadrados** en pintura.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**REPORTE MENSUAL**  
**DICIEMBRE 2019**



Av. Tulum



Av. Tulum



Carretera federal



Carretera federal