



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
 NOVIEMBRE 2019



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
 SANEAMIENTO AMBIENTAL:**

Con el objetivo de mejorar y apoyar el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos no peligrosos, en bienestar de los habitantes del Municipio de Tulum, el área de saneamiento ambiental de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, le informa de las zonas que se atendieron en este municipio:

ZONAS

ÁREAS QUE SE ATIENDEN AL MES	
ZONA 1	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO PONIENTE, YAXTULUM, YUX HA, EJIDO, TUMBEN KA. FRACCIONAMIENTO PALMAS, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS)
ZONA 2	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM ORIENTE EN CORTE CON ALFA NORTE (ABARCA LAS COLONIAS CENTRO ORIENTE, MAYAPAX, FRACCIONAMIENTOS GUERRA CASTAS, VILLAS TULUM, BODEGA AURRERA, SUPER AKI, OXXO, ALREDEDORES DE ESCUELAS, BURGUER KING, PLAZA ANDADOR)
ZONA 3	UBICACIÓN: (CALLE ALFA SUR EN CORTE CON AVENIDA TULUM ORIENTE (ABARCA COLONIA CENTRO ORIENTE, FRACCIONAMIENTO HURACANES, ALDEA ZAMA, PLAZA ZONA ARQUEOLÓGICA, ZONA DE PLAYAS, AL REDORES DE LAS ESCUELAS, SUPER CHEDRAUI, BOXITO, OXXO)
ZONA 4	UBICACIÓN: AVENIDA TULUM PONIENTE EN CORTE CON CALLE ALFA SUR (ABARCA COLONIA CENTRO PONIENTE, VELETA, CANCHA MAYA, ALREDEDORES DE ESCUELAS, OXXO)
ZONA 5	AVENIDA TULUM DE ORIENTE A PONIENTE Y AVENIDA SATÉLITE DE NORTE A SUR (SE INSPECCIONA, COMERCIOS, RESTAURANTES, PARQUES)




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



MAPA DE ZONAS





Notificaciones Realizadas:

El objetivo de las notificaciones, es sensibilizar a la sociedad con un proceso continuo de invitación, para mantener un municipio, sano y sustentable implementando el reglamento de saneamiento ambiental, manteniendo una buena imagen de nuestro municipio, respetando el entorno y medio ambiente, de los pobladores y nuestros visitantes.

Notificaciones			
Conceptos	Total de N.	Folios	Obs.
Material de construcción	31	N-1570, N-1578, N-1579, N-1585, N-1587, N-1589, N-1592, N-1596, N-1600, N-1604, N-1606, N-1607, N-1613, N-1615, N-1634, N-1635, N-1637, N-1642, N-1646, N-1667, N-1669, N-1672, N-1676, N-1683, N-1685, N-1688, N-1728, N-1730, N-1732, N-1736, N-1740,	
Escombros	3	N-1623, N-1670, N-1741.	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	103	N-1572, N-1574, N-1575, N-1576, N-1577, N-1580, N-1581, N-1582, N-1583, N-1584, N-1588, N-1590, N-1593, N-1594, N-1595, N-1597, N-1599, N-1601, N-1602, N-1603, N-1605, N-1608, N-1610, N-1612, N-1614, N-1617, N-1618, N-1619, N-1621, N-1624, N-1626, N-1627, N-1628, N-1630, N-1631, N-1632, N-1633, N-1636, N-1640, N-1641, N-1643, N-1644, N-1645, N-1649, N-1650, N-1655, N-1656, N-1657, N-1658, N-1659, N-1660, N-1661, N-1662, N-1663, N-1664, N-1668, N-1673, N-1675, N-1677, N-1680, N-1681, N-1682, N-1684, N-1686, N-1687, N-1689, N-1690, N-1691, N-1692, N-1693, N-1694, N-1695, N-1696, N-1697, N-1698, N-1700, N-1701, N-1702, N-1703, N-1704, N-1705, N-1706, N-1707, N-1708, N-1709, N-1710, N-1711, N-1712, N-1713, N-1714, N-1715, N-1716, N-1718, N-1720, N-1722, N-1723, N-1724, N-1725, N-1726, N-1733, N-1735, N-1737, N-1738,	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019




Mezcla sobre la vía publica	3	N-1611, N-1622, N-1721,	
Obstrucción en la vía publica	8	N-1625, N-1647, N-1651, N-1653, N-1678, N-1699, N-1717, N-1719,	
Basura dispersa dentro o alrededor del contenedor	13	N-1571, N-1609, N-1620, N-1638, N-1652, N-1654, N-1665, N-1666, N-1674, N-1679, N-1727, N-1731, N-1734,	
No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.	3	N-1616, N-1629, N-1639,	
Basura dispersa dentro o fuera del predio.	8	N-1573, N-1586, N-1591, N-1598, N-1648, N-1671, N-1729, N-1739,	
Total	172		



GRAFICA DE NOTIFICACIONES

- Material De Construcción
- Escombro
- Vehículos Con Desperfectos Mecánicos o Abandonados
- Mezcla sobre la vía publica
- Obstrucción En La Vía Publica
- Basura Dispersa Dentro O Alrededor Del Contenedor
- No tener su propio contenedor o no darle mantenimiento.
- Basura dispersa dentro o fuera del predio.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Sanciones			
Descripción	Total	Folios	Obs.
Material de construcción	3	S-122, S-124, S-126,	
Vehículos con desperfectos mecánicos o abandonados	6	S-123, S-125, S-127, S-128, S-129, S-130,	
Total	9		

Sanciones aplicadas por los inspectores, en la ciudad de Tulum.

Para evitar la obstrucción en la vía Pública.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



9 sanciones aplicadas en el mes de Noviembre:

- 3 sanción queda pendiente de generar el pago, y los cuales será turnado el expediente de la falta administrativa mediante oficio a la dirección de ingresos y a la dirección de Fiscalización, para darle el seguimiento correspondiente. (S-124, S-125, S-126).

- 3 autos en incautación con el apoyo de tránsito por incumplimiento en el pago de una sanción aplicada. (S-123, S-129, S-130).

- 3 sanción cancelada (S-126, S-127, S-128).



IMAGENES SOBRE LAS ACTIVIDADES



FOTO 1: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción sobre la vía pública. Ubicado en la av. 2/c. 26 y 24, col. tumbenka



FOTO 2: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar Vehículo con desperfectos mecánicos y en estado de abandono Ubicado en la c. 2 ote/ 2 bis ote, villas Tulum.



FOTO 3: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar material de construcción sobre la vía pública. Ubicado en la c. jabalí/cha-chen y chunyaxchen.



FOTO 4: Sanción por hacer caso omiso a notificaciones anteriores, donde se le solicita retirar vehículo, en estado de abandono sobre la vía pública. Ubicado en la c. nicté-ha/ av. kukulkan y chan-chen.



PANTEÓN MUNICIPAL

El Departamento de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo atender todas las actividades y servicios que se llevan a cabo dentro del panteón municipal de Tulum. Como son:

- **1.- asignación de los espacios dentro del panteón**
- **2.- realización de pases de caja para el Cobro por espacios en el panteón**
- **3.- otros servicios dentro del panteón (exhumación, derecho de construcción etc.)**
- **4.- actividades conmemorativas correspondiente al mes de noviembre (día de muertos)**

Con motivo del día de muertos, el departamento de saneamiento ambiental, instalo un módulo informativo para brindar la información de la regularización de los espacios que ocupan sus difuntos, atendiendo un promedio de 350 personas.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



De igual manera informo que durante este mes de noviembre el departamento de saneamiento ambiental realizo las siguientes actividades:

Ingresos por espacio dentro del panteón:

ESPACIOS	14	\$38,527.44
PERMISO PARA CONSTRUCCION DENTRO DEL PANTEON.	1	\$84.49

CENTRO DE ACOPIO

➤ Se recibió en el centro de acopio:

16 grasa de pollo

145 Kilos de hueso y cebo



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



**INFORME DE
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES
DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.
ÁREA DE JARDINERÍA Y
BARRIDO.**

**OBJETIVO GENERAL:**

La dirección de imagen municipal a través de las áreas operativas de jardinería y barrido son las encargadas de realizar el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas públicas, parques, jardines y camellones tanto de la ciudad de Tulum, así como de las demás poblaciones de la geografía municipal y tienen como objetivos brindar a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros de esparcimiento.

JARDINERIA**PODA DE CESPED**

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Panteón municipal de la ciudad de Tulum	40 m	20 m	800 m2	240 kg	
Camellón central de la avenida coba	600 m	1 m	600 m2	300 kg	
Camellón central y laterales de la avenida Tulum	4,500 m	2 m	9,000 m2	1,680 kg	
Camellón central de la Carretera federal	3,520 m	2 m	7,040 m2	1,140 kg	
Colonia tumben ka	3,300 m	2 m	6,600 m2	1,092 kg	
Sendero verde de villas Tulum	40 m	5 m	200 m2	480 kg	
Avenida Tulum de las ruinas hacia súper aki	400 m	2 m	800 m2	120 kg	
Ciclovia de las ruinas hacia súper aki	1,250 m	2 m	2,500 m2	336 kg	

PODA DE CESPED

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Avenida satélite norte y sur	1,600 m	3 m	4,800 m2	840 kg	
Fraccionamiento las palmas Tulum	100 m	30 m	3,000 m2	540 kg	
Acceso al fraccionamiento las palmas Tulum	1,100 m	4 m	4,400 m2	720 kg	
Calle gama	400 m	2 m	800 m2	240 kg	
fraccionamiento guerra de castas	800 m	2 m	1,600 m2	240 kg	
Terrenos de la expo	100 m	30 m	3,000 m2	420 kg	
Total del mes			45,140 m2	8,388 KG	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



PODA DE CESPED EN POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TULUM

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Glorieta de coba	100 m	100 m	10,000 m2	840 kg	
Total del mes			10,000 m2	840 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

APOYO A INSTITUCIONES

El área operativa de jardinería de igual manera realiza trabajos de mantenimiento cuando se requiere en lugares habilitados como áreas verdes, brindando espacios públicos limpios, seguros y realizando diferentes actividades tales como poda de césped, deshierbé de maleza, poda de ramas de árboles etc., en los siguientes lugares que a continuación se especifica:

- CASA DE LA CULTURA.
- CDC
- CRIM
- DIF
- PLAZA COMUNITARIA
- BIBLIOTECA
- SECTOR NAVAL
- CADI
- CAM
- COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



PODA DE CESPED					
DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Crim	51 m	27 m	1,377 m ²	180 kg	
Biblioteca	52 m	45 m	2,340 m ²	300 kg	
Casa de la cultura	140 m	29 m	4,060 m ²	600 kg	
Centro comunitario	10 m	5 m	50 m ²	120 Kg	
Total del mes			7,827 m ²	1,200 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.

PODA DE CESPED Y LIMPIEZA EN PARQUES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULUM

DIRECCIÓN	LARGO	ANCHO	M2	KILOS DE BASURA	OBSERVACIONES
Parque cuchil baxal	60 m	20 m	1,200 m ²	180 kg	
Parque rotario	30 m	30 m	900 m ²	180 kg	
Parque veleta	35 m	10 m	350 m ²	120 kg	
Parque de villas Tulum	40 m	20 m	800 m ²	180 kg	
Parque las palmas	220 m	30 m	6,600 m ²	480 kg	
Parque nuup	100 m	15 m	1,500 m ²	240 kg	
Parque guerra de castas	40 m	20 m	800 m ²	240 kg	
Cancha maya	10 m	5 m	50 m ²	120 kg	
Parque dos aguas	30 m	20 m	600 m ²	180 kg	
Total del mes			12,800 m ²	1,920 kg	Cabe mencionar que no toda la basura fue embolsada.



ANEXO FOTOS DE JARDINERIA



Poda y limpieza realizada en el camellón central de la carretera federal Tulum-akumal



Poda realizada en el camellón central de la carretera federal Tulum-akumal



Poda y limpieza realizada en el sendero verde a un costado de la entrada del fracc. Villas Tulum



Poda y limpieza realizados en el sendero verde




Poda realizada en áreas públicas del acceso al fraccionamiento las palmas Tulum



Poda y limpieza realizados en el acceso al fraccionamiento las palmas Tulum



Poda realizada en el camellón central de la avenida coba entre la avenida Tulum



Poda y limpieza en el camellón central de la avenida satélite



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Poda y retiro de césped realizado en las jardineras de la biblioteca municipal de la ciudad de Tulum



Poda y Limpieza en el campo de béisbol de la unidad deportiva de la ciudad de Tulum



Poda y limpieza realizados en las jardineras y la rotonda del acceso hacia al poblado de coba.



Poda del pasto realizados en la rotonda de coba



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



BARRIDO

El área de barrido de calles por medio del personal operativo es la encargada de la limpieza de la vía pública al igual que los parques, unidad deportiva y domos., para así ofrecer lugares óptimos y seguros para la convivencia y recreación en beneficio de los habitantes de Tulum

ACTIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS X MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO (M)	ANCHO (M)	M2			
parque del museo de la cultura maya	53	56	2,968.00	103,880	744	se trabaja de lunes a domingo
domo	53	56	2,968.00	103,880	816	
parque 2 aguas	53	56	2,968.00	103,880	1,488	
cancha maya	75	56.50	4,237.50	148,310	672	
parque de la croc	53	36.20	1,918.60	48,475	744	
av. Tulum lateral derecho de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,512	
av. Tulum lateral izquierdo de la av. satélite a la calle acuario	1,050	10.70	11,235.00	393,225	1,512	
calle alfa norte	429.7	12	5,156.40	128,910	636	
sol pte / av. Tulum y alfa sur	540.7	12.4	6,704.68	234,663.9	636	



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



ACIVIDADES						
DIRECCION:	TOTAL DEL AREA DE LUGAR			TOTAL DE M2 BARRIDOS POR MES	BASURA GENERADA EN KILOS	OBSERVACIONES
	LARGO(M)	ANCHO (M)	M2			
Parque sac-be	52.70	26.30	1,386.01	34,650.25	696	Se trabajan 6 días a la semana
parque de la tumben ka	81.40	38	3,093.20	77,330	720	
av. Osiris	444	8.50	3,774.00	94,350	480	
Parque del fraccionamiento o huracanes	92	66.7	6,136.40	-----	0	
Parque del fraccionamiento o villas Tulum	73.7	14.35	1,057.60	-----	0	
Unidad deportiva	350	165	57,750.00	-----	0	
Calle 4 oriente	688.4	12.1	8,329.64	233,241	492	
Calle júpiter sur	424	12	5,088.00	152,640	660	
Calles cortas alfa sur y Osiris	649.2	11.9	7,725.48	231,764.40	708	

Colonia sector # 3	700	12	8,400.00	-----	0	Se barre cuando se requiere
Colonia sector # 4	800	12	9,600.00	-----	0	
Av. Satélite norte	448.6	10.8	4,844.88	121,122	756	
Av., satélite sur	548.6	8.6	4,717.96	117,949	756	
TOTAL	171,294.35 M2			2,721,495.55 M2	14,028 KG	APROX. (CABE MENCIONAR QUE NO TODA LA BASURA FUE EMBOLSADA)

ANEXO FOTOS DE BARRIDO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Barrido en la av. Tulum entre calle calle orión



Barrido en la av. Tulum entre calle Osiris



Barrido en la calle alfa entre av. Tulum



Barrido en la calle cáncer norte entre calle sagitario



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Barrido en el parque museo de la cultura maya



Barrido en el parque de la croc



Barrido en la calle Osiris entre la calle 4 poniente



Barrido en la avenida Tulum entre la calle alfa



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Barrido realizado en calle júpiter entre la calle tunkul



Barrido en la calle alfa a un costado de la casa de la cultura de Tulum



Barrido en las calles aledañas al parque de la cancha maya de Tulum



Barrido realizado en la avenida Tulum alfa norte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

ALUMBRADO PÚBLICO



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA


Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes efectuados por los ciudadanos.

Nº	Día	Descripción del servicio solicitado	Colonia	Dirección	Actividad realizada
1	13/11/2019	Colocación de luminaria	Veleta	C. 14 Sur / C. 7 Sur	Se colocó 1 luminaria tipo sol de 1000 w.
2	20/11/2019	Rehabilitación de luminaria	Yaax Tulum	C. Alcatraz, Mza. 28, Lte.11	Se rehabilitó 1 luminaria tipo Ov-15 de V.S.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Atención de reporte ciudadano en la Col. Ya'ax Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



ATENCIÓN DE REPORTES DE LAS COMUNIDADES

Objetivo. - Atender en tiempo y forma los reportes de comunidades.

Nº.	Comunidades	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Akumal	6	0	2	0	0	0
2	Francisco Uh May	20	0	1	0	0	0
3	Macario Gómez	57	0	1	0	0	2
4	Chanchen 1	3	0	0	0	0	0
5	Chemuyil	9	0	0	0	0	13
6	Coba	7	180	1	0	0	0
7	Sacamucuy	0	0	0	2	0	0
Total		102	180	5	2	0	15



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Rehabilitación de luminarias en el puente peatonal de la comunidad de Akumal



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Francisco Uh May



Rehabilitación de luminarias en la comunidad de Macario Gómez



Poda de ramas en la comunidad de Macario Gómez



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Objetivo. - Darle mantenimiento de manera periódica a toda la infraestructura del alumbrado público asegurando su buen funcionamiento.

N0.	Colonias	Rehabilitación o cambio de luminarias	Rehabilitación de líneas Mts.	Rehabilitación de sectores	Rehabilitación de postes	Rehabilitación de bancos de control	Poda de árboles
1	Centro	68	0	1	0	0	7
2	Palmas 1	2	0	0	0	0	0
3	Tumben Kaa	16	0	2	0	0	0
4	Ya'ax Tulum	11	0	1	0	0	0
5	Veleta	2	0	0	0	0	0
6	Lakiin	7	0	0	0	0	0
7	Ejido	0	150	3	0	0	0
8	Mayapax	10	0	0	0	0	1
8	Av. Coba	0	0	1	0	0	0
Total		116	150	8	0	0	8

Nota: Como seguimiento al programa de mantenimiento del alumbrado público, el personal realiza recorridos en toda la ciudad para detectar sectores que se encuentran apagados y así restablecerlos nuevamente, de igual manera se rehabilita material recuperado.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Rehabilitación de luminarias en la colonia Mayapax



Rehabilitación de luminarias solares en la colonia Centro calle Sol



Rehabilitación de luminarias solares en la colonia Centro calle 2 Ote.



Rehabilitación de sector en la colonia Centro Av. Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
 NOVIEMBRE 2019



APOYO A DEPENDENCIAS

Objetivo. – Proporcionar el apoyo de alumbrado público a las dependencias que lo requieran.

Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
04/1/2019	Rehabilitación de sector	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se verifico sector y se detectó que la cuchilla del transformador estaba quemada y se reemplazó con un filamento de 2 KVA.
05/11/2019	Cambio de colores de las luces del palacio	Centro	Coordinación de Igualdad de Genero	Se programaron los reflectores leds de color naranja al frente del palacio.
07/11/2019	Apoyo para pintar mural con la góndola	Akumal	Delegado de Akumal	Se apoyo al poblado de akumal con la góndola grande para pintar murales.
13/11/2019	Rehabilitación de luminaria	Tumben Kaa	DIF	Se colocó 1 reflector tipo sol de 1000 w.
14/11/2019	Rehabilitación de luminarias	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se rehabilitaron 3 reflectores tipo sol de 1000w
15/11/2019	Rehabilitación de poste	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se colocaron 4 dados para postes y 3 registros quedando poliductos encofrados y se metieron 110 m de cable subterráneo.
18/11/2019	Conexión de extensión	Centro	Coordinación de Eventos Especiales	Se conectó una extensión toma corriente a 110 voltios a un costado de la fuente del Palacio Municipal.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Fecha	Servicio solicitado	Colonia/ Comunidad	Dependencia	Actividad realizada
26/11/2019	Rehabilitación de luminarias	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se instalo líneas subterráneas para encender 4 reflectores tipo sol de 1000 w de la cancha de tenis de la Unidad Deportiva.
26/11/2019	Instalación de postes	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se instalan 4 postes tabulares metálicos en circuito nuevo y se colocan 4 reflectores tipo sol de 1000w, en la cancha de tenis de la Unidad Deportiva.
27/11/2019	Rehabilitación de postes	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se pintaron 4 postes metálicos en la cancha de tenis de la Unidad Deportiva.
27/11/2019	Reubicación de canastas	Luna	Dirección de Juventud y Deporte	Se reubicaron las canastas de básquet hacia afuera de la cancha del parque 2 aguas.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Programación de reflectores leds de color naranja al frente del palacio.



Colocación de dados para postes en la Unidad Deportiva



Rehabilitación de luminaria en la Unidad Deportiva



Colocación de dados y registros para instalación de postes




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



INSTALACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS

Se instaló el arbol y adornos navideños frente del Palacio Municipal, así como en la Av. Tulum, Av. Coba y C.Osiris.





Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



De acuerdo a los programas realizados se han rehabilitado **232** luminarias en el periodo reportado.

Rehabilitación de lámparas					
Reporte atención ciudadana	Atención a comunidades	Mantenimiento en la cabecera	Cambio de luminarias tipo led	Apoyos dependencias	Total del mes
2	102	116	0	12	232



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



REPORTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



OBJETIVO GENERAL: Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr un municipio más limpio y la satisfacción de los habitantes de Tulum.

REPORTE SEMANAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
RECOLECCIÓN DE BASURA

NO.	ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA	CANTIDAD	
01	Se realizó la recolección de basura con 11 unidades	Se recolectó 3,648 toneladas por los 11 vehículos compactadores, del 01 al 30 de Noviembre del 2019.	
NUMERO	CARACTERISTICAS	TOTAL DE TONELADAS	RUTAS TRABAJADAS
11	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR7DL237274, num.económico 11.	8 toneladas	Tulum pueblo
12	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2012, número de serie: 3HAMMAAR8DL237266, num.económico 12.	120 toneladas	Tulum pueblo
15	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo: 2014, número de serie: 3hammaar7f1529414, num.económico 15	50 toneladas	Tulum pueblo
19	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR6JL228092, núm. económico 19.	294 toneladas	Tulum pueblo. zona maya
20	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR2JL228090, núm.	367 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición ,



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



	económico 20.		
21	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2017, número de serie: 3HAMMAAR4JL228091, núm. económico 21.	538 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya , zona de transición
22	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR6JL065895, núm. económico 22.	258 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya , zona de transición
23	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR2JL065909, núm. económico 23.	618 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya, zona de transición, punta allen
24	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR7JL065968, núm. económico 24.	250 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición.
25	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAAR1JL065979, núm. económico 25.	550 toneladas	Tulum pueblo, Riviera maya
26	Camión compactador de 8 toneladas marca; internacional, modelo 2018, número de serie: 3HAMMAARXJL065981, núm. económico 26.	595 toneladas	Tulum pueblo, zona de transición, punta allen, Riviera maya.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019
TOTAL DE TONELADAS POR LUGAR



DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 01 AL 30 DEL 2019, SE REALIZO EL RECORRIDO DE LIMPIEZA EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

LUGAR	TONELADAS
Tulum pueblo	3,178 Toneladas
Riviera maya	254 Toneladas
Zona de transición	168 Toneladas
Zona maya	24 Toneladas
Punta allen	24 Toneladas
Total	3,648 Toneladas




Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Calle Venus ote.



Av. Tulum



Riviera maya



Av. la selva



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Fraccionamiento guerra de castas



C. Luna centro



C. Neptuno ote y centaur



Av. Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



C. sagitario ote.



C. Okot



Col. Ejido.



Av. Tulum



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



REPORTE DE BACHEO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de tránsito, la seguridad vehicular y peatonal, mediante el continuo bacheos en las calles y avenidas de nuestro municipio de Tulum.



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



**REPORTE MENSUAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
 2019
 REPORTE DE BACHEO**

DESCRIPCION	RUTAS TRABAJADAS	METROS O M2 REALIZADOS
Bacheo aislado	Calle kukulkan / c. xel-ha y av. Tulum	3 Metros
Bacheo aislado	Calle tunkul entre la av. satélite norte	3 Metros
Bacheo aislado	Calle kis entre av. satélite y beta norte	3 Metros
Bacheo aislado	Calle 2 poniente entre calle alfa norte	3 Metros
Bacheo aislado	Calle 2 poniente entre calle alfa norte	3 Metros
Bacheo aislado	Sector 3	3 Metros
Bacheo aislado	Calle 2 entre Osiris y av. satélite norte Guerra de castas	3 Metros
Bacheo aislado	Calle dos entre calle escorpión norte Guerra de castas	3 Metros

Se realizó un total de 24 metros en bacheo aislado



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Calle tunkul entre la av. satélite norte



Calle kis entre av. satélite y beta norte



Calle 2 poniente entre calle alfa norte



Calle 2 poniente entre calle alfa norte



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Calle 2 poniente entre calle alfa norte



Calle 2 entre Osiris y av. satélite norte Guerra de castas



Municipio de Tulum

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE 2019



Calle dos entre calle escorpión norte Guerra de castas.